

RU

BU 0500

SK 500E

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты







Инструкции по технике безопасности и эксплуатации электронной приводной техники

(приводных преобразователей, устройств плавного пуска двигателей ¹⁾ и периферийных распределительных шкафов)

(в соответствии с Директивой ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG, 20.04.2016 — 2014/35/EU)

1. Общая информация

Во Общее время наработки некоторые части устройства могут (в зависимости от указанного класса защиты) представлять опасность: быть под напряжением, иметь неизолированные или горячие поверхности, двигаться и вращаться.

Снятие защитных крышек и панелей в условиях, когда это недопустимо, использование устройства не по назначению, неправильные установка и эксплуатация устройства могут привести к опасной ситуации, тяжелым травмам и повреждению оборудования.

Более подробная информация приведена в документации, прилагаемой к устройству.

Все работы по транспортировке, установке, инициализации и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами в соответствии с IEC 364, CENELEC HD 384, DIN VDE 0100, IEC 664 или DIN VDE 0110 и местными стандартами, принятыми в отношении техники безопасности.

В данной инструкции по общей технике безопасности под квалифицированными специалистами понимаются лица, которые могут выполнять работы по сборке, установке, вводу в эксплуатацию и эксплуатировать данное изделие, а также имеют соответствующую квалификацию.

2. Использование по назначению в Европе

Устройство предназначено для использования в составе электрической установки или машины.

Запрещается использовать устройство (т.е. приступать к его нормальной эксплуатации) в составе машин, характеристики которых не удовлетворяют требованиями директивы EC 2006/42/EG (о машинном оборудовании); необходимо также соблюдать требования директивы EN 60204.

Ввод в эксплуатацию (т.е. начало штатной эксплуатации) разрешен только при условии выполнения требований директивы EC об электромагнитной совместимости (2004/108/EG, с 20.04.2016 — 2014/30/EU).

Устройства, имеющие знак "СЕ", удовлетворяют требованиям директивы о низковольтном оборудовании 2006/95/EG (с 20.04.2016 — 2014/35/EU) Устройство изготовлено соответствии с требованиями гармонизированных стандартов, перечисленных в декларации соответствия.

Технические данные и информация об условиях подключения приведены на табличке с техническими данными и в документации.

Для защиты устройства разрешается использовать только функции и оснащение, указанные в документации.

3. Транспортировка, хранение

Соблюдать инструкции по транспортировке, хранению и правильному обращению.

4. Установка

Установку и подключение системы охлаждения производить соответствии с требованиями прилагающейся документации.

Устройства следует защитить от недопустимых нагрузок и воздействий. В частности, во время перевозки и разгрузочнопогрузочных работ не допускать деформации частей устройства или изменения изоляционных расстояний. Не прикасаться к электронным элементам и контактам.

В составе устройств имеются части, которые могут быть повреждены электростатическим разрядом, возникшим вследствие неправильного обращения с оборудованием. Не допускать механического повреждения или разрушения электрических компонентов (в некоторых случаях это может быть опасно для жизни!).

5. Подключение к электросети

При работе с оборудованием, находящимся под напряжением, соблюдать действующие национальные нормы по технике безопасности и охране труда (например, директивы по защите от несчастных случаев BGV A3, ранее VBG 4).

Установку электрооборудования осуществлять в соответствии с действующими нормами (установленными, например, в отношении сечения провода, предохранителей, заземляющего провода и т.д.). Необходимую информацию по этому вопросу можно найти в прилагающейся документации.

Инструкции по установке, отвечающей требованиям директив по ЭМС (к экранированию, заземлению, расположению фильтров и прокладке кабелей), приведены в документации к устройству. Эти инструкции следует соблюдать также при установке любых устройств с маркировкой СЕ. Ответственность за соблюдение ограничений, установленных директивами и нормами по ЭМС, несет изготовитель установки или машины.

6. Эксплуатация

Установки, в составе которых работает устройство, должны иметь дополнительные устройства контроля и обеспечения безопасности, предписываемые нормами по технике безопасности и охране труда, а также правилами по работе с промышленным оборудованием.

Выбор параметров и конфигурации устройств должен обеспечивать безопасную работу устройств.

Во Общее время наработки устройств все крышки и панели должны быть закрыты.

7. Техническое обслуживание и ремонт

После отключения устройств от источника питания конденсаторы могут некоторое время сохранять заряд, поэтому запрещается прикасаться к токопроводящим деталям и контактам оборудования сразу после его отключения. Следует изучить соответствующие информационные знаки, расположенные на устройстве.

Более подробная информация приведена в документации, прилагаемой к устройству.

Сохранить данные инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования!

1) Устройства прямого пуска, устройства плавного пуска, реверсивные пускатели



Использование по назначению преобразователя частоты

Неукоснительное соблюдение инструкций руководства по эксплуатации является **необходимым условием для безотказной** работы устройства и удовлетворения возможных требований по гарантии. Поэтому, прежде чем начинать работу с устройством, **нужно прочитать руководство по эксплуатации!**

Руководство по эксплуатации содержит **важные указания по сервисному обслуживанию.** По этой причине необходимо хранить руководство **рядом с устройством.**

Преобразователи частоты серии SK 500E предназначены для работы в составе промышленных установок, где они используются для подключения трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором, а также синхронных двигателей с постоянными магнитами. Вышеупомянутые дви;гатели должны подходить для работы с преобразователем частоты. Запрещается подключать к преобразователю частоты другие нагрузки.

Преобразователи частоты серии SK 5xxE предназначены для установки в распределительные шкафы. На месте эксплуатации соблюдать все технические характеристики и условия эксплуатации.

преобразователь Запрещается использовать в составе машин (т.е. приступать К нормальной эксплуатации), ЧЬИ характеристики ЭМС 2004/108/EG удовлетворяют требованиями директивы ПО (от 20.04.2016: 2014/30/ЕС). Преобразователь также нельзя вводить в эксплуатацию, если конечный продукт не удовлетворяет требованиями директивы Евросоюза на машины и механизмы 2006/42/ЕС (в соответствии с EN 60204).

© Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 2016

Документация

Название: BU 0500 **№** для 6075007

заказа:

Модельный SK 500E

ряд:

Серии SK 500E, SK 505E, SK 510E, SK 511E,

устройств: SK 515E, SK 520E, SK 530E, SK 535E (SK 540E, SK 545E см. <u>BU 0505</u>)

Типы SK 5xxE-250-112- ... SK 5xxE-750-112- (0,25 – 0,75 кВт, 1~ 115 В, выход: 3~...230 В)

устройств:

SK 5xxE-250-323- ... SK 5xxE-221-323- (0,25 – 2,2 кВт, 1/3~ 230 В, выход: 3~...230 В) SK 5xxE-301-323- ... SK 5xxE-182-323- (3,0 – 18,5 кВт, 3~ 230 В, выход: 3~...230 В) SK 5xxE-550-340- ... SK 5xxE-163-340- (0,55 – 160,0 кВт, 3~ 400 В, выход: 3~...400 В)



Список версий

Название, Дата	Номер заказа	Версия встроенног о ПО	Примечания
BU 0500, Март 2005 г.	6075007 / 1005	V 1.1 R1	Первое издание.

Другие редакции:

май, июнь, август, декабрь 2005 г., май, октябрь 2006 г., май, август 2007 г., февраль, май 2008 г. (список изменений, внесенных в вышеперечисленные редакции, приводится в редакции от апреля 2009 г. (артикул №: 6075007/1409))

Другие редакции:

апрель 2009 г., ноябрь 2010 г., февраль, апрель 2011 г.

(список изменений, внесенных в вышеперечисленные редакции, приводится в редакции от апреля 2011 г. (артикул №:6075007/1411))

Другие редакции:

сентябрь 2011 г., март 2013 г.,

(список изменений, внесенных в вышеперечисленные редакции, приводится редакции от марта 2013 г. (артикул №: 6075007/1013))

Другие редакции:

февраль 2015 г.,

(список изменений, внесенных в вышеперечисленные редакции, приводится редакции от февраля 2015 г. (артикул №: 6075007/0715))

	2015 г. (артикул №: 6075007/0715))					
ВU 0500, Апрель 2016 года	6075007 /1516	V 3.1 R0	Новая редакция включает: Исправления общего характера Изменение информации о параметрах: P220, 241, 312, 315, 334, 504, 513, 520, 740, 741, 748 Дополнительная информация об ошибках 1000.8 и 1000.9 Переработана глава «Нормы и сертификаты» Переработана глава «UL/cUL»			
			 Оля CSA: теперь не требуется фильтр ограничения напряжения (SK CIF) → из документа исключена информация о соответствующем оборудовании Типоразмеры 10 и 11: Примечание «В разработке» удалено, изменена информация о предохранителях 			
			 Переработан раздел «Технические и электротехнические характеристики» для типоразмеров 10 и 11: Обновлена информация о предохранителях, их типах и размерах Изменение стандартов ЕС (EG/EU) – декларация о соответствии Переработана глава «Условия и ограничения», относящаяся к оборудованию ColdPlate 			

Таблица 1: Перечень редакций



Авторское право

Настоящий документ является неотъемлемой частью описываемого оборудования и предоставляется владельцу оборудования в пригодной для использования форме. Запрещается редактировать, менять или каким-либо другим образом обрабатывать документ.

Издатель

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • http://www.nord.com/ Телефон +49 (0) 45 32 / 289-0 • Факс +49 (0) 45 32 / 289-2253





Оглавление

1	Обща	ая информация	11
	1.1	Обзор	11
	1.2	SK 5xxE с или без сетевого фильтра	13
		1.2.1 Эксплуатация устройства SK 5xxEА	
		1.2.2 Эксплуатация устройства SK 5xxEО	
	4.0	1.2.3 Какой преобразователь лучше использовать?	
	1.3	Поставка	
	1.4	Комплект поставки	
	1.5	Информация по обеспечению безопасности и порядок установки	
		1.5.2 Указания по технике безопасности и порядок установки	
	1.6	Нормы и допуски	
	1.7	Допуски UL и cUL (CSA)	
	1.8	Код типа устройства / условные обозначения	
	1.0	1.8.1 Фирменная табличка	
		1.8.2 Код типа преобразователя частоты	
		1.8.3 Код типа технологических модулей (дополнительного оборудования)	26
2	Сбор	ока и установка	27
	2.1	SK 5xxE в стандартной конфигурации	
	2.2	SK 5xxECP в исполнении ColdPlate	
	2.3	Комплект радиатора	
	2.4	Комплект для установки на монтажную шину SK DRK1	
	2.5	Комплект ЭМС	
	2.6	Тормозное сопротивление	
	2.0	2.6.1 Электрические характеристики тормозных резисторов	
		2.6.2 Размеры цокольных тормозных резисторов BW SK BR4	36
		2.6.3 Размеры тормозных резисторов на шасси SK BR2	
		2.6.4 Совместимость тормозных резисторов с преобразователями частоты	
		2.6.5 Комбинации тормозных резисторов 2.6.6 Контроль тормозного резистора	
		2.6.6.1 Контроль с помощью реле температуры	، 41 41
		2.6.6.2 Программный контроль по измерению силы тока	42
	2.7	Дроссели	42
		2.7.1 Сетевой дроссель	
		2.7.1.1 Дроссель промежуточной цепи SK DCL-	43
		2.7.1.2 Входной дроссель SK CI1 2.7.2 Выходной дроссель SK CO1	43
	2.0		
	2.8	Сетевой фильтр	
		2.8.2 Сетевой фильтр SK LF2 (типоразмеры V - VII)	
		2.8.3 Сетевые фильтры SK HLD	
	2.9	Подключение к электросети	50
		2.9.1 Указания по электромонтажу	
		2.9.2 Настройка устройства для подключения по схеме IT	
		2.9.3 Прямое подключение постоянного тока	
		2.9.4 Подключение блока питания	
	2.10	Цвет и расположение контактов для подключения датчика вращения	
	2.11	Модуль подключения RJ45 WAGO	
_			
3		бражение данных и обслуживание	
	3.1	Модульные компоненты SK 2xxE	
	3.2	Обзор технологических модулей	
	3.3	SimpleBox, SK CSX-0	
	2.4	3.3.1 Модуль потенциометра, SK TU3-POT	
	3.4	Подключение нескольких устройств к одному устройству параметризации	
4	Ввод	д в эксплуатацию	86

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

	4.1	Заводские настройки	86
	4.2	Выбор режима для системы регулирования двигателя	87
		4.2.1 Описание режимов регулирования (Р300)	
		4.2.2 Параметры настройки регулятора	88
		4.2.3 Регулирование двигателя при вводе в эксплуатацию	
	4.3	Минимальная конфигурация разъемов управления	90
	4.4	Подключение КТҮ84-130 (начиная с версии 1.7)	91
	4.5	Сложение и вычитание частот через модули управления	92
5	Пара	аметры	93
6	Отоб	бражение информации о состояниях	169
	6.1	Представление сообщения	169
	6.2	Сообщения	170
7	Техн	ические характеристики	180
	7.1	Общие данные SK 500E	180
	7.2	Электротехнические характеристики	181
		7.2.1 Электротехнические характеристики 115 В	
		7.2.2 Электротехнические характеристики 230 В	
		7.2.3 Электротехнические характеристики 400 В	
	7.3	Условия применения технологии ColdPlate	190
8	Допо	олнительная информация	192
	8.1	Обработка уставки	192
	8.2	Процессный регулятор	194
		8.2.1 Примеры применения процессного регулятора	
		8.2.2 Настройки параметров процессного регулятора	
	8.3	Электромагнитная совместимость ЭМС	
		8.3.1 Общие определения	
		8.3.2 Оценка ЭМС	
		8.3.3	
		8.3.4 Декларация соответствия стандартам ЕС	
	8.4	Пониженная выходная мощность	
		8.4.1 Повышенные теплопотери, обусловленные пульсовой частотой	
		8.4.2 Снижение устойчивости к перегрузкам по току в зависимости от временем 8.4.3 Снижение устойчивости к перегрузкам по току в зависимости от выходной чак	
		8.4.4 Зависимость выходного тока от сетевого напряжения	
		8.4.5 Зависимость выходного тока от температуры радиатора	
	8.5	Эксплуатация с устройством защитного отключения (УЗО)	
	8.6	Энергоэффективность	
	8.7	Нормирование уставки / действительного значения	
	8.8	Определение порядка обработки уставки и действительного значения (частоты)	
9	Инф	ормация по техническому обслуживанию и уходу	208
	9.1	Указания по обслуживанию	
	9.2	Указания по сервисному обслуживанию	
	0.2	Обориацения	



Перечень иллюстраций

Рис. 1: Монтажные расстояния SK 5xxE	27
Рис. 2: Комплект ЭMC SK EMC2-x	
Рис. 3: Цокольный тормозной резистор SK BR4	
Рис. 4: Тормозной резистор на шасси SK BR2	
Рис. 5: Пример установки ВR4- на устройстве	
Рис. 6: Стандартные схемы подключения тормозных резисторов	41
Рис. 7: Схема прямого подключения постоянного тока	57
Рис. 8: Схема прямого подключения постоянного тока с использованием питателя і	и устройства
регенеративной обратной связи	58
Рис. 9: Модульные компоненты SK 200E	77
Puc. 10: SimpleBox SK CSX-0	81
Рис. 11: Верхняя часть устройства с разъемами RJ12 / RJ45	82
Рис. 12: Структура меню SimpleBox SK CSX-0	83
Рис. 13: Паспортная табличка двигателя	86
Рис. 14: Обработка уставки	193
Рис. 15: Блок-схема работы процессного регулятора	194
Рис. 16: Рекомендации по электромонтажу	199
Рис. 18: Выходной ток в зависимости от сетевого напряжения	204
Рис. 19: Изменение энергоэффективности при использовании автоматической	регулировки
намагничивания	205



Перечень таблиц

Таблица 1: Перечень редакции	4
Табл. 2: Характеристики преобразователей серии SK 500Е	12
Таблица 3: Различия в аппаратных средствах	13
Таблица 4: Нормы и допуски	22
Табл. 5: Комплект ЭМС SK EMC2-x	33
Таблица 6: Электротехнические характеристики тормозных резисторов SK BR2 и SK BR4 и	35
Таблица 7: Характеристики реле температуры в тормозных резисторах	
Таблица 8: Размеры цокольного тормозного резистора SK BR4	
Таблица 9: Размеры тормозных резисторов на шасси SK BR2	38
Таблица 10: Комбинации стандартных тормозных резисторов	41
Таблица 11: Дроссель промежуточной цепи SK DCL	43
Таблица 12: Характеристики входного дросселя SK CI1, 1~ 240 В	44
Таблица 13: Характеристики входного дросселя SK CI1, 3~ 240 В	
Таблица 14: Характеристики входного дросселя SK CI1, 3~ 480 В	45
Таблица 15: Характеристики выходного дросселя SK CO1, 3~ 240 В	46
Таблица 16: Характеристики выходного дросселя SK CO1, 3~ 480 В	47
Таблица 17: Сетевые фильтры NHD	
Таблица 18: Сетевые фильтры LF2	48
Таблица 19: Сетевые фильтры HLD	
Табл. 20: Регулировка встроенного фильтра	53
Табл. 21: Инструменты	59
Табл. 22: Данные подключения	60
Табл. 23: Цвет контактов и их расположение в инкрементных TTL/HTL-датчиках производства NORD	75
Таблица 24: Модуль подключения RJ45 WAGO	76
Табл. 25: Обзор технологических модулей, модули управления	78
Табл. 26: Обзор технологических модулей, системы шин	79
Табл. 27: Обзор технологических модулей, дополнительные модули	79
Таблица 28: Функции SimpleBox SK CSX-0	82
Таблица 29: Технические характеристики ColdPlate для устройств 115 В	190
Таблица 30: Технические характеристики ColdPlate для устройств 230 B, 1~	
Таблица 31: Технические характеристики ColdPlate для устройств 230 B, 3~	191
Таблица 32: Технические характеристики ColdPlate для устройств 400 В	191
Таблица 33: ЭМС – сравнение EN 61800-3 и EN 55011	197
Табл. 34: Максимальная длина кабеля, при которой обеспечивается класс пороговых величин и ЭМС	
Таблица 35: Перечень стандартов и классификация изделийЕN 61800-3	199
Табл. 36: Перегрузка по току в зависимости от времени	
Табл. 37: Перегрузка по току в зависимости от пульсовой и выходной частоты	203
Таблица 38: Нормирование заданных и действительных значений (выбор)	206
Табл. 39: Обработка уставки и действительного значения на преобразователе	207



1 Общая информация

В основе устройств серии SK 500E - SK 535E лежит проверенная платформа NORD. Преобразователи этого типа отличаются компактной конструкцией и оптимальными характеристиками управляемости и имеют единую систему параметризации.

Для управления двигателем в преобразователях применяется метод бездатчикового векторного управления и предлагаются широкие возможности настройки. Преобразователь может работать практически с любыми видами асинхронных двигателей с короткозамкнутыми ротором и синхронных двигателей с постоянными магнитами при условии, что двигатель обеспечивает оптимальное соотношение напряжения и частоты и предназначен для работы с преобразователем. Работая с приводными механизмами, преобразователи обеспечивают максимальный крутящий момент при запуске и в моменты перегрузок и постоянную скорость.

Диапазон мощности составляет 0.25 kW - 160.0 kW.

Благодаря модульной архитектуре устройства можно настроить для эксплуатации в специальных условиях, установив необходимые дополнительные модули.

В настоящем документе информация относится к программному обеспечению, версия которого указана в списке версий (сравнить с Р707). Если на преобразователе установлена другая версия программного обеспечения, порядок управления может отличаться от описываемого. При необходимости можно загрузить настоящее руководство на веб-сайте (http://www.nord.com/).

Доступны также руководства с описанием дополнительных функций и систем шин (http://www.nord.com/).

1

Информация

Дополнительное оснащение

Характеристики дополнительного оснащения могут отличаться от указанных в настоящем документе. Информация о характеристиках оборудования приведена в паспорте соответствующего оборудования, который доступен на сайте unter www.nord.com в разделе Документация → Руководства по эксплуатации → Electronic Drive Solutions → Tech. Information / Data sheet. В главах и руководствах приводятся ссылки на опубликованные в настоящее время документы (паспорта изделий).

Устройства в стандартной комплектации оснащены стационарным радиатором, через который производится отвод тепла в окружающую среду. Типоразмеры 1 – 4 предлагаются также в исполнении с системой охлаждения ColdPlate, а в устройствах типоразмеров 1 и 2 может дополнительно использоваться технология внешнего монтажа.

Преобразователи с рабочим напряжением 230 В и 400 В, как правило, имеют встроенный сетевой фильтр. Однако для устройств с типоразмером до 7 возможны конфигурации без сетевого фильтра. Устройства с рабочим напряжением 115 В, как правило, поставляются без сетевого фильтра.

1.1 Обзор

Характеристики типового устройства **SK 205E**:

- Высокий пусковой момент и точная регулировка скорости вращения двигателя благодаря бездатчиковому управлению вектором тока
- Можно установить несколько преобразователей вплотную друг к другу.
- Диапазон допустимой температуры окружающей среды от 0°С до 50°С (при условии соблюдения технических условий)
- Устройства типа Тур SK 5xxE ... -A: Встроенный сетевой фильтр с защитой от электропомех для предельной кривой A1 (и В для устройств типоразмера 1 4) в



соответствии с EN 55011, категория C2 (и C1 для устройств типоразмера 1 - 4) в соответствии с EN 61800-3 (за исключением устройств 115 B)

- Устройства типа Тур SK 5xxE ... -O: без встроенного сетевого фильтра.
- Автоматическое измерение сопротивления обмотки статора для точного определения параметров двигателя
- Программируемое торможение постоянным током
- Встроенный тормозной прерыватель, способный обслужить четыре квадранта (дополнительные тормозные резисторы)
- Четыре независимых набора параметров, управляемых по сети
- Интерфейс RS232/RS485 (разъем RJ12)
- Поддержка USS и Modbus RTU (см. <u>BU 0050</u>)

Характеристика SK	50xE	51xE	511E	520E	53xE	54xE	Дополнительная
Руководство		BU 0500		BU 0505	информация		
Защитная блокировка импульса (STO / SS1)*		х	х		х	х	BU 0530
2 интерфейса CANbus/CANopen (разъем RJ45)			х	X	х	x	<u>BU 0060</u>
Дополнительный интерфейс RS485 (клеммная колодка)				х	х	x	
Обратная связь по частоте вращения (вход инкрементного датчика)				x	x	x	
Встроенная система управления позиционированием – POSICON					х	х	<u>BU 0510</u>
CANopen – датчик абсолютных значений – анализ					х	х	<u>BU 0510</u>
ПЛК – функциональность				х	х	Х	<u>BU 0550</u>
Интерфейс универсального датчика (SSI, BISS, Hiperface, EnDat и SIN/COS)						х	<u>BU 0510</u>
Эксплуатация PMSM (синхронных двигателей с постоянными магнитами)	х	х	х	х	х	х	
Количество цифровых входов/выходов**	5/0	5/0	5/0	7/2	7/2	5/36/2 7/1	
Дополнительный вход позистора (гальванически изолированный)***						х	
Количество аналоговых входов/выходов**	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2 / 1	
Количество сообщений реле	2	2	2	2	2	2	

^{*} за исключением устройств 115 В

Табл. 2: Характеристики преобразователей серии SK 500E

^{**} SK 54xE: можно изменить функции двух входов/выходов с помощью параметров

^{***} возможно использование функции «Позистор» на цифровом входе 5 (в устройствах с типоразмером 5 и выше предусмотрен дополнительный вход позистора)



Различия в аппаратном обеспечении

Исполнение	Описание			
Отличие SK 5xxECP ot SK 5xxE	• ColdPlate или техника для внешнего монтажа			
Отличие SK 5x5E от SK 5x0E	• Связь между внешним источником питания 24 В и устройством даже без подключения к сети			
Отличие устройств типоразмера 5 и более от типоразмеров 1 – 4 (> 4 кВт, 230 В или > 11 кВт, 400 В)	 Дополнительный отдельный вход позистора (гальванически изолированный) Внешний источник питания 24 В с автоматическим переключением на внутренний источник низкого напряжения 24 В в случае отключения от внешнего источника управляющего напряжения Обработка биполярных аналоговых сигналов Как правило, 2 разъёма RJ45 для подсоединения к CANbus/CANopen 			

Таблица 3: Различия в аппаратных средствах

1.2 SK 5xxE с или без сетевого фильтра

NORD предлагает серии SK 500E ... SK 545E в двух вариантах: устройства SK 5xxE-...-**A** (в отличие от устройств SK 5xxE-...-**O**) оснащены встроенным **сетевым помехоподавляющим фильтром**.

Встроенный в SK 5xxE-...-**А сетевой помехоподавляющий фильтр** установлен на входе сети электроснабжения и обеспечивает уровень электромагнитной совместимости, отвечающий требованиям европейской директивы по ЭМС 2004/108/EG и необходимый для сертификации CE.

1.2.1 Эксплуатация устройства SK 5xxE-...-A

Если между преобразователем и сетью включен **входной дроссель**, при активном сетевом сопротивлении входной дроссель и конденсаторы X2 помехоподавляющего сетевого фильтра образуют колебательный контур.

При воздействии на колебательный контур высших гармоник сетевого напряжений и помех, вызываемых переключениями потребителей в питающей сети в нем возникают затухающие колебания.

Если устройства подключены к системе электроснабжения параллельно (компенсаторы, ветрогенераторные установки и т.д.) и непрерывно или в течение некоторого времени вызывают в питающем напряжении гармонические колебания в указанном выше диапазоне, это приводит к сильному возбуждению колебательного контура и увеличению напряжения гармонических колебаний складывается с сетевым напряжением.

Результат:

- перегрузка и полный выход из строя конденсаторов X2
- недопустимый разряд в промежуточной цепи и появление сообщение об ошибках, перегрузка по напряжению и полный выход из строя промежуточной цепи.

В обоих ситуациях возможно серьезное повреждение преобразователя.

і Информация Устройства 45 кВт и выше (ТР 8 – 11)

Для устройств типоразмеров от 8 до 11 предлагаются **дроссели промежуточного контура**, которые могут использоваться вместо входного дросселя. При отсутствии в колебательном контуре катушки индуктивности входного дросселя, результирующая резонансная частота остаётся в допустимом диапазоне.



1.2.2 Эксплуатация устройства SK 5xxE-...-О

В устройствах серии SK 5xxE-xxx-340-О отсутствует сетевой помехоподавляющий фильтр и на входе имеются только конденсаторы X2 меньшей емкости, которые обеспечивают только базовую защиту питающей сети от помех. В преобразователях модификации «О» фильтрация напряжения является минимальной, и на резонансных частотах на входе или в сетевом дросселе возможно возникновение пульсовых частот, превышающих максимально допустимые (16 кГц) для преобразователя.

В этом диапазоне частот колебания быстро затухают, и описанные выше явления резонанса не возникают.

В этом случае для обеспечения электромагнитной совместимости предлагается цокольный фильтр (см. главу 8.3 «Электромагнитная совместимость ЭМС»), (см. главу 2.8 «Сетевой фильтр»)Netzfilter</dg ref source inline>.

1.2.3 Какой преобразователь лучше использовать?

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Как правило, рекомендуется использовать устройство со встроенным помехоподавляющим фильтром (...-А), так как оно удовлетворяет основным требованиям ЭМС. Однако в определенных ситуациях возможно использование устройств модификации «О».

В частности, эти устройства находят применение, если используется питающее напряжение низкого качества (форма входного напряжения значительно искажена высшими гармониками), или используется входной дроссель.

По каким признакам можно определить низкое качество питающего напряжения?

- а. О резонансных явлениях могут свидетельствовать повышенное напряжение в промежуточном контуре в режиме ожидания (Standby) или сообщения об ошибках, вызванных перенапряжением. Результаты измерения подаваемого на преобразователь напряжения и их правдоподобность можно проверить через параметры преобразователя (Р728 входное/сетевое напряжение, Р736 напряжение промежуточного контура или Р753 статистическая информация о перенапряжении и частота возникновения ошибок E005).
- b. В сети имелись случаи выхода из строя преобразователей в результате повреждения конденсаторов промежуточного контура или отключения сетевого помехоподавляющего фильтра.
- с. Скользящие контакты шины питания могут приводить к кратковременным перерывам в подаче питания (например, передвижная тележка многоярусного склада).

1.3 Поставка

Сразу после доставки / распаковки необходимо проверить устройство на отсутствие повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке, например, деформаций или незакрепленных деталей.

При обнаружении повреждений немедленно связаться с транспортной компанией и составить подробную опись с указанием недостатков.

Важная информация! Это требование является обязательным даже при отсутствии повреждений упаковки.



1.4 Комплект поставки

Стандартный вариант • ІР20 исполнения:

- встроенный тормозной прерыватель
- встроенный помехоподавляющий фильтр для предельной кривой А1 или категории C2 (только в устройствах типа SK 5xxE-...-A)
- заглушка для гнезда технологического модуля
- скоба экрана для управляющих клемм
- крышка для управляющих клемм
- ТР 1 7: отдельный пакет, содержащий крепление для настенного монтажа и крепежные принадлежности
- ТР 8 и выше: разные электрические соединители
- (2.9 MM x 9.5 MM)для фиксирования заглушки или дополнительного технологического модуля SK TU3-...
- компакт-диск с инструкцией по эксплуатации

Предлагаемые принадлежности:

	Наименование	Пример	Описание
параметризации	Внешние модули, устанавливаемые на преобразователь		Для ввода в эксплуатацию, настройки параметров преобразователя и управления Тип SK TU3-CTR, SK TU3-PAR, SK CSX-0 (см. главу 3.2 «Обзор технологических модулей»)
управления и	Технологические модули, встраиваемые в распределительный шкаф	01200	Для ввода в эксплуатацию, настройки параметров преобразователя и управления Тип SK CSX-3E, SK PAR-3E (см. главу 3.2 «Обзор технологических модулей»)
Дополнительные модули для управления и параметризации	Модули управления, портативные устройства		Для управления устройством Тип SK POT См. <u>BU 0040</u>
Дополнит	NORD CON ПО для MS Windows ®		Для ввода в эксплуатацию, настройки параметров преобразователя и управления См. www.nord.com NORD CON

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

	Наименование	Пример	Описание
Интерфейсы шин		98090	Технологические модули, подсоединяемые к преобразователю: AS-Interface, CANopen, DeviceNet, InterBus, Profibus DP, EtherCat, Ethernet/IP, Profinet IO, Powerlink, Тип SK ТИЗ (см. главу 3.2 «Обзор технологических модулей»)
резистор	Тормозной резистор на шасси		Отвод генераторной энергии из приводной системы и преобразование ее в тепловую. Такая энергия возникает в процессе торможения. Тип SK BR2 (см. главу 2.6 «Тормозное сопротивление»)
Тормозной резистор	Цокольный тормозной резистор	Particular and	См. тормозной резистор на шасси, Тип SK BR4 (см. главу 2.6 «Тормозное сопротивление»)
	Выходной дроссель		Подавление помех, источником которых является кабель двигателя, обеспечение ЭМС, компенсирование емкости кабеля Тип SK CO1 (см. главу 2.7.2 «Выходной дроссель SK CO1»)
Дроссель	Входной дроссель		Гашение высших гармоник со стороны сети и нагрузки, Тип SK CI1 (см. главу 2.7.1.2 «Входной дроссель SK CI1»)
	Дроссель промежуточной цепи		Гашение искажений формы сетевого напряжения и устранение гармонических составляющих тока, Тип SK DCL (см. главу 2.7.1.1 «Дроссель промежуточной цепи SK DCL-»)



1 Общая информация

	Наименование	Пример	Описание
	Сетевой фильтр на шасси		Устранение излучаемых помех (ЭМС), Тип SK HLD (см. главу 2.8.3 «Сетевые фильтры SK HLD»)
Сетевой фильтр на шасси	Цокольный фильтр		Устранение излучаемых помех (ЭМС), Тип SK LF2 (см. главу 2.8.2 «Сетевой фильтр SK LF2 (типоразмеры V - VII)»)
Сете	Цокольный комбинированный фильтр		Устранение изучаемых помех (ЭМС) и компенсирование электрической емкости кабеля, Тип SK NHD (см. главу 2.8.1 «Сетевой фильтр SK NHD (до типоразмера IV)»)
Варианты монтажа	Комплект для установки на монтажную шину	0	Комплект для установки преобразователя на стандартную монтажную шину TS35 (EN 50022), Тип SK DRK1 (см. главу 2.4 «Комплект для установки на монтажную шину SK DRK1»)
	Комплект радиатора		Комплект радиатора, устанавливаемого на устройство с ColdPlate (SK 5xxECP). Служит для отвода тепла из распределительного шкафа. Тип SK TH1 (см. главу 2.3 «Комплект радиатора»)

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Наименование	Пример	Описание
Комплект ЭМС		Экранирующий уголок, позволяющий подсоединить экранированные кабели и обеспечить ЭМС, Тип SK EMC2 (см. главу 2.5 «Комплект ЭМС»)
Электронный тормозной выпрямитель		Прямое управление электромеханическим тормозом, Тип SK EBGR-1 См. <u>Link</u>
Модуль расширения		Внешний модуль расширения (для аналоговых и цифровых сигналов), Тип SK EBIOE-2 См. <u>Link</u>
Интерфейсный преобразователь	1 00° 2 0 0 1	Преобразователь сигналов RS232 → RS485, Тип SK IC1-232/485 См. <u>Link</u>
Преобразователь уставки ± 10 В		Преобразователь, позволяющие преобразовывать биполярный сигнал в однополярный аналоговый сигнал (только для типоразмеров 1 – 4), Тип преобразователь уставки ± 10 В См. Link
Модуль подключения для преобразователя U/F		Позволяет преобразовывать аналоговый сигнал 0 – 10 В потенциометра в импульсный сигнал, подходящий для обработки на цифровом входе частотного преобразователя (SK 500E SK 535E), Тип: модуль подключения для преобразователя U/F См. Link
Модуль подключения преобразователя U/I		Позволяет преобразовывать аналоговый сигнал 0 – 10 В в сигнал 0 – 20 мА, например, для обработки на входе сигнального тока ПЛК, Тип: модуль подключения для преобразователя U/I См. Link
Модуль подключения RJ45		Переходник, позволяющий подсоединять однопроводные сигнальные кабели к RJ 45, Тип: модуль подключения WAGO Ethernet с разъемом CAGE-CLAMP (см. главу 2.11 «Модуль подключения RJ45 WAGO»)



1 Общая информация

Программное обеспечение (бесплатная загрузка)	NORD CON ПО для MS Windows ®		Для ввода в эксплуатацию, управления преобразователем частоты и изменения параметров См. www.nord.com NORD CON		
	Макрос ePlan	eplan*	Макрос, позволяющий создавать принципиальные электрические схемы См. www.nord.com ePlan		
	Основные данные устройств	CANOPEN Ether CAT	Основные данные устройств / файлы описания устройств, содержащие сведения по работе с модулями полевой шины NORD файлы полевой шины NORD		
	S7 - Стандартные модули для PROFIBUS DP и PROFINET IO		Стандартные модули для частотных преобразователей NORD См. www.nord.com S7 Files NORD		
	Стандартные модули для портала TIA (PROFIBUS DP и PROFINET IO)		Стандартные модули для частотных преобразователей NORD В разработке		

1.5 Информация по обеспечению безопасности и порядок установки

Устройства NORD предназначены для использования в промышленных силовых установках. Для их работы требуется напряжения, опасные для жизни.

Устройства и дополнительное оборудование разрешается использовать только для целей, для которых они предназначены. Самовольное изменение конструкции устройства и использование неоригинальных или не рекомендованных производителем запасных частей и дополнительных устройств может стать причиной пожара, привести к поражению электрическим током и травмам.

Установить все крышки и защитное снаряжение.

Работы по установке и подключению должны выполняться квалифицированными электрикамиспециалистами с соблюдением всех требований, перечисленных в руководстве по эксплуатации. Хранить руководство по эксплуатации, а также другую документацию, прилагаемую к устройству или дополнительному оборудованию, в доступном каждому пользователю месте.

Выполнять указания местных норм и стандартов по работе с электротехническим оборудованием, а также требования техники безопасности.



1.5.1 Используемые знаки и символы

	Δ	
7	T)	V
L	ě	А.

ОПАСНО

Эти знаком отмечены ситуации, в которых работа с оборудованием представляет непосредственную опасность для жизни и здоровья.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эти знаком отмечены ситуации, в которых работа с оборудованием может представлять опасность для жизни и здоровья.



ОСТОРОЖНО

Этим знаком отмечены ситуации, в которых работа с оборудованием может привести к незначительным травмам.

ВНИМАНИЕ

Этим знаком отмечены ситуации, в которых возможно повреждение продукта или загрязнение окружающей среды.



Информация

Этим знаком отмечены советы по использованию и другая полезная информация.

1.5.2 Указания по технике безопасности и порядок установки

A

ОПАСНО

Поражение электрическим током

Устройство является источником опасного напряжения. Контакт с токопроводящими частями устройства (клеммы подключения, контактные колодки, питающие линии и печатные платы) может привести к поражению электрическим током и смерти.

Даже если двигатель не работает (например, из-за электронной блокировки, блокировки привода или короткого замыкания выходной клеммы), в клеммах подключения питающей линии, клеммах двигателя и тормозного резистора (если есть), на контактной колодке, печатных платах и питающих линиях может сохраняться опасное напряжение. Неподвижность двигателя не является признаком электрической изоляции от сети электропитания.

Разрешается проводить монтажные и другие работы на устройстве при условии, что **устройство полностью отсоединено от источника питания**. После отсоединения устройства от источника питания **подождать не менее 5 минут**, так как некоторые части устройства сохраняют опасное напряжение в течение 5 минут после отключения электроснабжения.

Пять основных правил техники безопасности (1. обесточить; 2. предусмотреть защиту от непреднамеренного включения; 3. убедиться в отсутствии напряжения; 4. заземлить и замкнуть накоротко; 5. изолировать или защитить экраном соседние детали, находящиеся под напряжением.



ОПАСНО

Поражение электрическим током

Двигатель, подсоединенный к изолированному от источника питания приводу, может продолжать вращаться, генерируя опасное напряжение. В этом случае контакт с токопроводящими деталями может привести к поражению электрическим током и даже к смерти.

Поэтому необходимо остановить двигатель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поражение электрическим током

Неотключенное питание может прямым или косвенным образом привести устройство в действие. В этом случае контакт с токопроводящими деталями может привести к поражению электрическим током и даже к смерти.

Поэтому необходимо **отсоединить** все **фазы и контакты** источника питания. В **трехфазных** устройствах необходимо отсоединить одновременно три фазы (L1 / L2 / L3), в **однофазных** устройствах следует одновременно отсоединить провода L1 / N, в устройствах, работающих от источника постоянного тока, необходимо одновременно отсоединить провода **–DC** / **+B**. Кроме того, следует отсоединить провода подключения двигателя **U** / **V** / **W**.



A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поражение электрическим током

Если заземление не является эффективным, в случае ошибки или неисправности контакт с токопроводящими деталями может привести к поражению электрическим током и даже к смерти.

Устройство предназначено для стационарного подключения, поэтому его запрещается эксплуатировать, если оно не подключено к заземлению в соответствии с требованиям местных норм, принятых в отношении больших токов утечки (> 3,5 мA).

Стандарты EN 50178 / VDE 0160 требуют монтажа второго провода заземления или использования провода заземления сечением не менее 10 мм 2 . (\square TI 80-0011), (\square TI 80-0019)

Λ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования во время пуска

Некоторые настройки позволяют автоматически запускать устройство или подсоединенный к нему двигатель при появлении питающего напряжения. В этом случае машинное оборудование, приводимое в действие двигателем (прессы / цепные тяги / валки / вентиляторы и т.д.), могут неожиданно начать свое движение и таким образом нанести травмы разной степени тяжести.

Прежде чем включать источник напряжения, следует обязательно предупредить о предстоящем включении и вывести из опасной зоны всех посторонних.

A

ОСТОРОЖНО

Опасность ожога

Охладитель и другие металлические части могут нагреваться до температуры выше 70°C.

Прикосновение к этим частям может вызвать ожог на соответствующей части тела (на руке, пальцах и т.д.).

Во избежание ожога перед началом работ выждать время, необходимое для охлаждения горячих деталей, и проверить температуру поверхности с помощью подходящих средств измерения. Кроме того, при проведении монтажных работ не приближаться к соседним частям оборудования либо использовать средства, защищающие от прикосновения.

ВНИМАНИЕ

Повреждение устройство

При эксплуатации устройства в режиме одной фазы (115 В / 230 В) полное сопротивление каждого проводника должно составлять не менее 100 мкГн. Если это невозможно, в цепь питания необходимо включить дроссельную катушку.

В противном случае недопустимая нагрузка на части устройства может привести к выводу его из строя.

ВНИМАНИЕ

Электромагнитные помехи

В соответствии с МЭК 61800-3 данное изделие предназначено только для использования в промышленной среде. Допускается использование изделия в бытовых условиях при выполнении дополнительных мер по обеспечению электромагнитной совместимости. (Да документ TI 80 0011)

Устранить электромагнитные помехи можно, например, при помощи сетевого фильтра.

ВНИМАНИЕ

Рабочий ток и ток утечки

Устройства генерируют рабочие токи с определенными характеристиками (посредством, например, встроенных сетевых фильтров, сетевых блоков и конденсаторов). При наличии постоянной составляющей в токе утечки для обеспечения надлежащей работы устройств необходимо использовать устройство защитного отключения (тип В), чувствительное ко всем видам тока и отвечающее требованиям стандарта EN 50178 / VDE 0160.



Информация

Эксплуатация в сети TN- / TT- / IT

Устройства подходят для эксплуатации в сетях TN, TT, а также в сетях IT при наличии встроенного сетевого фильтра. (☐ пункт 2.9.2 "Настройка устройства для подключения по схеме IT")



Ð

Информация

Техническое обслуживание

При правильной эксплуатации устройства не требуют технического обслуживания.

В процессе работы в условиях с повышенным содержанием пыли необходимо регулярно очищать поверхности охлаждения сжатым воздухом.

При выводе из эксплуатации на долгое время / помещении на длительное хранение принимать специальные меры по защите (пункт 9.1 "Указания по обслуживанию").

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению частей устройств и значительному сокращению срока их службы вплоть до полного разрушения.

1.6 Нормы и допуски

Все устройства данного модельного ряда удовлетворяют следующим нормам и директивам.

Норма / директива	Логотип	Примечание
эмс	CE	EN 61800-3
UL	UL IND. CONT. EQ. 8056	File No. E171342
cUL	CUL US CONT. EQ. 8056	File No. E171342
C-Tick	C	N 23134
EAC		N° TC RU C-DE.АЛ32.В.01859 N° 0291064
RoHS	RoHS	2011/65/EC

Таблица 4: Нормы и допуски

1.7 Допуски UL и cUL (CSA)

File No. E171342

Назначение защитного оборудования, имеющего сертификат UL о соответствии оригинальным стандартам США, приводится в настоящем документы, как правило, дословно. Назначение и соответствие отдельных систем защиты или силовых выключателей подробно описано в главе «Электротехнические характеристики» настоящего документа.

Все устройства имеют защиту от перегрузки двигателя.

(Д раздел 7.2 "Электротехнические характеристики ")

Условия UL / cUL согласно отчету



f)

Information

Art der Information (optional)

"Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with manufacturer instructions, the National Electric Code and any additional local codes."

"Use 75°C Copper Conductors Only"

"These products are intended for use in a pollution degree 2 environment"

"Maximum Surrounding Air Temperature 40°C"

"Intended to be connected in the field only to an isolated secondary sources rated 24Vdc. Fuse in accordance with UL 248 rated max. 4 A must be provided externally between the isolated source and this device input".

Size	valid	description
1 - 4	For 120 V, 240 V, 400 V, 500 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 5000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum" and minimum one of the two following alternatives. "When Protected by Fuses manufactured by Bussmann, type", as listed in ¹⁾ . "When Protected by class J Fuses, rated Amperes, and 600 Volts", as listed in ¹⁾ .
	For 120 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 000 rms Symmetrical Amperes, 120 Volts Maximum, When Protected by High-Interrupting Capacity, Current Limiting Class CC, G, J, L, R, T, etc. Fuses". The specific fuse ratings are shown in ¹⁾ . "Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 10 000 rms Symmetrical Amperes, 120 Volts Maximum, When Protected by A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 10 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum". The specific Circuit Breaker ratings are shown in ¹⁾ .
	For 240 V models only:	For 240V models only: "Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 000 rms Symmetrical Amperes, 240 Volts Maximum, When Protected by High-Interrupting Capacity, Current Limiting Class CC, G, J, L, R, T, etc. Fuses". The specific fuse ratings are shown in ¹⁾ . "Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 10 000 rms Symmetrical Amperes, 240 Volts Maximum, When Protected by A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 10 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum". The specific Circuit Breaker ratings are shown in ¹⁾ .
	For 480 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum, When Protected by High-Interrupting Capacity, Current Limiting Class CC, G, J, L, R, T, etc. Fuses". The specific fuse ratings are shown in ¹⁾ . "Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 10 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum, When Protected by A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 10 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum". The specific Circuit Breaker ratings are shown in ¹⁾ .
	For 500 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 000 rms Symmetrical Amperes, 500 Volts Maximum, When Protected by High-Interrupting Capacity, Current Limiting Class CC, G, J, L, R, T, etc. Fuses". The specific fuse ratings are shown in ¹⁾ .

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Size	valid	description
5 - 6	For 240 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 5000 rms Symmetrical Amperes, 240 Volts Maximum."
		"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 65000 rms Symmetrical Amperes, 240 V Maximum When Protected By CC, J, T or R Class Fuses or When Protected By A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 65000 rms Symmetrical Amperes, 240 Volts Maximum."
		"The specific fuse/circuit breaker sizes for each models are shown in ¹⁾ . Voltage rating of the fuses and circuit breakers must at least be suitable for the input voltage."
	For 480 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 5000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum."
		"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 65000 rms Symmetrical Amperes, 480 V Maximum When Protected By CC, J, T or R Class Fuses or When Protected By A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 65000 rms Symmetrical Amperes, 480/277 Volts Y Maximum."
		"The specific fuse/circuit breaker sizes for each models are shown in ¹⁾ . Voltage rating of the fuses and circuit breakers must at least be suitable for the input voltage."
		"480V models only for use in WYE 480/277V source, when protected by Circuit Breakers."
	For 500 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 5000 rms Symmetrical Amperes, 500 Volts Maximum."
		"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 65000 rms Symmetrical Amperes, 500 V Maximum When Protected By CC, J, T or R Class Fuses or When Protected By A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 65000 rms Symmetrical Amperes, 480/277 Volts Y Maximum."
		"The specific fuse/circuit breaker sizes for each models are shown in ¹⁾ . Voltage rating of the fuses and circuit breakers must at least be suitable for the input voltage."
_		"480V models only for use in WYE 480/277V source, when protected by Circuit Breakers."
7	For 240 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 000 rms Symmetrical Amperes, 240 Volts Maximum, When Protected by High-Interrupting Capacity, Current Limiting Class CC, G, J, L, R, T, etc. Fuses". The specific fuse ratings are shown in ¹⁾ .
		"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 65 000 rms Symmetrical Amperes, 240 Volts Maximum, When Protected by A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 65 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum". The specific Circuit Breaker ratings are shown in ¹⁾ .
	For 480 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum, When Protected by High-Interrupting Capacity, Current Limiting Class CC, G, J, L, R, T, etc. Fuses". The specific fuse ratings are shown in ¹⁾ .
		"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 65 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum, When Protected by A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 65 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum". The specific Circuit Breaker ratings are shown in ¹⁾ .



1 Общая информация

Size	valid	description
8 – 11	For 480 V models only:	"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 10 000 (18 000 for cat. No163-340) rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum" and minimum one of the two following alternatives.
		"When Protected by class RK5 Fuses or faster, rated Amperes, and 480 Volts", as listed in ¹⁾ .
		"When Protected by class J Fuses or faster, rated Amperes, and 480 Volts", as listed in 1).
		"When Protected by Circuit Breaker (inverse time trip type) in accordance with UL 489, rated Amperes, and 480 Volts", as listed in ¹⁾ .
		"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 10 000 (18 000 for cat. No163-340) rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum"
		"When Protected by Circuit Breaker (inverse time trip type) in accordance with UL 489, rated Amperes, and 480 Volts", as listed in ¹⁾ .
		"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum, When Protected by High-Interrupting Capacity, Current Limiting Class CC, G, J, L, R, T, etc. Fuses". The specific fuse ratings are shown in ¹⁾ .
		"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 65 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum, When Protected by A Circuit Breaker Having An Interrupting Rating Not Less Than 65 000 rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum". The specific Circuit Breaker ratings are shown in ¹⁾ .

1) 🕮 7.2

1.8 Код типа устройства / условные обозначения

Каждому узлу и каждому устройству присваивается уникальный код типа, на основе которого можно установить некоторые характеристики устройства, например, электротехнические характеристики, класс защиты, способы крепления и специальные варианты исполнения. Предусмотрено несколько групп:






Преобразователь частоты

Дополнительный модуль (технологический модуль)




1.8.1 Фирменная табличка


На фирменной табличке указана вся важная для устройства информация, в т.ч. данные для его идентификации.



Модель:	Тип / наименование		
Номенклатурный №:	Артикул		
ID:	Идентификационный номер		
Версия:	Версия ПО / аппаратных		
	средств		

1.8.2 Код типа преобразователя частоты






- (...) Дополнительное оборудование, указывается только при наличии.
- *) Обозначение «3» также относится к комбинированным устройствам, которые могут работать как с одной, так и с тремя фазами (см. также техническое описание соответствующих устройств)

1.8.3 Код типа технологических модулей (дополнительного оборудования)





(...) Дополнительное оборудование, указывается только при наличии.



2 Сборка и установка

Модельный ряд преобразователей частоты SK 5xxE включает устройства разных мощностей и типоразмеров. Установить преобразователь в монтажном положении, предусмотренном его конструкцией.

Для защиты от перегрева обеспечить достаточную вентиляцию. Для этого необходимо обеспечить минимальное расстояние между верхней частью (основанием) преобразователя и соседними предметами, которые могут препятствовать движению воздуха (сверху > 100 мм, снизу > 100 мм)

Расстояние до соседних предметов: Можно установить несколько преобразователей, расположив их рядом друг с другом. Если тормозные резисторы установлены снизу (невозможно в устройствах -CP) и если снабжены температурными датчиками, необходимо предусмотреть больше места по ширине.

Монтажное положение: Основное монтажное положение —<u>вертикальное.</u> Убедиться, что охлаждающие ребра, расположенные сзади устройства, закрыты плоской поверхностью, так как в этом случае обеспечивается оптимальная конвекция воздуха.



Необходимо предусмотреть отвод теплого воздуха над устройством!

Рис. 1: Монтажные расстояния SK 5xxE

Если несколько преобразователей установлены один над другим, убедиться, что поступающий охлаждающий воздух имеет температуру ниже максимально допустимой величины (глава 7). Если поступает слишком горячий охлаждающий воздух, между преобразователями необходимо предусмотреть некоторое «заграждение» (например, кабельный канал), который бы разделял прямой поток нагревающегося воздуха.


Теплопотеря: Необходимо предусмотреть достаточную вентиляцию для преобразователей, установленных внутри распределительного шкафа. Во время эксплуатации величина теплопотери составляет около 5 % для номинальной мощности преобразователя (в зависимости от размера устройства и его конфигурации).



2.1 SK 5xxE в стандартной конфигурации

Как правило, преобразователь можно установить непосредственно на заднюю стенку распределительного шкафа. Для этого к преобразователю прилагается два настенных кронштейна (к преобразователям типоразмеров 5 - 7 — четыре), которые крепятся к задней части устройства. Устройство вместе с кронштейнами вставляется в корпус радиатора. Преобразователи типоразмера 8 и выше уже снабжены монтажным приспособлением.

Преобразователи типоразмера 1 ... 4 можно вставить в корпус радиатора сбоку, что в некоторых случаях позволяет более оптимально использовать пространство внутри шкафа.






Тип устройства	размер	Габ	бариты к	кожуха	Установка на стену		
	Типо	Α	В	С	D	E ¹⁾	Ø
SK 5xxE-250 до SK 5xxE-750	TP1	186	74 ²⁾	153	220	1	5,5
SK 5xxE-111 до SK 5xxE-221	TP2	226	74 ²⁾	153	260	1	5,5
SK 5xxE-301 до SK 5xxE-401	TP3	241	98	181	275	1	5,5
SK 5xxE-551- 340 до SK 5xxE-751- 340	TP4	286	98	181	320	1	5,5
SK 5xxE-551- 323 до SK 5xxE-751- 323	TP5	327	162	224	357	93	5,5
SK 5xxE-112- 340 до SK 5xxE-152- 340	TP5	327	162	224	357	93	5,5
SK 5xxE-112- 323	TP6	367	180	234	397	110	5,5
SK 5xxE-182- 340 до SK 5xxE-222- 340	TP6	367	180	234	397	110	5,5
SK 5xxE-152- 323 до SK 5xxE-182- 323	TP7	456	210	236	485	130	5,5
SK 5xxE-302- 340 до SK 5xxE-372- 340	TP7	456	210	236	485	130	5,5
SK 5xxE-452- 340 до SK 5xxE-552- 340	TP8	598	265	286	582	210	8,0
SK 5xxE-752- 340 до SK 5xxE-902- 340	TP9	636	265	286	620	210	8,0
SK 5xxE-113- 340 до SK 5xxE-133- 340	TP10	720	395	292	704	360	8,0
SK 5xxE-163- 340	TP11	799	395	292	783	360	8,0
Преобразователи частоты 400 В (340) и 500 В (350) имеют одинаковые габариты и вес			Все размеры указаны в [мм]				

¹⁾ Типоразмеры 10 и 11: указанное значение соответствует расстоянию между наружными креплениями. Третье крепежное отверстие располагается в центре

²⁾ при использовании нижних тормозных резисторов = 88 мм



A=	общая длина ¹⁾
B=	общая ширина ¹⁾
C=	общая высота ¹⁾
D=	Расстояние между
	отверстиями по
	вертикали ²⁾
E=	Расстояние между
	отверстиями по
	горизонтали ²⁾

- 1) Состояние при поставке
- 2) Монтажные габариты




2.2 SK 5xxE...-CP в исполнении ColdPlate

Преобразователи в исполнении ColdPlate не имеют радиатора. Вместо радиатора на обратной стороне установлена металлическая пластина, которая отводит тепло через монтажный переходник (например, установленный на задней стенке распределительного шкафа). Через монтажную поверхность может течь жидкий теплоноситель (вода или масло). При использовании этой технологии тепло от преобразователя отводится более эффективно, и тепловая энергия, источником которой является преобразователь, не попадает внутрь распределительного шкафа. Это позволяет оптимизировать мощность преобразователя и увеличить срок его службы, а также снизить тепловую нагрузку на оборудование, установленное внутри распределительного шкафа.

Эта технология имеет еще одно преимущество: при наличии пластины ColdPlate уменьшается монтажная глубина преобразователя и, как правило, можно отказаться от вентиляторов на преобразователе.

Цокольные тормозные сопротивления (SK BR4-...) нельзя установить непосредственно на устройство.

Тип устройства	Типоразмеры	Внешн	ний разме	ер [мм]	Размеры ColdPlate [мм]			Вес ок. [кг]	
im yorponorbu		A/H	В	С	h1	h2	u/k	Толщин а	[]
SK 5xxE-250CP SK 5xxE-750CP	1	182	95	119	91	-	5.5	10	1,3
SK 5xxE-111CP SK 5xxE-221CP	2	222	95	119	111	-	5.5	10	1,6
SK 5xxE-301CP SK 5xxE-401CP	3	237	120	119	75.33	75.33	5.5	10	1,9
SK 5xxE-551- 340CP SK 5xxE-751- 340CP	4	282	120	119	90.33	90.33	5.5	10	2,3



(см. раздел 🕮 7.3 "Условия применения технологии ColdPlate")



2.3 Комплект радиатора

Для устройств ColdPlate предлагается дополнительный радиатор. Он используется в ситуациях, когда предусмотрено внешнее охлаждение, однако отсутствует монтажный переходник с жидкостным охлаждением. В таком случае устанавливается радиатор, который через отверстия в задней стенке распределительного шкафа обеспечивает вывод тепла в воздух рядом со шкафом. Конвекция происходит за пределами шкафа, что позволяет увеличить эффективность технологии ColdPlate.

Тип устройства	Типоразмер ы	Тип Комплект радиатора	Номер по каталогу
SK 5xxE-250CP SK 5xxE-750CP	1	SK TH1-1	275999050
SK 5xxE-111CP SK 5xxE-221CP	2	SK TH1-2	275999060




Комплект поставки

1= Радиатор

2= Уплотнение


3= Теплопроводная паста

4= Цилиндрические винты с внутренними шестигранниками М4х16 (4 шт.)



Размеры

Типы радиаторов	Разме	ры ради [мм]	Вес радиатора ок. [кг]		
радиаторов	Вк	Шк	Гк	OK. [KI]	
SK TH1-1	157	70	100	1,5	
SK TH1-2	200	70	110	1,7	






Монтаж

Перед выполнением работ подготовить в стене распределительного шкафа отверстие с размерами, соответствующими размеру радиатора (учитывать также вес радиатора).

- 1. Нанести теплопроводную пасту на пластину ColdPlate преобразователя SK 5xxE.
- 2. Радиатор прикрепить с помощью 4 прилагаемых винтов к пластине ColdPlate.
- 3. Удалить выступившую теплопроводную пасту.
- 4. Положить прокладку между преобразователем и задней стенкой шкафа (изнутри шкафа).
- 5. Вставить устройство так, чтобы ребра радиатора вышли через отверстие нарушу шкафа
- 6. Преобразователь прикрепить к стенке шкафа, вставив все (6 или 8) винты в отверстия пластины ColdPlate.





0

Информация

Класс защиты ІР54

Если оборудование установлено правильно, место монтажа снаружи распределительного шкафа сохраняет класс защиты IP54.

2.4 Комплект для установки на монтажную шину SK DRK1-...

С помощью комплекта для установки на монтажную шину SK DRK1-.. можно установить преобразователи типоразмеров 1 или 2 на стандартную несущую шину TS35 (EN 50022).

Тип устройства	Типоразмеры	Тип: комплект для установки на монтажную шину	Номер по каталогу
SK 5xxE-250 SK 5xxE-750	1	SK DRK1-1	275999030
SK 5xxE-111 SK 5xxE-221	2	SK DRK1-2	275999040





Комплект поставки

- 1= Переходник на монтажную шину
- **2=** Скоба
- 3= Промежуточная пластина
- 4= Крепежная пластина
- **5=** Винты (2 шт.)



Монтаж

- 1. Крепежную пластину (4) ввести в предусмотренные для нее направляющие на радиаторе (отмечены стрелкой).
- 2. Положить промежуточную пластину (3) на крепежную (4).
- 3. Переходник на монтажную шину (1) и части (3) + (4) соединить вместе с помощью винтов (5).

При выполнении работ следить за тем, чтоб скоба (2) была направлена вверх (сторона источника питания сети преобразователя).

Преобразователь можно защелкнуть непосредственно на монтажной шине. Чтобы высвободить преобразователь из монтажной шины, вытащить скобу (2) на несколько миллиметров.



2.5 Комплект ЭМС

Для обеспечения электромагнитной совместимости кабельной разводки рекомендуется использовать дополнительный комплект ЭМС (приобретается отдельно).




Рис. 2: Комплект ЭМС SK EMC2-x



2 Сборка и установка

Тип устройства	Типораз меры	Комплект ЭМС	Документ	Размер «b»
SK 5xxE-250 SK 5xxE-750-	TP1	SK EMC 2-1		
SK 5xxE-111 SK 5xxE-221-	TP2	№ по каталогу 275999011	<u>TI 275999011</u>	42 мм
SK 5xxE-301 SK 5xxE-401-	TP3	SK EMC 2-2		
SK 5xxE-551-340 SK 5xxE-751- 340-	TP4	№ по каталогу 275999021	TI 275999021	42 мм
SK 5xxE-551-323 SK 5xxE-751- 323- SK 5xxE-112-340 SK 5xxE-152- 340-	Типоразм ер 5	SK EMC 2-3 № по каталогу 275999031	<u>TI 275999031</u>	52 мм
SK 5xxE-112-323- SK 5xxE-182-340 SK 5xxE-222- 340-	Типоразм ер 6	SK EMC 2-4 № по каталогу 275999041	<u>TI 275999041</u>	57 мм
SK 5xxE-152-323 SK 5xxE-182- 323- SK 5xxE-302-340 SK 5xxE-372- 340-	Типоразм ер 7	SK EMC 2-5 № по каталогу 275999051	TI 275999051	57 мм
SK 5xxE-452-340 SK 5xxE-902- 340-	TP 8/9	SK EMC 2-6 № по каталогу 275999061	TI 275999061	100 мм
SK 5xxE-113-340 SK 5xxE-163- 340-	TP 10/11	SK EMC 2-7 № по каталогу 275999071	TI 275999071	82 мм

Табл. 5: Комплект ЭМС SK EMC2-x

1 Информация

Комплект ЭМС не подходит для устройств в исполнении ...-СР (ColdPlate). Экран кабеля заземлить на большой площади на монтажной поверхности.

Комплект ЭМС может также служить для разгрузки от натяжения, например, кабеля шины (соблюдать ограничения на радиус изгиба!).

2.6 Тормозное сопротивление



ОСТОРОЖНО

Опасность ожога

Охладитель и другие металлические части могут нагреваться до температуры выше 70°C.

Прикосновение к этим частям может вызвать ожог на соответствующей части тела (на руке, пальцах и т.д.).

Во избежание ожога перед началом работ выждать время, необходимое для охлаждения горячих деталей, и проверить температуру поверхности с помощью подходящих средств измерения. Кроме того, при проведении монтажных работ не приближаться к соседним частям оборудования либо использовать средства, защищающие от прикосновения.

В процессе динамического торможения (снижения частоты) трехфазного двигателя происходит возврат электроэнергии в преобразователь частоты. Чтобы не допустить отключения преобразователя в результате перенапряжения, можно использовать внешний тормозной резистор. Внутренний тормозной прерыватель (электронное реле) управляет подключением внешнего тормозного резистора к цепи внутреннего промежуточного контура. На тормозном резисторе избыточная электрическая энергия преобразуется в тепло и рассеивается. Которое преобразует избыток энергии в тепло. Порог срабатывания реле составляет ок. 420 В / 775 В (/ 825 В) постоянного тока (напряжение сети: 115 В, 230 В / 400 В (/ 500 В)).



Если мощность преобразователя **не превышает 7,5 кВт** (230 В: не более 4,0 кВт), можно использовать стандартное цокольное сопротивление **(SK BR4-..., IP54)**. Допуск: UL, cUL

Примечание. Цокольные сопротивления нельзя устанавливать непосредственно на устройства типа...-СР (ColdPlate).







SK BR4-... типоразмер 2

Рис. 3: Цокольный тормозной резистор SK BR4-...

Для преобразователей мощностью **более 3 кВт** предлагаются также резисторы на шасси **(SK BR2-..., IP20)**. Резисторы этого типа устанавливаются в распределительном шкафу в непосредственной близости от преобразователя. Допуск: UL, cUL



SK BR2-... типоразмер 3



SK BR2-... типоразмеры 4 и выше

Рис. 4: Тормозной резистор на шасси SK BR2-...

2.6.1 Электрические характеристики тормозных резисторов

Поз.	Тип	Номер по каталогу	R [Ω]	Р [Вт]	Кратковременная мощность* [кВт]				Кабель / клеммы подключения	
		Ra lasioi y	[22]	נטון	1,2 c	7,2 c	30 c	72 c	подключения	
1	SK BR4-240/100	275991110	240	100	2,2	0,8	0,3	0,15	2 × 4 0 × × 2 × × × × × ×	
2	SK BR4-150/100	275991115	150	100	2,2	0,8	0,3	0,15	2 x 1,9 mm ² , AWG 14/19 L = 0,5 m	
3	SK BR4-75/200	275991120	75	200	4,4	1,6	0,6	0,3		
4	SK BR4-35/400	275991140	35	400	8,8	3,2	1,2	0,6	2 x 2,5 mm ² , AWG 14/19 L = 0,5 m	
5	SK BR2-35/400-C	278282045	35	400	12	3,8	1,2	0,6		
6	SK BR2-22/600-C	278282065	22	600	18	5,7	1,9	0,9	Клеммы	
7	SK BR2-12/1500-C	278282015	12	1500	45	14	4,8	2,2	2 x 10 мм ²	
8	SK BR2-9/2200-C	278282122	9	2200	66	20	7,0	3,3		



Поз.	Тип	Номер по	R	P [D-1	Кратковременная мощность* [кВт]			Кабель / клеммы		
		каталогу	[Ω]	[B _T]	1,2 c	7,2 c	30 c	72 c	подключения	
9	SK BR4-400/100	275991210	400	100	2,2	0,8	0,3	0,15	2 x 1,9 mm ² , AWG 14/19	
10	SK BR4-220/200	275991220	220	200	4,4	1,6	0,6	0,3	L = 0,5 м	
11	SK BR4-100/400	275991240	100	400	8,8	3,2	1,2	0,6	2 x 2,5 mm ² , AWG 14/19	
12	SK BR4-60/600	275991260	60	600	13	4,9	1,8	0,9	L = 0,5 м	
13	SK BR2-100/400-C	278282040	100	400	12	3,8	1,2	0,6		
14	SK BR2-60/600-C	278282060	60	600	18	5,7	1,9	0,9		
15	SK BR2-30/1500-C	278282150	30	1500	45	14	4,8	2,2	Клеммы	
16	SK BR2-22/2200-C	278282220	22	2200	66	20	7,0	3,3	2 x 10 мм ²	
17	SK BR2-12/4000-C	278282400	12	4000	120	38	12	6,0		
18	SK BR2-8/6000-C	278282600	8	6000	180	57	19	9,0		
19	SK BR2-6/7500-C	278282750	6	7500	225	71	24	11	Кломи	
20	SK BR2-3/7500-C	278282753	3	7500	225	71	24	11	Клеммы 2 x 25 мм ²	
21	SK BR2-3/17000-C	278282754	3	17000	510	161	54	25	- Z X ZO MIM	
				*) максима	альная п	оодолжи	гельності	ь в течение 120 с	

Таблица 6: Электротехнические характеристики тормозных резисторов SK BR2-... и SK BR4-...

Перечисленные выше тормозные резисторы на шасси (SK BR2-...) стандартно оснащены реле температуры. Цокольные тормозные резисторы (SK BR4-...) предлагаются в двух вариантах с реле температуры, рассчитанными на разную температуру.

Для обработки сигналов с реле температуры подсоединить реле к свободному цифровому входу преобразователя. Этому цифровому входу должна быть назначена функция «Отключение напряжения» или «Быстрый останов».

ВНИМАНИЕ:

Недопустимый нагрев

Если цокольный тормозной резистор установлен под преобразователем, использовать реле температуры, рассчитанное на отключение при 100°С (№ по каталогу 275991200). В противном случае возможно повреждение системы охлаждения устройства (вентилятора)

и нагрев до недопустимых температур.

Реле температуры, биметаллическое											
для SK	№ по каталогу	Класс защиты	Напряж ение	Сила тока	Расчетная температура срабатывани я	Размеры	Кабель / клеммы подключения				
BR4	275991100			2,5 A πρи cosφ=1	180°C ± 5 K	Ширина +10 мм (с	2 x 0,8 mm ² , AWG 18				
BR4	275991200	IP40	250 Bac	1,6 A πρи cosφ=0, 6	100°C ± 5 K	одной стороны)	L = 0,5 M				
BR2	встроено	IP00	250 Bac 125 Bac 30 Bdc	10 A 15 A 5 A	180°C ± 5 K	внутренний	Клеммы 2 x 4 мм ²				


Таблица 7: Характеристики реле температуры в тормозных резисторах



2.6.2 Размеры цокольных тормозных резисторов BW SK BR4

Tur neguerone	езистора Типоразме ры А В С	Δ.	В		Монтажные размеры		
тип резистора		C	D	Ø			
SK BR4-240/100 SK BR4-150/100 SK BR4-400/100	TP 1	230	88	175	220	5,5	
SK BR4- 75/200 SK BR4-220/200	TP 2	270	88	175	260	5,5	
SK BR4-35/400 SK BR4-100/400	TP 3	285	98	239	275	5,5	
SK BR4-60/600	TP 4	330	98	239	320	5,5	
С = Монтажная глубина преобразователя + тормозной резистор все размеры указаны в мм							


Таблица 8: Размеры цокольного тормозного резистора SK BR4-...




Пример: SK 500E типоразмера 2 и BR4-75-... с реле температуры (артикул 275991200)

Рис. 5: Пример установки BR4- на устройстве





температуры (артикул 275991100)




Цокольные резисторы SK BR4 типоразмера 3 и выше имеют отдельные технические паспорта. Их можно загрузить на сайте www.nord.com.

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Тип преобразователя	Тип тормозного резистора	№ по каталогу	Паспорт
SK 5xxE-301-323401-323-	SK BR4-35/400	275991140	TI014 275991140
SK 5xxE-301-340401-340-	SK BR4-100/400	275991240	TI014 275991240
SK 5xxE-551-340751-340-	SK BR4-60/600	275991260	TI014 275991260

2.6.3 Размеры тормозных резисторов на шасси SK BR2

Тип позистопо	Α	В	С	Монта	жные разм	еры	Bec		
Тип резистора	A	В	C	D	E	Ø	Бес		
SK BR2-100/400-C	178	100	252	150	90	4,3	1.6		
SK BR2- 35/400-C	170	100	202	150	90	4,3	1,6		
SK BR2- 60/600-C	385	92	120	330	64	6,5	1,7		
SK BR2- 22/600-C	360	92	120	330	04	0,5	1,7		
SK BR2- 30/1500-C	595	185	120	526	150	6,5	5,1		
SK BR2- 12/1500-C	585	100	120	320	150	0,5	5, 1		
SK BR2- 22/2200-C	485	275	120	426	240	6,5	6.4		
SK BR2- 9/2200-C	465	275	120	420	240	0,5	6,4		
SK BR2- 12/4000-C	585	266	210	526	240	6,5	12,2		
SK BR2- 8/6000-C	395	490	260	370	380	10,5	13,0		
SK BR2- 6/7500-C	595	490	260	570	380	10,5	22,0		
SK BR2- 3/7500-C	595	490	200	570	300	10,5	22,0		
SK BR2- 3/17000-C	795	490	260	770	380	10,5	33,0		
Все размеры указаны в мм									



SK BR2-... для типоразмеров 3 и более (Схематическое представление, исполнение зависит от мощности)

Таблица 9: Размеры тормозных резисторов на шасси SK BR2-...

2.6.4 Совместимость тормозных резисторов с преобразователями частоты

Тормозные резисторы, предназначенные для подключения к преобразователям в соответствии со следующей таблицей, имеют, в среднем, мощность примерно 10% от мощности преобразователя. Таким образом, они подходят для применений с достаточно плоской характеристикой торможения, при которой вырабатывается малая часть энергии торможения.



	Преоб	бразов	атель	Тормозной резистор ¹⁾								
U [B]	Р _{100%} [кВт]	R _{min} [Ω]	SK 5xxE-									
115	0,25	240	250-112-	1 / -								
	0,37	190	370-112-	1 / -								
	0,55	140	550-112-	2 / -								
	0,75	100	750-112-	2 / -								
	1,1	75	111-112-	2 / -								
230	0,25	240	250-323-	1 / -								
	0,37	190	370-323-	1 / -								
	0,55	140	550-323-	2 / -								
	0,75	100	750-323-	2 / -								
	1,1	75	111-323-	3 / -								
	1,5	62	151-323-	3 / -								
	2,2	46	221-323-	3 / -								
	3,0	35	301-323-	4 / 5								
	4,0	26	401-323-	4/5								
	5,5	19	501-323-	6 / -								
	7,5	14	751-323-	6 / -								
	11,0	10	112-323-	7 / -								
	15,0	7	152-323-	8 / -								
	18,5	6	182-323-	8 / -								

Г	Іреобра	зовате	ль	Тормозной резистор ¹⁾
U [B]	Р _{100%} [кВт]	R _{min} [Ω]	SK 5xxE	
400	0,55	390	550-340-	9 / -
	0,75	300	750-340-	9 / -
	1,1	220	111-340-	10 / -
	1,5	180	151-340-	10 / -
	2,2	130	221-340-	10 / -
	3,0	91	301-340-	11 / 13
	4,0	74	401-340-	11 / 13
	5,5	60	501-340-	12 / 14
	7,5	44	751-340-	12 / 14
	11,0	29	112-340-	15 / -
	15,0	23	152-340-	15 / -
	18,5	18	182-340-	16 / -
	22,0	15	222-340-	16 / -
	30,0	9	302-340-	17 / -
	37,0	9	372-340-	17 / -
	45,0	8	452-340-	18 / -
	55,0	8	552-340-	18 / -
	75,0	6	752-340-	19 / -
	90,0	6	902-340-	19 / -
	110	3,2	113-340-	19 / -
	132	3	133-340-	20 / 21
	160	2,6	163-340-	21 / 20

¹⁾ Стандартный тормозной резистор согласно таблице (глава 2.6.1), «Стандартный тип / вариант (если имеется)»

В установках, в которых при работе образуется высокая тормозная мощность (крутая характеристика торможения, длительные процессы торможения, возникающие, например, в подъемных механизмах), следует применять специальные тормозные резисторы. Требуемую тормозную мощность можно обеспечить, используя несколько стандартных тормозных резисторов (см. главу 2.6.5 «Комбинации тормозных резисторов»).

2.6.5 Комбинации тормозных резисторов

Используя комбинацию из двух и более стандартных тормозных резисторов, можно увеличить тормозную мощность по сравнению с одним стандартным тормозным резистором, присоединенным непосредственно к преобразователю.

В этом случае необходимо учитывать следующее.

• Последовательное включение

Значения мощности и омических сопротивлений резисторов складываются. Если результирующее сопротивление слишком велико, в некоторых случаях невозможно отвести энергию, возникающую, например, при кратковременном высоком импульсе торможения. В результате преобразователь может генерировать ошибку Е 5.0.

• Параллельное включение

Мощности и проводимости складываются, общее сопротивление уменьшается. Если результирующее сопротивление слишком мало, на прерывателе тормоза возникает слишком



большой ток. В результате преобразователь может генерировать ошибку Е 3.1. Возможно повреждение устройства.

Ниже перечислены комбинации стандартных тормозных резисторов, которые обеспечивают не менее 80 % тормозной мощности относительно номинальной мощности преобразователя. Учитывая КПД всей приводной установки, эти комбинации подходят практически для любых приводных механизмов. Нужно учитывать, что цокольные тормозные резисторы следует устанавливать вблизи преобразователя.

Если мощность преобразователя > 55 кВт или в установках требуются длительные или кратковременные мощности, следует рассчитать специальный тормозной резистор, так как нормальную работу таких систем нельзя обеспечить, используя комбинацию стандартных резисторов.

	Преоб	разова	атель	Тормозные рез	висторы	F	езульти	ірующее :	значение
U [B]	Р _{100%} [кВт]	R _{min} [Ω]	SK 5xxE-	Соединение ¹⁾	Пример ²⁾	R [Ω]	Р [кВт]	Р _{реак} [кВт] ³⁾	Энергия импульса [кВт в сек.]
115	0,25	240	250-112-	2 – 2	b	300	0,2	0,6	0,8
	0,37	190	370-112-	2-2-2	b	450	0,3	0,4	0,5
	0,55	140	550-112-	3 – 3 – 3	b	225	0,6	0,8	1,0
	0,75	100	750-112-	3-3-3	b	225	0,6	0,8	1,0
	1,1	75	111-112-	5 – 5 – 5	b	105	1,2	1,8	2,2
230	0,25	240	250-323-	2-2	b	300	0,2	0,6	0,8
	0,37	190	370-323-	2-2-2	b	450	0,3	0,4	0,5
	0,55	140	550-323-	3-3-3	b	225	0,6	0,8	1,0
	0,75	100	750-323-	3-3-3	b	225	0,6	0,8	1,0
	1,1	75	111-323-	5 – 5 – 5	b	105	1,2	1,8	2,2
	1,5	62	151-323-	5 – 5 – 5	b	105	1,2	1,8	2,2
	2,2	46	221-323-	6 – 6 – 6	b	66	1,8	2,9	3,5
	3,0	35	301-323-	(14 // 14) – (14 // 14)	а	60	2,4	3,2	3,8
	4,0	26	401-323-	(15 // 15) – (15 // 15)	а	30	6,0	6,4	6,0
	5,5	19	501-323-	(6 // 6) – (16 // 16)	а	22	5,6	8,8	7,5
	7,5	14	751-323-	17 – 17	b	24	8,0	8,0	7,5
	11,0	10	112-323-	18 – 18	b	16	12	12	14
	15,0	7	152-323-	19 – 19	b	12	15	16	19
	18,5	6	182-323-	20 – 20	b	6	15	32	28



	Преоб	разова	атель	Тормозные рез	висторы	F	езульти	ірующее :	значение
U [B]	Р _{100%} [кВт]	R _{min} [Ω]	SK 5xxE-	Соединение ¹⁾	Пример ²⁾	R [Ω]	Р [кВт]	Р _{реак} [кВт] ³⁾	Энергия импульса [кВт в сек.]
400	0,55	390	550-340-	10 – 10 – 10	b	660	0,6	0,9	1,0
	0,75	300	750-340-	10 – 10 – 10	b	660	0,6	0,9	1,0
	1,1	220	111-340-	13 – 13 – 13	b	300	1,2	2,1	2,5
	1,5	180	151-340-	13 – 13 – 13	b	300	1,2	2,1	2,5
	2,2	130	221-340-	14 – 14 – 14	b	180	1,8	3,5	3,0
	3,0	91	301-340-	14 – 14 – 14 – 14	b	240	2,4	2,6	3,2
	4,0	74	401-340-	15 – 15 – 15	b	90	4,5	7,1	6,0
	5,5	60	501-340-	15 – 15 – 15	b	90	4,5	7,1	8,5
	7,5	44	751-340-	16 – 16 – 16	b	66	6,6	9,7	9,0
	11,0	29	112-340-	17 – 17 – 17	b	36	12	17	20
	15,0	23	152-340-	17 – 17 – 17	b	36	12	17	20
	18,5	18	182-340-	18 – 18 – 18	b	24	18	26	28
	22,0	15	222-340-	18 – 18 – 18	b	24	18	26	28
	30,0	9	302-340-	20 - 20 - 20 - 20	b	12	30	53	52
	37,0	9	372-340-	20 - 20 - 20 - 20	b	12	30	53	52
	45,0	8	452-340-	20 – 21 – 21	b	9	41	71	78
	55,0	8	552-340-	21 – 21 – 21	b	9	51	71	78

¹⁾ Тип соединения стандартных тормозных резисторов указан в таблице (глава 2.6.1), При этом: «//» = параллельное соединение, «-» = последовательное соединение

2)

Таблица 10: Комбинации стандартных тормозных резисторов




Рис. 6: Стандартные схемы подключения тормозных резисторов

2.6.6 Контроль тормозного резистора

Чтобы исключить перегрузку тормозного резистора во время эксплуатации, следует использовать средства контроля. Самый надежный способ — контроль температуры, осуществляемый с помощью реле температуры, установленного непосредственно на тормозной резистор.

2.6.6.1 Контроль с помощью реле температуры

Тормозные резисторы типа SK BR2-... стандартно оснащаются подходящим температурным реле. Резисторы SK BR4-... не имеют реле температуры, однако его можно заказать дополнительно(см. главу 2.6.1 «Электрические характеристики тормозных резисторов»). Если

Пример соединения приводится на рисунке ниже

³⁾ Максимально возможная пиковая тормозная мощность в указанной комбинации

⁴⁾ Максимально возможная энергия импульса при 1 % ПВ (1,2 с один раз в течение 120 с) с учетом абсолютных предельных характеристик преобразователя



под преобразователем установлен цокольный тормозной резистор (SK BR4-...), нужно использовать реле температуры с пониженным порогом чувствительности (100°C).


Обработка сигналов температурного реле, как правило, выполняется внешней системой управления.

Однако, сигналы температурного реле могут обрабатываться и преобразователем. Для этого реле нужно подключить к преобразователю через свободный цифровой вход. На этом цифровом входе должна быть установлена функция {10} «Блокировка напряжения».

Пример, SK 520E

- Подсоединить температурное реле к цифровому входу 4 (клеммы 42 / 24)
- В параметре Р423 задать функцию {10} «Блокировка напряжения»

Если на тормозном резисторе возникает температура выше допустимой, реле открывается. Выход преобразователя блокируется. Двигатель движется по инерции.



2.6.6.2 Программный контроль по измерению силы тока

Помимо температурного реле для контроля нагрузки резистора можно применять другие, непрямые (программные) способы, основанные на математических вычисления и измерениях.

Чтобы активировать функцию программного контроля, в параметре (Р556) выбрать функцию «Тормозной резистор» и в (Р557) — «Мощность тормозного резистора». Текущий результат вычисления нагрузки можно проверить в параметре (Р737) «Нагрузка тормозного сопротивления». При перегрузке тормозного резистора преобразователь выключается в сообщением об ошибке Е3.1 «Сверхток прерывателя I²t».

ВНИМАНИЕ

Перегрузка тормозного резистора

В программных средствах контроля измерения и вычисления выполняются на основании стандартизованных параметров окружающий среды. После выключении устройства рассчитанные величины сбрасываются, и сведения о перегрузке тормозного резистора теряются.

То есть, информация о перегрузке будет утеряна, что при высоких температурах может привести к повреждению тормозного резистора и близлежащего оборудования.

Поэтому температурное реле более надежно, чем непрямые средства контроля.

2.7 Дроссели

Преобразователи являются источником помех (высшие гармоники, слишком высокие импульсы, электромагнитные помехи) не только со стороны сети, но и со стороны двигателя, которые могут вызывать неполадки в работе установки и преобразователя. Дроссели, установленные на входе и в промежуточной цепи, преимущественно служат для защиты от помех сети; выходные дроссели призваны снизить воздействие со стороны двигателя.

2.7.1 Сетевой дроссель

Для защиты со стороны сети используется два типа дросселя. Входные дроссели устанавливаются непосредственно перед преобразователем, дроссели промежуточной цепи встроены в контур постоянного тока преобразователя. Функции обоих типов очень схожи.

Входной дроссель, как и дроссель промежуточной цепи, снижает воздействие зарядных токов последействия, источником которых является сеть, и сглаживает высшие гармоники.



Дроссели выполняют несколько функций:

- 1. Сглаживают высшие гармоники сетевого напряжения
- 2. Уменьшают значение силы тока на входе и таким образом повышают эффективность
- 3. Увеличивают срок службы конденсаторов в промежуточном контуре

Использование дросселя рекомендуется, например, в случае, если мощность преобразователя превышает 20% от мощности трансформаторной развязки. Дроссели также нужно использовать при наличии резких всплесков сетевого напряжения, а также при наличии емкостной компенсации. Дроссели устраняют также искажения симметрии сетевого напряжения.

В преобразователях с мощностью более 45 кВт (типоразмер 8) рекомендуется всегда использовать дроссель промежуточной цепи.

Если в питающей сети возникают сильные колебания напряжения, вызванные, например, частыми включениями и выключениями параллельно подсоединенной большой нагрузки, питанием через токовую шину или высокими гармониками в другом оборудовании, также рекомендуется использовать дроссели.

2.7.1.1 Дроссель промежуточной цепи SK DCL-

Дроссель промежуточной цепи устанавливается в непосредственной близости от преобразователя и подсоединяется прямо к промежуточной цепи постоянного тока устройства. Все дроссели имеют класс защиты IP00, поэтому они должны устанавливаться в электрическом шкафу.


Тип преобразователя	Тип фильтра	№ по каталогу	Паспорт
SK 5xxE-452-340-A552-340-A	SK DCL-950/120-C	276997120	<u>TI 276997120</u>
SK 5xxE-752-340-A902-340-A	SK DCL-950/200-C	276997200	TI 276997200
SK 5xxE-113-340-A	SK DCL-950/260-C	276997260	<u>TI 276997260</u>
SK 5xxE-133-340-A	SK DCL-950/320-C	276997320	<u>TI 276997320</u>
SK 5xxE-163-340-A	SK DCL-950/380-C	276997380	<u>TI 276997380</u>

Таблица 11: Дроссель промежуточной цепи SK DCL-...

2.7.1.2 Входной дроссель SK CI1

Дроссели типа SK CI1- предназначены для подключения к напряжению от 230 В или 480 В при 50 / 60 Гц.

Все дроссели имеют класс защиты IP00. Они должны устанавливаться в электрическом шкафу.



SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Tun	Входной дроссель 1 х 220 - 240 В						Вариант крепления			тие	
Тип преобразовате ля SK 500E	Тип	Ток длитель ной нагрузки [A]	вность	L1	B1	т	L2	B2	Монтаж	Подключение	Bec
0,25 0,75 кВт	SK CI1-230/8-C № по каталогу: 278999030	8	2 x 1,0	78	65	89	56	40	M4	4	1,1
1,1 2,2 кВт	SK CI1-230/20-C № по каталогу: 278999040	20	2 x 0,4	96	90	106	84	65	M6	10	2,2
все размеры указаны в мм [м										[MM ²]	[кг]

Таблица 12: Характеристики входного дросселя SK CI1-..., 1~ 240 В

	Входной дроссе	ль 3 х 200	- 240 B					бенно еплені	тие		
Тип преобразовате ля SK 500E	Тип	Ток длитель ной нагрузки [A]	вность	L1	B1	Т	L2	В2	Монтаж	Подключение	Вес
0,25 0,75 кВт	SK CI1-480/6-C № по каталогу: 276993006	6	3 x 4,88	96	60	117	71	45	M4	4	0.6
1,1 1,5 кВт	SK CI1-480/11-C № по каталогу: 276993011	11	3 x 2,93	120	85	140	105	70	M4	4	2,1
2,2 3,0 кВт	SK CI1-480/20-C № по каталогу: 276993020	20	3 x 1,47	155	110	177	135	95	M5	10	5,7
4,0 7,5 кВт	SK CI1-480/40-C № по каталогу: 276993040	40	3 x 0,73	155	115	172	135	95	M5	10	7,5
11 15 кВт	SK CI1-480/70-C № по каталогу: 276993070	70	3 x 0,47	185	122	220	170	77	M6	35	10,1
18,5 кВт	SK CI1-480/100-C № по каталогу: 276993100	100	3 x 0,29	240	148	263	180	122	M6	35	18,4
							указаны	в мм		[MM ²]	[кг]

Таблица 13: Характеристики входного дросселя SK CI1-..., 3~ 240 В



	Входной дроссе	пь 3 х 380	- 480 B				Вариант крепления			ние	
Тип преобразовате ля SK 500E	Тип	Ток длитель ной нагрузки [A]	Индукти вность [мГ]	L1	B1	Т	L2	B2	Монтаж	Подключение	Bec
0,55 2,2 кВт	SK CI1-480/6-C № по каталогу: 276993006	6	3 x 4,88	96	60	117	71	45	M4	4	0,6
3,0 4,0 кВт	SK CI1-480/11-C № по каталогу: 276993011	11	3 x 2,93	120	85	140	105	70	M4	4	2,1
5,5 7,5 кВт	SK CI1-480/20-C № по каталогу: 276993020	20	3 x 1,47	155	110	177	135	95	M5	10	5,7
11 15 кВт	SK CI1-480/40-C № по каталогу: 276993040	40	3 x 0,73	155	115	172	135	95	M5	10	7,5
18,5 30 кВт	SK CI1-480/70-C № по каталогу: 276993070	70	3 x 0,47	185	122	220	170	77	M6	35	10,1
37 45 кВт	SK CI1-480/100-C № по каталогу: 276993100	100	3 x 0,29	240	148	263	180	122	M6	35	18,4
55 75 кВт	SK CI1-480/160-C № по каталогу: 276993160	160	3 x 0,18	352	140	268	240	105	M8	M8*	27,0
90 кВт	SK CI1-480/280-C № по каталогу: 276993280	280	3 x 0,10	352	169	268	240	133	M10	M16*	40,5
110 132 кВт	SK CI1-480/350-C № по каталогу: 276993350	350	3 x 0,08	352	169	268	328	118	M10	M16*	41,5
			все р	размеры	указаны	В ММ		[MM ²]	[кг]		

^{*} Штифты для медной шины, РЕ: М8


Таблица 14: Характеристики входного дросселя SK CI1-..., 3~ 480 B

2.7.2 Выходной дроссель SK CO1

Чтобы снизить помехи, вызванные электромагнитным излучением кабеля двигателя, а также компенсировать емкость длинного кабеля на выходе преобразователя можно установить выходной дроссель (дроссель двигателя).

При установке проверить, что в преобразователе пульсовой частоте присвоено значение 3-6 кГц (P504 = 3-6).

Дроссель рассчитан на максимальное напряжение подключения 480 В при частоте 0 - 100 Гц.



Если длина кабеля превышает 100 м (экранированный) / 30 м (неэкранированный), нужно использовать выходной дроссель. Они должны устанавливаться в электрическом шкафу.

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Тип	Выход	ной дроссель	3 x200 – 240 B					вариан еплені		ение	
преобразовател я SK 5xxE	Тип	Ток длительной нагрузки [A]	Индуктивность [мГ]	L1	B1	Т	L2	B2	Монтаж	Подключение	рес
0,250,75 кВт	SK CO1- 460/4- С №. по каталогу: 276996004	4	3 x 3,5	120	104	140	84	75	M6	4	2.8
1,1 1,5 кВт	SK CO1- 460/9- С №. по каталогу: 276996009	9	3 x 2,5	155	110	160	130	71,5	M6	4	5,0
2,2 4,0 кВт	SK CO1- 460/17 -С №. по каталогу: 276996017	17	3 x 1,2	185	102	201	170	57,5	M6	10	8,0
5,5 7,5 кВт	SK CO1- 460/33 -С №. по каталогу: 276996033	33	3 x 0,6	185	122	201	170	77,5	M6	10	10,0
11 15 кВт	SK CO1- 480/60 -С №. по каталогу: 276992060	60	3 x 0,33	185	112	210	170	67	M8	16	13,8
18,5 кВт	SK CO1- 460/90 -C № по каталогу: 276996090	90	3 x 0,22	352	144	325 э размерь	224	94	M10	35	21,0

Таблица 15: Характеристики выходного дросселя SK CO1-..., 3~ 240 В



	Выходной дроссе	пь 3 х 38	0 – 480 B				Вариант крепления			ние	
Тип преобразовате ля SK 5xxE	Тип	Ток длител ьной нагрузк и [А]	Индуктив ность [мГ]	L1	B1	Т	L2	B2	Монтаж	Подключение	Bec
0,55 1,5 кВт	SK CO1-460/4-C №. по каталогу: 276996004	4	3 x 3,5	120	104	140	84	75	M6	4	2,8
2.2 4,0 кВт	SK CO1-460/9-C №. по каталогу: 276996009	9	3 x 2,5	155	110	160	130	71,5	M6	4	5,0
5,5 7,5 кВт	SK CO1-460/17-C №. по каталогу: 276996017	17	3 x 1,2	185	102	201	170	57,5	M6	10	8,0
11 15 кВт	SK CO1-460/33-C №. по каталогу: 276996033	33	3 x 0,6	185	122	201	170	77,5	M6	10	10,0
18,5 30 кВт	SK CO1-480/60-C №. по каталогу: 276992060	60	3 x 0,33	185	112	210	170	67	M8	16	13,8
37 45 кВт	SK CO1-460/90-C №. по каталогу: 276996090	90	3 x 0,22	352	144	325	224	94	M10	35	21,0
55 75 кВт	SK CO1-460/170-C № по каталогу: 276996170	170	3 x 0,13	412	200	320	264	125	M10	M12*	47,0
90 110 кВт	SK CO1-460/240-C № по каталогу: 276996240	240	3 x 0,07	412	225	320	388	145	M10	M12*	63,5
132 160 кВт	SK CO1-460/330-C № по каталогу: 276996330	330	3 x 0,03	352	188	268	328	129	M10	M16*	52,5
			все р	размеры	указаны	в мм		[MM ²]	[кг]		

^{*} Штифты для медной шины, РЕ: М8

Таблица 16: Характеристики выходного дросселя SK CO1-..., 3~ 480 В



2.8 Сетевой фильтр

Для обеспечения более высокого класса помехоустойчивости (класс В по EN 55011) допускается подключение преобразователя к источнику питания через внешний сетевой фильтр.

2.8.1 Сетевой фильтр SK NHD (до типоразмера IV)

Сетевой фильтр SK NHD представляет собой <u>цокольный комбинированный фильтр со</u> <u>встроенным сетевым дросселем</u>. Сетевой фильтр предназначен только для трехфазной сети.

Благодаря компактной конструкции, сетевой фильтр можно использовать для улучшения помехоустойчивости даже в условиях ограниченного пространства, установив под преобразователем.

Подробное описание сетевого фильтра приводится в его техническом паспорте. Технический паспорт можно загрузить на сайте www.nord.com.

Тип преобразователя	Тип фильтра	№ по каталогу	Паспорт
SK 5xxE-250-323-A750-323-A	SK NHD-480/6-F	278273006	<u>TI 278273006</u>
SK 5xxE-111-323-A221-323-A	SK NHD-480/10-F	278273010	<u>TI 278273010</u>
SK 5xxE-301-323-A401-323-A	SK NHD-480/16-F	278273016	<u>TI 278273016</u>
SK 5xxE-550-340-A750-340-A	SK NHD-480/3-F	278273003	<u>TI 278273003</u>
SK 5xxE-111-340-A221-340-A	SK NHD-480/6-F	278273006	<u>TI 278273006</u>
SK 5xxE-301-340-A401-340-A	SK NHD-480/10-F	278273010	<u>TI 278273010</u>
SK 5xxE-551-340-A751-340-A	SK NHD-480/16-F	278273016	<u>TI 278273016</u>

Таблица 17: Сетевые фильтры NHD-...

2.8.2 Сетевой фильтр SK LF2 (типоразмеры V - VII)

Сетевые фильтры типа SK LF2 представляют собой <u>цокольные сетевые фильтры</u> специальных размеров, соответствующих размерам преобразователей указанных типоразмеров, что позволяет экономить место при монтаже. Технический паспорт можно загрузить на сайте www.nord.com.

Тип преобразователя	Тип фильтра	№ по каталогу	Паспорт
SK 5xxE-551-323-A751-323-A	SK LF2-480/45-F	278273045	<u>TI 278273045</u>
SK 5xxE-112-323-A	SK LF2-480/66-F	278273066	<u>TI 278273066</u>
SK 5xxE-152-323-A182-323-A	SK LF2-480/105-F	278273105	<u>TI 278273105</u>
SK 5xxE-112-340-A152-340-A	SK LF2-480/45-F	278273045	<u>TI 278273045</u>
SK 5xxE-182-340-A222-340-A	SK LF2-480/66-F	278273066	<u>TI 278273066</u>
SK 5xxE-302-340-A372-340-A	SK LF2-480/105-F	278273105	<u>TI 278273105</u>

Таблица 18: Сетевые фильтры LF2-...



2.8.3 Сетевые фильтры SK HLD

Сетевые фильтры на шасси обеспечивают класс помехоустойчивости **В** (категория C1), если длина кабеля не превышает 25 м.

При подсоединении сетевого фильтра соблюдать указания регламентов, принятых в отношении электромонтажа (глава 2.9.1) и электромагнитной совместимости (глава 8.3)EMV</dg_ref_source_inline>. В частности, проверить, что в параметре (Р504) задано стандартное значение пульсовой частоты. Сетевой фильтр должен располагаться как можно ближе к преобразователю (сбоку).

BB, NEZ/LINE

Подсоединение осуществляется с помощью винтовых зажимов на верхней (сеть) и нижней (преобразователь) части фильтра.

	Тип фильтра				Вариант к	репления	Поперечно
Тип преобразователя	[-B/A]	L1	B1	Т	L2	B2	е сечение кабеля
SK 5xxE-250-323-A SK 5xxE-111-323-A	SK HLD 110-500/8	190	45	75	180	20	4
SK 5xxE-151-323-A SK 5xxE-221-323-A	SK HLD 110-500/16	250	45	75	240	20	4
SK 5xxE-301-323-A SK 5xxE-551-323-A	SK HLD 110-500/30	270	55	95	255	30	10
SK 5xxE-751-323-A	SK HLD 110-500/42	310	55	95	295	30	10
SK 5xxE-112-323-A	SK HLD 110-500/75	270	85	135	255	60	35
SK 5xxE-152-323-A SK 5xxE-182-323-A	SK HLD 110-500/100	270	95	150	255	65	50
SK 5xxE-550-340-A SK 5xxE-221-340-A	SK HLD 110-500/8	190	45	75	180	20	4
SK 5xxE-301-340-A SK 5xxE-551-340-A	SK HLD 110-500/16	250	45	75	240	20	4
SK 5xxE-751-340-A	SK HLD 110-500/30	270	55	95	255	30	10
SK 5xxE-112-340-A	SK HLD 110-500/42	310	55	95	295	30	10
SK 5xxE-152-340-A SK 5xxE-182-340-A	SK HLD 110-500/55	250	85	95	235	60	16
SK 5xxE-222-340-A	SK HLD 110-500/75	270	85	135	255	60	35
SK 5xxE-302-340-A	SK HLD 110-500/100	270	95	150	255	65	50
SK 5xxE-372-340-A SK 5xxE-452-340-A	SK HLD 110-500/130	270	95	150	255	65	50
SK 5xxE-552-340-A	SK HLD 110-500/180	380	130	181	365	102	95
SK 5xxE-752-340-A SK 5xxE-902-340-A	SK HLD 110-500/250	450	155	220	435	125	150
SK 5xxE-113-340-A SK 5xxE-163-340-A	Выпуск ожидается						
				E	все размеры у	казаны в мм	MM ²

Таблица 19: Сетевые фильтры HLD-...

Применение в соответствии с требованиями

Для использования преобразователя в соответствии с требованиями стандартов UL можно выбрать сетевой фильтр, отвечающий параметрам FLA в отношении преобразователя.

Пример: SK 5xxE-302-340-A → Входной ток rms: 84 A / FLA: 64,1A → HLD 110-500/75



2.9 Подключение к электросети



ОПАСНО

Опасность, обусловленная электрическим током

УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ.

Для обеспечения безопасной работы устройств требуется, чтобы их установку и ввод в эксплуатацию выполняли квалифицированные специалисты в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.

В частности, необходимо соблюдать общие и национальные требования норм по установке и технике безопасности при работе с высоковольтными системами (к примеру, VDE), а также правила, относящиеся к правильному использованию инструментов и средств персональной защиты.

На контактах подключения источника питания и двигателя может сохраняться опасное напряжение, даже если преобразователь частоты выключен. При работе с этими контактами всегда использовать отвертки с изоляцией.

Перед выполнением работ по подключению или настройке убедиться, что напряжение в источнике входного напряжения отсутствует.

Убедиться, что преобразователь и двигатель подходят для работы с напряжением источника питания.

A

Информация


Датчик температуры и позистор (TF)

Кабель позистора, как и другие сигнальные провода, прокладывать, изолировав от кабелей двигателя. В противном случае помехи, возникающие между обмоткой двигателя и кабелем, могут привести к неполадкам преобразователя.


Контакты подключения источника питания и управляющей цепи в устройствах разных типоразмеров расположены по-разному. Некоторые контакты отсутствуют в устройствах определенных конфигураций.



2 Сборка и установка







2.9.1 Указания по электромонтажу

Устройства предназначены для эксплуатации в промышленной среде, в которой сильные электромагнитные помехи могут влиять на его работу. Как правило, правильная прокладка кабеля позволяет обеспечить надлежащую и безопасную работу устройства. Для соблюдения ограничений, установленных директивами по ЭМС, необходимо выполнить следующее.

- 1. Убедиться, что все устройства, установленные в электрическом шкафу и на производстве, подключены к общей точке заземления и хорошо заземлены. Для подключения использовать короткий провод с большим сечением Все управляющие устройства (например, контроллеры) приводного оборудования также должны быть подключены к той же точке заземления, что и преобразователь частоты. Для подключения использовать короткий провод с большим сечением. Лучше всего использовать плоские провода (например, металлические скобы), так как они обладают меньшим полным сопротивлением при высокой частоте тока.
- 2. Проводник защитного заземления двигателя, управляемого устройством, по возможности подсоединить прямо к разъему заземления регулятора. Главная заземляющая шина и защитные проводники, подключенные к этой шине, как правило, обеспечивают безопасную и безотказную работу устройств.
- 3. Для подключения управляющей цепи по возможности использовать экранированный кабель. Экранирующий слой аккуратно обрезать на концах кабеля. Не применять кабель с жилами, на которых имеются обширные неэкранированные участки.
 - Экран кабеля аналоговых задающих устройств заземлить только с одной стороны на устройстве.
- 4. Кабели цепи управления прокладывать как можно дальше от силовых кабелей, в отдельных кабельных каналах. В местах пересечения по возможности прокладывать провода под углом 90°.
- 5. В распределительных шкафах предусмотреть экран для контакторов (например, используя резистивно-емкостную цепь в случае контакторов переменного тока или гасящий диод в



случае контакторов постоянного тока), установить средства подавления помех на катушки контакторов. Варисторы, защищающие от перенапряжения, также могут быть эффективны. Такую защиту от помех следует предусмотреть в случаях, когда контакторы управляются через реле преобразователя частоты.

6. Для подключения нагрузки (двигателя) использовать экранированный или армированный кабель. Экран (армирование) кабеля необходимо заземлить с двух сторон. По возможности заземление должно проходить по хорошо проводящей монтажной панели распределительного шкафа или по поверхности экранирующего уголка из электромагнитного набора.

Кроме того, обязательно соблюдать указания стандартов ЭМС по прокладке кабеля. При необходимости можно заказать дополнительный выходной дроссель.

При установке преобразователя частоты ни в коем случае не нарушать требования техники безопасности!

ВНИМАНИЕ

Неполадки и повреждения

Прокладывать силовые кабели, кабели цепи управления и кабели для подключения двигателя, изолируя их друг от друга. Запрещается прокладывать их в общем кабельном канале (монтажной трубе), так как эти кабели являются источником помех.

Запрещается использовать на кабелях, подключенных к регулятору двигателя, тестовое оборудование для высоковольтной изоляции. Несоблюдение этих требований может привести к повреждению электронных частей приводного оборудования.

2.9.2 Настройка устройства для подключения по схеме IT

Новое устройство имеет конфигурацию, позволяющую подключать устройство по схеме TN или TT. Чтобы подключить устройство по схеме IT, необходимо произвести несложную настройку, которая, однако, приводит к ухудшению электромагнитной совместимости.

Преобразователи типоразмера 1-7 настраиваются посредством перемычек. Перемычки на новом устройстве находятся в «стандартном положении». Такая конфигурация обеспечивает эффективную работу сетевого фильтра и позволяет уменьшить ток утечки. Устройства типоразмеров 8 и больше оснащены DIP-переключателями. Настройка для подключения по схеме TN-/TT или IT в этом случае производится посредством DIP-переключателей (см. главу 8.3 и 8.3.3EMV - Grenzwertklassen

Преобразователь частоты	Перемычка А ¹⁾	Перемычка В	Примечание	Ток утечки
Типоразмер 1 - 4	Положение 1	Положение 1	Эксплуатация в сети IT	отсутствует
Типоразмер 1 - 4	Положение 3	Положение 2	Высокая эффективность сетевого фильтра	< 30 мА
Типоразмер 1 - 4	Положение 3	Положение 3 ²⁾	Ограниченное действие	<< 30 мА
			сетевого фильтра ²⁾	> 3,5 mA
Типоразмер 5 - 7	Положение 0	Положение 1	Эксплуатация в сети IT	отсутствует
Типоразмер 5 - 7	Положение 4	Положение 2	Высокая эффективность сетевого фильтра	< 6 мА
	DIP-переключатель «EMC-Filter»			
TP 8 – 11	ВЫ	КЛ.	Эксплуатация в сети IT	< 30 мА
TP 8 – 11	вкл.		Высокая эффективность сетевого фильтра	< 10 mA

¹⁾ Перемычка А только в устройствах типа SK 5xxE-...-А

Табл. 20: Регулировка встроенного фильтра

²⁾ Только в устройствах типа SK 5xxE-...-A, в устройствах типа SK 5xxE-...-O это положение перемычки соответствует положению 1



ВНИМАНИЕ

Работа в сети IT

Для использования преобразователя частоты в **сети IT** необходимо настроить встроенный сетевой фильтр.

Рекомендуется использовать преобразователь в сети IT, если к нему подключено тормозное сопротивление. Если в сети IT возникает ошибка замыкания на землю, выполнение вышеуказанных требований позволит избежать чрезмерной нагрузки на конденсатор и промежуточную цепь и таким образом повреждения устройства.

При использовании устройства контроля за состоянием изоляции следить за сопротивлением изоляции преобразователя частоты.

Регулировка преобразователей с типоразмерами 1 – 7

ВНИМАНИЕ

Положение перемычек

После завершения регулировки не разрешается менять положение перемычек, так как это может привести к повреждению преобразователя частоты.

Перемычка A «Вход сети» (только в устройствах типа SK 5ххЕ-...-А)

TP 1 – 4



Работа в сети IT = положение 1 (уменьшение тока утечки)



стандартное положение = положение 3

Верхняя часть устройства



TP 5 - 7



Работа в сети IT = положение 0 (уменьшение тока утечки)



стандартное положение = положение 4

Верхняя часть устройства



Перемычка В – подключение двигателя



TP 1 – 4



Работа в сети IT = положение 1 (уменьшение тока утечки)



стандартное положение = положение 2



уменьшение тока утечки = положение 3 (Заданная в (Р504) частота импульсов оказывает незначительное влияние на ток утечки) (в устройствах типа **SK 5xxE-...-О** соответствует положению 1)

Нижняя часть устройства



TP 5 – 7



Работа в сети IT = положение 1 (уменьшение тока утечки)



стандартное положение = положение 2


Нижняя часть устройства



Настройка преобразователей с типоразмером 8 и более

Регулировка для подключения по схеме IT производится посредством DIP-переключателя EMC – Filter (1). По умолчанию этот переключатель находится в положении ON.

Для эксплуатации устройства в сетях IT необходимо перевести переключатель в положение OFF. В этой конфигурации уменьшение тока утечки производится за счет ухудшения электромагнитной совместимости.





2.9.3 Прямое подключение постоянного тока

ВНИМАНИЕ

Перегрузка промежуточного контура

Обязательно соблюдать перечисленные ниже условия по подключению источника постоянного тока и промежуточного контура преобразователя.

Неправильное подключение может привести к отключениям по нагрузке, снизить срок службы промежуточного контура и даже вызвать его полное разрушение.

В приводной технике прямое подключение используется, когда приводы установки работают параллельно и в двигательном, и в генераторном режиме. Таким образом, энергия от привода, работающего в генераторном режиме, возвращается в привод, работающий в моторном режиме. В результате снижается потребление энергии и более эффективно используются тормозные сопротивления. Эффективность использования энергии можно увеличить, используя устройство регенеративной обратной связи и/или питатель. В общем случае необходимо, чтобы при прямом подключении к источнику постоянного тока по возможности все подключенные устройства имели одинаковую мощность. Кроме того, разрешается подсоединять только готовые к эксплуатации устройства (заряженный промежуточный контур).

Подключение

Типоразмер 1 7	+B, - DC
типоразмер выше 8	+DC, - DC

ВНИМАНИЕ

Прямое подключение к постоянному току однофазных устройств

Прямое подключение к постоянному току в однофазных устройствах должно производиться через один и тот же внешний кабель. В противном случае возможно разрушение преобразователя.

Устройства 115 В (SK 5хх-ххх-112-О) нельзя подключить к источнику постоянного тока напрямую.






Рис. 7: Схема прямого подключения постоянного тока

- 1 Промежуточные контуры отдельных преобразователем должны быть защищены подходящими предохранителями.
- 2 Преобразователь получает питание только через промежуточный контур, гальваническое отключение производится через мощный контактор, который должен быть установлен в системе питания устройства.
- 3 **ВНИМАНИЕ!** Убедиться, что подключение устанавливается только после сигнала о готовности. В противном случае существует опасность, что нагрузка на все преобразователи будет поступать через одно устройство.
- 4 Убедиться, что подключение разрывается, как только одно из устройств выходит из состояния готовности.
- 5 Чтобы обеспечить высокую степень доступности устройств, установить хотя бы одно тормозное сопротивление. При наличии устройств разных типоразмеров, тормозное сопротивление устанавливается на преобразователь большей мощности.
- 6 Если к постоянному току подсоединяются устройства одинаковой мощности (идентичного типа) и полное сопротивление сети одинаково для всех устройств (длина кабеля до шины сети у всех одинакова), допускается использование преобразователей без сетевого дросселя. В остальных случаях на каждой линии, соединяющей преобразователь с сетью, нужно предусмотреть сетевой дроссель.






Рис. 8: Схема прямого подключения постоянного тока с использованием питателя и устройства регенеративной обратной связи

При использовании источника питания постоянного тока:

- 1 для подключения устройств к шине постоянного тока использовать кабель минимальной длины. Для подключения и защиты устройств в контуре постоянного тока использовать изоляцию и кабель максимального поперечного сечения.
- 2 Промежуточный контур в каждом преобразователе должен быть защищен подходящими предохранителями.
- 3 Преобразователь получает питание только через промежуточный контур, гальваническое отключение производится через мощный контактор, который должен быть установлен в системе питания устройства.
- 4 Разрешается использовать источник постоянного тока в устройствах типоразмера 8 и больше только при наличии внешнего зарядного оборудования.
- 5 Задать **P538** = 4 «Источник постоянного тока».



2.9.4 Подключение блока питания

Информация, приводимая ниже, относится к любым подключениям преобразователя частоты, в том числе:

- подключение силового кабеля (L1, L2/N, L3, PE)
- подключение кабеля двигателя (U, V, W, PE)
- подключение тормозного резистора (В+, В-)
- подключение к промежуточному контуру (-DC, (+DC))
- подключение к дросселю промежуточного контура (-DC, CP, PE)

Прежде чем подключить устройство, выполнить следующее:

- 1. Убедиться, что напряжение источника питания соответствует характеристикам оборудования.
- 2. Убедиться, что между источником напряжения и преобразователем частоты установлены устройства защитного отключения установленного номинала.
- 3. Подключить сетевое напряжение к контактам L1-L2/N-L3-PE (в зависимости от устройства).
- 4. Использовать для подсоединения двигателя четырехжильный кабель. Этот кабель подключить к контактам PE-U-V-W двигателя.
- 5. Если для подсоединения двигателя используется экранированный кабель (рекомендуется), экран проложить по хорошо проводящей монтажной панели распределительного шкафа, а также по возможности по поверхности металлического экранирующего уголка из электромагнитного набора.
- 6. Для устройств типоразмера 8 и выше использовать прилагаемые гильзовые наконечники. После обжатия изолировать их с помощью усадочного шланга.

Пиформация

Как правило, для эффективного подавления электромагнитных помех используются экранированные кабели.

Кабельные гильзы позволяют уменьшить максимальное сечение проводника в месте подключения.

Для подключения источника питания потребуется следующие инструменты:

Преобразователь частоты	Инструмент	Тип
Типоразмер 1 - 4	Отвертка	SL / PZ1; SL / PH1
Типоразмер 5 - 7	Отвертка	SL / PZ2; SL / PH2
Типоразмер 8 - 11	Торцевой ключ	SW 13

Табл. 21: Инструменты

Данные подключения:

Преобразователь частоты	Ø кабеля [мм²]		AWG	Момент затяжки	
Типоразмер	жесткий	гибкий		[Нм]	[фунт силы/дюйм]
1 4	0,2 6	0,2 4	24-10	0,5 0,6	4,42 5,31
5	0,5 16	0,5 10	20-6	1,2 1,5	10,62 13,27
6	0,5 35	0,5 25	20-2	2,5 4,5	22,12 39,82

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Преобразователь частоты	Ø кабеля [мм²]		AWG	Момент затяжки	
Типоразмер	жесткий гибкий			[Нм]	[фунт силы/дюйм]
7	0,5 50	0,5 35	20-1	2,5 4	22,12 35,4
8	50	50	1/0	15	135
9	95	95	3/0	15	135
10	120	120	4/0	15	135
11	150	150	5/0	15	135

Табл. 22: Данные подключения

ВНИМАНИЕ

Электропитание тормоза

Электропитание тормоза (и соответствующего выпрямителя) осуществляется через электрическую сеть.

Подключение с выходной стороны (к контактам двигателя) может привести к повреждению тормоза или преобразователя частоты.

Подключение к источнику питания (X1 – PE, L1, L2/N, L3)

Преобразователь частоты не требует дополнительных средств защиты со стороны источника питания. Рекомендуется использовать стандартные сетевые плавкие предохранители (см. «Технические данные»), а также сетевой выключатель или устройство защитного отключения.

Характеристик	Сетевые характеристики				
Напряжение	Мощность	1 ~ 115 B	1 ~ 230 B	3 ~ 230 B	3 ~ 400 B
115 В перем. тока	0,25 0,75 кВт	X			
230 В перем. тока	0,25 2,2 кВт		Х	Х	
230 В перем. тока	≥ 3,0 кВт			Х	
400 В перем. тока	≥ 0,37 кВт				Х
Подключения		L/N = L1/L2	L/N = L1/L2	L1/L2/L3	L1/L2/L3

Подсоединять к сети и отсоединять от нее следует одновременно все фазы и контакты преобразователя (L1/L2/L2 или L1/N).

ВНИМАНИЕ

Работа в сети IT

Для использования преобразователя частоты в **сети IT** необходимо настроить встроенный сетевой фильто

Рекомендуется использовать преобразователь в сети IT, если к нему подключено тормозное сопротивление. Если в сети IT возникает ошибка замыкания на землю, выполнение вышеуказанных требований позволит избежать чрезмерной нагрузки на конденсатор и промежуточную цепь и таким образом повреждения устройства.

При использовании устройства контроля за состоянием изоляции следить за сопротивлением изоляции преобразователя частоты.



Кабель двигателя (X2 - U, V, W, PE)

Если для подключения двигателя используется обычный кабель, **общая длина** кабеля не должна превышать **100 м** (обеспечить ЭМС). Если используется экранированный кабель или кабель уложен в тщательно заземленный металлический кабельный канал, **общая длина** кабеля не должна превышать **30 м**.

При использовании кабеля большей длины необходимо предусмотреть выходной дроссель (приобретается отдельно).

В системах с несколькими двигателями общая длина кабеля равна сумме длин отдельных кабелей.

ВНИМАНИЕ

Отключение

Не подсоединять кабель двигателя, если преобразователь находится в состоянии генерации импульсов (преобразователь должен быть в состоянии «Готов к включению» или «Блокировка включения»).

В противном случае можно повредить преобразователь.

Тормозной резистор (Х2 - +В, -В)

Клеммы +B/-В предназначены для подключения подходящего тормозного резистора. Для подсоединения резистора использовать экранированный кабель минимальной длины. При установке тормозного резистора необходимо учитывать сильное тепловыделение (нагрев > 70°C).

2.9.5 Электрическое подключение блока управления

Контакты подключения блока управления находятся под передней крышкой преобразователя (в устройствах типоразмера 8 — под обеими передними крышками). Расположение контактов зависит от конфигурации и типоразмера конкретного устройства. В устройствах типоразмеров меньше 7 отдельные клеммы управления (X3, X8, X13) частично смещены (см. главу 2.9 «Подключение к электросети»).

Данные подключения:

Преобразователь частоты	•	все	TP 1 4	TP 5 7	типоразм ер выше 8
Блок клемм		стандартн о	Х3	X3, X8, X12, X13	X3.1/2, X15
Ø жесткого кабеля	[MM ²]	0,14 1,5	0,14 2,5	0,2 6	0,2 2,5
Ø гибкого кабеля	[MM ²]	0,14 1,5	0,14 1,5	0,2 4	0,2 2,5
Американский стандарт		26-16	26-14	24-10	24-12
Момент затяжки	[Нм]	Зажим	0,5 0,6	0,5 0,6	Зажим
	[фунт силы/д юйм]		4,42 5,31	4,42 5,31	

GND/0V (заземление) является общим опорным потенциалом для аналоговых и цифровых входов.



Необходимо учитывать, что в преобразователях частоты **SK 5x5E** типоразмеров 1 ... 4 контакт 44 может служить для подключения управляющего напряжения, в то время как в устройствах типоразмеров 5 и выше этот контакт обеспечивает управляющее напряжение 24 В.

Информация

Суммарный ток

Ток 5 В/15 В(24 В) в некоторых случаях может распределяться между разными клеммами. К таким клеммам относятся цифровые выходы или разъемы RJ45, через которые подключаются модули управления.

В устройствах типоразмеров 1 ... 4 суммарный потребляемый ток не должен превышать 250 мА / 150 мА (5 В/15 В). В устройствах типоразмера 5 суммарный ток не должен превышать 250 мА/200 мА (5 В/24 В).

Информация

Прокладка кабеля

Все управляющие кабели (в том числе кабель позистора) необходимо прокладывать отдельно от силового кабеля и кабеля двигателя, так как силовые кабели могут вызывать помехи и влиять на работу устройства.

Если кабели проходят параллельно, кабель с напряжением > 60 В необходимо прокладывать на расстоянии не менее 20 см от других кабелей. Это расстояние можно уменьшить за счет использования экранов для токопроводящих линий и установки внутри кабельных каналов заземленных перегородок из металла.

Альтернатива: Использование гибридного кабеля с экранированием линий управления.

Блок клемм X3, (типоразмер 8 и больше): X3.1 и X3.2) - реле

Преобразо-	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E	SK 530E	SK 535E	
ватели	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Клеммы Х3:	1	2	3	4					
Обозначене	K1.1	K1.2	K2.1	K2.2					

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
1 2	Выход 1 [управление тормозом]	Замыкающий контакт реле 230 В перем. тока, 24 В	управление тормозом (замыкается при отпускании)	P434
3 4	Выход 2 [готово / неполадка]	пост. тока, < 60 В пост. тока в цепях с безопасным размыканием, ≤ 2 А	Неполадка / готово к работе (замыкается, если преобразователь готов к работе / отстутствуют ошибки)	P441



Блок клемм Х4 – аналоговый вход/выход

	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E	SK 530E	SK 535E	
Преобразователи	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	
Клеммы Х4	11	12	14	16	17				
Обозначение	VO 10V	GND/0V	AIN1	AIN2	AOUT	·1			

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
11	10 В, опорное напряжение	10 В, 5 мА без защиты от короткого замыкания		
12	Опорный потенциал для аналоговых сигналов	0 В, аналоговый	Аналоговый вход используется для управления выходной частотой преобразователя.	
14	аналоговый вход 1 [Заданная частота]	V=010 B, R_i =30 kΩ, I=0/420 mA, R_i =250Ω,	R=10k	P400
16	аналоговый вход 2 [нет функции]	настраивается посредством DIP- переключателя, опорный потенциал GND. При использовании цифровых функций	Цифровые функции описываются параметром Р420. типоразмер 5 и выше: конфигурирование аналогового входа	P405
		7,530 В. <u>типоразмер 5 и выше:</u> также сигналы -10 + 10 В	производится посредством DIP- переключателя (см. ниже).	
17	аналоговый выход [нет функции]	010 В Опорный потенциал GND макс. ток нагрузки: 5 мА аналоговый сигнал, 20 мА цифровой сигнал	Может использоваться для вывода информации на внешнее устройство или обработки данных в оборудовании, подключенном выше на линии.	P418



Конфигурирование аналогового сигнала

TP 1 ... 4:

1 = DIP-переключатель: слева = I / справа = V

AIN2:	1	= ток 0/4 20 мА
	В	= Напряжение
AIN1:	1	= ток 0/4 20 мА
	В	= Напряжение

типоразмер 5 и больше:

1 = DIP-переключатель: слева = ON / справа = OFF

S4:	AIN2:	ON	= ± 10 B
		OFF	= 0 10 B
S3:	AIN1:	ON	= ± 10 B
		OFF	= 0 10 B
S2:	AIN2:	1	= ON = ток 0/4 20 мА
		В	= OFF = напряжение
S1:	AIN1:	1	= ON = ток 0/4 20 мА
		В	= OFF = напряжение

Примечание

Если S2 = ON (AIN2 = токовый вход), должно быть S4 = OFF. Если S1 = ON (AIN1 = токовый вход), должно быть S3 = OFF.





Блок клемм Х5 – цифровой вход


Преобразователи	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E SK	530E SK	535E	
	√		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		\checkmark	$\sqrt{}$		
Клеммы Х5:	21	22	23	24	25	42	40	41	
Обозначение	DIN1	DIN2	DIN3	DIN4	DIN5	VO 15V	GND/0V	VO 5V	

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
21	цифровой вход 1 [ВКЛ в положении справа]	7,530 B, R _i =6,1 kΩ Не подходит для		P420
22	цифровой вход 2 [ВКЛ в положении слева]	обработки данных с позистора.	Время ответа каждого входа составляет ≤5 мс. Управление посредством внутреннего напряжения 15 В:	P421
23	цифровой вход 3 [бит 0 набора параметров]	Подключение HTL – датчика только к цифровым входам DIN2 и DIN4	21 22 22 23 23 24	P422
24	цифровой вход 4 [Фикс. частота 1, P429]	Предельная частота: макс. 10 кГц	25 15V 42 42 40 40 41 motor - PTC	P423
25	цифровой вход 5 [нет функции]	2,530 В, R _i =2,2 kΩ Не подходит для обработки данных с устройства защитного отключения. Подходит для позистора 5 В. ПРИМЕЧАНИЕ: Для позистора двигателя необходимо задать Р424 = 13	Управление посредством внешнего напряжения 7,5-30 В: 21 22 23 24 25 40 40 41 41 41 41 41 41 41	P424
42	Выход для источника питания 15 В	15 B ± 20 % макс. 150 мА (выход)	Питание, предоставляемое преобразователем для управления цифровыми входами или для энкодера 10-30 В	
40	Опорный потенциал для цифровых сигналов	Цифровой 0 B	Опорный потенциал	
41	Выход для источника питания 5 В	$5~B\pm20\%$ макс. $250~\text{мА}$ (выход), с защитой от короткого замыкания	Питающее напряжение для позистора двигателя	



_	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E	SK 530E	SK 535E	
Преобразователи		$\sqrt{}$			$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	
Клеммы Х5:	21	22	23	24	25	44*	40	41	* Клемма 44: до 4-го
Обозначение	DIN1	DIN2	DIN3	DIN4	DIN5	V24V	GND/0V	VO 5V	типоразмера: VI для TP 5: VO

Клемма	Функция	Данные	Описание / предложение по	Параметр
	[заводская настройка]		электромонтажу	
21	цифровой вход 1 [ВКЛ в положении справа]	7,530 В, R _i =6,1 kΩ Не подходит для		P420
22	цифровой вход 2 [ВКЛ в положении слева]	обработки данных с позистора.		P421
23	цифровой вход 3 [бит 0 набора параметров]	Подключение HTL – датчика только к цифровым входам DIN2 и	Время ответа каждого входа	P422
24	цифровой вход 4 [Фикс. частота 1, Р429]	DIN4 Предельная частота: макс. 10 кГц	P423	
25	цифровой вход 5 [нет функции]	только в ТР $1-4$ 2,530 В, R_i =2,2 $k\Omega$ Не подходит для обработки данных с устройства защитного отключения. Подходит для позистора 5 В. ПРИМЕЧАНИЕ: Для позистора двигателя необходимо задать Р424 = 13 типоразмер 5 и выше позистор на X13:T1/T2	22 23 24 25 44 44 40 40 41 41 motor - PTC	P424
44	<u>TP 1 – 4</u> VI 24 В , вход источника питания	1830 В не менее 800 мА (вход)	Питающее напряжение для блока управления преобразователя. Требуется для работы преобразователя.	
	типоразмер 5 и выше VO 24 В, выход источника питания	24 B ± 25 % не более 200 мА (выход), с защитой от короткого замыкания	Питание, предоставляемое преобразователем для управления цифровыми входами или для энкодера 10-30 В 24 В постоянного тока — управляющее напряжение генерируется преобразователем частоты, возможно также подключение источника управляющего напряжения через клеммы X12:44/40 (в типоразмерах 8 и более: X15:44/40). Нельзя подключить питание через клемму X5:44.	
40	Опорный потенциал для цифровых сигналов	Цифровой 0 B	Опорный потенциал	
41	Выход для источника питания 5 В	$5~B\pm20\%$ макс. 250 мА (выход), с защитой от короткого замыкания	Питающее напряжение для позистора двигателя	





Блок клемм Х6 – энкодер

-	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E	SK 530E	SK 535E	
Преобразователи						$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	
Клеммы Х6:	40	51	52	53	54				
Обозначение	GND/0V	ENC A+	ENC A-	ENC B+	ENC B	-			


Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
40	Опорный потенциал для цифровых сигналов	Цифровой 0 B	Вход инкрементного датчика используется для точного регулирования частоты вращения и	
51	Канал А		задания номинальных значений вспомогательных величин, а также	
52	Канал А обр.		для позиционирования (в преобразователях SK530E и более	
53	Канал В	TTL, RS422	старших моделях).	
54	Канал В обр.	500…8192 имп./об. Допустимая частота: макс. 205 кГц	Следует использовать систему датчика с питанием 10-30 В для того, чтобы компенсировать падение напряжения в случае соединения кабелем большой длины.	P300
			Примечание. Датчики с питанием 5 В не подходят для обеспечения надежной работы системы.	



Блок клемм Х7 – цифровой вход/выход

Преобразователи	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E S	K 530E S	C 535E	
						$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
Клеммы Х7:	73	74	26	27	5	7	42	40	
Наименование	RS485+	RS485-	DIN6	DIN7	DOUT1	DOUT2	VO 15V	GND/0V	

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
73	Передача данных через RS485	Скорость передачи 960038400 бод Выходное сопротивление R=120Ω	Подключение шины; если параллельно к RS485, то через вилку RJ12 ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное сопротивление (DIP-переключатель 1) использовать также для клемм 73/74 (см. RJ12/RJ45).	P503 P509
26	цифровой вход 6 [нет функции]	7.5. 00 D. 0.0 kg	Аналогично описанию DIN1 – DIN5 для блока клемм X5.	P425
27	цифровой вход 7 [нет функции]	7,530 B, R _i =3,3 kΩ	Не подходит для обработки данных позистора двигателя.	P470
5	Выход 3 (DOUT1) [нет функции]	цифровой выход 15 В, не более 20 мА	Для анализа в системе управления.	P450
7	Выход 4 (DOUT2) [нет функции]	В случае индуктивной нагрузки: обеспечить защиту с помощью безынерционного диода.	Функции аналогичны функциями реле (Р434).	P455
42	Выход для источника питания 15 В	15 B \pm 20 % макс. 150 мА (выход), с защитой от короткого замыкания	Питание для управления цифровыми входами или для энкодера 10-30 В	
40	Опорный потенциал для цифровых сигналов	Цифровой 0 B		





Писобиленти	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E	SK 530E	SK 535E	
Преобразователи								$\sqrt{}$	
Клеммы Х7:	73	74	26	27	5	7	44*	40	* Клемма 44: до 4-го
Наименование	RS485+	RS485-	DIN6	DIN7	DOUT1	DOUT2	V24V	GND/0V	типоразмера: VI для TP 5: VO

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
73	Передача данных через RS485	Скорость передачи 960038400 бод Выходное сопротивление R=120Ω	Подключение шины; если параллельно к RS485, то через вилку RJ12 ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное сопротивление (DIP-переключатель 1) использовать также для клемм 73/74 (см. RJ12/RJ45).	P503 P509
26	цифровой вход 6 [нет функции]		Аналогично описанию DIN1 – DIN5 для блока клемм X5.	P425
27	цифровой вход 7 [нет функции]	7,530 B, R _i =3,3 kΩ	Не подходит для обработки данных позистора двигателя.	P470
5	Выход 3 (DOUT1) [нет функции]	цифровой выход <u>TP 1 – 4</u>	Для анализа в системе управления.	P450
7	Выход 4 (DOUT2) [нет функции]	18-30 В, для VI 24 В, макс. 20 мА для TP 5 и больше DOUT1 и DOUT2: 24 В, макс. 200 мА В случае индуктивной нагрузки: обеспечить защиту с помощью безынерционного диода.	Функции аналогичны функциями реле (Р434).	P455
44	<u>TP 1 – 4</u> VI 24 В , вход источника питания	1830 В не менее 800 мА (вход)	Питающее напряжение для блока управления преобразователя. Требуется для работы преобразователя.	
	типоразмер 5 и выше VO 24 В, выход источника питания	24 B ± 25 % не более 200 мА (выход), с защитой от короткого замыкания	Питание, предоставляемое преобразователем для управления цифровыми входами или для энкодера 10-30 В 24 В постоянного тока – управляющее напряжение генерируется преобразователем частоты, возможно также подключение источника управляющего напряжения через клеммы X12:44/40 Нельзя подключить питание через клемму X7:44.	
40	Опорный потенциал для цифровых сигналов	Цифровой 0 B		



Блок клемм X8 – безопасное блокирование импульса (кроме устройств 115 B)

	SK 500E	SK 505E	SK 510E S	K 511E	SK 515E	SK 520E	SK 530E	SK 535E
Преобразователи			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	
Клеммы Х8:	86	87	88	89				_
Название	VO_S 15V	VO_S 0V	VI_S 0V	VI_S 2	4V			

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / рекомендация по подключению	Параметр
86	Напряжение питания	без защиты от короткого замыкания, информацию	Если отсутствуют защитные функции,	
87	Опорный потенциал	см. BU0530,"Технические характеристики"!	подсоединить непосредственно к VI_S 24V.	
88	Опорный потенциал	Информация:		P420 ff
89	Вход «безопасная блокировка импульса»	BU0530, "Технические характеристики"!	Отказобезопасный вход	

Преобразователи	SK 500E	SK 505E S	K 510E S	K 511E	SK 515E √	SK 520E	SK 530E	SK 535E √	
Клеммы Х8:	86	87	88	89					
Название	VO_S 24V	VO_S 0V	VI_S 0V	VI_S 2	4V				

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / рекомендация по подключению	Параметр
86	Напряжение питания	без защиты от короткого замыкания, информацию	Если отсутствуют защитные функции, подсоединить непосредственно к VI S	
87	Опорный потенциал	см. BU0530,"Технические характеристики"!	24V.	
88	Опорный потенциал	Информация:		Р420 и др.
89	Вход «безопасная блокировка импульса»	BU0530, "Технические характеристики"!	Отказобезопасный вход	



Блок вилок X9 и X10 – CAN / CANopen

Преобразо– ватели	SK 500E	SK 505E S	SK 510E SK	511E SK 51 √ √	5E SK 520E √	SK 530E √	SK 535E √		
Клеммы X9: / X10:	1	2	3	4	5	6	7	8	
Обозначение	CAN_H	CAN_L	CAN_GND	nc	nc	CAN_SHD	CAN_GND	CAN_24V	

Контак т	Функция [заводская настройка]	Данные		Описание / пр электромонта	ие по	Параметр	
1	Сигнал			X10		X9	
2	CAN/CANopen						
3	CAN GND						
4	нет функции	Скорость передачи					
5	нет функции	данных500 кбод		CAN H CAN CAN GAN D nc nc nc CAN SHLD CAN SHLD CAN 24V			
6	Кабельный экран	Гнезда RJ45 подключен	Ы		. GND - . 24V - . H	CAN_H CAN_L CAN_L CAN_L CAN_GND CAN_GND CAN_GND CAN_GND CAN_24V CAN_24V	
7	GND/0V	параллельно Выходное сопротивлен	ие	CAN CAN CAN CAN CAN	Can Can	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
8	Внешний источник питания 24 В пост. тока	Выходное сопротивление R=240 Ω DIP 2 (см. ниже) ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы с интерфейсом CANbus/CANopen требуется предусмотреть внешнее напряжение 24 В (нагрузка не менее 30 мА).		2х RJ45: контакты 1 8 ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с модел 530E, интерфейс CANopen может использоваться для анализа даннабсолютного датчика. Дополнительная информация приводится в руководстве BU 051 Рекомендация: Предусмотреть разгрузку от натяжения (например посредством электромагнитного набора)			P503 P509
	DIP-перен	лючатели 1/2 (в верхне	ей ча	асти преобраз	ователя ч	настоты)	
DIP-1	Выходное сопротивл RS485 (RJ12); ON = [по умолчанию = ОF При передаче данны перевести DIP1 в по	F] IX через RS232	одключено] к через RS232			X10	EX
DIP-2	Выходное сопротивл CAN/CANopen (RJ45 [по умолчанию = OF			8232/485	1 2 ON	CAN HE CAN SHE	N/CANopen



Блок вилок X11 - RS485 / RS232

Преобразователи	SK 500E	SK 505E Sk	C 510E SK 5	11E SK 515	E SK 520E	SK 530E	SK 535E	
	\checkmark	\checkmark	V	√	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	
Клеммы Х11:	1	2	3	4	5	6		
Обозначение	RS485 A+	RS485 A-	GND	RS 232 TXD	RS 232 RXD	+5 B		

Контак т	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / пред электромонтажу		Парам	этр
Примечан USS-BUS интерфей	(RS485). Убедиться, что	ого преобразователя част о кабель данных не <u>подклю</u>	оты через разъем I чен к RS232, так как	RJ12 производится т св противном случае	олько чер возможно	ез интерфейс о повреждение
1 2	Передача данных через RS485	Скорость передачи 960038400 бод Выходное сопротивлен R=240 Ω DIP 1 (см. ниж				
3	Опорный потенциал сигнала шины (обязательно предусмотреть!)	Цифровой 0 B				P503 P509
5	Передача данных RS232	Скорость передачи 960038400 бод		RS485_B RS485_B GND TXD RXD +5V		
6	Внутренний источник питания 5 В	5 B ± 20 %	RJ12	2: контакты 1 6		
дополн ительно	адаптер RJ12 на SUB-D9 для обмена данными через RS232 для прямого подключения к ПК и использования ПО NORD CON	Длина 3 м Схема контактов SUB-E		хаталогу 27891024	nc. nc. GND FXT +5V	
	DIP-перек	ключатели 1/2 (в верхн	ей части преобра	зователя частоть	ы)	
DIP-1	Выходное сопротивл RS485 (RJ12); ON = [по умолчанию = ОF При передаче даннь перевести DIP1 в по	F] ıx через RS232	X11		X10 ab SK	X9 511E
DIP-2	Выходное сопротивл CAN/CANopen (RJ45 [по умолчанию = OF		A 28488 B 28488 O N 2 O N 2 O N 2 O N 3 O	1 2 ON STANSON OF THE PROPERTY	CAN SHID CAN SHID	/CANopen



Блок клемм X12 – вход 24 В постоянного тока (только в TP 5 ... 7)

	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E	SK 530E	SK 535E
Преобразователи					$\sqrt{}$			$\sqrt{}$
Клеммы Х12:	40	44						
Обозначение	GND	VI 24 B						

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
44	Вход питающего напряжения	24 В 30 В мин. 1000 мА	Дополнительный контакт. Если нет источника питания управляющего напряжения, генерация управляющего напряжения производится через внутренний блок питания.	
40	Опорный потенциал для цифровых сигналов	GND/0V	Опорный потенциал	

Блок клемм X13 – позистор двигателя (только в TP 5 ... 7)

Преобразо– ватели	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E √	SK 520E	SK 530E	SK 535E √	
Клеммы Х13:	T1	T2							
Обозначение	T1	T1							

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
T1	Вход + позистора	EN 60947-8		
T2	Вход - позистора	Вкл: >3,6 kΩ Выкл: < 1,65 kΩ Напряжение измерения 5 В при R < 4 kΩ	Функцию нельзя отключить: при отсутствии позистора использовать перемычку	



Блок клемм X15 – позистор двигателя и вход 24 В (ТР 8 и больше)

Преобразо-	SK 500E	SK 505E	SK 510E	SK 511E	SK 515E	SK 520E	SK 530E	SK 535E	
ватели					\checkmark			$\sqrt{}$	
Клеммы Х15:	38	39	44	40					<u>l</u>
Обозначение	T1	T2	VI 24 B	GND					

Клемма	Функция [заводская настройка]	Данные	Описание / предложение по электромонтажу	Параметр
38	Вход + позистора	EN 60947-8 Вкл: >3,6 kΩ	Функцию нельзя отключить: при	
39	Вход - позистора	Выкл: < 1,65 k Ω Напряжение измерения 5 В при R < 4 k Ω	отсутствии позистора использовать перемычку	
44	Вход питающего напряжения	24 В 30 В мин. 3000 мА	Питающее напряжение для блока управления преобразователя. Требуется для работы преобразователя.	
40	Опорный потенциал для цифровых сигналов	GND/0V	Опорный потенциал	

2.10 Цвет и расположение контактов для подключения датчика вращения

Вход энкодера Х6

В устройствах предусмотрен вход для двухканального инкрементного датчика вращения, поддерживающего сигналы TTL для задающего генератора в соответствии с EIA RS 422. Максимальное потребление тока инкрементным датчиком вращения не должно превышать 150 мА.

Допустимое число положений за один оборот: от 500 до 8192. Практически во всех конфигурациях число положений определяется параметром Р301«Число делений инкрементного датчика» (меню «Параметры регулировки»). Если длина кабеля превышает 20 м и частота вращения двигателя превышает 1500 мин⁻¹, датчик не должен иметь более 2048 положений на оборот.

Если подключение осуществляется на большое расстояние, необходимо выбрать кабель с большим сечением, так как в этом случае падение напряжения будет не таким значительным. В частности, это относится к питающему кабелю, в котором поперечное сечение может быть увеличено за счет параллельного подключения нескольких жил.

В отличие от инкрементных датчиков, которые имеют импульсный выход, датчики SIN/COS имеют два синусоидальных выхода, сдвинутых по фазе на 90° .

1 Информация

Направление отсчета датчика вращения

Направление отсчета датчика вращения должно быть согласовано с направлением вращения двигателя. В зависимости от направления вращения датчика относительно двигателя (например, зеркально) необходимо выбрать положительное или отрицательное количество положений в параметре P301.

1

Информация

Проверка работы датчика вращения

Параметр Р709 [-09] и [-10] позволяет измерить разность напряжений между каналами A и B. Если датчик вращения вращается, значения на обоих каналах должно колебаться в пределах -0,8 В и 0,8 В. Если напряжение колеблется в пределах 0 и 0,8 В (-0,8 В), соответствующий канал является неисправным. Это значит, что инкрементный датчик не может точно определить положение вала. В этом случае рекомендуется заменить датчик.



Инкрементный датчик

В зависимости от шкалы инкрементный датчик генерирует определенное количество импульсов при повороте вала датчика (канал A / обр. канал A). Таким образом можно измерить количество оборотов датчика / двигателя и преобразователя частоты. Если сместить второй канал на 90° (¼ периода) (канал В/обр. канал В), можно определить направление вращения.

Напряжение источника питания датчика вращения составляет 10-30 В. Для питания датчика может использоваться внешний источник питания либо внутреннее напряжение (в зависимости от конфигурации преобразователя — 12 В /15 В/24 В).

Для подключения датчика вращения с TTL-сигналами предусмотрены специальные клеммы. Параметризация соответствующих функций осуществляется с помощью параметров из группы «Параметры регулировки» (Р300 и следующие параметры). Датчик вращения TTL позволяют более эффективно регулировать приводной механизм и преобразователь частоты серии SK 520E и выше.

Для подключения датчика вращения с сигналом HTL используются цифровые входы DIN 2 и DIN 4. Параметризация соответствующих функций осуществляется с помощью параметров P420 [-02/-04] или P421 и P423, а также с помощью параметров P461 — P463. В отличие от датчиков вращения TTL, устройства с сигналом HTL позволяют только ограничивать предельную частоту вращения. Кроме того, устройства HTL имеют более низкую точность, однако могут использоваться с преобразователями типа SK 500E.

	Цвет кабеля,	Тип сиг	нала TTL	Тип сигнала HTL			
Функция	при использовании инкрементного датчика	Расположение контактов в SK 5xxE Блок клемм X5 или X6					
Источник напряжения 10-30 В	коричневый/зелен ый	42(/44 /49)	15 B (/24 B /12 B)	42(/44 /49)	15 B (/24 B /12 B)		
Источник напряжения 0 В	белый/зеленый	40	GND/0V	40	GND/0V		
Канал А	коричневый	51	ENC A+	22	DIN2		
Канал А обр.	зеленый	52	ENC A-	-	-		
Канал В	серый	53	ENC B+	24	DIN4		
Канал В обр.	розовый	54	ENC B-	-	-		
Канал 0	красный	-	-	-	-		
Канал 0 обр.	черный	-	-	-	-		
Экран кабеля	соединить с корпусс	соединить с корпусом преобразователя или экранирующим уголком, расположив на большой площади					

Табл. 23: Цвет контактов и их расположение в инкрементных TTL/HTL-датчиках производства NORD

і Информация

Технический паспорт инкрементного датчика

Если характеристики отличаются от стандартных характеристик двигателя (тип датчика 5820.0H40, датчик 10-30 В, TTL/RS422 или 5820.0H30, датчик 10-30 В, HTL), проверить данные, указанные в прилагающемся техническом паспорте, либо же обратиться к поставщику за консультацией.



2.11 Модуль подключения RJ45 WAGO

Этот модуль позволяет подключать некоторые устройства и функции (источник питания 24 В, абсолютный энкодер CANopen, шину CANbus), используя обычные кабели и разъемы RJ45.

Готовый соединительные кабель RJ45 присоединяется к этом адаптеру через зажим (1-8 + S).

Контакт	1	2	3	4	5	6	7	8	S
Значение	CAN_H	CAN_L	CAN_GND	норм. закр.	норм. закр.	CAN_SHD	CAN_GND	CAN_24V	Экран

Чтобы обеспечить надежное присоединение экрана и не допустить деформаций кабеля, использовать зажимной хомут для экрана.



Производитель	Артикул	
WAGO Kontakttechnik GmbH	Модуль подключения Ethernet с разъемом CAGE- CLAMP Интерфейсный модуль RJ-45	289-175
WAGO Kontakttechnik GmbH	Дополнительное оборудование: Зажимной хомут экрана WAGO	790-108
Другой вариант (модуль подк	№ по каталогу	
Getriebebau NORD GmbH & Co.KG	Модуль подключения RJ45/клемма	278910300

Таблица 24: Модуль подключения RJ45 WAGO



3 Отображение данных и обслуживание

В базовой комплектации (без технологических модулей) снаружи видны два светодиодный индикатора (зеленый / красный), сообщающих о состоянии преобразователя.

Зеленый индикатор сообщает, что устройство находится под напряжением и приведено в действие. Мигание светодиода сообщает о нагрузке: чем быстрее мигает индикатор, тем больше нагрузка на выходе преобразователя.

Мигающий **красный индикатор** указывает на наличие ошибки. Количество миганий соответствует коду неисправности (см. главу 6 «Отображение информации о состояниях»).

3.1 Модульные компоненты SK 2xxE

Благодаря подключаемым модулям отображения данных, управления и параметризации, преобразователи SK 5xxE могут быть использованы практически для любых задач.

Использование модулей отображения буквенно-цифровых данных и управления значительно упрощает ввод в эксплуатацию. Для решения более сложных задач предусмотрен ряд модулей, позволяющих подключаться к ПК или системам автоматизации.

Технологический модуль (SK TU3-...) подсоединяется к преобразователю частоты снаружи, поэтому его замена не представляет сложности.




Рис. 9: Модульные компоненты SK 200E



3.2 Обзор технологических модулей

Описание перечисленного ниже оборудования можно найти в прилагаемой к нему документации.

Модули управления

Модуль	Наименование	Описание	Технические характеристики	Номер по каталогу	Документ
SK CSX-0	Simplebox	Ввод в эксплуатацию, управление преобразователями частоты и изменение параметров	Семизначный, четырехразрядный светодиодный индикатор, управление одной кнопкой	275900095	BU 0500 (глава 3.3)
SK TU3-CTR	ControlBox	Такие же функции, что и в SK CSX-0 + сохранение параметров преобразователя	Семизначный, четырехразрядн ый светодиодный индикатор, клавиатура	275900090	BU 0040
SK TU3-PAR	ParameterBox	Такие же функции, что и в SK CSX-0 + сохранение параметров пяти преобразователей	Светодиодный индикатор с подсветкой, четырехразрядный, клавиатура	275900100	<u>BU 0040</u>
SK TU3-POT	Модуль потенциометра	прямое управление преобразователем частоты	ВХОД, ВЫХОД, R/L, 0100%	275900110	BU 0500 (глава 3.3.1)

Табл. 25: Обзор технологических модулей, модули управления

Интерфейсы

Модуль	Интерфейс:	Технические характеристики	Номер по каталогу	Документ				
Классические і	Классические протоколы полевой шины							
SK TU3-AS1	Интерфейс AS	4 датчика / 2 актуатора 5 / 8 контактные винтовые зажимы	275900170	BU 0090				
SK TU3-CAO	CANopen	Скорость передачи данных: до 1 Мбит/с Разъем: Sub-D9	275900075	BU 0060				
SK TU3-DEV	Device Net	Скорость передачи данных: 500 Кбит/с 5 / 8 контактные винтовые зажимы	275900085	BU 0080				
SK TU3-IBS	InterBus	Скорость передачи данных: 500 кБит/с (2Мбит/с) Разъем: 2 x Sub-D9	275900065	BU 0070				
SK TU3-PBR	Profibus DP	Скорость передачи данных: 1,5 Мбод Разъем: Sub-D9	275900030	BU 0020				
SK TU3-PBR- 24V	Profibus DP	Скорость передачи данных: 12 Мбод Разъем: Sub-D9 Клемма для подключения 24 В постоянного тока	275900160	BU 0020				



3 Отображение данных и обслуживание

Модуль	Интерфейс:	Технические характеристики	Номер по каталогу	Документ			
Шины на основ	Шины на основе Ethernet						
SK TU3-ECT	EtherCAT	Скорость передачи данных: 100 Мбод Разъем: 2 х RJ45 Клемма для подключения 24 В постоянного тока	275900180	<u>BU 0570</u> и <u>TI 275900180</u>			
SK TU3-EIP	EtherNet IP	Скорость передачи данных: 100 Мбод Разъем: 2 х RJ45 Клемма для подключения 24 В постоянного тока	275900150	BU 2100 и ТI 275900150			
SK TU3-PNT	PROFINET IO	Скорость передачи данных: 100 Мбод Разъем: 2 х RJ45 Клемма для подключения 24 В постоянного тока	275900190	<u>ВU 0590</u> и <u>ТI 275900190</u>			
SK TU3-POL	POWERLINK	Скорость передачи данных: 100 Мбод Разъем: 2 х RJ45 Клемма для подключения 24 В постоянного тока	275900140	BU 2200 и ТI 275900140			

Табл. 26: Обзор технологических модулей, системы шин

і Информация

USS и Modbus RTU

Для использования протоколов USS и Modbus RTU не требуются дополнительные модули.

Протоколы поддерживается всеми устройствами серии SK 5xxE. Для подключения используется клемма X11 или клемма X7:73/74 (если имеется).

Подробное описание обоих протоколов содержится в руководстве BU 0050.

Другие вспомогательные модули

Модуль	Интерфейс:	Технические характеристики	Номер по каталогу	Документ
SK EBGR-1	Электронный тормозной выпрямитель	Дополнительный модуль для управления электромеханическим тормозом, IP20, установка на монтажную шину	19140990	<u>TI 19140990</u>
SK EBIOE-2	Модуль расширения	Дополнительные вводы и выводы: 4 цифровых входа, 2 аналоговых входа, 2 цифровых выхода, 1 аналоговый выход, IP20, установка на монтажную шину, в моделях SK 54хЕ и выше	275900210	TI 275900210

Табл. 27: Обзор технологических модулей, дополнительные модули



Монтаж

0

Информация

Монтаж технологических модулей SK TU3-...

Прежде чем устанавливать или снимать модули, отключить их от источника питания. Разъем использовать только для подключения модуля, для которого разъем предназначен.

<u>Нельзя</u> подключить технологические модули **дистанционно**, технологические модули устанавливаются непосредственно на преобразователь частоты.

Монтаж технологических модулей необходимо производить следующим образом:

- 1. Отключить электропитание от сети, выждать положенное время.
- 2. Немного сдвинуть вниз или снять крышку, закрывающую управляющие клеммы.
- 3. Снять **заглушку**, открыв замок в ее нижней части и выкрутив заглушку вверх.
- 4. Зацепить **технологический модуль** у верхнего края и слегка надавить не него, чтобы он защелкнулся.



Убедиться, что модуль имеет контакт с колодкой штекерных разъемов, при необходимости закрепить его с помощью подходящего винта. (винт-саморез 2,9 мм х 9,5 мм, прилагается к преобразователю частоты).

5. Установить крышку, закрывающую управляющие клеммы.



3.3 SimpleBox, SK CSX-0

Дополнительный модуль SimpleBox — удобный инструмент для параметризации и вывода данных преобразователей типа SK 5xxE. При наличии модулей шины оно позволяет также считывать данные с активной шины и менять значения параметров.

Особенности

- 4-х разрядный, 7-ми сегментный светодиодный дисплей
- Управление преобразователем одной кнопкой
- Отображение активных наборов параметров и рабочих значений

Если SimpleBox установлен и подсоединен кабелем, после включения сети на 4-х разрядном 7-ми сегментном дисплее отображаются горизонтальные линии. Таким образом устройство сообщает о готовности преобразователя частоты к работе.

Если задана толчковая частота (P113) или минимальная частота (P104), на дисплее будут отображаться и мигать значения этих параметров.

Если преобразователь частоты получит разрешающий сигнал, дисплей автоматически переключится на отображение рабочих значений, заданных в параметре >Выбор отображаемого значения< P001 (заводская настройка = действительная частота).

Используемый в данный момент набор параметров отображается в виде двоичного кода на двух индикаторах, расположенных под дисплеем.



Рис. 10: SimpleBox SK CSX-0

ВНИМАНИЕ

Использование двух модулей управления

Модуль SimpleBox SK CSX 0 нельзя использовать в комбинации с SK TU3-POT, SK TU3-CTR, SK TU3-PAR, портативными устройствами управления SK ...- 3H и их встраиваемыми вариантами SK ...-3E . Этим модулем также нельзя управлять из okha oucmahuuohhozo uupaвления uupaвления uupaвления uupaвления uupaвления uupaвления uupaвления uupabrahuupabra

Монтаж

Модуль SimpleBox можно установить сверху любого технологического модуля (SK TU3-...) или надеть на заглушку. Чтобы снять, отсоединить вилку RJ12, нажав на ней фиксирующий рычажок, и вытащить модуль.



Подключение

SimpleBox подсоединяется кабелем с вилкой RJ12 (интерфейс RS485) непосредственно к гнезду в верхней части преобразователя.

Согласующее сопротивление шины для интерфейса RS485 устанавливается через DIP-переключатель 1, расположенный слева.



Рис. 11: Верхняя часть устройства с разъемами RJ12 / RJ45

Функции SimpleBox

7-ми сегментный светодиодный дисплей	Если преобразователь готов к работе, на мигающем дисплее отображается, если имеется, начальное значение (Р104/Р113 при управлении с клавиатуры). После разблокировки сразу производится разгон до этого значения частоты. В процессе работы отображается текущее рабочее значение (выбор в Р001) или код ошибки (глава 6). В процессе параметризации на дисплее выводится номер или значение параметра.
Индикаторы	В режиме индикации рабочего состояния (Р000) посредством индикаторов отображается текущий рабочий набор параметров и набор параметров, выбранный для параметризации. Вывод производится в двоичном виде.
Кнопка, повернуть вправо	Повернуть кнопку вправо, чтобы увеличить номер или значение параметра.
Кнопка, повернуть влево	Повернуть кнопку влево, чтобы уменьшить номер или значение параметра.
Короткое нажатие на кнопку	Быстрое нажатие на кнопку = функция подтверждения (ENTER), которая используется, чтобы сохранить измененные значения параметров или переключиться с номера на значение параметра.
Длительное нажатие на кнопку	Длительным нажатием индикация переключается на следующий, более высокий уровень без сохранения изменений.

Таблица 28: Функции SimpleBox SK CSX-0

Управление при помощи SimpleBox

SimpleBox на преобразователе частоты позволяет управлять приводом, если P549=1 и выбрана индикация рабочего состояния P000.

Длительное нажатие на кнопку запускает привод, короткое — останавливает. Скорость вращения можно менять с помощью ручки-регулятора как в положительном, так и в отрицательном диапазоне.



1 Информация

Остановка привода

В режиме индикации рабочего состояния привод можно остановить, нажав на кнопку (короткое нажатие) или отключив сетевое питание.

Структура меню SimpleBox





Рис. 12: Структура меню SimpleBox SK CSX-0

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые параметры (Р465, Р475, Р480...Р483, Р502, Р510, Р534, Р701...Р706, Р707, Р718, Р740/741 и Р748) имеют несколько уровней, т.е. образуют массив, в котором можно задать несколько настроек, например:





3.3.1 Модуль потенциометра, SK TU3-POT

Управление преобразователем частоты может осуществляться напрямую через модуль потенциометра (PotentiometerBox) дополнительных внешних компонентов НЕ требуется.

С помощью кнопок потенциометра можно запустить, остановить преобразователь или изменить направление вращения. Чтобы изменить направление вращения, нажимать кнопки *Пуск* или *Стоп* в течение ок. 3 секунд.

Потенциометр также позволяет задавать требуемую уставку частоты, которая применяется преобразователем после разблокировки (зеленая кнопка).

Индикаторы на модуле сообщают о состоянии преобразователя. Если имеется неактивная неисправность или ошибка (красный индикатор мигает), ее можно сбросить, нажав кнопку СТОП.



Примечание. Чтобы активировать модуль потенциометра, в параметре Р549 «Функция потенциометра» выбрать настройку {1} «Уставка частоты».

Кнопки І/О	ПУСК/СТОП (зеленая/красная)	Разблокировка и блокировка выходного сигнала.		
Потенциометр	0100%	Задает выходную частоту в диапазоне от f_{min} (P104) до f_{max} (P105).		
Красный индикатор	выкл.	•	неисправности отсутствуют	
	мигает	- -	неактивная неисправность	
	горит непрерывно	, -	активная неисправность	
Зеленый индикатор	выкл.	•	Преобразователь выключен, разблокировка с направлением вращения вправо	
	мигает 1: коротко горит, длительно не горит	_	Преобразователь выключен, разблокировка с направлением вращения влево	
	мигает 2: коротко горит, коротко не горит	_ - <u>⊬</u> -	Преобразователь включен с направлением вращения влево	
	горит непрерывно	_ //\	Преобразователь включен с направлением вращения вправо	



3.4 Подключение нескольких устройств к одному устройству параметризации

Как правило, через **ParameterBox** или программу **NORD CON** можно обслуживать несколько преобразователей частоты. В нижеследующем примере обмен данными производится через устройство параметризации, протоколы отдельных преобразователей (не более 8) передаются по одной системной шине (CAN). В этом случае необходимо учитывать следующее:

- 1. Физическая структура шины: установить связь по системной шине CAN между отдельными устройствами (клемма X9 или X10, тип RJ 45)
- 2. Включить источник питания шины CAN (24 B), например, через модуль подключения RJ45 WAGO (см. главу 2.11 «Модуль подключения RJ45 WAGO»)
- 3. Задать параметры

Параметр		Настройка преобразователя							
Номер	Название	ЧП1	ЧП2	ЧП3	ЧП4	ЧП5	ЧП6	ЧП7	ЧП8
P503	Вывод ведущей функции	4 (системная шина активна)							
P512	Адрес USS	0	0	0	0	0	0	0	0
P513	Таймаут сообщения (с)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
P514	Скорость передачи данных по CAN в бодах	5 (250 кбод)							
P515	Адрес CAN	32	34	36	38	40	42	44	46

Для применения новых адресов выключить источник питания 24 В шины CAN приблизительно на 30 секунд.

4. Подсоединить инструмент параметризации через RS485 (клемма X11, тип RJ12) к **первому** преобразователю.

Условия / ограничения:

- а. Полный набор функций будет доступен, если на **первом** преобразователе (*ЧП1*) установлено программное обеспечение версии 2.2 R0 (SK 54xE) или версии 3.0 R0 (остальные устройства SK 5xxE).
- b. На остальных преобразователях этого модельного ряда, подключенных к сети, должно быть установлено ПО версии 2.1 R0, в противном случае устройства 5 ... 8 могут отображаться некорректно. В устройствах с ПО 1.8 R0 и более ранних версий некоторые функции могут быть недоступными.
- с. Если приложение NORDCON подключено не к *первому преобразователю*, *первый преобразователь* получает статус «не готов». Устройства 5 8 со встроенным ПО версии 2.1 R0 и старше также имеют статус «не готов».
- d. На инструменте параметризации также должно быть установлено ПО подходящей версии:

NORDCON	≥ 02.03.00.21
ParameterBox	≥ 4.5 R3.



4 Ввод в эксплуатацию

После включения преобразователь частоты готов к эксплуатации через несколько секунд. Это значит, что настройки (параметры) преобразователя частоты отвечают требованиям оборудования, в составе которого он работает (см. главу 5 «Параметры»).

Параметризация преобразователя должна производиться только квалифицированными специалистами. Если параметры заданы правильно, можно включить подключенный к преобразователю двигатель.



Опасно для жизни!

Преобразователь частоты не оборудован силовым выключателем, поэтому он всегда находится под напряжением, когда подключен к источнику питания. Даже если двигатель не работает, части преобразователя могут находиться под напряжением.

4.1 Заводские настройки

Все преобразователи частоты, поставляемые компанией Getriebebau NORD, запрограммированы для работы с четырехполюсными двигателями IE1 (с таким же, как у преобразователя, напряжением и мощностью). Для использования преобразователя с двигателями с другой мощностью или с другим количеством полюсов, необходимо изменить параметры P201...P207 в меню >Motor data< (>Данные двигателя<), указав данные с паспортной таблички двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Параметр Р200 позволяет восстановить данные двигателя типа IE1. После успешного использования данной функции выполняется сброс данного параметра — параметру присваивается значение 0 = 6es изменений! Данные двигателя типа IE1 автоматически загружаются в параметры P201...P209, после чего можно сравнить их с данными, указанными на паспортной табличке двигателя.




Рис. 13: Паспортная табличка двигателя



РЕКОМЕНДАЦИЯ: Чтобы обеспечить нормальную работу приводного механизма, необходимо как можно точнее указать данные двигателя. Эти данные приведены на паспортной табличке двигателя. рекомендуется автоматическое измерять сопротивление обмотки статора (параметр Р220).

> Для автоматического определения сопротивления необходимо задать P220 = 1 и подтвердить действие нажатием на клавишу ENTER. Значение, полученное для сопротивления фазы (в зависимости от Р207), будет сохранено в Р208.

Выбор режима для системы регулирования двигателя

Частотный преобразователь может управлять двигателями всех классов эффективности (IE1 -IE4). Компания NORD выпускает асинхронные двигатели с классом эффективности IE1 – IE3 и синхронные двигатели ІЕ4.

Техническое управление двигателей ІЕ4 имеет целый ряд особенностей, однако частотные преобразователи обеспечивают оптимальное регулирование двигателей NORD с классом эффективности IE4, которые по своей конструкции соответствуют синхронным двигателям с постоянными магнитами. В этих двигателях постоянные магниты встроены в ротор. При специалисты NORD проверить эффективность эксплуатации необходимости, могут преобразователя с двигателями других производителей. См. также документ с технической информацией TI 80-0010 «Указания по проектированию и вводу в эксплуатацию двигателей NORD IE4 с преобразователями NORD».

Описание режимов регулирования (Р300) 4.2.1

Частотный преобразователь предлагает несколько режимов регулирования двигателя. Все режимы работы применимы как к асинхронным двигателям (АС), так и к синхронным двигателям с постоянными магнитами (СДПМ) при соблюдении ряда ограничений. Как правило, все способы регулирования основаны на полеориентированных методах управления.

1. Режим VFC open-loop (Р300, значение «0»)

Режим регулирования по вектору напряжения (Voltage Flux Control Mode (VFC)). Применим как к асинхронным (АС), так и к синхронным двигателям (СДПМ). В случае асинхронных двигателей этот тип регулирования также называют регулирование по вектору тока ISD.

Регулирование производится без применения датчиков угла поворота, исключительно на основе фиксированных параметров и результатов измерения электрического тока. Как правило, что для этого режима управления не требуются специальные настройки параметров регулирования. Для корректного регулирования в этом режиме необходимо точное задание параметров двигателя перед вводом в эксплуатацию.

Для асинхронных двигателей также предлагается скалярный метод управления, т. е. управление по простой характеристике U/f. Этот вид регулирования используется в основном в ситуациях, когда к одному преобразователю параллельно подключается несколько, механически независимых двигателей или когда характеристики двигателя можно получить в очень приближенном виде.

Регулирование по характеристике U/f возможно, если нет необходимости в высокой точности частоты вращения и в высокой динамике регулирования (время линейного ускорения ≥ 1 с). Параметрическое управление по вольт-герцовой характеристике также может быть более предпочтительным в технологических машинах, которые из-за особенностей конструкции подвержены сильным механическим колебаниям. Например, регулирование по U/f характеристике часто используется для управления вентиляторами, некоторыми видами приводных механизмов насосных агрегатов или смесителями. Режим регулирования U/f активируется параметрами (P211) и (P212) (значение «0»).



2. Режим CFC closed-loop (Р300, значение «1»)

В отличие от режима «VFC open-loop» (соответствует значению параметра «0») в основе этого режима лежит метод ориентирования по полю потокосцепления (Current Flux Control). В этом режиме, который в случае асинхронных двигателей аналогичен режиму сервоуправления, обязательно используется энкодер. С помощью энкодера определяется точное число оборотов двигателя, и это значение используется для расчетов, необходимых для регулирования двигателя. Датчик вращения также позволяет определить положение ротора. При эксплуатации синхронных двигателей с постоянными магнитами дополнительно следует определить начальное значение для положения ротора, чтобы обеспечить точное и быстрое управление приводными агрегатами.

Режим регулирования по потокосцеплению применим как для асинхронных, так и синхронных двигателей и отличается высокой точностью регулирования, поэтому он подходит для управления подъемными устройствами и в задачах, где требуется высочайшая динамика (время характеристики изменения ≥ 0,05 c). С точки зрения энергоэффективности, динамичности и точности этот режим лучше всего подходит для двигателей IE4.

3. Режим СFC open-loop (Р300, значение «2»)

Режим СГС также является бездатчиковым (open-loop). Частота вращения и положение определяется посредством «наблюдателя» — метода, использующего результаты измерений и значения управляющего воздействия. В этом режиме также немаловажную роль играют точная настройка датчиков регулирования частоты вращения и тока. Чаще всего он применяется в установках, где требуется высокая динамика (время характеристики ≥ 0,25 с) — например, в насосных агрегатах с высоким пусковым моментом.

4.2.2 Параметры настройки регулятора

Ниже приводятся важнейшие параметры, используемые в разных режимах. Понятия «значимый» и «важный» представляют разные степени точности соответствующего значения параметра. Однако, в общем случае, чем точнее задано значение, тем точнее выполняется регулирование и тем выше динамичность и точность управления приводного механизма. Подробное описание всех параметров приводится в главе 5 "Параметры".

	етр без определенного значения пое значение параметра	"-" = Заводская (стандартная) настройка параметра "!" = Важное значение параметра						
Группа	Параметр	Режим эксплуатации						
		VFC oper	-loop	CFC open	-loop	CFC closed-loop		
		АД	СДПМ	АД	СДПМ	АД	СДПМ	
	P201 P209	V	V	V	V	V	√	
	P208	!	!	!	!	!	!	
	P210	√ ¹⁾	√	V	V	Ø	Ø	
臣	P211, P212	- 2)	-	-	-	-	-	
H e	P215, P216	- ¹⁾	-	-	-	-	-	
двигателя	P217	V	1	V	$\sqrt{}$	Ø	Ø	
	P220	V	√	V	V	V	1	
Данные	P240	-	V	-	V	-	V	
Ī	P241	-	1	-	V	-	√	
Да	P243	-	√	-	V	-	V	
	P244	-	√	-	V	-	V	
	P246	-	V	-	V	-	V	
	P245, 247	-	√	Ø	Ø	Ø	Ø	



"Ф" = Параметр без определенного значения "-" = Заводская (стандартная) настройка параметра "!" = Важное значение параметра								
Группа	Параметр	Режим эксплуатации						
		VFC oper	n-loop	CFC oper	n-loop	CFC closed-loop		
		АД	СДПМ	АД	СДПМ	АД	СДПМ	
_	P300	V	1	1	1	V	1	
e do	P301	Ø	Ø	Ø	Ø	!	!	
H P PT C	P310 P320	Ø	Ø	V	1	V	1 1	
Данные гулято _і	P312, P313, P315, P316	Ø	Ø	-	√	-	√ √	
Данные эегулятора	P330 P333	-	1	-	1	-	1 1	
_	P334	Ø	Ø	Ø	Ø	-	√ √	
1) = при регулировании по характеристике U/f: важно точное значение параметра								
²⁾ = при р	егулировании по характеристике U/f:	стандартная на	астройка «0»					

4.2.3 Регулирование двигателя при вводе в эксплуатацию

Ниже перечислены основные этапы процедуры ввода в эксплуатацию в их оптимальной последовательности. Предполагается, что источник питания, преобразователь и двигатель подобраны правильно. Более подробно процедура ввода в эксплуатацию и, в частности, порядок оптимизации регулятора тока, частоты вращения и положения асинхронных двигателей, описаны в руководстве «Оптимизация регуляторов» (АС 0100). Порядок ввода в эксплуатацию и оптимизация синхронных двигателей с постоянными магнитами (PMSM) при использовании регулирования в режиме «СFC Closed-Loop» описан в руководстве «Оптимизация привода» (АС 0101). Для получения этих руководств обратитесь в наш отдел технической поддержки.


- 1. Преобразователь частоты и двигатель подключены стандартным образом (учитывать Δ / Y), датчик вращения (если имеется) подключен
- 2. Подсоединить сетевое напряжение
- 3. Восстановить заводскую настройку (Р523)
- 4. Выбрать базовый двигатель из списка (Р200); типы АД приводятся в начале списка, СДПМ в конце, разные типы отличаются меткой типа (например, ...80Т...))
- 5. Проверить характеристики двигателя (Р201 ... Р209) и сравнить эти данные с данными на паспортной табличке / в паспорте двигателя
- 6. Измерить сопротивление статора (Р220) → параметры Р208, Р241[-01] содержат результаты измерения, Р241[-02] рассчитывается. (Примечание. Если используется синхронный двигатель с поверхностной установкой постоянных магнитов, то значение параметра Р241[-02] заменяется на значение из Р241[-01])
- 7. Энкодер: проверить настройки (Р301, Р735)
- 8. только в синхронных двигателях с постоянными магнитами:
 - а. ЭДС напряжение (P240) → паспортная табличка или паспорт двигателя
 - b. Определить и задать угол реактивности (P243) (не требуется в двигателях NORD)
 - с. Пиковый ток (Р244) → паспорт двигателя
 - d. только в PMSM в режиме «VFC»: определить (P245), (P247)
 - е. Определить (Р246)
- 9. Выбрать режим (Р300)
- 10.Задать и настроить регулятор тока (Р312 Р316)
- 11. Задать и настроить регулятор частоты вращения (Р310, Р311)
- 12. только в PMSM:
 - а. Выбрать метод регулирования (Р330)
 - b. Задать параметры для способа пуска (P331 ... P333)
 - с. Задать параметры для нулевого импульса энкодера (Р334 ... Р335)



4.3 Минимальная конфигурация разъемов управления


Преобразователи частоты, поставляемые с завода, могут управляться через цифровые или аналоговые входы. Настройка в этом случае не требуется.

Минимальная конфигурация



Базовые параметры

Если фактическое значение параметра неизвестно, рекомендуется восстановить заводские настройки → P523 = 1. В таком состоянии преобразователь частоты готов к эксплуатации в стандартных условиях. При необходимости можно использовать вспомогательные модули SimpleBox SK CSX-0 или ControlBox SK TU3-CTR для изменения следующих параметров.






4.4 Подключение КТҮ84-130 (начиная с версии 1.7)

Векторное регулирование преобразователя можно улучшить с помощью датчика температуры КТҮ84-130 ($R_{th}(0^{\circ}C)$ = 500 Ω , $R_{th}(100^{\circ}C)$ = 1000 Ω). Это имеет значение в ситуациях, когда после временного отключения источника питания нужно измерить напрямую температуру двигателя и передать фактическое значение температуры в преобразователь. Таким образом можно оптимизировать процесс регулирования и с высокой точностью обеспечить нужную скорость вращения.


Назначение контактов (на SK 500E с аналоговым входом 2)



Настройки параметров (на SK 500E с аналоговым входом 2)

Для работы КТҮ84-130 необходимо задать следующие значения параметров.

- 1. Задать характеристики двигателя **P201-P207** согласно паспортной табличке
- 2. Определить сопротивление статора в двигателе P208 при 20°C (P220=1)
- 3. Задать функцию аналогового входа 2, P405=48 (температура двигателя)
- 4. Задать режим аналогового входа 2, **P406=1** (с учетом отрицательных температур)
- 5. Задать синхронизацию аналогового входа 2: **P407= 1,54 B** и **P408= 2,64 B** (при R_V = 2,7 $k\Omega$)
- 6. Задать константу времени: P409=400 мс (максимальное значение для времени фильтрования)
- 7. Контроль температуры двигателя: P001=23 (индикация температуры, индикация рабочего состояния SK TU3-CTR / SK CSX-0)





1 Информация

Температурный диапазон

Датчик также следит за перегревом двигателя: при 155°C (порог срабатывания позистора) производится отключение привода и выводится ошибка E002.

Измерение сопротивления статора двигателя производится только при температурах 15 ... 25°C.

Информация

Соблюдение полярности

Датчики КТУ являются полярными полупроводниками, которые работают в направлении пропускания. Анод подключается к контакту «+» аналогового входа. Катод подключается к земле или к «-» аналогового входа, который подключен к земле.

При несоблюдении полярности возможно получение недостоверных результатов измерения. В таком случае защита двигателя не обеспечивается.

4.5 Сложение и вычитание частот через модули управления

(в ПО версии 1.7 и выше)

Если в параметре Р549 (функция внешнего потенциометра) задано 4 «Сложение частот» или 5 «Вычитание частот», значение, заданное на модулях ControlBox или ParameterBox с помощью

кнопок или , прибавляется или вычитается.

Это значение можно сохранить в Р113, нажав кнопку ВВОД . После запуска устройства заданное значение будет прибавляться или вычитаться.

Как только преобразователь получит сигнал разблокировки, ControlBox переключается в режим индикации рабочего состояния. Рагатетвох позволяет менять значения только в режиме индикации рабочего состояния. После разблокировки частотного преобразователя параметризация через ControlBox невозможна. В этом режиме разблокировка через ControlBox или ParameterBox также невозможна, если P509 = 0 и P510=0.

Примечание. Чтобы активировать этот режим через ParameterBox, нажать один раз кнопку СТОП .



5 Параметры

В настройках преобразователях по умолчанию указан двигатель такой же мощности, что и преобразователь. Все параметры можно изменить после подключения к сети. Имеется четыре переключаемых набора параметров. По умолчанию, выводятся все параметры. Параметр Р003 позволяет скрыть некоторые параметры.

ВНИМАНИЕ

Неполадки в работе

Так как параметры связаны друг с другом, изменение одного из них может привести к получению неверных данных и к неправильной работе устройства. В процессе работы допускается настройка только тех наборов параметров, которые не являются активными или ключевыми.

Параметры объединены в группы. Первая цифра параметра указывает на принадлежность к группе меню:

Группа меню	Nº	Основная функция
Рабочее состояние	(P0)	Выбор единицы измерения отображаемого значения.
Основные параметры	(P1)	Включают в себя основные настройки преобразователя, например, относящие к операциям включения и выключения. Этих параметров (вместе с данными двигателя), как правило, достаточно для параметризации стандартных задач.
Данные двигателя	(P2)	Изменение данных, относящихся к работе двигателя. Играют важную роль в регулировке вектора тока, позволяют задать характеристику через изменение параметров динамической и статической частотной характеристики.
Параметры регулировки (c SK 520E)	(P3)	Настройка параметров регулировки (регулятор тока, регулятор частоты вращения) и обратной связи по частоте вращения.
Управляющие клеммы	(P4)	Настройка аналоговых входов и входов, определение функции цифровых входов и выходов реле, а также параметров PID-регулятора.
Дополнительные параметры	(P5)	Функции для работы с интерфейсом шины, для изменения импульсной частоты или обработки сообщений о неисправности.
Позиционирование (c SK 53xE)	(P6)	Настройка позиционера. Информация: в руководстве BU 0510
Информация	(P7)	Отображение текущих рабочих значений, ранее переданных сообщений об ошибках, сообщений о состоянии оборудования или информации о версии программного обеспечения.
Параметры массива	-01 -xx	Некоторые из вышеперечисленных параметров могут иметь несколько программируемых или доступных для чтения уровней (массив параметра). При выборе параметра необходимо указать уровень массива.



і Информация

Параметр Р523


Параметр 523 позволяет восстановить заводские значения всех параметров. Данная операция может потребоваться, например, при вводе в эксплуатацию преобразователя частоты с параметрами, более не соответствующим заводским настройкам.

Чтобы восстановить заводские настройки, задать P523 =1 или подтвердить действие клавишей "ENTER". Все старые значения параметров будут утеряны.

Текущие настройки можно предварительно сохранить в памяти модуля ControlBox (P550=1) или модуля ParameterBox.

Доступность параметров

В определенных конфигурациях некоторые параметры имеют свои особенности. В таблице ниже перечислены все параметры с соответствующими указаниями.




- 1 Номер параметра
- 2 Значения массива
- 3 Текст параметра; вверху: индикация на Р-Вох,внизу: значение
- 4 Особенности (например: доступно только в устройствах, начиная с SK 520E)
- 5 Параметр, доступный администратору (S), доступ задается в Р003
- 6 Параметр, зависящий от набора параметров (Р), выбор в Р100
- 7 Диапазон значений параметра
- 8 Описание параметра
- 9 Значение по умолчанию (стандартное значение)

Отображение параметров массивов

В некоторых параметрах настройки или виды можно задавать в несколько уровней (массивы). Если при выборе параметра появляется уровень массива, необходимо выбрать уровень массива.

В ControlBox уровень массива представлен значениями _ - 0 1, в ParameterBox (на рисунке справа) в правом верхнем углу дисплея отображается значение, соответствующее уровню массива (можно выбрать).

Параметризация с помощью ControlBox SK TU3-CTR:







Индикация рабочего режима

Используемые сокращения:

- FU = частотный преобразователь
- **SW** = версия ПО, хранится в параметре Р707.
- **S = параметр защищен**, т. е. доступен или недоступен в зависимости от настройки в Р003.

Параметр {заводская настройка}	Значе Приме	ние настройки / Описание чание	÷1		Защищенны й параметр	Набор параметров	
P000		икация рабочего ред ация рабочего режима)					
0.01 9999	параме Это по	В параметрических модулях, оснащенных 7-сегментным дисплеем (например, SimpleBox) в параметре Р001 отображается выбранное рабочее значение в <i>режиме реального времени.</i> Это позволяет получать при необходимости основную информацию о рабочем состоянию привода.					
P001		ор отдельной вели о величины)	чины				
0 65 { 0 }	-	значения рабочего состоя как SimpleBox)	яния на модуле	параметризаці	ии с 7-сегмент	ным дисплеем	
	0 =	действительная частота [Гц]	текущее значени	ие выходной част	ОТЫ		
	1 =	частота вращения [об/мин]	рассчитанное зн	ачение частоты в	вращения		
	2 =	расчетная частота [Гц]	выходная частота, соответствующая выбранному значени уставки. Может не совпадать с действительной выходни частотой.				
	3 =	ток [А]	текущее измере	нное значение вь	іходного тока		
	4 =	моментный ток [А]	выходной ток, со	эздающий момен ⁻	т вращения		
	5 =	напряжение [В перем. тока]	текущее значе устройства	ние переменно	го напряжения	на выходе	
	6 =	напряжение в цепи пост. тока [В DC]	• •	ь постоянного ток почной цепью. Ве сения.			
	7 =	cos Phi	текущий результ	ат вычисления ко	эффициента мо	щности	
	8 =	потребляемая мощность [кВА]	текущее вычисл	енное значение п	отребляемой мо	щности	
	9 =	эффективная мощность [кВт]	текущее вычисл	енное значение э	ффективной моц	цности	
	10 =	крутящий момент [%]	текущее вычисл	енное значение к	рутящего момент	га	
	11 =	поток [%]	текущее вычисл	енное значение п	ютока двигателя		
	12 =	время под питанием [ч]	время, в течени напряжением	е которого устро	йство находилос	ь под сетевым	
	13 =	время работы [ч]		ы» — время, в зблокированном	•	го устройство	
	14 =	аналоговый вход 1 [%]	текущее значени	ие на аналоговом	входе 1 устройст	гва	
	15 =	аналоговый вход 2 [%]	текущее значени	ие на аналоговом	входе 2 устройст	гва	
	16 =	18	зарезервирован	o, POSICON			
	19 =	температура радиатора [°C]	текущая темпера	атура радиатора			
	20 =	коэффициент использования двигателя [%]		ициент использов граметрам двигат		• • •	



21 =	коэффициент использования сопротивления тормоза [%]	«нагрузка тормозного резистора» — средняя нагрузка тормозного резистора, определенная по известным параметрам резистора (Р556Р557).
22 =	внутренняя температура [°C]	текущая температура внутри устройства (SK 54xE / SK 2xxE)
23 =	темп-ра двигателя	измеряется через KTY-84
24 =	29	зарезервировано
30 =	Тек. уставка MP-S [Гц]	«текущее значение уставки потенциометра двигателя, имеющего запоминающую функцию». (Р420=71/72). Эта функцию позволяет получать и устанавливать значение уставки, не приводя в действие привод.
31 =	39	зарезервировано
40 =	значение контроллера ПЛК	Режим визуализации связи с ПЛК
41 =	59	зарезервировано, POSICON
60 =	Идентиф. R статора	путем измерения (Р220) сопротивления статора
61 =	Идентиф. R ротора	путем измерения (Р220, функция 2) сопротивления ротора
62 =	Индукт. рассеивания:	путем измерения ((P220), функция 2) индуктивного рассеивания статора
63 =	Индукт. статора	путем измерения ((Р220), функция 2) индуктивности статора
63 -	тидуки отатора	, , , , , , , ,

P002	Коэфф. индикации (Коэффициент индикации)	s				
0.01 999.99 { 1.00 }	Выбранное в параметре Р001 рабочее значение >Выбор отображаемых рабочих значе умножается на коэффициент из Р000 и выводится через параметр Р000 >Индик. режима<. Это позволяет выводить рабочие значения установки, например, значения расхода.					
P003	Код защиты параметро (код защиты параметров)					
0 9999 { 1 }	0 = Защищенные (supervisor) параметры не отображаются. 1 = Отображаются все параметры. 2 = Отображается только группа меню 0 >Индикация рабочих состояний< (Р000 и Р003). 3 9999, как и при значении 2.					
	Информация Вывод информации через NORD CON					
	Если параметризация осуществляется через приложение NORD CON, настройки 2 9999 выполняют ту же функцию, что и настройка 0.					



Базовые параметры

Параметр {заводская настройка}	Значение настройки / Описание / Примечание		Защищенны й параметр	Набор параметров			
P100	Набор параметров (набор параметров)		s				
0 3 { 0 }	Выбор изменяемого набора параметров. Имеются 4 набора параметров. Параметры которые в 4 разных наборах имеют разные значения, называются «зависящими от набора параметров». Такие параметры отмечены в заголовке буквой Р . Выбор рабочего набора параметров производится через цифровые входы или контроллер						
	шины.	поя через циф	ровые влоды и	ли контроллер			
		При разблокировке с клавиатуры (в SimpleBox, PotentiometerBox или ParameterBo рабочий набор параметров соответствует значению в Р100.					
	Копирование набора						
P101	параметров		S				
	(копирование набора параметров)						
0 4 { 0 }	После подтверждения нажатием клавиши ОК параметров (>Parameter set<) (>Набор парам наборе параметров. 0 = не копировать						
	•	1 = Копировать в парам.1 : копирует активный набор параметров в набор параметров 1					
	2 = Копировать в парам.2: копирует активный	• •		•			
	3 = Копировать в парам.3: копирует активный	• •		•			
	4 = Копировать в парам.4: копирует активный	набор парамет	ров в набор пар	раметров 4			
P102	Время разгона (время разгона)			Р			
0 320.00 c	Время разгона — это время, за которое произв						
	по установленией максимальной настоты (Р105). Если анаполию токущой уставки <100 %						

0 ... 320.00 c $\{ 2.00 \}$ $\{ 5.00 \} \ge 45 \text{ kW}$

время разгона — это время, за которое производится линеиное повышение частоты с 0 I ц до установленной максимальной частоты (Р105). Если значение текущей уставки <100 %, время разгона изменяется линейно в зависимости с заданным значением уставки.

В определенных случаях (перегрузка преобразователя, инерционный эффект уставки, сглаживания или достижение предела по току) время разгона можно увеличить.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При изменении параметра выбирать значения, имеющие смысл Настройка Р102 = 0 недопустима для приводных агрегатов!

Примечание к крутизне характеристики изменения

От характеристики изменения в значительной степени зависит инерционность ротора. Слишком крутая характеристика может стать причиной опрокидывания двигателя.

Не рекомендуется использовать слишком крутые характеристики (например: 0-50 Гц за время < 0,1 с), так как это может привести к повреждению частотного преобразователя.



	_				
P103	Время замедления (Время торможения)			Р	
0 320.00 c { 2.00 } { 5.00 } ≥ 45 kW	Время замедления — это время, за которое производится линейное уменьшение частоть от установленного максимального значения (Р105) до 0 Гц. Если значение фактической уставки <100 %, время торможения уменьшается соответствующим образом. В некоторых случаях время торможения можно увеличить, выбрав (>Режим торможения< (Р108) или >Сглаживание кривой разгона< (Р106). ПРИМЕЧАНИЕ.				
	При изменении параметра выбирать значен недопустима для приводных агрегатов! Примечание о характеристике изменения: см		·	ойка P103 = (
P104	Минимальная частота (Минимальная частота)			Р	
0.0 400.0 Гц { 0.0 }	Минимальная частота — частота, передаваемая преобразователем частоты после его включения, если дополнительно не указано значение уставки. Если имеются другие уставки (например, аналоговая уставка или значение фиксированной частоты), они прибавляются к заданному значению минимальной частоты. Более низкие значения частоты возможны в следующих случаях: а. ускорение привода из состояния покоя. b. блокировка ПЧ. Перед блокировкой преобразователя происходит понижение частоты до абсолютной минимальной частоты (Р505). с. изменение направления вращения преобразователя. Изменение направления вращения поля происходит при абсолютной минимальной частоте (Р505). Частота может отклоняться от заданного значения в течение длительного времени, если в процессе ускорения или торможения выполняется функция «Поддержание частоты» (функция цифрового входа = 9).				
P105	Максимальная частота (Максимальная частота)			Р	
0.1 400.0 Гц { 50.0 }	Частота на выходе преобразователя пос максимальная уставка (например, ана. соответствующая фиксированная частота или SimpleBox / ParameterBox). Эта частота может быть превышена только в	логовое расч пмаксимальное	нетное значе значение, вве	еденное чере:	

Эта частота может быть превышена только в результате компенсации скольжения (Р212), при использовании функции «Поддержание частоты» (функция цифрового входа = 9), а также при переключении на другой набор параметров с меньшим значением максимальной частоты.

При выборе максимальной частоты необходимо учитывать следующее:

- ограничения при эксплуатации в условиях ослабления поля,
- допустимые механические нагрузки,
- синхронные двигатели с постоянными магнитами: Максимальная частота может превышать номинальную лишь на незначительную величину. Эта разность вычисляется на основе характеристик двигателя и входного напряжения.

5 Параметры

P106	Сглаживание кривой разг.		P
1 100	(Сглаживание характеристики изменения)		•

0 ... 100 % { 0 }

Данный параметр обеспечивает сглаживание характеристику ускорения и торможения. Это необходимо для решения тех прикладных задач, где важное значение имеет плавное, но динамичное изменение скорости вращения.


Сглаживание необходимо задавать после каждого изменения уставки.

Значение определяется по заданному времени ускорения и торможения, однако необходимо учитывать, что значения <10% являются неэффективными.

Приведенные ниже формулы применимы для расчетов полных интервалов ускорения или замедления с учетом сглаживания:

$$t_{\text{общ РАЗГОН}} = t_{\text{P102}} + t_{\text{P102}} \cdot \frac{\text{P106 [\%]}}{100 \%}$$

$$t_{o6\mu, BPEMS, TOPM} = t_{P102} + t_{P102} \cdot \frac{P106 [\%]}{100 \%}$$





P107	Время реакц. тормоза (Время реакции тормоза)		Р
	(Dpomit pounduu mopmodu)		

0 ... 2.50 c { 0.00 }

Активация электромагнитных тормозов производится с задержкой, обусловленной физическими особенностями тормозов этого типа. В результате возможно падение груза на подъемном оборудовании, так как торможение груза начинается с задержкой.

Время реакции тормоза определяется настройкой параметра Р107.

В течение времени реакции тормоза выходная частота преобразователя является абсолютно минимальной (Р505), что препятствует набеганию на тормоз и падению нагрузки при остановке.

Если в параметрах Р107 или Р114 установлено время > 0, в момент

включения преобразователя частоты выполняется проверка тока возбуждения (ток поля). Если ток возбуждения слишком мал, преобразователь остается в состоянии возбуждения и тормоз двигателя не срабатывает.

Чтобы выключить устройство в этом случае (сообщение об ошибке E016), необходимо задать в P539 значение 2 или 3.

См. также описание параметра >Время срабатывания < Р114.

1 Информация

Управление электромеханическим тормозом

Для управления электромеханическим тормозом (особенно в подъемных механизмах) необходимо использовать внутреннее реле (функция 1, внешний тормоз (Р434/441)). Абсолютно минимальная частота (Р505) не должна быть меньше 2,0 Гц.

Рекомендации по применению:

Подъемный механизм с тормозом без обратной связи по частоте вращения

P114 = 0.02...0.4 c *

P107 = 0.02...0.4 c *

P201...P208 = характеристики двигателя

Р434 = 1 (внешний тормоз)

Р505 = 2...4 Гц

для безопасного запуска

Р112 = 401 (откл.)

P536 = 2.1 (откл.)


P537 = 150 %

P539 = 2/3 (контроль по I_{SD})

против падения груза

Р214 = 50...100 % (задержка)

^{*} Значение (Р107/114) зависит от типа тормоза и размера двигателя. Для маленьких нагрузок (< 1,5 кВт) использовать меньшие значения, для больших (> 4,0 кВт) — большие.





P108	Режим торможения		S	P
1 100	(Режим отключения)			•
	OTOT TOPOMOTE OFFICERET WORLD OFFICER	OULDWOOTOG	BL IVERUSE II	007070

0 ... 13 { 1 }

Этот параметр определяет, каким образом снижается выходная частота после блокировки (разрешающий сигнал регулятора → низкий)

- 0 = Отключ. напряжения Происходит немедленное прекращение передачи выходного сигнала. Частотный преобразователь не выдает выходной частоты. В этом случае двигатель тормозится только механическим трением. Немедленное после этого события включение преобразователя может привести к возникновению сообщения об ошибке.
- **1 = Управляемый останов**: фактическая выходная частота снижается пропорционально оставшемуся времени торможения (Р103/105). После характеристика отработана, начинается процесс торможения постоянным током (→ P559).
- 2 = Задержка останова: то же, что и управляемый останов (1), однако характеристика торможения удлиняется в режиме генератора, а при статическом режиме происходит увеличение выходной частоты. При определенных условиях данная функция обеспечивает защиту от выключения в результате перегрузки либо снижает рассеяние мошности тормозного резистора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данную функцию нельзя запрограммировать, если требуется обеспечить торможение определенного характера, например, в подъемных механизмах.

3 = Быстрое DC тормож.: Производится немедленное переключение преобразователя в режим с заранее выбранным постоянным током (Р109). Постоянный ток подается в течение оставшегося >времени торможения постоянным током< (Р110). Значение >Время торможения постоянным током < укорачивается в зависимости от отношения фактической выходной частоты к максимальной частоте (Р105). Двигатель останавливается на время, зависящее от характеристик установки: от момента инерции масс нагрузки, трения и заданного постоянного тока (Р109). При таком торможении энергия не возвращается в преобразователь, тепловые потери приходятся в основном на ротор двигателя.</p>

Не предназначено для синхронных двигателей с постоянными магнитами! 4 = Постоянный тормозной путь, «постоянный тормозной путь»: Характеристика торможения выполняется с замедлением, если

только преобразователь не работает на максимальной выходной частоте (Р105). В таком случае путь торможения одинаков на разных частотах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция не предназначена для использования в операциях позиционирования. Данную функцию нельзя использовать вместе с функцией сглаживания характеристики (Р106).

- 5 = Комбинированное торможение, «комбинированное торможение»: В зависимости от текущего напряжения в промежуточном контуре выполняется переключение высокочастотного напряжения на основную частоту (только для линейной характеристики, P211 = 0 и P212 = 0). По возможности сохраняется время торможения (P103). → дополнительный нагрев двигателя!
 - Не предназначено для синхронных двигателей с постоянными магнитами!
- 6 = Квадратичная кривая Кривая изменения торможения является не линейной функцией, а квадратичной.
- 7 = Квадратичная кривая с задержкой «Квадратичная кривая с задержкой»: Сочетание функций 2 и 6.
- **8 = Квадратичное комбинированное торможение**, *«Квадратичное комбинированное торможение»*: Сочетание функций 5 и 6.

Не предназначено для синхронных двигателей с постоянными магнитами!



- 9 = Постоянная мощность на ускорение, «Постоянная мощность на ускорение»: Применяется в диапазоне ослабления поля! Дальнейшее ускорение или торможение привода при сохранении постоянной электрической мощности. Независимость характеристики от нагрузки.
- 10 = Расчет пути: постоянное соотношение между текущей частотой / скоростью и заданным значением минимальной выходной частоты (Р104).
- 11 = Постоянное ускорение мощности с задержкой, «Постоянное ускорение мощности с задержкой» Сочетание функций 2 и 9.
- 12 = Постоянное ускорение мощности с реж. 3, «Постоянное ускорение мощности с режимом 3» как 11, но с дополнительной разгрузкой прерывателя тормоза
- 13 = Задержка выключения, «Характеристика с задержкой выключения»: как 1 «Управляемый останов», однако привод сохраняет заданное значение абсолютной минимальной частоты (Р505) за заданное в параметре (Р110) время, пока не будет приведен в действие тормоз.

Пример использования: дополнительное позиционирование системы управления краном.

Ток DC-торможения P109 S Р (Ток торможения постоянным током) 0 ... 250 % Значение тока для торможения постоянным током (Р108 = 3) и комбинированного торможения (Р108 = 5). { 100 } Правильное значение настройки зависит от механической нагрузки и требуемого времени остановки. Чем больше величина настройки, тем быстрее производится останов больших

грузов. Величина настройки 100% соответствует величине тока, сохраненной в параметре Р203 >Номинальный ток<.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имеется ограничение на возможный постоянный ток (0 Гц) на выходе преобразователя. Данная величина приведена в таблице в главе (глава 8.4.3), в графе «0 Гц». Предельная величина составляет около 110 % для базовой настройки.

Торможение постоянным током: не предназначено для синхронных двигателей с постоянными магнитами!

P110	Время DC-тормоза (Время торможения постоянным током)		s	Р	
0.00 60.00 c { 2.00 }	Время, в течение которого ток величиной, указаторможения (>Постоянный ток торможения< (Р		используется в	двигателе для	
()	Значение >Время торможения постоянным током< укорачивается в зависимости от отношения фактической выходной частоты к максимальной частоте (Р105). Отсчет времени начинается с момента отключения (блокировки) и может прерываться повторным включением (разблокировкой).				
	Торможение постоянным током: не предназначено для синхронных двигателей с постоянными магнитами!				
P111	П-фактор момента (П-фактор предельного значения момента)		s	Р	
25 400 %	Непосредственно влияет на работу привода при достижении предельного значения крутяшего момента. Стандартная настройка 100% подходит, как правило, для большинства				

{ 100 }

крутящего момента. Стандартная настройка 100% подходит, как правило, для большинства задач привода.

При слишком высоких значениях привод подвержен вибрациям на предельном значении крутящего

При слишком низких значениях возможно превышение запрограммированного предельного значения крутящего момента.



P112	Граница моментного тока	S	Р
	(Граница моментного тока)		•

25 ... 400 % / 401 { 401 }

При помощи данного параметра устанавливается предельная величина тока, используемого для создания крутящего момента. Параметр служит для защиты от механической перегрузки привода. Однако параметр не обеспечивает защиту от механического блокирования (препятствия). Для защиты от механических блокировок вала электродвигателя ДОЛЖНА быть использована фрикционная муфта.

Возможно бесступенчатое задание предельной величины тока крутящего момента через аналоговый вход. Максимальная уставка (100%, P403/P408) соответствует значению, установленному в P112.

Предельное значение моментного тока (20%) не может быть уменьшено, даже если величина аналоговой уставки (P400/405 =2) меньше. В **серворежиме** (P300 = 1) также имеются следующие ограничения:

- в ПО до версии 1.9: не ниже 10%
- в ПО начиная с версии 2.0: нет ограничений (допускается 0% момента двигателя)!

401 = ВЫКЛ означает отключение ограничения моментного тока! Это является заводской настройкой для преобразователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. В подъёмных механизмах НЕЛЬЗЯ использовать ограничение моментного тока!

Р113 Толчковая частота (Толчковая частота) S P

-400.0 ... 400.0 Гц { 0.0 }

Функция изменена в ПО версии 1.7 и выше Если управление преобразователем осуществляется через **SimpleBox или ParameterBox**, после разблокировки в качестве начального значения используется значение толчковой частоты.

Если управление осуществляется через управляющие клеммы, толчковая частота может активироваться через цифровые входы.

Задание толчковой частоты выполняется при помощи данного параметра или нажатием клавиши ОК (если включение преобразователя осуществляется с клавиатуры). В последнем случае значение рабочей выходной частоты сохраняется в параметре Р113 и использовуется при следующем запуске.

ПРИМЕЧАНИЕ. В версиях ПО, начиная с V1.7 R0:

При активации толчковой частоты через один из цифровых входов отключается внешнее управление, если преобразователь работает в режиме шины. Помимо этого, игнорируются уставки частоты.

Исключение: аналоговые уставки, обрабатываемые через функции *сложения* или *вычитания частот*

В ПО до V1.6 R1:

Передаваемые через управляющие клеммы величины расчетных значений, например, толчковой частоты, фиксированной частоты или аналоговые значения, как правило, прибавляются с соответствующим знаком. При этом величина не может быть больше максимальной (Р105) и меньше минимальной частоты (Р104).

P114	Задерж. мех. тормоза	9	P
	(Время задержки механизма тормоза)		•

0 ... 2.50 c { 0.00 }

Особенностью электромагнитных тормозов является задержка их реакции по времени. Это может привести к тому, что двигатель будет запущен в тот момент, когда тормоз ещё не отпущен. Как следствие - выключение преобразователя по ошибке превышения тока двигателя.

Это время можно учесть, используя параметр P114 («Управление тормозом»).

В течение указанного в параметре времени преобразователь обеспечивает абсолютную минимальную частоту (Р505), препятствуя, тем самым, наезду на тормоз.

См. также параметр >Время реакц. тормоза < Р107 (пример настройки).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если значение этого параметра равно «0», то Р107 является временем открытия механизма и реакции тормоза.



Характеристики двигателя / параметры характеристической кривой

Параметр {заводская настройка}	Значение настройки / Описание / Примечание	Защищенны й параметр	Набор параметров
P200	Список двигателей (Список двигателей)		Р

0 ... 73

{0}

С помощью данного параметра можно изменить стандартные параметры двигателей. По умолчанию в параметрах P201...P209 указаны значения, соответствующие 4-полюсному стандартному двигателю IE-1-DS с мощностью, равной номинальной мощности преобразователя.

Все доступные к выбору значения (P201...P209) соответствуют выбранному значению номинальной мощности. После выбора значения подтвердить ввод, нажав клавишу ВВОД. Все параметры двигателя относятся к 4-х полюсному стандартному двигателю DS. Все параметры двигателя относятся к 4-х полюсному стандартному двигателю DS. В конце списка перечислены характеристики двигателей NORD IE4.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Так как после подтверждения ввода параметру P200 снова присваивается значение 0, проверить, какой двигатель задан, можно через параметр P205.

і Информация

Двигатели IE2/IE3

Если используются двигатели IE2/IE3, после выбора в параметре (P200) двигателя IE1, внести в параметры P201 ... P209 значения, указанные на паспортной табличке двигателя.

0 = Не изменять:

1 = Без двигателя: с этой настройкой преобразователь работает без регулировки тока, компенсации скольжения и времени предварительного намагничивания, и по этой причине данная настройка не рекомендуется для двигателей. Возможное применение: индукционные печи или иные установки с катушками и трансформаторами. В этом случае в параметрах двигателя следует указать следующее: 50,0 Гц / 1500 об/м / 15,0 A / 400 B / 0,00 кВт / соз φ=0.90 / звезда / R_S 0,01 Ω / I_{LEER} 6,5 A



5 Параметры

	2 = 0,25 κBτ 230 B	32 = 4,00 κBτ 230 B	62 =	90,0 кВт 400 В	92 = 1,00 k	Вт /115 В
	3 = 0,33 л.с. 230 В	33 = 5,0 л.с 230 В	63 =	120,0 л.с./460 В	1	Вт 230 В
	4 = 0,25 кВт 400 В	34 = 4,0 κBτ 400 B	64 =	110,0 кВт 400 В	i	c. 460 B
	5 = 0,33 л.с. 460 В	35 = 5,0 л.с. 460 В	65 =	150,0 л.с. 460 В	i	BT 230 B 80T1/4
	6 = 0,37 кВт 230 В 7 = 0,50 л.с. 230 В	36 = 5,5 кВт 230 В 37 = 7,5 л.с. 230 В	66 = 67 =	132,0 кВт 400 В 180,0 л.с. 460 В	i	Вт 230В 90Т1/4 Вт 230 В 80Т1/4
	8 = 0,37 kBt 400 B	38 = 5,5 kBt 400 B	68 =	160,0 кВт 400 В	1	Вт 400 В 80Т1/4
	9 = 0,50 л.с. 460 В	39 = 7,5 л.с. 460 В	69 =	220,0 л.с. 460 В	1	Вт 230 В 90Т3/4
	10 = 0,55 кВт 230 В	40 = 7,5 κBτ 230 B	70 =	200,0 кВт 400 В	,	Вт 230В 90Т1/4
	11 = 0,75 л.с. 230 В	41 = 10,0 л.с 230 В	71 =	270,0 л.с. 460 В	i	Вт 400 В 90Т1/4
	12 = 0,55 κBτ 400 B	42 = 7,5 кВт 400V	72 =	250,0 кВт 400 В	102 = 1,50 k	Вт 400 В 80Т1/4
	13 = 0,75 л. с. 460 В	43 = 10,0 л. с. 460 В	73 =	340,0 л. с. 460 В	103 = 2,20 H	Вт 230 В 100Т2/4
	14 = 0,75 л.с. 230 В	44 = 11,0 кВт 400 В	74 =	11,0 кВт 230 В	104 = 2,20 H	Вт 230 В 90Т3/4
	15 = 1,0 л. с. 230 В	45 = 15,0 л. с. 460 В	75 =	15,0 л. с. 230 В	1	Вт 400 В 90Т3/4
	16 = 0,75 κBτ 400 B	46 = 15,0 κBτ 400 B	76 =	15,0 л. с. 230 В	i	Вт 400 В 90Т1/4
	17 = 1,0 л. с. 460 В	47 = 20,0 л. с. 460 В	77 =	20,0 л. с. 230 В	1	Вт 230 В 100Т5/4
	18 = 1,1 кВт 230 В 19 = 1,5 л. с. 230 В	48 = 18,5 κBτ 400 B 49 = 25.0 π. c. 460 B	78 = 79 =	18,5 кВт 230 В	1	BT 230 B 100T2/4
	19 = 1,5 л. с. 230 В 20 = 1,1 кВт 400 В	49 = 25,0 л. с. 460 В 50 = 22,0 кВт 400 В	80 =	25,0 л. с. 230 В 22,0 кВт 230 В		Вт 400 В 100Т2/4 Вт 400 В 90Т3/4
	21 = 1,5 л. с. 460 В	51 = 30,0 л. с. 460 В	81 =	30,0 л. с. 230 В	1	Вт 230 В 100Т5/4
	22 = 1,5 л. с. 230 В	52 = 30,0 κBτ 400 B	82 =	30,0 л. с. 230 В	1	Вт 400 В 100Т5/4
	23 = 2,0 л. с. 230 В	53 = 40,0 л. с. 460 В	83 =	40,0 л. с. 230 В	i	Вт 400 В 100Т2/4
	24 = 1,5 κBτ 400 B	54 = 37,0 κBτ 400 B	84 =	37,0 кВт 230 В	1	Вт 400 В 100Т5/4
	25 = 2,0 л. с. 460 В	55 = 50,0 л. с. 460 В	85 =		115 =	
	26 = 2,2 κBτ 230 B	56 = 45,0 κBτ 400 B	86 =	0,12 кВт 115 В	116 =	
	27 = 3,0 л. с. 230 В	57 = 60,0 л. с. 460 В	87 =	,	117 =	
	28 = 2,2 κBτ 400 B	58 = 55,0 κBτ 400 B	88 =	,	118 =	
	29 = 3,0 л. с. 460 В	59 = 75,0 л. с. 460 В	89 =	0,37 кВт 115 В	119 =	
	30 = 3,0 л. с. 230 В 31 = 3,0 кВт 400 В	60 = 75,0 κBτ 400 B 61 = 100,0 π. c. 460 B	90 =	0,55 кВт 115 В 0,75 кВт 115 В	120 = 121 =	
	31 - 3,0 KB1 400 B	61 - 100,0 Jl. C. 400 B	1 91-	U,73 KBT 113 B	121 -	l
P201	Номинальная (Номинальная част				S	Р
10.0 399.9 Гц { см. информацию }	От номинальной частоты двигателя зависит точка прерывания вольт-частотной характеристики, при которой преобразователь выдает номинальное напряжение (P204).					
(ом. информацию)	і Информац	ция	Н	астройка по	умолчанию	<u> </u>
	Стандартное значе значения Р200.	ение зависит от номин	нально	й частоты врац	цения преобра	зователя или
	Номинальная	частота вращен	ния			
					_	_
P202	двигателя				S	P
	(Номинальная частота вращения					
	двигателя)					
150 24000 об/мин { см. информацию }		ость двигателя имее ия скольжения двигат				
(c.m. r.m. go p.m.a.q.mo)	і Информац	ция	Н	астройка по	умолчанию	
	Стандартное значе значения Р200.	ение зависит от номин	нально	й частоты врац	цения преобра	зователя или
	 Номинальный	TOK				
P203	(Номинальный ток)				S	Р
0.1 1000.0 A	Номинальный ток двигателя является параметром, имеющим решающее значение для					
{ см. информацию }	векторного управле		L	actnoŭvo so	VMORUSUUS	
		ение зависит от номин		астройка по у ой частоты врац		зователя или
	значения Р200.					



P204	Ном. Напряжение (Номинальное напряжение двигателя)		S	Р	
100 800 В { см. информацию }	Сетевое напряжение двигателя регулируется параметром >Номинальное напряжение<. По значению этого параметра и значению номинальной частоты строится вольт-частотная характеристика.				
	і Информация н	lастройка по	умолчанию		
	Стандартное значение зависит от номинально значения Р200.	ой частоты врац	цения преобра:	зователя или	
P205	Номинальная мощность (Номинальная мощность двигателя)			Р	
0.00 250.00 кВт { см. информацию }	Значение номинальной мощности двигателя (P200.	служит для кон	троля двигате.	ля, заданного в	
	і Информация Н	Іастройка по	умолчанию		
	Стандартное значение зависит от номинально значения P200.	ой частоты врац	цения преобра:	зователя или	
P206	cos phi двигателя (cos φ двигателя)		S	Р	
0,50 0,95 { см. информацию }	Коэффициент мощности (cos ϕ) является параметром, имеющим решающее значение для векторного управления током.				
	і Информация Настройка по умолчанию				
	Стандартное значение зависит от номинально значения Р200.	ой частоты врац	цения преобра:	зователя или	
D207	Соединение обмоток				
P207	(Соединение обмоток)		S	P	
0 1 { см. информацию }	(Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им		е значение п	при измерении	
0 1	(Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательно	о, для векторно	ее значение і го управления	при измерении	
0 1	(Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательно	о, для векторно Настройка по	е значение п ого управления умолчанию	при измерении током.	
0 1	(Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательно иминальное значение зависит от номинальное	о, для векторно Настройка по	е значение п ого управления умолчанию	при измерении током.	
0 1 { см. информацию } Р208	(Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательное информация Стандартное значение зависит от номинально значения Р200. Сопротивление статора	о, для векторно Іастройка по рй частоты вра	ее значение по управления умолчанию щения преобраз	при измерении током. зователя или Р	
0 1 { см. информацию }	(Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательное информация Стандартное значение зависит от номинальнов значения Р200. Сопротивление статора (сопротивление статора двигателя ⇒ сопротивление статора двигателя → сопротивление статора двигателя им сопротивления статора двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательного статора (Р220) и следователь	о, для векторно Настройка по ой частоты врак ротивление ф са преобразова ки по току; п	ее значение по управления умолчанию щения преобраз Вазной обмотка	при измерении током. зователя или Р и в двигателе	
0 1 { см. информацию } Р208	(Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательной информация Стандартное значение зависит от номинально значения Р200. Сопротивление статора (сопротивление статора (сопротивление статора двигателя ⇒ сопростоянного тока. Непосредственно влияет на регулировку ток величине возможно возникновение перегруз возможен слишком низкий крутящий момент дв Для несложных измерений можно использов использовать для ручной настройки, а также измерений.	о, для векторно Настройка по ой частоты врак ротивление ф ка преобразова ки по току; п игателя. нать параметр	ее значение по управления умолчанию щения преобразаной обмоткателя. При слири слишком м	при измерении током. зователя или Р и в двигателе ишком большой величине тр Р208 можно	
0 1 { см. информацию } Р208	 (Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательной информация Стандартное значение зависит от номинально значения Р200. Сопротивление статора (сопротивление статора (сопротивление статора двигателя ⇒ сопростоянного тока. Непосредственно влияет на регулировку ток величине возможно возникновение перегруз возможен слишком низкий крутящий момент дв Для несложных измерений можно использов использовать для ручной настройки, а также измерений. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить оптимальное векторное 	о, для векторно Ластройка по ой частоты врац оотивление ф ка преобразова ки по току; п игателя. нать параметр для получени управление те	ее значение по управления умолчанию щения преобраз ваной обмотки теля. При слишком м Р220. Парамея результатов	при измерении током. вователя или р и в двигателе ишком большой величине тр Р208 можно автоматических	
0 1 { см. информацию } Р208	 (Соединение обмоток) 0 = звезда 1 = треугольник Схема соединения обмоток двигателя им сопротивления статора (Р220) и, следовательной информация Стандартное значение зависит от номинально значения Р200. Сопротивление статора (сопротивление статора (сопротивление статора двигателя ⇒ сопростоянного тока. Непосредственно влияет на регулировку ток величине возможно возникновение перегруз возможен слишком низкий крутящий момент дв Для несложных измерений можно использов использовать для ручной настройки, а также измерений. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить оптимальное векторное должно измеряться преобразователем автомат 	о, для векторно Ластройка по ой частоты врац оотивление ф ка преобразова ки по току; п игателя. нать параметр для получени управление те	ве значение по управления умолчанию щения преобраз вазной обмотка при слишком м Р220. Параме я результатов оком, сопротив	при измерении током. вователя или р и в двигателе ишком большой величине тр Р208 можно автоматических	



5 Параметры

P209	Ток х.х. (Ток холостого хода)		S	P			
0.0 1000.0 A { см. информацию }	Данное значение вычисляется автоматически после изменения параметра >cos φ < P206 и параметра >Номинальный ток< P203 на основе данных двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Если значение вводится напрямую, оно должно соответствовать выбранным характеристикам двигателя. Только в этом случае введенное значение будет сохранено.						
	Информация	Настройка по	умолчанию				
	Стандартное значение зависит от номинально значения P200.	ой частоты враг	цения преобра:	вователя или			
P210	Статический буст (Статический форсаж)		S	Р			
0 400 % { 100 }	соответствует току холостого хода двигателя холостого хода производится по характерист	На ток, возбуждающий магнитное поле, оказывает воздействие статический форсаж. Он соответствует току холостого хода двигателя и не не зависит от нагрузки. Расчет тока холостого хода производится по характеристикам двигателя. Заводская настройка 100% подходит практически для всех стандартных задач.					
P211	Динамический буст (Динамический форсаж)		S	Р			
0 150 % { 100 }	Динамический форсаж оказывает влияние на то величиной, которая не зависит от нагрузки. За выполнение почти всех стандартных задач. Слишком большое значение параметра может под нагрузкой напряжение может резко вырас образование слишком низкого крутящего момен	водская настро вызвать перегр сти. При слишк	ойка 100% такж узку по току. Вс	е обеспечивае ⁻ следствие этого			
P212	Компенсация скольжения		S	Р			
0 150 % { 100 }	(Компенсация скольжения) За счет компенсации скольжения увеличива частота, что позволяет поддерживать постоянн						
(100)	Заводская настройка, равная 100%, является оптимальной при использовании асинхронных двигателей постоянного тока, а также при условии, что в параметрах указаны правильные характеристики двигателя.						
	Если одним преобразователем осуществляет разными нагрузками или выходными мощностя необходимо установить на значение, равное (Стандартные настройки не следует менять в смагнитами.	ями), величину 0%, чтобы искл	компенсации с почить негатив	кольжения Р212 но воздействие			
P213	Коэффициент ISD ctrl (Усиление регулировки ISD)		S	Р			
25 400 % { 100 }	Данный параметр оказывает влияние на динамику регулирования по вектору тока ПЧ. Регулятор работает быстрее при более высоких значениях и медленнее – при низких. В зависимости от решаемой прикладной задачи можно менять этот параметр, например, для обеспечения стабильного рабочего состояния.						
P214	Опереж. по моменту (Опережение по моменту)		S	Р			
-200 200 % { 0 }	Эта функция задает значение ожидаемого мо помощью можно оптимизировать работу подтвремя запуска.	•		•			

BU 0500 RU-1516 107

ПРИМЕЧАНИЕ. Крутящий моторный момент (с правым вращением поля) указывается со знаком «плюс», генераторный — со знаком «минус». При вращении против часовой стрелки используются противоположные знаки.



P215	Опережение бустера		S	Р	
	(Опережение буста)			-	
0 200 %	Используется только с линейной характеристич При работе с приводами, требующими нал параметр добавляет дополнительный ток и ограничено и задается в параметре > Время оп Все заданные предельные величины тока и тигнорируются при опережении буста. ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется регулировка ISD (Р211 и / возможны ошибки регулирования.	ичия высокого во время фа: ереж. буста< Р: ока крутящего	пускового мс вы запуска. В 216. момента (Р112	мента, даннь ремя действи 2 и Р536, Р53	
P216	Время опереж. буста (Время опережения буста)		S	Р	
0.0 10.0 c { 0.0 }	Этот параметр используется в 3 функциях:				
	тока. Для применения только с линейной характерис Максимальное время для подавления откл тяжелом пуске. Максимальное время для подавления отн настройка «{ 05 } 0 - 10 В с отключением по ошн	ючения по иг «лючения по	мпульсу (Р537): помогает пр	
P217	Сглаж. осциллогр. (Сглаживание колебаний)		S	Р	
0 400 % { 10 }	Функция сглаживания колебаний позволяет погасить резонансных колебания холостого хода. От значения параметра 217 зависит интенсивность процесса гашения колебаний. Осциллирующая составляющая убирается из значений моментного тока с помощью высокочастотного фильтра. Затем при помощи Р217 моментный ток усиливается и обратно используется для выходной частоты. Предельное выходное значение также пропорционально Р217. Величина временной константы высокочастотного фильтра зависит от параметра Р213. При более высоких значениях Р213 величина временной константы будет ниже. Если в Р217 задано 10%, на выходе подача составляет не более, чем ± 0,045 Гц. При 400 % подача соответственно достигает ± 1,8 Гц. Функция не используется в режиме сервоуправления, Р300.				
P218	Глубина модуляции (Глубина модуляции)		S		
50 110 % { 100 }	Данная настройка определяет величину за выходным напряжением и напряжением сети напряжение до значений, которые ниже значусловии, что это требуется для работы двигате напряжение в двигателе, увеличивая, тем саг	электропитания нений напряжен елей. Значения мым, гармонич	л. Значения <10 ния сети элект >100% увеличь еские составля	00% уменьшаю ропитания, пр ивают выходно	

может привести к маятниковым колебаниям в некоторых типах двигателей. Как правило, следует устанавливать значение, равное 100%.



P219	Авт.подмагничивание	_	
	(Автоматическая регулировка	S	
	намагничивания)		

25 ... 100 % / 101 { 100 } С помощью этого параметра производится автоматическая регулировка магнитного потока по нагрузке, что позволяет сократить расход энергии в соответствии с фактической потребностью. Р219 является предельной величиной ослабления поля в двигателе.

Стандартное значение параметра равняется 100%, ослабление невозможно. Минимальное значение — 25 %.

Ослабление поля производится в течение установленного времени, ок. 7,5 секунд. При увеличении нагрузки поле возбуждается в течение установленного времени (ок. 300 мс). Ослабление поля происходит так, чтобы ток намагничивания и ток крутящего были приблизительно одинаковыми, так как в этом случае двигатель работает с оптимальным кпд. Нельзя усилить поле выше номинального значения.


Данная функция предназначена для установок, в которых крутящий момент меняется медленно (например, для насосных и вентиляционных агрегатов). Этот параметр заменяет квадратическую кривую, позволяющую регулировать напряжение по нагрузке.

При эксплуатации синхронных машин (двигателей IE4) этот параметр не имеет функции.

Примечание: Этот параметр нельзя использовать в задачах, в которых требуется быстрое создание высокого крутящего момента, например в подъемных механизмах: сильные колебания нагрузки могут привести к перегрузкам по току или опрокидыванию двигателя, так как отсутствие поля будет компенсироваться несоразмерным током крутящего момента.

101 = автоматически, настройка P219=101 активирует автоматический регулятор тока намагничивания. Регулятор тока намагничивания работает вместе со вспомогательным ему регулятором потока, что обеспечивает более точный расчет скольжения, в особенности при высоких нагрузках, и более короткие интервалы регулирования по сравнению с регулированием по току Isd (P219 = 100).

Р2хх Параметры управления / параметры характеристической кривой



ПРИМЕЧАНИЕ.

Стандартные

настройки для ...

Векторное управление по току (заводская настройка)

Р201 – Р209 = характеристики двигателя

P210 = 100%

P211 =100%

P212 = 100%

P213 = 100%

P214 = 0%

Р215 = без значения

Р216 = без значения

Линейная характеристика U/f

Р201 – Р209 = характеристики двигателя

Р210 = 100% (статический форсаж)

P211 =0%

P212 = 0%

Р213 = без значения

Р214 = без значения

Р215 = 0% (динамический форсаж)

Р216 = 0 с (время динам. форсажа)



	- Justice - Just				
P220	Идентификация двиг. (Идентификация двигателя)				
0 2 {0}	В устройствах мощностью не более 7,5 кВт при помощи этого параметра производится автоматическое определение характеристик двигателя. В большинстве случаев это позволяет улучшить поведение привода.				
	Идентификация характеристик двигателя занимает определенное время, в течение которого нельзя отключать сетевое напряжение. При получении неблагоприятных рабочих характеристик необходимо выбрать соответствующий двигатель в Р200 или задать параметры Р201 Р208 вручную.				
	0 = нет идентификации				
	1 = идентификация R _s :				
	путем многократных измерений определяется напряжение статора (отображается в P208).				

2 = идентификация двигателя:

эта функция применима только к устройствам с мощностью менее 7,5 кВт (230 В, до 4,0 кВт).

ASM: определяются все параметры двигателя (P202, P203, P206, P208, P209). **PMSM**: определяется сопротивление статора (P208) и индуктивность (P241)

Внимание! Идентификация характеристик двигателя производится только на холодном двигателе (15 ... 25 °C). Необходимо учитывать, что время эксплуатации двигатель нагревается.

> Преобразователь должен быть в состоянии «готов к работе». Если используется шина, не должно быть ошибок шины.

Мощность двигателя может быть на один уровень выше или на 3 уровня ниже номинальной мощности преобразователя.

Для точной идентификации характеристик двигателя рекомендуется использовать кабель двигателя длиной не более 20 м.

Прежде чем начать процесс идентификации, задать характеристики двигателя в соответствии с данными, указанными на паспортной табличке или Р200. Должны быть известны номинальная частота (Р201), номинальная скорость вращения (Р202), напряжение (Р204), мощность (Р205) и схема подключения обмоток двигателя (Р207).

В процессе измерения следить за тем, чтобы соединение с двигателем не прерывалось. Если не удается выполнить идентификацию, выводится сообщение об ошибке Е019.

После завершения процесса идентификации параметру Р220 снова присваивается 0.

P240	Напряжение ЭДС СДПМ (Напряжение ЭДМ СДПМ)		S	Р	
0 800 B { 0 }	Константа ЭДС описывает напряжение взаимной индукции двигателя. Необходимо ввестаначение, указанное в паспорте двигателя или на паспортной табличке в отношении один 1000 мин ⁻¹ . Как правило, номинальная частота двигателя не равна 1000 мин ⁻¹ , поэтом дополнительно нужно выполнить следующие вычисления: Пример:				
	Е (константа ЭДС, значение на паспортной 89 В табличке):				
	Nn (номинальная скорость вращения двигателя):	2100 мин ⁻¹			
	Значение в Р240	P240 = E * Nn/ P240 = 89 B * 2 P240 = 187 B	1000 2100 мин ⁻¹ / 100	0 мин ⁻¹	

0 = Исп. асинх.двиг. «Используется асинхронный двигатель»: Нет компенсирования

=	01] Индуктивность СМПМ 02] (Индуктивность СМПМ)		S	Р			
0,1 200.0 МГн { все 20.0 }		При помощи этого параметра производится компенсирование несимметричного магнитного сопротивления, характерного для СДПМ. Индуктивность статора можно измерить с помощью преобразователя частоты (Р220).					
	[-01] = ось d (L_d)	02] = ось q (L _q)				
P243	Угол индукт. СДПМ (угол магнитного сопротивления СДПМ)		S	Р			
0 30 ° { 0 }	В синхронных машинах с внутренними магнитами возникает противодействующий момент, вызван такого явления заключается в неоднородности отличие от синхронных двигателей с внешними крутящих моментов максимальное значение кпд большую чем 90°. Этот параметр позволяет значение этого угла равно 10°. Чем меньше уг сопротивления.	нный магнитн и индуктивно магнитами, в р достигается п учесть этот	ым сопротивлюсти в направлова оезультате налори выбеге ротс угол. Для дви	ением. Причина пении d и q. В ожения эти двух ора на величину, игателей NORD			
	Угол магнитного сопротивления для конкретного образом:		•	•			
	 Запустить привод с равномерной нагрузк потокосцеплением, СFC (Р300 ≥ 1) Пошагово увеличивать угол магнитного со достигнет своего минимума 	-					
P244	Пиковый ток СМПМ (Пиковый ток СМПМ)		S	Р			
0,1 1000.0 A { 5.0 }	Этот параметр содержит значение пикового то паспорте двигателя.	ока синхронно	ого двигателя.	Оно указано в			
P245	Затухание колебаний СДПМ VFC (Затухание колебаний СДПМ VFC)		S	Р			
5 100 % { 25 }	В СДПМ в режиме управления по вектору н возникают вибрации, обусловленные плохим с уменьшить вибрации за счет поддержания затуха	самозатухание					
P246	Инерция массы СМПМ (Инерция массы СМПМ)		S	Р			
0.0 1000.0 κτ [*] { 5,0 }	правило, стандартная настройка подходит дл обладающих высокой динамикой, рекомендуетс инерционной характеристики двигателя указана и	пя разных аг ся указать фаг в технических ионной масс	регатов, одна ктическую велі условиях или	ко в системах, ичину. Значение в спецификации			
P247	Перекл част V/f СДПМ (Частота переключения VFC СДПМ)		S	Р			
1 100 % { 25 }	При управлении по вектору напряжения расчетное значение I _d (ток намагничи регулируется по частоте (при усилении поля необходимо для получения минимального враща момента при внезапном изменении нагрузки, осна малых частотах. Величина дополнительног возбуждения определяется параметром (Р210 линейно уменьшается до значения «null», если достигает значений, указанных в параметре 100 % соответствует номинальной частоте тока (я). Это VFC ающего собенно го тока Р20. Она частота (Р247). P20 .	3 P203 x P210 100	Управление d_ref 31+P332			



Параметры регулирования

{ 100 }

Доступны только в устройствах типа SK 520E и выше, а также при наличии инкрементного энкодера.

Параметр {заводская настройка}	Значение настройки / Описание / Примечание			Защищенны й параметр	Набор параметров
P300	Серворежим (Серворежим)				Р
0 2 { 0 }	Параметр, определяющий метод регулирования двигателя. При выборе зн необходимо учитывать ряд условий. В отличие от настройки «0» настройка «2» позувеличить динамику и точность регулирования, однако в этом случае тре дополнительная параметризация. Настройка «1» означает энкодер, обеспечив обратную связь по скорости вращения. В этом случае преобразователь обеспесамую точную скорость вращения и высокий уровень динамики. 0 = не используется (VFC Регулировка скорости вращения без обратной св				
	0 = не используется (VFC Регулировка скорости вращения без обратной свя open -loop) 1)				тнои связи
	1 = вкл. (CFC closed-loop) 2)	Регулировк	а скорости вра	шения с обратн	ой связью
	2 = устарело (CFC open- loop)		а скорости вра	-	
	примечание.				
	Указание по вводу в эксплуата регулирования двигателя").	цию: (🕮 ра	аздел 4.2 "Вы	ыбор режима	для системы
	1) соответствует прежней настройке «не используется»				
	2) соответствует прежней настройке «используется»				
P301	Инкрементн. энкодер (Разрешение энкодера)				
0 17	Ввод числа импульсов за оборот по	дсоединенн	и Ого инкрементн	ого энкодера.	<u> </u>
{6}	Если направление вращения энко приводимого в движение преобра электромонтажа), в параметре указ	дера отлича зователем,	ается от напра то (в зависимо	вления вращен ости от способ	а установки и
	0 = 500 импульсов	8 = -	500 импульсов		
	1 = 512 импульсов		512 импульсов		
	2 = 1000 импульсов	10 =	-1000 импульсс	В	
	3 = 1024 импульсов	11 =	-1024 импульсо	В	
	4 = 2000 импульсов	12 =	-2000 импульсо	В	
	5 = 2048 импульсов	13 =	-2048 импульсо	В	
	6 = 4096 импульсов	14 =	-4096 импульсс	В	
	7 = 5000 импульсов		-5000 импульсо		
	17 = 8192 импульсов	16 =	-8192 импульсс	В	
	ПРИМЕЧАНИЕ.				
	Значение (Р301) используется для энкодер. Если позиционирование г (Р604=1), необходимо указать числ	производитс	я на основе да	нных инкремен	тного датчика
P310	П-регулятор скорости (П-регулятор скорости)				Р
0 3200 %		апьное усил	I Іение).		
5 0200 /0	П-компонент энкодера (пропорциональное усиление).				

номинальной и рабочей частоте. Значение 100% означает, что разность 10% соответствует расчетному значению 10%. При слишком высоких значениях возможны колебания выходной скорости.

Коэффициент усиления, на который умножается разность между скоростями вращения при

P311	И-регулятор скорости (И-регулятор скорости)			Р
0 800 % / мс { 20 }	И-компонент энкодера (интеграционный компон Интеграционный компонент регулятора, ко регулирования. Величина параметра определя за миллисекунду. При слишком низких значен большое время настройки).	торый позвол ет, на сколько і	меняется расче	тное значени
P312	П-регулятор моментного тока (Р-регулятор моментного тока)	S	Р	
0 1000 %			312, как прави ; с другой стор приводит к в я.	ло, вызываю ооны, наличи озникновеник
P313	И-регулятор моментного тока (И-регулятор моментного тока)		S	Р
0 800 % / мс { 50 }	И-компонент регулятора моментного тока. (Стока<).	См. также Р312	2 > П-регулято	р моментного
P314	Предел моментного тока (Предел моментного тока)		S	Р
0 400 B { 400 }	Данный параметр устанавливает максималь моментного тока. Чем больше величина, тем с тока. Большие значения Р314 могут, в нестабильности при переходе диапазон осла необходимо указывать приблизительно одина между регулятором поля и регулятором момент	ильнее воздей частности, г абления поля (аковые значени	ствие регулятор приводить к в (см. Р320). В	ра моментного возникновеник РЗ14 и РЗ17
P315	П-регулятор тока поля (П-регулятор тока поля)		S	Р
0 1000 % { 400 }	Регулятор тока поля. Чем больше значени расчетное значение тока. Слишком большие возникновению высокочастотных колебаний стороны, установление чрезмерно высоких возникновению низкочастотных колебаний на P315 и P316 задано «null», регулировка то используется форсаж модели двигателя.	значения Р3 [*] на низких ско зеличин в Р31 всем диапазо	15, как правили ростях вращен 6, как правили не частот врац	о, приводят п пия. С другой о, приводит цения. Если п
P316	И-регулятор тока поля (И-регулятор тока поля)		S	Р
0 800 % / мс { 50 }	И-компонент регулятора тока поля. См. также F	2315 >П-компон	ент тока поля<	
P317	Огранич. тока поля (Предел регулятора тока поля)		S	Р
0 400 B { 400 }	00 В Данный параметр устанавливает максимальный диапазон напряжений для регулятора			улятора тока озникновеник Р314 и Р317



P318	В18 П-регулятор ослабления поля (П-регулятор ослабление поля)		S	Р
0 800 % { 150 }	Регулятор ослабления поля обеспечива намагничивания при превышении синхронной ослабления поля не используется, поэтому егскорости вращения должны превышать но большие значения РЗ18 / РЗ19 приводят к достаточной мере ослабляться, если заданы с задержки или динамического ускорения. Вспог не может в достаточной мере влиять на расчет	скорости вращо настройка троминальную ском роскот в приняти в приняти в приняти в принять пределишком малые предельный регательный регате	ения. Как прав ебуется лишь р рость двигате егулятора. Пол е значения или егулятор тока в	ило, регулятор в случае, если еля. Слишком ве не будет в задано время
P319	И-регулятор ослабления поля (И-регулятор ослабления поля)		s	Р
0 800 % / мс { 20 }	Данный параметр оказывает воздействие иск см. P318 >П-регулятор ослабления поля<).	лючительно на	диапазон осл	абления поля,
P320	Предел ослабления потока (Предел ослабления поля)	s	Р	
0 110 % { 100 }	Предел ослабления поля соответствует значе которой регулятор начинает ослабление поля ослабление поля при приблизительно синхронн Если значения Р314 и / или Р317 в значинеобходимо соответствующим образом уме обеспечить регулятору тока диапазон регулиро	я. Если задано ной скорости вр гельной степен ньшить преде	о 100 %, регул ащения. ни превышают	ятор начинает стандартные,
P321	И-регулятор скорости (И-регулятор скорости)		S	Р
0 4 { 0 }	Во время отпускания тормоза (Р107/Р114) регулятора скорости вращения. Это позволяе агрегатах с висящим грузом. 0 = P311 x 1 1 = P311 x 2 3 =			
	2 = P311 x 4 4 =	P311 x 16		
P325	Функция энкодера (Функция энкодера)			
0 4 { 0 }	Величина фактической скорости, перед преобразователь для разных целей. 0 = Скорость в следящем режиме «Измерени Фактическое значение скорости вращения д преобразователя. В этом случае векторное отключить. 1 = Действ. частота ПИД: Действительное значиспользуется для регулирования скорости в	е скорости в сл вигателя испол регулирование чение скорости	педящем режил възуется для се по току ISD нел установки, кото	оворежима 1ьзя

- 1 = Действ. частота ПИД: Действительное значение скорости установки, которое используется для регулирования скорости вращения. Эта функция может использоваться также для управления двигателем с линейной характеристикой. Регулировка скорости может также производиться с помощью инкрементного датчика, не установленного непосредственно на двигателе. Характер регулирования определяется параметрами Р413 Р416.
- 2 = Сложение частот: полученное значение скорости складывается с текущей уставкой.
- 3 = Вычитание частот: из текущей уставки вычитается величина установленной скорости.
- **4 = Максимальная частота**: Максимально возможная выходная частота / скорость ограничиваются скоростью энкодера.



P326	Передаточное число з	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0.01 100.00 { 1.00 }	Если инкрементный энкодер не установлен непосредственно на валу двигателя, следует задать соотношение между скоростью двигателя и скоростью энкодера.				
		Частота вр	ращения двига	теля	
	Р326= Частота вращения двига Частота вращения экнод			epa	
	Только при P325 = 1, вращения двигателя)	2, 3 или 4 и за исключ	нением сервор	режима (регулир	ровка скорості
P327	Погрешность час				
0 3000 об/мин { 0 }	достижении данной ве Отслеживание погреш	для максимально до еличины преобразовате: ности скольжения осуц ервоуправления (Р300).	пь отключает цествляется	СЯ И ВЫВОДИТ С	ошибку E013.1
	Тип энкодера	Электрическое подкл	ючение	Параметр	
	Энкодер TTL	Интерфейс энкодера (г	клемма Х6)	P325 = 0	
	Энкодер HTL	DIN2 (клемма X5:22)		Р420 [-02] или Р421 = 43	
	Опкодер ии	, ,			
	опкодор тте	DIN5 (клемма X5:24)		Р420 [-04] или	
		DIN5 (клемма X5:24)			
D220	Задержка до оші	DIN5 (клемма X5:24)		Р420 [-04] или	
P328	Задержка до оші скольжения	DIN5 (клемма X5:24) 16ки		Р420 [-04] или	
P328 0.0 10.0 с { 0.0 } начиная с версии 2.0	Задержка до оши скольжения (Задержка ошибки отс. При превышении значе	DIN5 (клемма X5:24) 16ки	 (Р327), вывод	P420 [-04] или P461 = 0	P423 = 44
0.0 10.0 c { 0.0 } начиная с версии	Задержка до оши скольжения (Задержка ошибки отс.) При превышении значетечение установленного	DIN5 (клемма X5:24)	 (Р327), вывод	P420 [-04] или P461 = 0	P423 = 44
0.0 10.0 с { 0.0 } начиная с версии 2.0	Задержка до оши скольжения (Задержка ошибки отс.) При превышении значетечение установленного 0.0 = ВЫКЛ Метод регулиров (Метод регулирования Определение метода регулирования определения	DIN5 (клемма X5:24)	 (Р327), вывод ремени (синхронного	Р420 [-04] или Р461 = 0 ошибки Е013.1	Р423 = 44

0 = управление напряжением: При первом запуске машины на ток накладывается вектор напряжения, посредством которого ротор машины устанавливался в начальное положение «null». Этот способ определения начального положения ротора эффективен, если при частоте «null» не возникает противодействующий момент (например, в приводных агрегатах с инерцией вращающихся масс). При соблюдении этого условия можно достаточно точно определить положение ротора (<1 электрического градуса). Метод малоприменим к подъемным механизмам, так как в них всегда имеется противодействующий момент.</p>

<u>Бездатичиковое управление:</u> До частоты переключения (Р331) регулирование двигателя осуществляется по напряжению (с номинальным током). При достижении частоты переключения положение ротора определяется по ЭДС. Если значение частоты опускается с учетом гистерезиса (Р332) ниже значения в (Р331), преобразователь снова переключается в режим управления по напряжению.



- 1 = Источн. тест.сигнала: Начальное положение ротора определяется с помощью тестового сигнала. Этот метод применим также, если тормоза остаются закрытыми в остановленном состоянии, но между осями синхронного двигателя d и q сохраняется достаточная неоднородность индукции. Чем выше неоднородность, тем выше точность метода. Меняя с помощью параметра (Р212) напряжение тестового сигнала, можно, используя параметр (Р213), изменить настройки регулятора положения ротора. Точность этого метода в двигателях, в которых принципиально возможно его применение, достаточно высока: в зависимости от типа двигателя и степени неоднородности индукции, положение ротора определяется с погрешностью 5...10 электрических градусов.
- 2 = зарезервировано
- значение энкодера CANopen, «ЗначСАNopen-энкодера»: Функция похожа на «2», но начальное положение ротора определяется посредством абсолютного энкодера CANopen.

	CANOPEII.				
P331	Переключающая частота СДПМ (Перекл част V/f СДПМ)		S	Р	
5.0 100.0 % { 15.0 }	Определение частоты, при достижении кото синхронным двигателем с постоянными магни регулирования, установленный в (Р330). 10 двигателя (Р201).	тами производ	ится переключ	ение в режим	
Гистерезис переключающей част. V/f СДПМ (Гистерезис переключающей частоты СДПМ)			s	Р	
0,1 25,0 % { 5,0 }	Разница между точками включения и отключения, позволяющая исключить колебан управления при переходе из бездатчикового в заданный в параметре (Р330) реж управления (и обратно).				
P333	Тек коэф.об.связ СДПМ (Коэффициент обратной связи по потоку СДПМ)		S	Р	
5 400 % { 25 }	Параметр необходим для наблюдателя положения в бездатчиковом режиме управления потокосцеплению (CFC-open-Loop). Чем выше значение, тем ниже погрешность потока наблюдателе положения ротора. Высокие значение, однако, приводят к ограничение нижней границы частоты наблюдателя положения. Чем больше коэффициент обратног связи, тем выше предельное значение частоты и тем больше значения, указываемые параметрах (P331) и (P332). Поэтому оптимизация одной величины ведет к ухудшению другой. Стандартное значение выбрано так, что его нельзя изменить обычными методами для двигателей NORD класса энергоэффективности IE4.				
P334	Откл.энкодера СМПМ (смещение энкодера СДПМ)		S		
-0 500 0,500 об	Для синхронных двигателей с постоянными магнитами (СДПМ) требуется анализ нулевого				

{ 0 000 }

канала. Полученный нулевой импульс используется для синхронизации положения ротора. Параметру (Р330) в этом случае присваивается значение «0» или «1».

Значение параметра (Р334) (смещение между нулевым импульсом и фактическим положением ротора «null») определяется опытными путем или указано в документации к двигателю.

На двигателях, поставляемых NORD, как правило, эти данные указаны на наклейке с регулировочными значениями.

Значения в ° необходимо перевести в **обороты** (например, 90 ° = 0,250 оборота).

A Информация

Параметры ПЛК Р350 и другие

Описание параметров ПЛК, начиная с параметра Р350, содержится в руководстве ВU 0550.



Управляющие клеммы

Параметр {заводская настройка}	Значение настройки / Описание / Примечание		Защищенны й параметр	Набор параметров
P400	Функция аналогового входа 1 (Функция аналогового входа1)			Р
0 82 { 1 }	Аналоговый вход устройствам может использоваться для разных целей. Ему можно назначить аналоговую или цифровую функцию в параметре Р400. Список возможных функций приводится в таблице ниже.			

Список возможных аналоговых функций на аналоговых входах

Зна	Функция	Описание
чени е		
00	Выкл.	Аналоговый вход не используется. После разблокировки через управляющие клеммы преобразователь, возможно, будет обеспечивать заданную минимальную частоту (Р104).
01	Уставка частоты	По указанному диапазону аналогового сигнала (регулировка аналогового входа) производится регулировка выходной частоты между заданным минимальным и максимальным значением частоты (P104/P105).
02	Предельное значение тока крутящего момента	Предельное значение моментного тока (P112) может меняться на значение, переданное через аналоговый вход. 100% соответствует в этом случае заданному в P112 предельному значению моментного тока.
03	Текущая частота ПИД	Требуется для создания регулировочного контура. Значение на аналоговом входе (действительное) сравнивается с уставкой (например, фиксированной частотой). Регулирование выходной частоты выполняется так, чтобы обеспечить минимальное отклонение действительной величины от уставки (см. параметры регулирования Р413Р415).
04	Сложение частот **	Величина получаемой частоты складывается с уставкой.
05	Вычитание частот **	Величина получаемой частоты вычитается из уставки.
06	Предельное значение тока	Предельное значение тока (Р536) может меняться на значение, переданное через аналоговый вход.
07	Максимальная частота	Меняет значение максимальной частоты преобразователя. 100% соответствует значению в параметре P411. 0% соответствует значению в параметре P410. Значение не может быть ниже/выше минимальной/максимальной выходной частоты (P104/P105)
08	Огранич значение ПИД*	Аналогично функции 3 «Текущая частота ПИД», однако выходная частота не может быть ниже значения минимальной частоты, указанного в параметре Р104. (без переключения направления вращения на обратное)
09	Контр. значение. ПИД *	Аналогично функции 3 «Текущая частота ПИД», однако при достижении значения минимальной частоты, указанного в Р104, преобразователь прекращает подачу выходной частоты.
10	Серворежим (момент)	Этот параметр задает и ограничивает крутящий момент в серворежиме ((P300)= 1). Регулятор скорости вращения выключен, используется регулирование по моменту вращения. Источником уставки является в этом случае аналоговый вход. Во встроенном ПО версии 2.0 и выше эту функцию можно использовать и без режима сервоуправления ((P300) =0), но в этом случае качество регулирования ухудшается.
11	Опереж. по моменту	Функция, посредством которой в регулятор вводится значение требуемого крутящего момента (компенсация возмущений). Эта функция оптимизирует прием нагрузки в подъемных механизмах, имеющих обратную связь по нагрузке.
12	зарезервировано	
13	Умножение	Значение уставки умножается на заданное аналоговое значение. Аналоговое значение 100% соответствует множителю 1.
14	Действительное значение, процессный регулятор *	Активирует регулятор технологического процесса, аналоговый вход 1 подключен к датчику действительного значения (компенсатору, датчику давления, датчику расхода и т.п.) В параметре Р401 задан режим (0-10 В или 0/4-20 мА).

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Зна чени е	Функция	Описание		
15	Ном. знач. ПИД рег. *	Аналогично функции 14, только уставка задается предварительно (например, через потенциометр). Действительное значение задается через другой вход.		
16	Форсаж регулятора *	Складывается с дополнительной уставкой, заданной через процессный регулятор.		
46	Уставка крут. момента, процессный регулятор	Процессный регулятор для уставки крутящего момента		
48	Температура двигателя	Измерение температуры двигателя с помощью КТҮ-84, подробная информация приводится в главе 4.4		
53	Коррекция диаметра, частота, процессный регулятор	Коррекция диаметра по частоте регулятора ПИ / процессного регулятора).		
54	Коррекция диаметра, Крутящий момент	Коррекция диаметра по моменту вращения		
55	Коррекция диаметра, F + момент вращения	Коррекция диаметра по частоте регулятора ПИ, процессному регулятору и моменту вращения).		
**) Гра	*) Описание процессного регулятора: Р400 и 8.2 "Процессный регулятор". **) Граничные значения определяются параметрами >минимальное значение вспомогательной уставки< Р410 и >максимальное значение вспомогательной уставки <Р411.			

Другие аналоговые функции (47/49/56/57/58) доступны только при использовании POSICON.

ПРИМЕЧАНИЕ. Список нормирующих функций (см. главу 8.7 «Нормирование уставки / действительного значения»).

Список цифровых функций, которые могут быть присвоены аналоговым входам

Аналоговые входы можно параметризовать на обработку цифровых сигналов.

В параметре соответствующего аналогового входа можно указать цифровую функцию следующим образом.

Значе ние	Функция	Значе ние	Функция
21	Вправо пуск право	42	45 POSICON → BU 0510
22	Влево пуск влево	46	Уставка крут. момента, процессный регулятор
23	Инверсн.послед. фаз	48	Температура двигателя
24	Фикс.частота 1	50	Отключение ПИД
25	Фикс.частота 2	51	Блокир. вращ. вправо
26	Фикс.частота 3	52	Блокир. вращ. влево
27	Фикс.частота 4	53	Коррекция диам. частота, процессный регулятор
28	зарезервировано	54	Коррекция диам., крутящий момент
29	Сохранение частот	55	Коррекция диам., F + крутящий момент.
30	Отключ. напряжения	58	зарезервировано для POSICON → BU 0510
31	Быстрый останов	67	Частота мотор-потенциометра +
32	Сброс ошибки	68	Частота мотор-потенциометра -
33	34 зарезервировано	69	зарезервировано
35	Толчковая частота	70	Бит 0 фикс. частота, массив
36	Мотор-потенциометр	71	Бит 1 фикс. частота Массив
37	зарезервировано	72	Бит 2 фикс. частота, массив
38	Watchdog (схема самоконтроля)	73	Бит 3 фикс. частота, массив
39	40 зарезервировано	74	Бит 4 фикс. частота, массив
41	Фикс.частота 5	75	82 POSICON → BU 0510



Более подробное описание цифровых функций приводится в конце раздела с описанием параметров Р420...Р425. Функции цифровых входов идентичны цифровым функциями аналоговых входов.

Допустимое напряжение при использовании цифровых функций: 7,5...30 В.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Аналоговые входы, которым присвоены цифровые функции, не отвечают требованиям EN61131-2 (цифровые входы, тип 1) из-за слишком малых токов покоя.

Параметр {заводская настройка}	Значение настройки / Описание / Примечание	Защищенны й параметр	Набор параметров
P401	Режим аналогового входа 1 (Режим аналогового входа 1)	S	

0 ... 5

Этот параметр устанавливает, как преобразователь частоты должен реагировать на аналоговый сигнал, значение которого меньше 0 % (Р402).


- **0 = 0 10 V (огранич.):** Если аналоговая уставка меньше заданного в (Р402) регулировочного значения 0%, нельзя опуститься ниже запрограммированной минимальной частоты (Р104) и невозможно изменить направление вращения.
- 1 = 0 10 В: Если уставка меньше запрограммированного регулировочного значения 0% (Р402), меняется направление вращения. Таким образом можно произвести переключение направления вращения, используя более простой источник питания и потенциометр.

<u>Пример: внутренняя уставка с переключением направления вращения:</u> P402 = 5 B, P104 = 0 Гц, потенциометр 0–10 B → смена направления вращения при 5 B в середине шкалы потенциометра.

В момент реверсирования (гистерезис = ± P505), привод неподвижен, минимальная частота (P104) меньше абсолютной минимальной частоты (P505). Управляемый преобразователем тормоз срабатывает в области гистерезиса.

Если минимальная частота (P104) больше абсолютной минимальной частоты (P505), при достижении минимальной частоты производится реверсирование привода. В области гистерезиса \pm P104 преобразователь вырабатывает минимальную частоту (P104), управляемый преобразователем тормоз не срабатывает.

20-10 V (управл.): Если минимальная скорректированная уставка (Р402) меньше разницы значений из Р403 и Р402 на 10 %, выход преобразователя отключается. Если значение уставки больше [Р402 - (10% * (Р403 - Р402))], возобновляется передача выходного сигнала. В версиях встроенного ПО V 3.0 R0 преобразователь ведет себя несколько иначе: функция используется только тогда, когда для соответствующего входа в Р400 выбрана некоторая функция.





<u>Например, уставка 4-20 мА</u>: Р402: регулировочное значение 0 % = 1 B; Р403: регулировочное значение 100 % = 5 B; -10 % соответствует -0.4 B; поэтому 1...5 B (4...20 мА) — это нормальный рабочий диапазон, 0.6...1 B = минимальная уставка частоты, при значениях менее 0.6 V (2.4 мА) производится отключение выхода.

3 =- 10 В - 10 В: Если уставка меньше запрограммированного регулировочного значения 0% (Р402), меняется направление вращения. Таким образом можно произвести переключение направления вращения при наличии более простого источника питания и потенциометра.

<u>Пример: внутренняя уставка с переключением направления вращения:</u> P402 = 5 B, $P104 = 0 \Gamma$ ц, потенциометр 0–10 B → смена направления вращения при 5 B в середине шкалы потенциометра.

В момент реверсирования (гистерезис = \pm P505), привод неподвижен, минимальная частота (P104) меньше абсолютной минимальной частоты (P505). Управляемый преобразователем тормоз <u>не срабатывает</u> в области гистерезиса.

Если минимальная частота (P104) больше абсолютной минимальной частоты (P505), при достижении минимальной частоты производится реверсирование привода. В области гистерезиса \pm P104 преобразователь вырабатывает минимальную частоту (P104), управляемый преобразователем тормоз не срабатывает.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значением «-10 В – 10 В» описывается принцип действия, а не физический двухполюсный сигнал (см. пример ниже).

4 = 0-10В ошибка 1 «0 – 10 В с отключением с ошибкой 1»:

Если значение ниже регулировочного значения 0 % (P402), генерируется сообщение об ошибке 12.8 «Значение на аналоговом входе ниже минимального». Если значение выше регулировочного значения 100% (P402), генерируется сообщение об ошибке 12.8 «Значение на аналоговом входе выше максимального». Если аналоговое значение выходит за пределы диапазона, заданном в (P402) и (P403), значение уставки ограничивается диапазоном 0 - 100%.

Функция контроля становится активной, если имеется разрешающий сигнал и аналоговое значение впервые оказалась в пределах допустимого диапазона (≥(Р402) или ≤(Р403)) (пример: увеличение давления после включения насоса). Если функция становится активной, она остается активной даже тогда, когда управление осуществляется, например, через полевую шину, а аналоговый вход не управляется.

5 = 0-10В ошибка 2 «0 – 10 В с отключением с ошибкой 2»:

См. настройку 4 («0 - 10 В с отключением с ошибкой 1»), однако:

контролирующая функция становится активной, если имеется разрешающий сигнал и истекло время, в течение которого подавлялась контролирующая функция. Время подавления задается в параметре (P216).

P402	Компенсация 1: 0%	S	
	(регулировка на аналоговом входе 1: 0%)		

-50.00 ... 50.00 B { 0.00 }

В этом параметре задается напряжение, соответствующее минимальному значению выбранной функции аналогового входа 1. По умолчанию (уставка) оно соответствует расчетному значению, заданному в P104 >Минимальная частота<.


Стандартные уставки и соответствующие настройки:

0 − 10 V \rightarrow 0.00 B 2 − 10 V \rightarrow 2.00 B (контролируется функция 0-10 B) 0 − 20 мА \rightarrow 0.00 В (внутреннее сопротивление ок. 250 Ω) 4 − 20 мА \rightarrow 1.00 В (внутреннее сопротивление ок. 250 Ω)



P403	Регулировка 1: (регулировка на аналог		
-50.00 50.00 B { 10.00 }	выбранной функции ан	алогов	напряжение, соответствующее максимальному значению вого входа 1. По умолчанию данное значение соответствует ному в P105 >Максимальная частота<.
	Стандартные уставки и 0 – 10 В		ветствующие настройки: 10.00 В
	2 – 10 B	→ →	
	0 – 20 мA	\rightarrow	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	4 – 20 мА	\rightarrow	5.00 В (внутреннее сопротивление ок. 250 Ω)

P400 ... P403





<u> </u>	дство по эксплуатации преобразователя час					
P407	Регулировка 2: 0% (регулировка на аналоговом входе 2: 0%)		S			
-50.00 50.00 B { 0.00 }	Этот параметр аналогичен параметру Р402.					
P408	Регулировка 2: 100% (регулировка на аналоговом входе 2: 100%)		S			
-50.00 50.00 B { 10.00 }	Этот параметр аналогичен параметру Р403.					
P409	Фильтр аналогового входа 2 (Фильтр аналогового входа 2)		S			
1 400 мс { 100 }	Этот параметр аналогичен параметру Р404.					
P410	Мин. частота Al 1/2. (Минимальная частота вспомогательной уставки)			Р		
-400.0 400.0 Гц { 0.0 }	Минимальная частота, которая влияет на уставку. Вспомогательная уставка — это все значения частоты, передаваемых на преобразователь, которые необходимы для следующих функций: Текущая частота ПИД Сложение частот Вычитатние частот Вспом.ист. Уставки через шину Процессный регулятор Мин. частота через аналоговую уставку (потенциометр)					
P411	Макс. частота Al 1/2. (Максимальная частота вспомогательной уставки)			Р		
-400.0 400.0 Гц { 50.0 }	Максимальная частота, которая влияет на устав Вспомогательная уставка — это все значения ч которые необходимы для следующих функций: Текущая частота ПИД Сложен Вспом.ист. Уставки через шину Макс. частота через аналоговую уставку	иастоты, переда	Вычитатни	•		
P412	Ном. знач. ПИД рег. (Уставка процессного регулятора)		S	Р		
-10.0 10.0 B { 5.0 }	Задание редко меняемых расчетных значений г Только при условии, что Р400 = 14 10 «Процессный регулятор»).		•	см. главу 8.2		
P413	П-ком-т ПИД-рег-ра (П-компонент ПИД-регулятора)		S	Р		
0.0 400.0 % { 10.0 }	Параметр используется, если выбрана функция П-компонент ПИ-регулятора задает скачок час отклонения регулирования. Например: при Р413 = 10% и отклонении в 50%	стоты по разно	ости регулирова	-		

5	Па	рам	етр)Ы
_			r	

P414	И-ком-т ПИД-рег-ра (И-компонент ПИ-регулятора)		S	Р		
0.0 3000.0 %/c { 10.0 }	И-компонент ПИ-регулятора задает изменение отклонения регулирования. Во встроенном ПО версии 1.5 и в более ранни от 0.00 до 300.00 ‰/мс! При переносе дан	раметр используется, если выбрана функция «Текущая частота ПИД». компонент ПИ-регулятора задает изменение частоты в зависимости от времени в случаю клонения регулирования. встроенном ПО версии 1.5 и в более ранних версиях диапазон регулировки составляе: 0.00 до 300.00 ‰/мс! При переносе данных с одного преобразователя на другой пользующие разные версии ПО, возможна несовместимость.				
P415	Д-ком-т ПИД-рег-ра (Д-компонент ПИД-регулятора)		S	Р		
0 400.0 %мс { 1.0 }	Параметр используется, если выбрана функция «Текущая частота ПИД». Д-компонент ПИД-регулятора задает изменение частоты с периодичностью во времени (%мс) в случае отклонения регулирования. Если одному из аналоговых входов назначена функция «Текущая частота ПИД», этот параметр ограничивает регулирование (%) по ПИ-регулятору. Подробное описание приводится в главе 8.2.					
P416	Траектория ПИ регул. (Траектория ПИ-регулирования)					
0.00 99.99 c { 2.00 }	Параметр используется, если выбрана функция Линейное изменение для уставки ПИ.	я «Текущая час	тота ПИД».	1		




Рис.: Схема ПИД-регулятора

P417	Рассогласование аналогового выхода 1	s	Р
	(Рассогласование аналогового выхода 1)		
10.0 10.0 B	0	 	`

-10.0 ... 10.0 B { 0.0 }

Этот параметр позволяет задать значение смещения (рассогласования) аналогового выхода, чтобы упростить обработку аналогового сигнала в другом оборудовании.

Если аналоговому выходу назначена цифровая функция, в этом параметре можно задать разницу между точками включения и выключения (гистерезис).



P418	Функция аналогового выхода 1 (Функция аналогового выхода 1)	
0 52 { 0 }	аналоговые функции (макс. нагрузка: 5 мА аналоговый сигнал, 20 мА цифровой): Возможно снятие аналогового напряжения (0 +10 В) с управляющих клемм (не болемА). Аналоговому выходу можно назначить разные функции, при этом: 0 В аналогового напряжения эквивалентно 0 % выбранного значения. 10 В эквивалентно номинальному значению двигателя (если не указано инсумноженному на коэффициент нормирования Р419, например:	
	⇒ 10 Вольт =	

Список возможных аналоговых функций на аналоговых выходах

00 01 02 03 04 05 06	нет функции Действительная частота Рабочая скорость вращения Сила тока Моментный ток Напряжение Напряжение в цепи пост. тока Значение P542	На клеммах нет выходного сигнала. Аналоговое напряжение пропорционально выходной частоте преобразователя. Синхронная скорость вращения, рассчитываемая преобразователем по текущему значению уставки. Зависимые от нагрузки колебания скорости игнорируются. При использовании серворежима результаты измерения скорости можно вывести через эту функцию. Эффективное значение тока на выходе преобразователя. Отображение крутящего момента нагрузки двигателя, рассчитываемого преобразователем. (100 % = P112) Напряжение на выходе преобразователя. Напряжение постоянного тока в промежуточном контуре устройства. Рассчитывается без учета номинальных характеристик двигателя. Нормирование 10 В при 100 %, соответствует 450 В DC (230 В сетевого напряжения)! Настройка аналогового выхода производится через параметр P542 вне зависимости от
03 04 05 06	Рабочая скорость вращения Сила тока Моментный ток Напряжение Напряжение в цепи пост. тока	Синхронная скорость вращения, рассчитываемая преобразователем по текущему значению уставки. Зависимые от нагрузки колебания скорости игнорируются. При использовании серворежима результаты измерения скорости можно вывести через эту функцию. Эффективное значение тока на выходе преобразователя. Отображение крутящего момента нагрузки двигателя, рассчитываемого преобразователем. (100 % = P112) Напряжение на выходе преобразователя. Напряжение постоянного тока в промежуточном контуре устройства. Рассчитывается без учета номинальных характеристик двигателя. Нормирование 10 В при 100 %, соответствует 450 В DC (230 В сетевого напряжения)!
03 04 05 06	вращения Сила тока Моментный ток Напряжение Напряжение в цепи пост. тока	уставки. Зависимые от нагрузки колебания скорости игнорируются. При использовании серворежима результаты измерения скорости можно вывести через эту функцию. Эффективное значение тока на выходе преобразователя. Отображение крутящего момента нагрузки двигателя, рассчитываемого преобразователем. (100 % = P112) Напряжение на выходе преобразователя. Напряжение постоянного тока в промежуточном контуре устройства. Рассчитывается без учета номинальных характеристик двигателя. Нормирование 10 В при 100 %, соответствует 450 В DC (230 В сетевого напряжения) или 850 В DC (480 В сетевого напряжения)!
04 05 06	Моментный ток Напряжение Напряжение в цепи пост. тока	Отображение крутящего момента нагрузки двигателя, рассчитываемого преобразователем. (100 % = P112) Напряжение на выходе преобразователя. Напряжение постоянного тока в промежуточном контуре устройства. Рассчитывается без учета номинальных характеристик двигателя. Нормирование 10 В при 100 %, соответствует 450 В DC (230 В сетевого напряжения) или 850 В DC (480 В сетевого напряжения)!
05 06	Напряжение Напряжение в цепи пост. тока	(100 % = P112) Напряжение на выходе преобразователя. Напряжение постоянного тока в промежуточном контуре устройства. Рассчитывается без учета номинальных характеристик двигателя. Нормирование 10 В при 100 %, соответствует 450 В DC (230 В сетевого напряжения) или 850 В DC (480 В сетевого напряжения)!
06	Напряжение в цепи пост. тока	Напряжение постоянного тока в промежуточном контуре устройства. Рассчитывается без учета номинальных характеристик двигателя. Нормирование 10 В при 100 %, соответствует 450 В DC (230 В сетевого напряжения) или 850 В DC (480 В сетевого напряжения)!
	тока	учета номинальных характеристик двигателя. Нормирование 10 В при 100 %, соответствует 450 В DC (230 В сетевого напряжения) или 850 В DC (480 В сетевого напряжения)!
07	Значение Р542	Настройка аналогового выхода производится через параметр Р542 вне зависимости от
		рабочего состояния преобразователя. Например, контроллер шины может передать аналоговое значение непосредственно на аналоговый выход устройства.
08	Полная мощность	Рассчитанное преобразователем текущее значение полной мощности
09	Эффективная мощность	Рассчитанное преобразователем текущее значение эффективной мощности
10	Крутящий момент [%]	Рассчитанное преобразователем текущее значение момента вращения
11	Поток [%]	Рассчитанное преобразователем текущее значение потока в двигателе
12	Действительная частота ±	Аналоговое напряжение пропорционально выходной частоте преобразователя, нулевая точка смещена на 5 В. Вращению вправо соответствуют значения напряжения от 5 В до 10 В, а влево — от 5 В до 0 В.
13	Действительная скорость вращения ±	Является синхронной скоростью вращения, вычисляемой преобразователем по текущему значению уставки, нулевая точка смещена на 5 В. Вращению вправо соответствуют значения напряжения от 5 В до 10 В, а влево — от 5 В до 0 В. При использовании режима сервоуправления результат измерения скорости выводится через эту функцию.
14	Крутящий момент [%] ±	Текущее значение крутящего момента, вычисленное преобразователем, при этом нулевая точка смещена на 5 В. Крутящему моменту двигателя соответствуют значения от 5 до 10 В, крутящему моменту генератора — от 5 до 0 В.
30	Устан.част.до разгон.	Отображение частоты, получаемой каким-либо из регуляторов восходящего тока (регулятором тока намагничивания, ПИД-регулятором и т.д.). Это уставка частоты для усилителя мощности, которая потом оптимизируется через характеристику ускорения или торможения (Р102, Р103).
31	Выход через BUS ПЛК	Аналоговый выход управляется системной шиной. Передача процессных данных осуществляется напрямую (P546, P547, P548 = 20)
33	Частота из источника	«Частота из источника уставки» <i>(начиная с версии ПО 1.6)</i>
60	уставки,	зарезервировано (ПЛК → BU 0550)



ПРИМЕЧАНИЕ. Список нормирующих функций (см. главу 8.7 «Нормирование уставки / действительного значения»).

Список возможных цифровых функций на аналоговых выходах

Все функции реле, описываемые параметром Р434, можно обрабатывать через аналоговый выход. Если выполнено какое-либо из условий, напряжение на выходных клеммах составляет 10 В. Обратную функцию можно задать в параметре Р419.

Значен	Функция	Значен	Функция
ие		ие	
15	Внешний тормоз	32	ПЧ готов
16	Работает преобразователь	33	Частота по источнику уставки
17	Предельное значение тока	34	40 зарезервировано (POSICON → BU 0510)
18	Предельное значение тока крутящего момента	41	43 зарезервировано
19	Предельная частота	44	Bx. BusIO бит 0
20	Достигнута уставка	45	Bx. BusIO бит 1
21	Неполадка	46	Bx. BusIO бит 2
22	Предупреждение	47	Bx. BusIO бит 3
23	Сверхток (предупреждение)	48	Bx. BusIO бит 4
24	Перегрев двигателя (предупреждение)	49	Bx. BusIO бит 5
25	Активно ограничение моментного тока	50	Bx. BusIO бит 6
26	Значение Р541	51	Bx. BusIO бит 7
27	Граница моментного тока генератора	52	Значение уставки шины.
			Выход через шину (если Р546, Р547 или Р548 = 19), бит 4 шины уппавляет аналоговым выходом.
28	29 зарезервировано	60	зарезервировано (ПЛК → BU 0550)

Параметр {заводская настройка}	Значение настройки / Описание / Примечание	Защищенны й параметр	Набор параметров
P419	Нормирование аналогового выхода 1 (Нормирование аналогового выхода 1)		Р

-500 ... 500 % { 100 }

<u>аналоговые функции Р418</u> (= 0 ... 6 и 8 ... 14, 30)

Посредством этого параметра производится настройка аналогового выхода к требуемому рабочему диапазону. Максимальное значение аналогового выхода (10 В) соответствует выбранной величине нормирования.

Если при наличии постоянной рабочей точки значение данного параметра

увеличивается со 100% до 200%, то выходное напряжение уменьшается вдвое. В таком случае выходной сигнал 10 В будет соответствовать номинальному значению, умноженному на два.

При работе с отрицательными значениями используется обратная логика. Действительное значение, равное 0%, будет обеспечивать на выходе напряжение 10 В, а значение -100% — 0 В.

цифровые функции Р418 (= 15 ... 28, 34...52)

С помощью этого параметра задается порог срабатывания, если используются функции ограничения тока (= 17), ограничения моментного тока (= 18) и ограничения частоты (= 19). Величина 100% соответствует номинальному значению двигателя (см. также P435).

Если значение отрицательное, функция цифрового выхода будет с обратным знаком (0/1 ightarrow 1/0).



Цифровой вход 1 (Цифровой вход 1)				
«Вправо разрешено» является значением по умолчанию, управляющая клемма 21 (DIN1) Возможно назначения разных функций (перечислены в таблице ниже).				
Цифровой вход 2 (Цифровой вход 2)				
«Влево разрешено» является значением по умолчанию, управляющая клемма 22 (DIN2) Возможно назначение разных функций (перечислены в таблице ниже).				
Цифровой вход 3 (Цифровой вход 3)				
Переключение набора параметров, бит 0 является значением по умолчанию управляющая клемма 23 (DIN3) Возможно назначения разных функций (перечислены в таблице ниже).				
Цифровой вход 4 (Цифровой вход 4)				
Фиксированная частота 1 (Р429) является значением по умолчанию, управляющая клемма 24 (DIN4) Возможно назначение разных функций (перечислены в таблице ниже).				
Цифровой вход 5 (Цифровой вход 5)				
Нет функции является значением по умолчанию, управляющая клемма 25 (DIN5) Возможно назначение разных функций (перечислены в таблице ниже).				
Цифровой вход 6 (Цифровой вход 6)				
Нет функции является значением по умолчанию, управляющая клемма 26 (DIN6) Возможно назначение разных функций (перечислены в таблице ниже).				

(SK 520/53xE) Функция цифрового входа 7 = P470, управляющая клемма 27 (DIN7)

... Описание функций приводится в таблицах ниже.

Список возможных функций цифровых входов

Знач	Функция	Описание	Сигнал
ение			
00	нет функции	Вход отключен.	
01	Вправо пуск вправо	Если значение уставки положительное, устройство выдает сигнал для вращения поля вправо. Фронт 0 $ ightarrow$ 1 (P428 = 0)	high
02	Влево пуск влево	Если значение уставки положительное, преобразователь выдает сигнал для вращения поля влево. Фронт $0 \to 1$ (P428 = 0)	high
	длительный сигнал высокого урс Если одновременно активируютс	еского запуска привода в момент включения электрической сети (P428 = 1) необход изня (соединение между DIN1 и выходом направляющего напряжения). ся обе функции «Вправо разрешено» и «Влево разрешено», происходит блокировка прео ся неполадка, а причина ее устранена, сообщение об ошибке сбрасывается фронтом 1 —	бразователя.
03	Инверсн.послед. фаз	Изменение направления вращения поля при использовании функций «Вращение вправо» и «Вращение влево».	high
04	Фиксированная частота 1 ¹	Частота из Р429 добавляется к текущему значению уставки.	high
05	Фиксированная частота 2 ¹	Частота из Р430 добавляется к текущему значению уставки.	high
06	Фиксированная частота 3 ¹	Частота из Р431 добавляется к текущему значению уставки.	high
07	Фиксированная частота 4 ¹	Частота из Р432 добавляется к текущему значению уставки.	high



Знач ение	Функция	Описание	Сигнал
		о несколько фиксированных частот, при сложении учитываются их знаки. Кроме того 00) и, если необходимо, минимальной частоты (Р104).	о, прибавляется
80	Перекл.набора парам.	Первый бит переключения набора параметров, выбор активного набора параметров 14 (P100).	high
09	Сохранение частот	В фазе ускорения или замедления низкий уровень будет способствовать «поддержанию» текущей выходной частоты. Наличие высокого уровня обеспечивает дальнейшее линейное изменение.	low
10	Отключ. напряжения ²	Выходное напряжение преобразователя отключено; двигатель свободно вращается по инерции.	low
11	Быстрый останов ²	Преобразователь понижает частоту в соответствии с временем быстрого останова (Р426).	low
12	Сброс ошибки ²	Сброс ошибки внешним сигналом. Если эта функция не запрограммирована, сброс может производиться передачей низкого сигнала или сигнала разблокировки (Р506).	Фронт 0→1
13	Вход позистора ²	Аналоговая обработка поступающего сигнала. Порог отключения ок. 2.5 В, задержка отключения = 2 с, предупреждение через 1 с. ПРИМЕЧАНИЕ. Функция 13 может использоваться в SK 535E типоразмера 1 - 4 только через DIN 5! В устройствах SK 54хЕ и типоразмерах 5 и более имеется отдельное соединение, которое нельзя отключить. Если на двигателе нет позистора, в устройствах этого типа нужно соединить перемычкой обе клеммы, чтобы отключить функцию (стандартное состояние при отгрузке с завода).	level
14	Дистанционное управление 2,4	При управлении через системную шину низкий уровень приводит к переключению на управляющие клеммы.	high
15	Толчковая частота ¹	Если управление осуществляется через SimpleBox или ParameterBox, настройка фиксированной частоты производится клавишами HIGHER / LOWER (ВЫШЕ / НИЖЕ), а также клавишей ВВОД (Р113).	high
16	Мотор-потенциометр	Аналогично функции 09, однако не поддерживаются значения ниже минимальной частоты P104 и выше максимальной частоты P105.	
17	Переключ.парам. 2	Второй бит для переключения набора параметров, выбор активного набора параметров 14 (Р100).	high
18	Сторожевая схема ²	На входе должно обеспечиваться цикличное распознавание высокого фронта (Р460); в противном случае преобразователь отключается с ошибкой Е012. Функция запускается с 1-го высокого фронта.	
19	Уставка 1 вкл/выкл Уставка 2 вкл/выкл	Включение и выключение аналогового входа 1/2 (high= ВКЛ). Низкий сигнал задает на аналоговом входе 0 %, и, если минимальная частота (P104) > абсолютной минимальной частоты (P505), устройство не	high ——
20	УСТАВКА 2 ВКП/ВЫКП	останавливается.	
21	Фиксированная частота 5 ¹	Частота из Р433 добавляется к текущему значению уставки.	high
22	25	зарезервировано для POSICON (BU 0510)	
26	29 импульсных функций:	описание приводится ниже.	
30	Отключение ПИД	Включение или отключение ПИД-регулятора или процессного регулятора (high = ВКЛ)	high
31	Блокир. вращ. вправо ²	Блокировка функции >Вправо/влево разрешено< через цифровой вход или по команде с шины. Не зависит от направления вращения двигателя	low
32	Блокир. вращ. влево ²	(например, по отрицательной уставке).	low
33	42 импульсных функций:	описание приводится ниже (только в SK 500E 535E).	
43	44 измерение скорости вращения посредством HTL- энкодера	описание приводится ниже.	
45	3-проводной контроль, старт влево (замыкатель)	Данная функция управления является альтернативным вариантом функции разблокировки вправо / влево (01/ 02), когда требуется поддержание уровня сигнала в течение длительного времени.	Фронт 0→1
46	3-проводной контроль, старт вправо (замыкатель)	Для активации функции необходим только управляющий импульс. Таким образом управление преобразователем может осуществляться только кнопками.	Фронт 0→1
49	3-проводной контроль, стоп (размыкатель)	Импульс для функции «Обратное вращение» (см. функцию 65) позволяет переключить направление вращение на обратное. Эту функцию можно сбросить сигналом «Стоп» или нажатием на кнопку функций 45, 46, 49.	Фронт 1→0
47	Частота с потенциометра+	Вместе с функцией разблокировки вправо / влево позволяет плавно менять значение выходной частоты. Чтобы сохранить в Р113 текущее значение, на оба входа в течение 0,5 с нужно подать высокий потенциал.	high



SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Знач ение	Функция	Описание	Сигнал
48	Частота с потенциометра-	Это значение принимается как следующее начальное значение при сохранении направления и наличии разблокировки вправо/влево, в противном случае — начало с f_{MIN} . Значения из других источников уставки (например, фиксированные частоты) игнорируются.	high
50	Бит 0 фикс. частота, массив		high
51	Бит 1 фикс. частота, массив		high
52	Бит 2 фикс. частота, массив	Массив фиксированных частот, двоично-кодированные цифровые входы для генерирования до 32-х фиксированных частот. (Р465: -0131)	high
53	Бит 3 фикс. частота, массив		high
54	Бит 4 фикс. частота, массив		high
55	64	зарезервировано для POSICON (BU 0510)	
65	3-проводное направление		Фронт 0→1
66	69	зарезервировано	
70	Аварийное перемещение начиная с версии 1.7	Только в устройствах с внешним источником управляющего напряжения 24 В (SK 5х5E). Позволяет использовать устройство даже при очень низком напряжении постоянного тока в промежуточной цепи. При использовании данной функции происходит активация зарядного реле и отключается функции контроля за падением напряжения и отключением фаз. ВНИМАНИЕ! Защита от перегрузки отключена! (например, в подъемных механизмах)	high
71	Мотор-потенциометр+ и сохранение ^з начиная с версии 1.6	Функция потенциометра двигателя «Частота +/-» с автоматическим сохранением. Начиная с версии 1.6, эта функция позволяет регулировать уставку (сумма) через цифровые входы и одновременно сохранять ее значения. При получении сигнала регулятора, разрешающего вращение вправо / влево, производится вращение в соответствующем направлении. При смене направления вращения сумма частот сохраняется. Одновременная активация функции +/- приводит к обнулению уставки частоты.	high
72	Мотор-потенциометр- и сохранение ³ начиная с версии 1.6	Уставка частоты отображается и настраивается на индикаторе рабочего режима (Р001=30 «факт. уставка MP-S») или в параметре Р718, ее можно задать в режиме «Готов к включению». При этом применяется значение минимальной частоты (Р104). К этому значению могут прибавляться или вычитаться другие уставки, например, аналоговые или фиксированной частоты. Регулировка значения уставки частоты производится по характеристикам изменения из Р102/103.	high
73²	Блокировка вправо + быстрый останов	Как и настройка 31, только дополнительно выполняется функция «Быстрый останов».	low
74²	Блокировка влево + быстрый останов	Как и настройка 32, только дополнительно выполняется функция «Быстрый останов».	low
77		зарезервировано для POSICON (BU 0510)	
80		зарезервировано для ПЛК (BU 0550)	
1		дов не запрограммирован на разблокировку вправо или влево, при получении фиксировой разблокировка преобразователя. Направление вращения поля зависит от знака устав	
2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ении через шину (например, RS232, RS485, CANbus, CANopen,)	
3		авления преобразователя должен получать питание в течение 5 минут после последнего время необходимо для сохранения данных.	о изменения
4	Функцию нельзя выбрать через	входящие биты шины	



Функции импульсных входов: 2...22 кГц (только DIN2/3)

Цифровые входы 2 и 3 могут непрямым образом использоваться для обработки аналоговых сигналов. При использовании этих функций обработка пульсовой частоты может производиться через соответствующий цифровой вход. Диапазон частоты от 2 кГц до 22 кГц соответствует диапазону значений 0 – 100%. Входы могут обрабатывать максимальную пульсовую частоту 32 кГц. Уровень напряжения должен быть в пределах между 15 и 24 В, цикл включения должен составлять от 50 до 80 %.

Зна нени Э	Функция	Описание	Сигнал
26	Граница моментного тока ²	Изменяемый предел нагрузки; при достижении этого значение производится уменьшение выходной частоты. → P112	Импуль с
27	Текущая частота ПИД ²³	Возможное возвращаемое значение для ПИД-регулятора	Импуль с
28	Сложение частот 23	Сложение с другими уставками частоты	Импуль с
29	Вычитание частот 23	Вычитание из других уставок частоты	Импуль с
33	Ограничение тока ²	Предельное значение тока (Р536) может меняться на значение, переданное через цифровой или аналоговый вход.	Импуль с
34	Максимальная частота ²³	Максимальное значение частоты преобразователя задается в аналоговом диапазоне. 100% соответствует значению в параметре P411. 0% соответствует значению в параметре P410. Значение не может быть ниже/выше минимальной/максимальной Выходная частота (P104/P105) не может быть меньше или больше предельных величин.	Импуль С
35	Огранич значение ПИД ²³	Ограничение действительной частоты ПИД, используется для создания регулировочного контура. Значение на аналоговом входе (действительное) сравнивается с уставкой (например, со значением с другого аналогового входа или фиксированной частотой). Регулирование выходной частоты выполняется так, чтобы обеспечить минимальное отклонение действительной величины от уставки (см. параметры регулирования Р413 — Р416) Выходная частота не может быть ниже значения минимальной частоты, указанного в параметре Р104 (без переключения	Импуль с
36	Контр. значение. ПИД ²³	направления вращения на обратное) Аналогично функции 35 >Огранич значение ПИД<, только при достижении >минимального значения< Р104 преобразователь отключается.	Импуль с
37	Серворежим (момент) 2	Этот параметр задает и ограничивает крутящий момент в серворежиме.	Импуль с
38	Опереж. по моменту ²		Импуль с
39	Умножение ³	Коэффициент, на который умножается значение главной уставки.	Импуль с
40	Действительное значение, процессный регулятор		Импуль с
41	Уставка процесс.	Аналогично Р400 = 14-16	Импуль с
	регулятор		

³⁾ Граничные значения определяются параметрами >минимальное значение вспомогательной уставки< Р410 и >максимальное значение вспомогательной уставки <Р411.



Функция HTL-энкодера (только на DIN2/4)

<u>Для обработки данных HTL-энкодера используются цифровые входы DIN2 и DIN4.</u> <u>запрограммированные следующим образом.</u>

Зна чени е	Функция		Описание	Сигнал
43	Канал А HTL- энкодера	Эта функция используется только на цифровых	К цифровым входам DIN 2 и DIN 4 можно подсоединить датчик HTL с питанием от 24 В для измерения скорости вращения. Максимальная частота на цифровом входе не может быть более 10 кГц. Это необходимо учитывать при выборе энкодера (меньшее число импульсов), а также при установке и	Импуль с <10 кГц
44	Канал В HTL- энкодера	входах 2 (DIN2) и 4 (DIN4)!	присоединении энкодера (должен медленно вращаться). Направление отсчета можно изменить, переключив функции на цифровых входах. Другие настройки производятся в параметрах Р461, Р462, Р463.	Импуль с <10 кГц

Параметр {заводская настройка}	Значение настройки / Описание / Примечание		Защищенны й параметр	Набор параметров
P426	Время быстрого стопа (Время быстрого стопа)			Р
0 320.00 c { 0.10 }	неисправности через цифровой вход, клавиа Время быстрого останова — это время, з частоты с максимального значения (Р105) до	мя торможения для функции быстрого останова, активированной в резуль справности через цифровой вход, клавиатуру, по команде шины или автоматически. мя быстрого останова — это время, за которое производится линейное сниже оты с максимального значения (Р105) до 0 Гц. Если фактическая уставка <100%, вроийного останова сокращается соответствующим образом.		
P427	Быстр. стоп при сбое (Быстрый останов в случае неполадки)		s	
03 {0}	Активирование функции автоматического аварийного останова в случае ошибки 0 = ВЫКЛ: Функция не используется 1 = При отключении сети: Автоматический быстрый останов при отключении сети 2 = При неполадке: Автоматический быстрый останов в случае неполадки 3 = Неполадка или отключение сети: Автоматический быстрый останов в случае неполадки или отключения от сети Быстрый останов может быть приведен в действие ошибками E2.x, E7.0, E10.x, E12.8 E12.9 и E19.0.			и сети пучае
P428	Автоматический пуск (Автоматический пуск)		S	Р
01	При использовании стандартной настройки (I разблокировки требуется фронт (изменени цифровом входе. При настройке Вкл → 1 преобразователь реа	ie сигнала low агирует на сигна	→ high) на соо ал высокого уров	ответствующем

При настройке **Вкл** → **1** преобразователь реагирует на сигнал высокого уровня. Реализация данной функции возможна при условии, что управление преобразователя осуществляется через цифровые входы (см. P509=0/1).

В некоторых ситуациях запуск преобразователя должен производиться напрямую сразу после включения сети электропитания. Для этого можно задать P428 = 1 → Вкл. В таком случае, если сигнал разблокировки постоянно включен или оборудование снабжено кабельной перемычкой, происходит немедленный запуск преобразователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Опасно! (P428) не включено, если (P506) = 6, (См. примечание к (P506))

P429	Фиксированная частота 1 (Фиксированная частота 1)			Р
-400.0 400.0 Гц { 0.0 }	После получения команды через цифровой влево) эта фиксированная частота исполначение означает изменение направления вращения Р420 – Р425, Р470).	пьзуется в кач	естве уставки.	Отрицательно
	Если передается сразу несколько финотдельных значений с учетом знака. В частиз толчковой частоты (Р113), аналоговой (Р104).	гности, это отно	сится к комбина	ции, состояще
	Нельзя опуститься ниже P104 = f _{min} и превыс	сить P105 = f _{max} .		
	Если ни один из цифровых входов не за влево, простой сигнал чистоты при Положительная фиксированная частота и вправо, отрицательная— влево.	водит к раз	блокировке пр	еобразователя
P430	Фиксированная частота 2 (Фиксированная частота 2)			Р
-400.0 400.0 Гц { 0.0 }	Функции этого параметра аналогичны функциям Р429 >Фиксированная частота 1<			
P431	Фиксированная частота 3 (Фиксированная частота 3)			Р
-400.0 400.0 Гц { 0.0 }	Функции этого параметра аналогичны функциям Р429 > Фиксированная частота 1 <			
P432	Фиксированная частота 4 (Фиксированная частота 4)			Р
-400.0 400.0 Гц { 0.0 }	Функции этого параметра аналогичны функц	циям Р429 > Фик	сированная ча	стота 1<
P433	Фиксированная частота 5 (Фиксированная частота 5)			Р
-400.0 400.0 Гц { 0.0 }	Функции этого параметра аналогичны функц	циям Р429 > Фик	сированная ча	стота 1<
P434	Функция реле 1 (Функция: выход 1 (реле 1 – MFR1))			Р
0 39 { 1 }	Управляющие клеммы 1/2: Настройки с с контакт реле замыкается (настройка 11 — р значения и размыкается (настройка 11 — чем на 10 %. Данный процесс можно измен значение.	еле размыкаетс замыкается) пр	я) при достижен и уменьшении в	ии предельного величины более
	Этот параметр позволяет программировать	ь разные функці	ии. Список функ	ций приведен в

BU 0500 RU-1516 131

таблице ниже.



Список функций реле и цифровых выходов

Знач ение	Функция	Описание	Сигнал*		
00	нет функции	Вход отключен.	low		
01	Внешний тормоз	Управление механическим тормозом двигателя. Реле включается при І достижении запрограммированной абсолютной минимальной частоты (Р505). При использовании стандартных тормозов необходимо задать задержку уставки, равную 0,2 – 0,3 секунды (см. также Р107). Питание на катушку тормоза можно подавать через контакты реле от источника переменного напряжения, если используется выпрямитель, либо от источника постоянного напряжения напрямую.			
02	Работает преобразователь	Замкнутые контакты реле сообщает о наличии напряжения на выходе преобразователя (U - V - W) (а также о процессе торможения постоянным током (\rightarrow P559))	high		
03	Предельное значение тока	<u>.</u>			
04	Граница моментного тока	Зависит от параметров двигателя, заданных в Р203 и Р206. Сообщает о нагрузке двигателя по крутящему моменту. Регулируется путем нормирования (Р435).	high		
05	Предельная частота	Зависит от настройки номинальной частоты двигателя (Р201). Регулируется путем нормирования (Р435).	high		
06	Достигнута уставка	Указывает, что преобразователь прекратил наращивание или снижение частоты. Уставка частоты = рабочая частота! Если отклонение 1 Гц и более → уставка не достигнута — контакт размыкается.	high		
07	Неполадка	·			
08	Предупреждение	Предупреждение общего характера о том, что достигнуто граничное значение и возможно отключение преобразователя.	low		
09	Предупреж. сверхтока	130 % номинального тока в течение 30 секунд.	low		
10	Перегрев двигателя (предупреждение)	Перегрев двигателя (предупреждение): Значение температуры получено через вход позистора или цифровой вход. → Слишком горячий двигатель. Предупреждение генерируется немедленно, отключение по перегреву производится через 2 секунды.	low		
11	Активно ограничение моментного тока	Предельная величина тока крутящего момента / Ограничитель тока активирован (предупреждение): Достигнуто предельное значение, указанное в P112 или P536. Отрицательное значение в P435 меняет направление реакции. Гистерезис = 10 %.	low		
12	Значение 541	Настройка выхода производится через параметр P542 вне зависимости от рабочего состояния преобразователя.	high		
13	Граница моментного тока генератора	В генераторном диапазоне достигнуто предельное значение, указанное Р112. Гистерезис = 10 %.	high		
14		17 зарезервировано			
18	ПЧ готов	Преобразователь готов к эксплуатации. После включения он выдает выходной сигнал.	high		
19		29 зарезервировано для POSICON (BU 0510)			
30	Bx. BusIO бит 0	Управление через вход шины бит 0 (Р546)	high		
31	Bx. BusIO бит 1	Управление через вход шины бит 1 (Р546)	high		
32	Bx. BusIO бит 2	Управление через вход шины бит 2 (Р546)	high		
33	Bx. BusIO бит 3	Управление через вход шины бит 3 (Р546)	high		
34	Bx. BusIO бит 4	Управление через вход шины бит 4 (Р546)	high		
35	Bx. BusIO бит 5	Управление через вход шины бит 5 (Р546)	high		
36	Bx. BusIO бит 6	Управление через вход шины бит 6 (Р546)	high		
37	Bx. BusIO бит 7	Управление через вход шины бит 7 (Р546)	high		
38	Значение уставки шины.	Значение уставки, полученное с шины (Р546)	high		
	См. документацию к ши	ине			
39	СТО неактивен	Реле / бит игнорируется, если активна функция СТО или функция безопасного останова.	high		
40		зарезервировано для ПЛК (BU 0550)			
* контак	ты реле (high = «контакты заг	крыты», low = «контакты открыты»)			



Параметр {заводская настройка}	Значение настройки / Описание / Примечание		Защищенны й параметр	Набор параметров
P435	Функция нормирования реле 1 (нормирование выхода 1 (реле 1 – MFR1))			Р
-400 400 % { 100 }	Регулировка предельных величин функция, обратная выходной. Исходными являются следующие величины Порог по току (3) = x [%] · P203 >Номинальны Предельная величина тока крутящего момен номинальный крутящий момент двигателя) Предельная частота (5) = x [%] · P201 >Номи	: ый ток двигателя нта (4) = x [%] · F	n< 2203 · P206 (pacc	отрицательное считанный
P436	Гистерезис реле 1 (Гистерезис выхода 1 (реле 1 – MFR1))		S	Р
1 100 % { 10 }	Разница между точкой включения и выключе сигнала.	ения для предот	вращения колеба	аний выходного
P441	Функция реле 2 (Функция выхода 2 (реле 2 – MFR1))			Р
0 39 { 7 }	Управляющие клеммы 3/4: Функции анало	гичны Р434!		
P442	Функция нормирования реле 2 (нормирование выхода 2 (реле 2 – MFR2))			Р
-400 400 % { 100 }	Функции аналогичны Р435!		<u> </u>	
P441	Гистерезис реле 2 (Гистерезис выхода 2 (реле 2 – MFR2))		S	Р
1 100 % { 10 }	Функции аналогичны Р436!			
P450	Функция реле 3 (Функция выхода 3 (DOUT1))	c SK 520E		Р
0 39 { 0 }	Управляющие клеммы 5/40: Функции относительно DGND (в устройствах SK 5x5E			
P451	Нормирование реле 3 (Нормирование выхода 3 (DOUT1))	c SK 520E		Р
-400 400 % { 100 }	Функции аналогичны Р435!			
P452	Гистерезис реле 3 (Гистерезис выхода 3 (DOUT1))	c SK 520E	S	Р
1 100 % { 10 }	Функции аналогичны Р436!	l	I	



P455	Функция реле 4 (Функция выхода 4 (DOUT2))	c SK 520E		P	
0 39 { 0 }	Управляющие клеммы 7/40: Функции аналогичны Р434! Цифровой выход, 15 В относительно DGND (в устройствах SK 5х5Е допускается отклонение уровня сигнала).				
P456	Нормирование реле 4 (Нормирование выхода 4 (DOUT2))				
-400 400 % { 100 }	Функции аналогичны Р435!				
P457	Гистерезис реле 4 (Гистерезис выхода 4 (DOUT2))	c SK 520E	S	Р	
1 100 % { 10 }	Функции аналогичны Р436!				
P460	Время самоконтроля (Время самоконтроля)		S		
{ 10.0 }	(программируемая функция ці времени не регистрируется им об ошибке Е012. О.0 = Внешнее отключение: При обнаруж высокого-низкого сигнала ил преобразователя с сообщение -250.00.1 = Контр. вращ. ротора: В это ротора. Время определяется выключено, сообщения систем должен поступить импульс, гротора.	ифровых входов ипульс, производ ении на цифров пи низкого сипем об ошибке ЕО и настройке вкл как сумма задани контроля не в	в Р420). Если ится отключения входе (функ нала, происход 12. ючается системаных значений. Евыдаются. После	в течение этого е с сообщением ция 18) фронта ит отключение а контроля хода е разблокировки	
P461	Функция 2-го энкодера (функция 2-го энкодера)		S		
0 5 { 0 } с версии аппаратного обеспечения САА	Величина фактической скорости, передустройство для разных целей. (Настройки подключается через цифровые входы 2 и функциям 43 «Канал А» и 44 «Канал В». превышать 10 кГц, точность энкодера огран энкодера (на валу двигателя или со передаточное число (Р463). О = Скорость Серворежим: Фактическое зн используется для управления серворем по току ISD нельзя отключить. 1 = Действ. частота ПИД: Действительное з используется для регулирования скоро использоваться также для управления	и аналогичны на 4. Параметры 4. Параметры Так как частот ичена (Р462). Со стороны привожимом. В этом со сти вращения. За двигателем с ли	астройкам (Р32: (Р421) и (Р423) га цифровых вх ледует учесть усода), задав со пращения двигатучае векторное ти установки, кота функция можнейной характер	о соответствуют содов не может словия монтажа сответствующее ателя регулирование торое ет	

- и Р414 определяют Р- и І-составляющую регулирования. **2 = Сложение частот:** полученное значение скорости складывается с текущей уставкой.
- 3 = Вычитание частот: из текущей уставки вычитается величина полученной скорости.
- **4 = Максимальная частота:** Максимально возможная выходная частота / скорость ограничиваются текущей скоростью энкодера.

5 = зарезервировано: *см. ВU510*

5 □	lapaı	мет	ры
-----	-------	-----	----

		Число импульсов 2-го						
P462		энкодера		s				
		(Число импульсов 2-го энкодера)						
6 8192		Ввод числа импульсов за оборот(16 - 8192) подсоединенног	о инкрементного	HTL-энкодера			
1024 }		Если направление вращения энкодера отлично от направления вращения устрегулирования (из-за монтажа или подключения), в параметре указывается отрицат число импульсов.						
		2-й энкодер, передаточное						
P463		число		S				
		(2-й энкодер, передаточное число)						
).01 100.0 [1.00 }		the contract of the contract o	Если инкрементный HTL-энкодер не установлен непосредственно на валу двигателя, следует задать соотношение между скоростью двигателя и скоростью энкодера.					
		$P463 = \frac{cкорость вращения двигателя}{vacтота вращения энкодера}$						
		Р465 = 	а вращения эні	кодера				
		Только если P461 = 1, 2, 3, 4 или 5 и не исг вращения двигателя)	пользуется сервор	режим (регулиро	вка скорости			
P464		Режим фикс.частоты		S				
		(Режим фиксированной частоты)		3				
0 1 (0)	[-01]	Этот параметр устанавливает, в как фиксированной частоты. 0 = Доб. к гл. уставке: Значения фиксиров словами, они складываются друг с др уставки с учетом предельных величин 1 = Равно гл. уставке: Значение не склади аналоговой уставки. Например, если по некоторой аналого аналоговая уставка игнорируется. В дальнейшем возможно и применяет вычитание значений с аналоговых вхи уставкой с потенциометра двигателя Если одновременно выбрано несколь частота с наибольшим значением (на Примечание. К уставке потенциометра двигателя д фиксированной частоты, если двум ци	ванных частот из и угом или прибавл н, указанных в Р10 ываются ни между овой уставке вклю гся запрограммир одов или уставки о (функция цифров ко фиксированны пример: 20>10 ил	массива складыв яются к значению од и Р105. у собой ни с глав чается фиксиров ованное сложень с шины, а также ых входов: 71/72 х частот, приори и 20>-30).	о аналоговой ным значение занная частот или сложение с 2). тет имеет			
7465	[-01] [-31]	Массив фикс.частот (Фиксированная частота поля)						
-400.0 400.0 Гц { 0.0 }								
P466		Мин.частота ПИД-регулятора (Минимальная частота процессного регулятора)		S	Р			
0.0 400.0 Гц { 0.0 }	l	Регулятор минимальных частот поддер составляющей, даже если ведущее зна выравнивание компенсатора. Подробне регулятор»).	чение равно «Ni	лы», что позвол	яет обеспечи			

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

P470		Цифровой вход 7 (Цифровой вход 7)		c SK	520E		
0 74 { 0 }			к ции является значением по умол о назначения разных функций (пе				,
Р475 [-01] Выключения [-10] (Цифровая функция задержки включения / выключения)		s					
-30.000 30.0 { BCE 0.000 }	000 с	цифрово	иое значение задержки включей функции аналоговых входов. Во ие по таймеру.	•		,	
		[-01] =	Цифровой вход 1	[-06] =	= Цифровой вход 6 (начиная с SK 520E)		ниная с
		[-02] =	Цифровой вход 2	[-07] =	Цифр SK 52	овой вход 7 (нач 20E)	ниная с
		[-03] =	Цифровой вход 3	[-08] =	-08] = Цифровая функция аналогового входа 1		налогового
		[-04] =	Цифровой вход 4	[-09] =	[-09] = Цифровая функция аналогового входа 2		налогового
		[-05] =	Цифровой вход 5	[-10] =	Цифр SK 54	овой вход 8 (нач ЮЕ)	ниная с
Положительное значение = задержка включения		Отр	ицател	ьное значение выключения	= задержка		



P480	[-01] Функ. вх.битов шины IO (Функция входных битов шины I/O)	s	
	[-12] (<i>Функция вхооных ошнов шины по</i>)		

0 ... 80 { BCE 0 } Входящие биты шины ввода-вывода интерпретируются как цифровые входы. Им могут быть назначены те же функции.

Чтобы использовать эти функции, в параметре (P546) задать > Bx. BusIO биты 0-7 <. Для выбора функции назначить соответствующий бит.

В $\underline{SK\ 54xE}$ входные биты шины I/O можно передавать и обрабатывать через входы модулей расширения.

Масси	SK 535E	SK 54xE	Примечание
В			
[-01] =	Шина / AS-і цифр.вход 1	Шина / 2.IOE цифр. вход 1	(Шина I/O вх. бит 0)
[-02] =	Шина / AS-і цифр.вход 2	Шина / 2.IOE цифр. вход 2	(Шина I/O вх. бит 1)
[-03] =	Шина / AS-і цифр.вход 3	Шина / 2.IOE цифр. вход 3	(Шина I/O вх. бит 2)
[-04] =	Шина / AS-і цифр.вход 4	Шина / 2.IOE цифр. вход 4	(Шина I/O вх. бит 3)
[-05] =	AS-і пускатель 1	Шина / 1.IOE цифр. вход 1	(Шина I/O вх. бит 4)
[-06] =	AS-і пускатель 2	Шина / 1.IOE цифр. вход 2	(Шина I/O вх. бит 5)
[-07] =	AS-і пускатель 3	Шина / 1.IOE цифр. вход 3	(Шина I/O вх. бит 6)
[-08] =	AS-і пускатель 4	Шина / 1.IOE цифр. вход 4	(Шина I/O вх. бит 7)
[-09] =	Метк		
[-10] =	Метк		
[-11] =	Бит 8 командн	ое слово шины	
[-12] =	Бит 9 командн	ое слово шины	

Список функций для входных битов шины приведен в таблице функций для цифровых выходов. Функция {14} «Дистанционное управление» не поддерживается.

¹⁾ Функция метки доступна только при управлении через управляющие клеммы.



P481	_[-01] Функ. выходных битов шины		
	IO	S	
	[-10] (Функция выходных битов шины I/O)		

0 ... 40 { BCE 0 } Выходящие биты шины ввода-вывода интерпретируются как цифровые выходы. Им могут быть назначены те же функции.

Чтобы использовать эти функции, в параметре (P543) задать > Вых. BusIO биты 0-7 <. Для выбора функции назначить соответствующий бит.

В $\underline{\mathsf{SK}}$ 54 $\underline{\mathsf{xE}}$ выходные биты шины I/O можно передавать и обрабатывать через выходы модулей расширения.

Масси в	SK 535E	SK 54xE	Примечание
[-01] =	Шина / AS-i цифр.выход 1	Шина / AS-i цифр.выход 1	(Шина I/O вых. бит 0)
[-02] =	Шина / AS-i цифр.выход 2	Шина / AS-і цифр.выход 2	(Шина I/O вых. бит 1)
[-03] =	Шина / AS-і цифр.выход 3	Шина / AS-і цифр.выход 3	(Шина I/O вых. бит 2)
[-04] =	Шина / AS-і цифр.выход 4	Шина / AS-і цифр.выход 4	(Шина I/O вых. бит 3)
[-05] =	AS-і исполн. механизм 1	Шина / 1.IOE цифр. выход 1	(Шина I/O вых. бит 4)
[-06] =	AS-і исполн. механизм 2	Шина / 1.IOE цифр. выход 2	(Шина I/O вых. бит 5)
[-07] =	Метка 1 ¹⁾	Шина / 2.IOE цифр. выход 1	(Шина I/O вых. бит 6)
[-08] =	Метка 2 ¹⁾	Шина / 2.IOE цифр. выход 2	(Шина I/O вых. бит 7)
[-09] =	Бит 10 статусн		
[-10] =	Бит 11 статусн		
[-11] =			
[-12] =			

Список функций для выходных битов шины приведен в таблице функций для цифровых выходов и реле.

Подробное описание приводится в руководстве к интерфейсу AS-Interface, BU 0090.

¹⁾ Функция метки доступна только при управлении через управляющие клеммы.



Р480 ... Р481 Использование меток

Используя две метки, можно задавать простые условия в функциях.

Для этого в параметре (Р481) в массиве [-07] – «Метка 1» или [-08] – «Метка 2» задается условие (событие), при выполнении которого будет выполняться некоторая функция (например, будет выводиться предупреждение о перегреве позитстора на двигателе).

В параметре (Р480) в массиве [-09] или [-10] присваивается функция, которая будет выполняться, если наступит событие. Таким образом можно определить действия преобразователя частоты при наступлении некоторого события.

Пример:

Если температура двигателя оказывается в диапазоне перегрева «Перегрев двигателя РТС»), частотный преобразователь должен снизить рабочую скорость вращения до определенного значения (например, используя активную фиксированную частоту). Это можно реализовать, отключив аналоговый вход 1, через который задается собственная уставка.

Необходимо уменьшить нагрузку на двигатель и стабилизировать температуру, целенаправленно снизив частоту вращения привода на заданную величину до того, как отключится преобразователь и будет передана ошибка.

Шаг	Описание	Функция
1	Определить условие (событие),	Р481 [-07] → функция «12»
	метке 1 присваивается функция	
	«Предупреждение о перегреве двигателя»	
2	Определить ответное действие,	Р480 [-09] → функция «19»
	метке 1 присвоить функцию «Уставка 1	
	вкл/выкл»	

Необходимо учитывать, что некоторые функции, выбранные в (Р481), можно преобразовать в обратные, используя нормирование (Р482).

P482	[-01] Нормирование. вых. битов	•	
	шины IO	5	
	[-10] (Нормирование выходных битов шины І/О)		

-400 ... 400 % { все 100 } Регулировка предельных значений функций реле или выходных битов шины. Если значение отрицательное, функция цифрового выхода будет с обратным знаком.

Если задано положительное значение, при достижении предельного значения контакт реле замыкается, если отрицательное — контакт размыкается.

Назначение элементов массива такое же, как и в параметре (Р481).

P483	[-01] Гистерезис вых. битов шины		
	IO	S	
	[-10] (Гистерезис выходных битов шины І/О)		

1 ... 100 % { sce 10 }

Разница между точкой включения и выключения для предотвращения возникновения колебаний выходного сигнала.

Назначение элементов массива такое же, как и в параметре (Р481).



Дополнительные параметры

Параметр {заводская настройка}		Значение настройки / Описан Примечание	ние /		Защищенный параметр	Набор параметров
P501	[-01] [-20]	Имя ПЧ (Имя преобразователя часто	ты)			
AZ (char) { 0 }		Произвольное название (имя) устройства (не более 20 знаков). Это имя используется д идентификации частотного преобразователя в программе NORD CON или в сети.				
P502	[-01] [-05]	Значение ведущей функции (Значение ведущей функции)			S	Р
0 57 { BCE 0 }		Выбор значений ведущего устройства, выводимых через систему шин (см. Р503, д SK 535E: не более 3 ведущих значений, с SK 540E: не более 5 ведущих значений Присвоение ведущего значения производится на ведомом устройстве через парамет (Р546) ((Р548)):				щих значений).
		[-01] = ведущее значение 1	[-02] = ведуш	ее значение 2	[-03] = ведуще	ее значение 3
		начиная с SK 540E:	[-04] = ведуш	ее значение 4	[-05] = ведуще	ее значение 5

Варианты для выбора ведущего значения:

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об обработке расчетных и действительных значений приводится в главе 8.7.



P503	Вывод ведущей (Вывод ведущей функц	• •		S			
05	указывается шина, по (Р502) ведомому устропараметров (Р509), (Р5	В установках, в которых имеются ведущие и ведомые устройства, в этом параметре указывается шина, по которой ведущее устройство будет передавать ведущее значение (Р502) ведомому устройству. С другой стороны, на ведомом устройстве посредством параметров (Р509), (Р510), (Р546) задаются источник управляющего слова и ведущего значения и порядок их обработки в ведомом устройстве.					
	0 = выкл , <u>нет</u> вывода командного слова и ведущих значений.						
	1 = USS , вывод командного слова и ведущих значений по USS.						
	 2 = CAN, вывод командного слова и ведущих значений по С кбод). 3 = CANopen, вывод командного слова и ведущих значений по С 						
	4 = системная шина активна, нет вывода командного слова и ведущих значений, однако через ParameterBox или NORD CON видны все абоненты сети, которые подключены к системной шине.						
	5 = CANopen+акт.сис.шина Вывод командного слова и ведущих значений через CANopen через ParameterBox или NORD CON видны все абоненты сети которые подключены к системной шине.						
P504	Частота ШИМ			S			

3,0 ... 16.3 кГц

{ 6.0 / 4.0 }

(Частота ШИМ)

При помощи данного параметра меняется внутренняя частота импульсов контроллера системы питания. Установка более высокого значения позволяет снизить шум при работе двигателя, но при этом приводит к увеличению электромагнитных помех и снижению потенциального номинального крутящего момента двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соблюдать допустимый уровень помех, указанный для стандартных значений устройства, а также технические условия и регламенты, принятые в отношении электромонтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Увеличение частоты ШИМ может привести к уменьшению выходного тока в некотором промежутке времени (характеристика 2t). При достижении значения температуры, при котором генерируется предупреждение (C001), частота ШИМ уменьшается дискретно до стандартного значения. После снижения температур преобразователя частота ШИМ будет восстановлена до прежних значений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка 16.1: Посредством этой настройки активируется автоматическая регулировка частоты ШИМ. Частотный преобразователь непрерывно вырабатывает самую большую частоту ШИМ, возможную при выполнении необходимых условий, таких как температура радиатора или предупреждение об избыточном токе

ПРИМЕЧАНИЕ. При перегрузке преобразователя частоты производится снижение пульсовой частоты в зависимости от уровня мгновенной перегрузки, чтобы не допустить отключения преобразователя по току (см. также **P537**).

При использовании синусного фильтра необходимо обеспечить постоянную пульсовую частоту, чтобы не допустить отключений по ошибке «Ошибка модуля» (**E4.0**).

Чтобы выбрать постоянные значения пульсовой частоты, задать следующие настройки:

Настройка **16.2**: 6 кГц

Настройка **16.3**: 8 кГц

Внимание! При использовании этих настроек в некоторых случаях нельзя распознать короткие замыкания на выходе, возникшие до получения сигнала разблокировки.



P505	Абсол. min частота (Абсолютная минимальная частота)		S	P		
0.0 10.0 B { 2,0 }	Значение частоты, ниже которого преобразователь не может опускаться. Если уставка меньше абсолютной минимальной частоты, производится выключение преобразователя или переключение на частоту 0.0 Гц.					
	При абсолютной минимальной частоте активируются такие параметры, как управление тормозом (P434) и задержка уставки (P107). Если в параметре выбрано «null», при реверсе реле тормоза не включается.					
	При управлении грузоподъемным оборудованием без обратной связи по скорости вращение данное значение необходимо установить на минимальную величину, равную 2 Гц. При значении 2 Гц и выше начинается регулировка тока преобразователя, и а подключенный двигатель может обеспечивать достаточный крутящий момент. ПРИМЕЧАНИЕ. Если выходная частота < 4,5 Гц, включается контроль по предельному значению тока (см. главу 8.4 «Пониженная выходная мощность»).					
P506	Автоматический сброс					
	ошибки (Автоматический сброс ошибки)		S			
0 7	Сброс ошибки может быть выполнен как вручную, так и автоматически.					
{ 0 }	0 = автоматический сброс ошибки о					
	1 5 = число допустимых автоматических сбросов ошибок за один цикл подключения к сети электропитания. После отключения и включении сети электропитания доступно максимальное число сбросов.					
	6 = всегда , сброс ошибки всегда производится автоматически после устранения причины ошибки.					
	7 = выход запрещен, сброс ошибки возможен только после нажатия клавиши ОК / Ввод или после отключения питающей сети. Сброс ошибки не производится даже после снятия разрешающего сигнала!					
	ПРИМЕЧАНИЕ. Если в (Р428) установлено «Вкл», в параметре (Р506) нельзя выбрать 6 = «Автоматический сброс ошибки», так как возможно включение устройства с активной ошибкой, которое приведет к повреждению устройства / установки. Пример: короткое замыкание или замыкание на землю.					
P507	Тип РРО (Тип РРО)					
1 4 { 1 }	Используется только при наличии технологических модулей Profibus, DeviceNet или InterBus. См. также соответствующие разделы дополнительного руководства к шине.					
P508	Адреса Profibus (Aдреса Profibus)					
1 126 { 1 }	Адреса Profibus, доступны только при наличии технологического модуля Profibus См. также описание системы управления Profibus BU 0020					

10 = широкое вещание CANopen

						Опара	МСТРЫ	
P509		слова	правляющего авляющего слова)					
0 10		Выбор интерфе	ейса, через который будет пр	L Оизводиться	VIII	и В вление преобр	і азователем.	
{0}		Выбор интерфейса, через который будет производиться управление преобразователем. 0 = Управляющие клеммы или клавиатура ** через ControlBox (если P510=0), встроеннь ParameterBox или биты шины ввода-вывода.						
		1 = Только управляющие клеммы *, управление преобразователем допускается только через цифровые и аналоговые входы или через биты шины ввода-вывода.						
		2 = управляющее слово USS *, передача сигналов управления (включение, направление вращения и т.п.) осуществляется через интерфейс RS485, сигналов уставки – через аналоговый вход или посредством фиксированных частот. Эта настройка используется, если есть связь с Modbus RTU. В таком случае преобразователь распознает автоматически протоколы USS и Modbus.						
		3 = управляющее слово CAN*						
		4 = управляющее слово Profibus*						
		5 = управляющее слово InterBus*		ПРИМЕЧАНИЕ.				
		6 = управляющее слово CANopen*		1	Информация о соответствующих системах			
		7 = управляющее слово DeviceNet*		шин приводится в описании дополнительного оборудования:				
		8 = управляющее слово* Ethernet TU*** 9 = широкое вещание CAN *		- www.nord.com -				
		9 = широкое вещание CAN ** 10 = широкое вещание CANopen *				- www.nord.com -		
		параметризация. **) В случае прерывания связи при управлении с клавиатуры (превышение времени ожидания 0,5 секунд) преобразователь блокируется без ошибки. ***) Настройка Ethernet TU предназначена для всех систем шин на Ethernet, предлагаемых NORD (например: EtherCAT: SK TU3-ECT, PROFINET: SK TU3-PNT).						
		При изменении параметров через полевую шину предполагается, что в параметре (Р509) «Управляющие клеммы» задана соответствующая система шины.						
P510		Источник у (Источник уста				s		
0 10		Выбор источни	ка уставки:					
{ BCE 0 }		[-01] = V	1сточник главной уставки	[-02] = Источник дополнительн уставки		нительной		
		Выбор интерфе	 ейса, через который преобраз	разователь получает уставку.				
			ески (=P509): Источник допол томатически определяется п ерфейс<.					
		1 = управляющие клеммы, управление частотой осуществляется через цифровые и аналоговые входы, а также по фиксированным частотам			ды,	7 = DoviceNet		
		2 = USS (или <u>М</u>	lodbus RTU)	9 = широкое вещание СА				

BU 0500 RU-1516 143

3 = CAN



P511	Скорость USS (Скорость передачи US	S)		s		
08	Скорость передачи данных в интерфейсе RS485. Все абоненты шины должны иметь одинаковую скорость передачи данных.					
				c SK 54xE	Ē:	
	0 =	4 800 бод	4 =	57 600 бо	д	
	1 =	9 600 бод	5 =	115 200 бо	д	
	2 =	19 200 бод	6 =	187 750 бо	д	
	3 =	38 400 бод	7 =	230 400 бо	д	
			8 =	460 800 бо	Д	

P512	Адрес USS (Aдрес USS)				
0 30 { 0 }	Адрес шины преобразователя для связи по USS.				
P513	Таймаут сообщения (Время ожидания передачи)		s		
-0.1 / 0.0 /	Функция контроля активного шинного интерфейса. После получения действующего пакета				

0.1 ... 100.0 c { 0.0 }

данных следующий должен поступить в течение установленного периода времени. В противном случае преобразователь сообщает о неполадке и выключается с ошибкой Е010 >Bus Time Out< (>Превышено время ожидания шины<).

0.0 = выкл: функция не используется.

-0.1 = нет ошибки: Даже при прерывании связи между преобразователем и BusBox (например, из-за отключения источника 24 B, отсоединения BusBox) преобразователь будет продолжать работу обычным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ. SK 511E – SK 535E: Если через обмен данными с модулем Ethernet производится через системную шину (CANopen), время ожидание должно составлять не менее 0,3 с. Причина: обмен данными по активной системе шине производится только при необходимости, но каждые 250 мс.

ПРИМЕЧА Каналы передачи технологических данных для USS, CAN/CANopen и CANopen **F** в режиме широкого вещания контролируются независимо друг от друга. В ▶ параметре Р509 или Р510 можно выбрать каналы, которые предполагается **E** контролировать.

> Возможна, например, такая ситуация: преобразователь перестает получать данные через CAN в режиме широкого вещания, но продолжает обмениваться данными с ведущим устройством через шину CAN.

P514		Скорость CANbus (Скорость передачи данн	ых по CAN)				
0 7 { 4 }		Настройка скорости передачи данных через интерфейс CANbus. Все абоненты шины должны иметь одинаковую скорость передачи данных. При наличии технологических модулей CANopen значения этого параметра используются, если ручка-регулятор <i>BAUD</i> находится в положении PGM .					
		0 = 10 кбод	3 = 100 кбод		6 = 500 кбод		
		1 = 20 кбод	4 = 125 кбод		7 = 1 Мбод* (т	олько для	
		2 = 50 кбод 5 = 250 кбод проведения тестов)					
				*) надежная раб	ота устройств н	е гарантируетс	
		і Информация		Применение н	овых значені	 1Й	
		Новые значения скорости (Power On), сброса (Reset					
P515	[-01]	Адрес CAN					
	 [-03]	(Адрес CAN)					
0 255 { BCE 50 }		Настройка базового адреса модулей CANopen значения находится в положении PGN	я этого парамет Л.	гра используютс	я, если ручка-р	егулятор BAUI	
		і Информация		Применение н	ювых значені	1Й	
		Новые адреса применяются после включения питания (Power On), сброса (Reset Node Message) или включения питания 24 В (Power On).					
		С версии 1.6 доступно 3 уро	вня:				
		[-01] = адрес ведомого устройства, адрес приема для CAN и CANopen (как и ранее) [-02] = широковещательный адрес вед. устройства, широковещательный адрес приема для CANopen (ведомое устройство)					
		[-03] = ведущий адрес, шир устройство)	• •		и для CANopen	(ведущее	
P516		Пропуск. частота 1 (Частота пропуска 1)			S	Р	
0.0 400.0 Гц { 0.0 }		При значении, заданном в (В Данный диапазон поддержи и ускорения; его непрерыви частоты меньше, чем абсол 0.0 = Частота пропуска не ис	вается по устано ная подача на в ютная минималь	овленной линейн выход не предус	ной характерист	ике торможени:	
P517		Пропуск. диапазон ′ (Диапазон пропуска 1)	1		S	Р	
0.0 50.0 Гц { 2.0 }		Диапазон пропускания для вычитания из частоты пропу Диапазон пропуска 1: P516 -	ска.		то значение прі	ибавляется ил	

ВКЛ.).



P518	Пропуск. частота 2 (Частота пропуска 2)		S	P	
0.0 400.0 Гц { 0.0 }	При значении, заданном в (Р519), выполняется подавление выходной частоты. Данный диапазон поддерживается по установленной линейной характеристике торможени и ускорения; его непрерывная подача на выход не предусмотрена. Не следует задават частоты меньше, чем абсолютная минимальная частота. 0.0 = Частота пропуска не используется				
P519	Пропуск. диапазон 2 (Диапазон пропуска 2)		S	Р	
0.0 50.0 Гц { 2.0 }	Диапазон пропуска для >частоты пропуска вычитания из частоты пропуска. Диапазон пропуска 2: P518 - P519 P518 +		о значение при	ибавляется или	
P520	Подхват част. вращ. (Подхват частоты вращения)		S	Р	
0 4 { 0 }	Данная функция необходима для подключения преобразователя к уже вращающемуся двигателю, к примеру, в приводах вентилятора. Если частота двигателя >100 Гц, подхват				

- 0 = Выключен, подхват не производится.
- 1 = Оба направления, преобразователь ищет частоту в обоих направлениях.

частоты возможен только в режиме регулировки скорости (режим сервоуправления Р300 =

- **2 = Направление уставки**, поиск осуществляется только в направлении имеющейся уставки.
- **3 = Оба направления после отключения**, как { 1 }, только после отключения сети и неполадки
- **4 = Направл. уставки п/ош.**, как { 2 }, только после отключения сети и неполадки **ПРИМЕЧАНИЕ**. В силу причин, связанных с физическими свойствами, подхват частоты вращения производится при значениях выше 1/10 номинальной частоты двигателя, но не ниже 10 Гц.

	Пример 1	Пример 2
(P201)	50 Гц	200 Гц
f=1/10*(P201)	f=5 Гц	f=20 Гц
Сравнение f c f _{min} c: f _{min} =10 Гц	5 Гц < 10 Гц	20 Гц > 10 Гц
<u>Результат f_{подхв}=</u>	Подхват частоты работает от f _{подхв} =10 Гц.	<u>Подхват частоты</u> работает от f _{аподх} =20 <u>Гц.</u>

ПРИМЕЧАНИЕ. *СДПМ*: Функция подхвата автоматически определяет направление вращения. При настройке функции 2 устройство ведет себя так же, как и с функцией 1. При настройке функции 4 устройство ведет себя так же, как и с функцией 3.

В режиме управления по потокосцеплению с датчиком функция подхвата частоты может использоваться, если определено положение ротора по данным инкрементного энкодера. Это значит, что двигатель нельзя вращать после питающего тока преобразователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. *СДПМ*: Подхват не работает, если в параметре **Р504** назначена фиксированная пульсовая частота (настройка **16.2** и **16.3**).

Р521 Точность подхвата (Точность подхвата) S Р	
--	--

0.02... 2.50 Гц { 0.05 } Этот параметр определяет шаг поиска частоты подхвата. Слишком большие значения влияют на точность и служат причиной отключения преобразователя по сверхтоку. При слишком маленьких значениях время поиска значительно увеличивается.

P522		Офсет подхвата (Смещение подхвата)		S	Р	
-10.0 10.0 { 0.0 }) B	Значение частоты, складываемое с искомы всегда попадать в моторный диапазон, прерывателя торможения.				
P523		Заводская установка (Заводская установка)				
0 2 { 0 }		Восстановление заводской настройки в выб диапазона, подтвердить действие клавише параметра автоматически устанавливается 0 = без изменений: параметр не меняется.	й «Ввод». Если			
		1 = загрузить заводскую настройку: Во во восстанавливаются заводские значения. Восста параметрах преобразователя частоты, за истройка без шины: Восста параметрах преобразователя частоты, за истройка без шины:	е старые значені ановление завод	ия будут утеряны цских настроек вс		
P525	[-01] [-03]	Контр. Нагруз. Макс. (Максимальное значения контроля нагрузки)		s	Р	
1 400 % / 401 { BCE 401 }		Выбор из 3 возможных значений: [-01] = Опорная точка 1				
		Максимальное значение момента нагрузки. Верхнее предельное значение для контраначений. Знак не учитывается (моторный обрабатываются только значения. Элемен (Р525) (Р527) и соответствующие значени 401 = ВЫКЛ отключение функции, коносновной настройкой для преобразователя.	/ генераторный иты массива [-0 ия всегда рассма троль не произ	момент, правый 1], [-02] и [-03] атриваются вмес	і́ / левый ход), из параметров те.	
P526	[-01] [-03]	Контр. Нагрузк. Мин. (Минимальное значение контроля нагрузки)		s	Р	
0 400 %		Выбор из 3 возможных значений:				
{ BCE 0 }		[-01] = Опорная точка 1 [-02] = Опорі	ная точка 2	[-03] = Опорна	я точка 3	

Минимальное значение момента нагрузки.

Нижнее предельное значение для контроля нагрузки. Возможно определение до 3 значений. Знак не учитывается, обрабатываются только значения (моторный / генераторный момент, правый / левый ход). Элементы массива [-01], [-02] и [-03] из параметров (Р525) ... (Р527) и соответствующие значения всегда рассматриваются вместе.

 ${f 0} = {f B} {f b} {f K} {f Л}$ отключение функции, контроль не производится. Это основная настройка преобразователя.




P527	[-01] [-03]	Контр. нагруз. Част. (Частота контроля нагруз.	ки)		S	Р	
0.0 400.0 Гц { все 25.0 }		Выбор из 3 возможных значений: [-01] = Опорная точка 1					
		Опорное значение частоты Определение до 3 значиспользовании функции конпорядке возрастания велиправый / левый ход), обраб 03] из параметров (Р525) вместе.	гроля по нагрузк ин. Знак не учи атываются толы	е. Опорное значитывается (мото ко значения. Эле	ение частоты нел рный / генерато ементы массива	іьзя вводить в рный момент, [-01], [-02] и [-	
P528		Контр. нагруз. Зад. (Задеркжа контроля нагрузки)			S	Р	
0.10 320.0 { 2.00 }	0 с	(222)				ы диапазона	
P529		Реж.контр.нагр. (Режим контроля нагрузки)			S	Р	
0 3 { 0 }		Параметр (Р529) определ контрольного диапазона ((Р				а выход из и (P528).	
		0 = Ошибка и предупре времени задержки, за половины времени —	аданного в (Р528	в), выводится ош			
		1 = Предупреждение , при выоде из контрольного диапазона по истечению половины времени задержки, заданного в (Р528), выводится предупреждение (С12.5).					
		2 = Ош.и.пред.пост.движ., «Ошибка и предупреждение при постоянном движении», как настройка «0», однако функция не используется во время ускорения.					
		3 = Предупреждение пр предупреждение», ка ускорения.					



Р525 ... Р529 Контроль нагрузки

При использовании функции контроля нагрузки можно задать область, в пределах которой крутящий момент нагрузки может меняться в зависимости от выходной частоты. Разрешается не более трех опорных значений для минимально допустимого крутящего момента и не более трех для максимально допустимого крутящего момента. Каждому из трех опорных значение соответствует некоторое значение частоты. Ниже первого и выше третьего значения частоты функция контроля не используется. Можно также отключить функцию на минимальных и максимальных значениях. По умолчанию функция отключена.



Время, после которого генерируется ошибка, является параметром, задаваемым в (Р528). Если производится выход из допустимой области (на графике — выход из желтой или зеленой области), генерируется сообщение об ошибке **E12.5**, если в параметре (Р529) вывод ошибки не запрещен.

По истечению половины интервала (P528), после которого выводится ошибка, генерируется предупреждение C12.5. Предупреждение выводится также в тех случаях, когда ошибка не генерируется. Если осуществляется контроль только по максимальному или минимальному значению, другие предельные значения нужно оставить без изменения. В качестве контрольной величины используется значение моментообразующего тока, а не вычисленное значение момента. Это позволяет добиться более точного контроля в области, где нет ослабления поля, без режима сервоуправления. В области ослабления поля в силу естественных причин невозможно поддержание момента.

Все параметры зависят от набора параметров. Параметры определяются тем набором параметров, который активирован в настоящий момент. Таким же образом не делается разницы между левым и правым ходом. То есть, функция контроля не зависит от знака частоты. Существует несколько режимов контроля нагрузки (Р529).

Значения частоты, минимальное и максимальное частоты, заданные в разных элементах массива, рассматриваются всегда вместе. Частоту в элементах 0,1 и 2 не нужно сортировать в порядке увеличения, так как это делает преобразователь.

Р533 Коэффициент I ² t двиг. (Коэффициент I ² t двигателя)		S	
---	--	---	--

50 ... 150 % { 100 }

Параметр P533 используется в функции контроля I^2t двигателя для оценки силы тока двигателя. Чем больше коэффициент, тем большее допустимое значение тока.



P534	[-01] Пред откл по моменту	S	P
	[-02] (Предел отключения по моменту)		•

0 ... 400 % / 401 { BCE 401 } С помощью этого параметра можно задать как моторный [-01], так и генераторный предел отключения [-02].

При достижении величины, равной 80% от установленного значения, выводится предупреждение. При величине 100% выполняется отключение с выдачей сообщения об ошибке.

Ошибка 12.1 выдается при превышении моторного предела отключения двигателя, 12.2 – при превышении генераторного.

[01] = моторный предел отключения

[02] = генераторный предел отключения

401 = ВЫКЛ, функция не используется.

Р535Двигатель I²t (Двигатель I²t)

0 ... 24 { 0 }

Рассчитывается температура двигателя в зависимости от выходного тока, времени и выходной частоты (охлаждение). При достижении предельных значений температуры производится отключение с ошибкой E002 (перегрев двигателя). Возможные положительные или отрицательные воздействия окружающей среды не учитываются.

Функция « I^2 t двигателя» может быть настроена дифференциально. Поддерживается 8 характеристических кривых с тремя разными интервалами срабатывания (<5 с, <10 с и <20 с). Интервалы срабатывания определены для классов 5, 10 и 20 полупроводниковых коммутационных аппаратов. В стандартных установка рекомендуется использовать **P535=5**.

Все характеристики рассчитываются от 0 Гц до половины номинальной частоты двигателя (Р201). с момента достижения половины величины номинальной частоты доступно полное значение номинального тока.

При эксплуатации с несколькими двигателями функции контроля следуется отключить.

0 = Контроль по I^2 t двигателя не используется: Функция не используется

Класс отключения 5, 60 с при 1,5 х I _N		Класс отключе 120 с при 1,5 х	,		
I _N при 0 Гц	P535	I _N при 0 Гц	P535	I _N при 0 Гц	P535
100%	1	100%	9	100%	17
90%	2	90%	10	90%	18
80%	3	80%	11	80%	19
70%	4	70%	12	70%	20
60%	5	60%	13	60%	21
50%	6	50%	14	50%	22
40%	7	40%	15	40%	23
30%	8	30%	16	30%	24

ПРИМЕЧАНИЕ. Классы отключения 10 и 20 предназначены для установок с тяжелым пуском. В этом случае необходимо учитывать, что преобразователь частот должен область достаточной устойчивостью к нагрузкам.

0 ... 1 **В ранних версиях ПО, включая 1.5 R1**:

{0}

0 = выключено

1 = включено (соответствует настройке 5, см. выше)

P536	Ограничение тока (Ограничение тока)		S			
0.1 2.0 / 2.1 (кратно значению номинального тока	Значение выходного тока преобразовател достижении этой предельной величины и частоту.					
преобразователя) { 1.5 }	Умножение на номинальный ток преобразвеличина. 2.1 = ВЫКЛ функция не используется.	ователя, в резу	льтате получае [.]	гся предельная		
P537	Перегрузка по току (Перегрузка по току)		s			
10 200 % / 201 { 150 }	При определенной нагрузке данная функция преобразователя. Если функция активна, заданному значению. Для этого выполня транзисторов выходного каскада, величи меняется.	производится о ется кратковрем	граничение вых иенное отключе	одного тока по ние отдельных		
	10200 % = Предельная величина относительно номинального тока преобразователя					
	201 = Функция подавляется, преобразователь выдает максимально возможный ток. На предельных значения тока, однако, возможно включение функции.					
	ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно уменьшение ниже заданного значения посредством параметре P536.					
	При малых выходных частотах (< 4,5 Гц) или высокой частоте импульсов (> 6 кГц или 8 кГц, Р504) значение отключения может уменьшаться за счет уменьшения мощности (см. главу 8.4 «Пониженная выходная мощность»).					
	ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция откл Р504 выбрано высокое зна предельной мощности пр автоматически. После снижен до исходного значения.	ачение частоты еобразовать (импульсов, п снижает часто	ри достижении ту импульсов		
P538	Контроль Контроль (Контроль сетевого напряжения)		S			
0 4 { 3 }	Для надежной работы преобразователя не определенного качества. Если выходит из с					

определенной величины, преобразователь генерирует ошибку.

В определенных условиях сообщения об ошибках можно подавить, что позволяет настроить функции контроля на входе.

- 0 = выключено: Контроль напряжения источника питания не используется.
- 1 = ошибка фазы: сообщение об ошибке выводится только в случае выхода из строя какой-либо фазы.
- 2 = сетевое напряжение: сообщение об ошибке выводится только в случае низкого напряжения.
- 3 = ошибка фазы и сетевое напряжение: сообщение об ошибке выводится только в случае выхода из строя какой-либо фазы или низкого напряжения.
- 4 = питание постоянного тока: При прямом подключении к источнику постоянного тока напряжение постоянного тока фиксированное (480 В). Поэтому контроль за фазами и низким напряжением отключен.

ПРИМЕЧАНИЕ. При эксплуатации от недопустимого сетевого напряжение возможно разрушение устройства!

В устройствах 1/3~230 В или 1~115 В контроль за ошибками фазы не работает!



SK 500E - Py	уководство по эксплуатации преобразователя частоты DRIVESYSTEMS					
P539	Контроль вых. напряж (Контроль выходного напряжения)					
0 3	Данная защитная функция контролирует выходной ток на клеммах U-V-W и выполняет проверяет правдоподобность измерений. В случае возникновения ошибки выдается сообщение об ошибке E016.					
	0 = Выключено: Функция не используется.					
	1 = Только фазы двигателя: Измерение выходного тока и проверка его на симметричность. При нарушении симметрии преобразователь отключается с ошибкой E016.					
	2 = Только намагничивание: Проверка уровня тока возбуждения (тока намагничивания) производится в момент включения преобразователя. В случае недостаточного тока возбуждения происходит отключение преобразователя и выводится сообщение об ошибке E016. На данном этапе тормоз двигателя не отпускается.					
	3 = Фаза двигателя + намагничивание: Сочетание функций 1 и 2, контролируются фазы двигателя и намагничивание.					
	ПРИМЕЧАНИЕ . Данная функция может служить дополнительной защитой в подъемных механизмах, однако для защиты людей необходимо дополнительно использовать другие средства защиты.					
	Режим направления					

	Режим направления		
P540	вращения	S	Р
	(Режим направления вращения)		

0 ... 7 {0}

С целью защиты вместе с этим параметром можно использовать блокировку реверсирования, исключающую возможность вращения в неверном направлении.

Эта функция не работает, если используется регулирование по положению (начиная с SK 53xE, P600 ≠ 0).

- 0 = нет ограничения, нет ограничений на направление вращения
- 1 = кнопка вращения заблокирована, кнопка изменения направления вращения на ControlBox SK TU3-CTR заблокирована.
- **2 = только вправо***, разрешается вращение только по часовой стрелке. Выбор «неправильного» направления вращения приводит к выдаче минимальной частоты Р104 с правым полем вращения.
- 3 = только влево *, разрешается вращение только против часовой стрелки. Выбор «неправильного» направления вращения приводит к выдаче минимальной частоты Р104 с левым полем вращения.
- 4 = только разреш. напр., Направление вращение определяется сигналом разблокировки, в противном случае преобразователь выдает частоту (0 Гц).
- **5 = блокировать только вправо** *, контролируется только вращение вправо, разрешается только правое поле вращения. Выбор «неправильного» направления вращения приводит к отключению (блокировке) ПЧ. Если необходимо, установить достаточно большое значение уставки (>f_{min}).
- **6 = блокировать только влево** контролируется только вращение влево*, разрешается только левое поле вращения. Выбор «неправильного» направления вращения приводит к отключению (блокировке) ПЧ. Если необходимо, установить достаточно большое значение уставки (>f_{min}).
- 7 = Только разреш. напр, контроль только в направлении разблокировки, направление вращения должно соответствовать сигналу разблокировки, в противном случае преобразователь отключается.
 - *) применяется только при управлении с клавиатуры (SK TU3-) и управляющих клемм, дополнительно блокируются кнопки направления на ControlBox.

P541	Задать реле (Задать реле и цифровые выходы)	S	

0000 ... 3FFF (hex) { 0000 }

Данная функция позволяет управлять реле и цифровыми выходами вне зависимости от состояния преобразователя частоты. Соответствующему выходу должна быть назначена функция «Значение P541».

Настройка реле может производиться вручную или по запросу с шины.

Бит 0 = выход 1 (K1)	Бит 5 = выход 5 (DOUT3)	Бит 9 = BusIO вых бит 1
Бит 1 = выход 2 (K2)	(начиная с SK 540E)	Бит 10 = BusIO вых бит 2
Бит 2 = выход 3 (DOUT1)	Бит 6 = зарезервировано	Бит 11 = BuslO вых бит 3
Бит 3 = выход 4 (DOUT2)	Бит 7 = зарезервировано	Бит 12 = BusIO вых бит 4
Бит 4 = цифр. AOut 1 (аналоговых	Бит 8 = BuslO вых бит 0	Бит 13 = BusIO вых бит 5

	Бит 13-12	Бит 11-8	Бит 7-4	Бит 3-0	
Мин.	00	0000	0000	0000	двоичн.
значение	0	0	0	0	hex
Макс.	11	1111	1111	1111	двоичн.
значение	3	F	F	F	hex

шина: В параметре сохраняется соответствующее шестнадцатеричное

значение.

выход 1)

ControlBox: Если используется ControlBox, шестнадцатеричный код вводится

напрямую.

ParameterBox: Каждый выход может быть вызван и активирован отдельно от других. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Настройка не сохраняется в памяти EEPROM и после отключения

преобразователя теряется!

P542	Упр. аналоговым выходом	S	
1 042	(Задание аналогового выхода)		

0.0 ... 10.0 B { 0.0 }

Эта функция позволяет задать аналоговый выход преобразователя независимо от рабочего состояния. Соответствующий аналоговый выход должен иметь настройку «Внешнее управление» (Р418 = 7).

Настройка реле может производиться вручную или по запросу с шины. После подтверждения заданное значение выдается на аналоговом выходе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка не сохраняется в памяти EEPROM и после отключения преобразователя теряется!



P543		иа — действ. Значение 1 — действительное значение 1)		S	Р		
0 24 { 1 }	Этот параметр задает значение 1, которое передается в ответ на запросы шины. Список функций приведен в таблице ниже. ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация приводится в руководстве к преобразователю частоты (Р418, Р543), руководстве к шине или в ВU 0510.						
	0 =	Выкл.	13 =	16 зарезервиров	ано		
	1 =	1 = Действительная частота 17 = Значение		Значение аналогов	ого входа 1		
	2 =	Рабочая скорость вращения	18 =	Значение аналогов	ого входа 2		
	3 =	Ток	19 =	Ведущее значен частоты <i>(Р503)</i>	ние расчетной		
	4 =	Моментный ток (100% = P112)	20 =	Уставка част. по значения, «Устава характеристике значения»			
	5 =	Состояние цифрового IO ¹	21 =	Раб. частота без скольжения, «Раб без ведущем скольжения»	бочая частота		
	6 =	7 зарезервировано	22 =	Скорость (только в устройс выше и при нал связи через энкоде	ичии обратной		
	8 =	Уставка частоты	23 =	Действ. частота с «Рабочая ча скольжением» _{(начин}	cmoma co		
	9 =	Код ошибки	24 =	Ведущ. знач. дей скольжением, «Ве действительной скольжением» (начин	ств. частоты со дущее значение частоты со		
	10 =	11 зарезервировано	53 =	57 зарезервиров			
	12 =	BusIO вых. биты 07		·			
			Инф	ормация о нормиров	вании: (глава 8.7)		
P544		на – действ. значение 2 на – действительное значение 2)		S	Р		
0 24 { 0 }		параметр аналогичен параметру Р54 ие: тип РРО 2 или РРО 4 (Р507).	3.		1		

¹ Назначение цифровых входов в Р543/ 544/ 545 = 5

Бит 0 = DigIn 1 Бит 1 = DigIn 2 Бит 2 = DigIn 3 Бит 3 = DigIn 4 Бит 4 = DigIn 5 Бит 5 = Digln 6 (начиная с Бит 6 = Digln 7 (начиная с Бит 7 = цифр. функция AIN1 SK 520E) SK 520E) Бит 8 = цифр. функция AIN2 Бит 9 = DigIn 8 (начиная с Бит 10 = Digln 1, 1-й модуль Бит 11 = Digln 2, 1-й модуль SK 540E) IOE (начиная с SK 540E) IOE (начиная с SK 540E) Бит 14 = Out 3/ DOUT1 Бит 15 = Out 4/ DOUT2 Бит 12 = Out 1/ MFR1 Бит 13 = Out 2/ MFR2 (начиная с SK 520E) (начиная с SK 520E)

DKIAE2421EM2				5 параметры			
P545		а – действ. значение 3 – действительное значение 3)			s	Р	
0 24 { 0 }		араметр аналогичен параметру Р543 ие: тип РРО 2 или РРО 4 (Р507).					
P546	-	к. шины – уставка 1 ция шины – уставка 1)			S	Р	
0 55 { 1 }	этим г	правлении с шины возвращаемой у параметром.	т по	е 1 назнач	тается функция	, определяема	
		к функций приведен в таблице ниже. ЕЧАНИЕ. Подробная информация и (Р400, Р546), в руководств					
	0 =	Выкл.	16 =	Форсаж р	регулятора		
	1 =	Уставка частоты	17 =	BusIO вх	. биты 07		
	2 =	Граница моментного тока (Р112)	18 =	Кривая у	правления		
	3 =	Текущая частота ПИД	19 =		реле, <i>«Сост</i> е 1/450/455=38)	ояние выхода	
	4 =	Сложение частот	20 =	Задание	аналогового вы	хода (Р418=31)	
	5 =	Вычитание частот	21 = 45 зарезервировано с SK 530E - 0510			: SK 530E → B	
	6 =	Ограничение тока (Р536)	46 = Регулятор уставки момент. то "«Регулятор уставки крутящ момента»				
	7 =	Максимальная частота Р105	47 = зарезервировано с SK 530E → BU 0				
	8 =	Ограничение рабочей частоты ПИД-регулятором	SK 540E)			я (начиная	
	9 =	Контроль действительной частоты ПИД	49 = зарезервировано с SK 540E → BU 051				
	10 =	Крут. момент в серворежиме (<i>P300</i>)	53 = Коррекция диам., частота процес регулятор (<i>начиная с SK 540E</i>)				
	11 =	Опережение по крутящему моменту <i>(Р214)</i>	54 = Коррекция диам., крут. момент <i>SK 540E</i>)				
	12 =	зарезервировано	55 = Коррекция диам., частота + крут. мом <i>SK 540E)</i>				
	13 =	Умножение			ировано с SK 54		
	14 =	регулятор	57 =	зарезерв	ировано с SK 54	40E → BU 0510	
	15 =	Уставка, процессный регулятор	Иі	нформаци	я о нормировані	ии: См. главу 8.	
P547	_	к. шины – уставка 2 ция шины – уставка 2)			S	Р	
0 55 { 0 }	Этот г	араметр аналогичен параметру Р546					
P548	Функ. шины – уставка 3 (Функция шины – уставка 3)				S	Р	
0 55 { 0 }	Этот г	араметр аналогичен параметру Р546			I		



DE 40	Функция Pot Box			_					
P549	(Функция потенциометр	a)		S					
0 16 { 0 }	Уставке потенциометра Р	Уставке потенциометра PotentiometerBox (SK TU3-POT) присваивается некоторая функция, определяемая этим параметром. (Подробная информация приводится в объяснении к P400.)							
		В ПО версии 1.7 R0 и более поздних версий в настройках 4 и 5 в качестве устройств для задания вспомогательной уставки можно задать ControlBox и ParameterBox (см. главу 4.5).							
	0 = выкл.	0 = выкл. 8 = ограничение рабочей частоты ПИД							
	1 = расчетная частота	9	9 = контроль ра(бочей частоты П	ид				
	2 = граница моментного т	ока "	10 = серворежи	м, момент враще	ения				
	3 = текущая частота ПИД	•	11= опережение	е по моменту					
	4 = сложение частот		12 = зарезервир	овано					
	5 = вычитание частот								
	6 = ограничение тока 14 = действ. значение, процессный регулятор								
	7 = максимальная частота	7 = максимальная частота 15 = уставка, процессный регулятор							
		•	16 = форсаж реі	гулятора					
P550	Задания ControlBo	ЭX							
P330	(Задания ControlBox)								
0 3 { 0 }	В ControlBox можно сохранить один набор данных (набор параметров 1 4) подключенного преобразователя. Данные сохраняются в постоянной памяти, и их можно перенести на другое устройство SK 5xxE с такой же версией базы данных (см. Р742).								
	0 = без изменений								
	1 = преобразователь → ControlBox , набор данных из подключенного преобразователя сохраняется в ControlBox.								
	2 = ControlBox → преобразователь, набор данных из ControlBox сохраняется в подсоединенном преобразователе.								
	3 = преобразователь ← → ControlBox, преобразователь и ControlBox меняются своими данными. В этом случае данные не теряются. Их всегда можно восстановить.								
	ControlBo	чем загрузить зователь с более н ох в новом преобра данные со старого г	овой версией Г изователе (Р550	10 (Р707), необ:)=1). Только пос	ле этого можно				
P551	Профиль привода	ı		S					
F 33 I	(Профиль привода)			3					
0 1	В зависимости от дополн	В зависимости от дополнительного оснащения с помощью этого параметра активируются							
{ 0 } профили с технологическими данными.									
	Система	CANopen	DeviceNo	et Int	erBus				

 Система
 CANopen
 DeviceNet
 InterBus

 Технологические модули
 SK TUx-CAO
 SK TUx-DEV
 SK TUx-IBS

 Настройка
 протокол USS (профиль «Nord»)

 1 = вкл =
 профиль DS402
 профиль AC-Drives
 профиль Drivecom

і Информация

Активация профиля

Этот параметр **используется только при наличии** внешних технологических модулей (SK TUx-...).



P552	[-01] Время цикла CAN	S	
	[-02] (Время цикла ведущего режима CAN)	9	

0 ... 100 мс { все 0 } В этом параметре задается время цикла для задающего режима CAN/CANopen и энкодера CANopen (см. также P503/514/515):

[-01] = CAN ведущий, время цикла задающего режима CAN/CANopen

[-02] = CANopen абс. энкодер, время цикла для абсолютного энкодера CANopen

Минимальные значения, определенные за фактический интервал цикла, зависят от заданной скорости передачи данных:

Скорость передачи в бодах	Минимальное значение t _z	Значение САN для вед. устр-ва (по умолчанию)	Абс. энкодер CANopen (по умолчанию)
10 кбод	10 мс	50 мс	20 мс
20 кбод	10 мс	25 мс	20 мс
50 кбод	5 мс	10 мс	10 мс
100 кбод	2 мс	5 мс	5 мс
125 кбод	2 мс	5 мс	5 мс
250 кбод	1 мс	5 мс	2 мс
500 кбод	1 мс	5 мс	2 мс
1000 кбод	1 мс	5 мс	2 мс

Диапазон изменяемых значения: от 0 до 100 мс. При настройке 0 = «Авто» используется стандартное значение (см. таблицу). Контролирующая функция абсолютного энкодера CANopen приводится в действие не при 50 мс, а при 150 мс.

P554	Мин. исп. прерывателя			
	(Минимальный порог включения		S	
	прерывателя)			

65 ... 101 % { 65 }

Этот параметр задает порог, при котором производится включение тормозного прерывателя. Заводская настройка является оптимальной для многих сфер применения. В установках, в которых может накапливаться пульсирующая энергия (в кривошипных механизмах), это значение можно увеличить, чтобы уменьшить рассеиваемую на тормозном сопротивлении мощность.

Чем выше это значение, тем быстрее устройство отключается по перенапряжению.

Если настройка равна 101%, тормозной прерыватель включается при пороговом значении 65%. Эта настройка активна, даже если устройство не разблокировано. То есть, если в состоянии «Готов к включению» напряжение в промежуточном контуре превысит пороговое значение (например, из-за скачка сетевого напряжения), включится тормозной прерыватель. При возникновении ошибки преобразователя, как правило, тормозной прерыватель отключается.



SK SUUE - PYKOBO	одство по эксплуатации преооразователя ч	1аСТОТЫ	DRIV	VESTSTEMS		
P555	Предельная мощность тормозного прерывателя (ограничение мощности прерывателя)		S			
5 100 % { 100 }	Данный параметр разрешает ручное о резистора. Время включения (уровень мувеличено только до заданного максим значения преобразователь отключает то величины напряжения резистора.	одуляции) прер іального значен	ывателя тормоз ния. После дос	за может быть стижения этого		
	В противном случае возможно отключение г	преобразователя	і из-за перенапр	яжения.		
	Расчет требуемого процентного значения производится следующим образом: $k[\%] = \frac{R*P_{\max BW}}{U_{\max}}*100\%$					
	R = Сопротивление тормозного резистора					
	P _{maxBW} = кратковременная пиковая мощн	юсть сопротивле	эния резистора			
	U _{max} = Порог отключения прерывателя	я преобразовате	пя			
	1~ 115/230 B ⇒ 440 B=					
	3~ 230 B ⇒ 500 B=					
	3~ 400 B ⇒ 1000 B=					
P556	Тормозной резистор (Тормозной резистор)		S			
20 400 Ω { 120 }	Значение тормозного сопротивления для ра резистора. При продолжительной максимальной мощн выводится ошибка превышения по I ² t (E003.	ости (Р557) с уч	етом перегрузки			
	Мощность тормозного					
P557	резистора (Мощность тормозного резистора)		S			
0.00 320.00 kW { 0.00 }	Продолжительная мощность (номинальная мощность) резистора, используемая для отображения в Р737 фактического коэффициента нагрузки. Если расчеты выполнены верно, правильное значение ввести в Р556 и Р557. 0.00 = Выкл, функция контроля отключена					
P558	Время возбуждения (Время возбуждения)		S	Р		
0 / 1 / 2 500 MC { 1 }	Регулировка по току ISD работает правильно только при наличии в двигателе магнитного поля. Поэтому перед пуском двигателя производится подача постоянного тока в его статорную обмотку для т.н. возбуждения. Продолжительность подачи зависит от типоразмера двигателя и выбирается автоматически в зависимости от заводских настроек преобразователя.					
	В установка, чувствительных к времени во или отключить эту функцию. 0 = выключено	збуждения, мож	:но задать требу	уемое значение		
	0 = выключено1 = автоматическое вычисление					
	2 500 =время в [мс]					

ПРИМЕЧАНИЕ. Задание слишком низких значений может привести к ухудшению динамических характеристик и понижению пускового крутящего момента.

_	_			
5	เเล	กลเ	иет	nы
•		P G I	*** ·	2

P559	Время х.х DC тормож. (Время подачи постоянного тока)		S	Р	
0.00 30.00 c { 0.50 }	После получения сигнала останова и завершения линейного торможения на двигатель кратковременно подается постоянный ток, необходимый для полной остановки привода. В зависимости от инерции можно задать время подачи тока с помощью этого параметра. Уровень тока зависит от предыдущей операции торможения (векторного управления током) либо от статического форсажа (линейной характеристики).				
P560	Режим сохр параметр (Режим сохранения параметров)				
0 2 {1}	 0 = Только ОЗУ, изменения параметров больше не будут сохраняться в EEPROM. Сохраненные значения не меняются даже в случае отключения преобразователя от сети электропитания. 				
	1 = ОЗУ и ПЗУ, все изменения автомати не меняются даже в случае отключе				
	2 = Выкл, данные не сохраняются ни во внутреннюю памяти, ни в EEPROM (измененные значения параметров не сохраняются)				
	ПРИМЕЧА Если обмен данными производится через шину, при сохранении параметров				

Позиционирование

С помощью параметров P6xx производится настройка системы управления позиционированием POSICON. Эта система доступна в устройствах, начиная с исполнения SK 530E.

Подробное описание этих параметров приводится в руководстве <u>BU 0510</u>. (<u>www.nord.com</u>)

Информация

Параметр		Значение настройки / Описание / Примечание	Защищенный параметр	Набор параметров
P700	[-01] [-03]	Текущее состояние (Текущее состояние)		

0.0 ... 25.4

Отображение активных сообщений о текущем рабочем состоянии преобразователя, а также о неполадках, предупреждениях и причинах, вызвавших блокировку включения(см. главу 6 «Отображение информации о состояниях»).

- [-01] = Текущая ошибка, отображение текущей активной (не сброшенной) ошибки(см. раздел "Сообщения о неполадках").
- **[-02] = Текущее предупреждение**, отображение текущего предупреждения(см. раздел "Предупреждения").
- [-03] = Причина остановки, отображение причины, вызвавшей блокировку включения (см. раздел "Сообщение с блокировкой включения").

ПРИМЕЧАНИЕ.

SimpleBox / ControlBox: коды ошибок, предупреждения и сообщения о непполадках можно также выводить через модули SimpleBox или ControlBox (если имеются).

ParameterBox: ParameterBox позволяет выводить сообщения также в виде текста Кроме того, он отображает информацию о возможной причине, вызвавшей блокировку включения.

Шина: На уровне шины сообщения об ошибках выводятся в виде целых чисел в десятичном формате. Отображаемое значение нужно поделить на 10, чтобы получить правильный формат.

Пример: Выводимое значение: 20 → номер ошибки: 2.0



P701	[-01]	Последняя ошибка			
	 [-05]	(Последняя ошибка 15)			
0.0 25.4		В данном параметре хранится информация "Сообщения о неполадках"). Чтобы вывести сохраненное значение соответствующий адрес параметра в ма	через Simple	Box или Cont	trolBox, ввести
		ОК/ВВОД.	·	ı	T
P702	[-01] 	Частота. Ошибка (Частота последней ошибки 15)		S	
	[-05]	·			
-400.0 40	00.0 Гц	Данный параметр сохраняет значение неисправности. Возможно сохранение значение Чтобы вывести сохраненное значение соответствующий адрес параметра в масси ВВОД.	ений для 5-ти пос через Simple	следних ошибок. Box или Cont	trolBox, ввести
P703	[-01]	Ток. Последняя ошибка			
	 [-05]	(Ток последней ошибки 15)		S	
0.0 999.9	PΑ	Данный параметр сохраняет значение неисправности. Возможно сохранение значе Чтобы вывести сохраненное значение соответствующий адрес параметра в масси ВВОД.	ений для 5-ти пос через Simple	следних ошибок. Box или Conf	trolBox, ввести
P704	[-01] 	Напряжение. Ошибка		S	
	[-05]	(Напряжение последней ошибки 15)			
0 600 B A	AC	Данный параметр сохраняет значение вы неисправности. Возможно сохранение значе Чтобы вывести сохраненное значение соответствующий адрес параметра в масси ВВОД.	ений для 5-ти пос через Simple	следних ошибок. Box или Cont	trolBox, ввести
P705	[-01]	Ош-ка цепи пост.тока			
	 [-05]	(Напряжение промежуточного контура в момент возникновения последней ошибки 15)		S	
0 1000 B	DC	Данный параметр сохраняет напряжение прошибки. Возможно сохранение значений для Чтобы вывести сохраненное значение соответствующий адрес параметра в масси ВВОД.	5-ти последних через Simple	ошибок. Вох или Cont	trolBox, ввести
P706	[-01]	Параметры. Ошибка (Набор параметров в момент		S	
	 [-05]	возникновения неисправности 15)			
0 3		Данный параметр сохраняет код активно	ого в момент і	возникновения	ошибки набора

0 ... 3 Данный параметр сохраняет код активного в момент возникновения ошибки набора параметров. Возможно сохранение значений пяти последних ошибок.

Чтобы вывести сохраненное значение через SimpleBox или ControlBox, ввести соответствующий адрес параметра в массиве (1...5) и подтвердить действие, нажав ОК/ВВОД.

0.0 ... 10.0 B

5 Параметры

								имотры	
P707	[-01] [-03]	ПО версия (Версия/редакция обеспечения)	программного						
0.0 9999.9		отображение обеспечения и риметь значение в те же настройки нПЧ. Массив 03 соспециальных вепрограммного		а одни і азличны ацию (ого илі Нол	от и [-01] = × [-02] = [-03] о ПО/прил	: ном: = сп	ер версии (Vx ер редакции (ециальная ве ия (0.0)	Rx)	енного
P708		Состояние ц (Состояние цифр	ифрового вхо	ода					
000000000 11111111 (ДВОИЧН.) (отображение черт ТИЗ-РАК) или 0000 01FF ((отображение черт ТИЗ-СТК *SK-CSX-0)	hex)	Отображение состояния цифровых входов в двоичном / ше использоваться для проверки входных сигналов. *SK- Бит 0 = Цифровой вход 1 Бит 1 = Цифровой вход 2 Бит 2 = Цифровой вход 3 Бит 3 = Цифровой вход 4 Бит 4 = Цифровой вход 5 Бит 5 = Цифровой вход 5 Бит 6 = Цифровой вход 6 (начиная с SK 5 520E) Бит 6 = Цифровой вход 7 (начиная с SK 5 520E) Бит 7 = Аналоговый вход 1 (цифровая функция) Бит 13 = Ци (начиная с SK 5 500E) Бит 14 = Ци (начиная с SK 5 500E) Бит 15 = Цифровой вход 1 (цифровая функция)		налоговый в Цифровой вход 540E) ифровой вход 540E	ход 2 (циф ход 8 (начи 1/1-й модул 2/1-й модул 4/1-й модул 1/2-й модул 2/2-й модул двоичн. hex двоичн. hex	ррова иная пь IO пь IO пь IO пь IO			
P709		Напряжение входа 1 (напряжение анал	аналогового						
-10.00 10.00) B	Отображение изм	еренного значения	аналого	ового входа	a 1.	1	1	
P710		Напряжение выхода (Напряжение анал	аналогового						

BU 0500 RU-1516 161

Отображение значения на аналоговом выходе 1.



P711	Состояние вых. реле (Состояние цифровых выходов)			
000000000 111111111 (ДВОИЧН.) (отображение через *SK- TU3-PAR) или	Отображает текущий статус сигнального рел Бит 0 = реле 1 Бит 1 = реле 2	Бит 5 = цифровой выход 3 <i>(начиная с SK 540E)</i>		
0000 01FF (hex) (отображение через *SK- TU3-CTR *SK-CSX-0)	Бит 2 = цифровой выход 1 Бит 3 = цифровой выход 2 Бит 4 = цифр. функция AOut1 (цифровая функция аналогового выхода 1)	Бит 6 = цифровой выход 1/1-й модуль IOE (начиная с SK 540E) Бит 7 = цифровой выход 2/1-й модуль IOE (начиная с SK 540E) Бит 8 = цифровой выход 1/2-й модуль IOE (начиная с SK 540E)		
		Бит 9 = цифровой выход 2/2-й модуль IOE (начиная с SK 540E)		
P712	Напряжение аналогового входа 2 (напряжение аналогового входа 2)			
-10.00 10.00 B	Отображение измеренного значения аналого	ового входа 2.		
P714	Время под питанием (Время под питанием)			
0.10 ч	Данный параметр содержит значение времени, в течение которого преобразователь был подсоединен к сети электропитания и находился в состоянии готовности к работе.			
P715	Время работы (Время работы)			
0.00 ч	Данный параметр содержит значение врем разблокирован и обеспечивал подачу тока н	ени, в течение которого преобразователь был а выход.		
P716	Текущая частота (Текущая частота)			
-400.0 400.0 Гц	Отображение рабочей выходной частоты.			
P717	Текущая скорость (Текущая скорость вращения)			
-9999 9999 об/мин	Отображение текущей скорости вращения д	вигателя, рассчитанной преобразователем.		
P718 [-01] [-03]	Тек. уставка частоты (Текущая уставка частоты)			
-400.0 400.0 Гц	Отображение заданной уставки частоты (см. главу 8.1 «Обработка уставки»). [-01] = текущая уставка частоты, полученная из источника уставки [-02] = текущая уставка частоты после обработки в машине состояний преобразователя [-03] = текущая уставка частоты по линейному изменению частоты			
P719	Действительный ток (Текущее значение тока)			
0.0 999.9 A	Отображение текущего значения выходного	тока.		



P720	Тек. моментный ток (Текущее значение моментного тока)				
-999.9 999.9 A	Отображение рассчитанного текущего выходного тока, используемого для создания крутящего момента (активного тока). Основой для расчета служат данные двигателя P201P209				
	ightarrow отрицательные значения = генераторны ток	й ток, → полож	ительные значе	ния = моторный	
P721	Ток потокосцепления (Текущий ток потокосцепления)				
-999.9 999.9 A	Значение текущего рассчитанного тока пот расчета служат данные двигателя P201P2		реактивного тока	а). Основой для	
P722	Напряжение (Текущее напряжение)				
0 500 B	Значение текущего напряжения переменног	тока на выходе	т е преобразовате	ля.	
P723	Напряжение-d (Текущее значение напряжения Ud)		S		
-500 500 B	Отображение компонента фактического нап	I ряжения возбуж,	I дения.		
P724	Напряжение-q (Текущее значение составляющей напряжения Uq)		s		
-500 500 B	Отображение текущего значения напряжени	я крутящего мом	иента.		
P725	Текущий cos(phi) (Текущее значение cos j)				
0.00 1.00	Текущее значение вычисленного коэффици	ента мощности (cos φ) привода.	<u> </u>	
P726	Потребл. мощность (Потребляемая мощность)				
0.00 300.00 кВА	Текущее значение рассчитанной полной м двигателя P201P209	ощности. Основ	ой для расчета	служат данные	
P727	Механическ. мощность (Механическая мощность)				
99.99 99.99 кВт	Текущее значение рассчитанной эффектив служат данные двигателя P201P209	ной мощности д	вигателя. Основ	вой для расчета	
P728	Входное напряжение (Входное напряжение)				
0 1000 B	Текущее напряжение сети электропитания н величине напряжения постоянного тока в пр			пределяется по	
P729	Вращающий момент (Вращающий момент)				
-400 400 %	Текущее значение рассчитанного вращаю данные двигателя P201P209	ощего момента.	Основой для	расчета служат	
P730	Потокосцепление (Потокосцепление)				
0 100 %	Текущее значение рассчитанного преобразователем потокосцепления двигателя. Основой для расчета служат данные двигателя P201P209				



P731	Набор параметров (Текущий набор параметров)				
0 3	Отображение текущего набора рабочих пара	и аметров.			
	0 = набор параметров 1 1 = набор параметров 2		абор параметров абор параметров		
P732	Ток фазы U (Ток фазы U)		s		
0.0 999.9 A	Текущее значение силы тока на фазе U. ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за особенностей процесса измерения это значение может отлича от значения в Р719, даже если выходные токи симметричны.				
P733	Ток фазы V (Ток фазы V)		S		
0.0 999.9 A	Текущее значение силы тока на фазе V. ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за особенностей процесса измерения это значение может отличаться от значен P719, даже если выходные токи симметричны.			от значения	
P734	Ток фазы W (Ток фазы W)		s		
0.0 999.9 A	Текущее значение силы тока на фазе W. ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за особенностей процесса измерения это значение может отличаться от значения Р719, даже если выходные токи симметричны.				
P735	Скорость энкодера (Скорость вращения энкодера)	c SK 520E	S		
-9999 9999 об/мин	Текущее значение скорости вращения, возв Для этого необходима правильная настройк		рементным датч	иком вращения	
P736	Напряжение DC-link (Напряжение цепи постоянного тока)				
0 1000 B DC	Текущее значение напряжения в промежуто	чной цепи (цепи	постоянного ток	a).	
P737	Коэфф исп. тормоза (Текущий коэффициент нагрузки тормозного резистора)				
0 1000 %	Данный параметр содержит информацию о текущей частоте модуляции прерывателя торможения или о текущей нагрузке тормозного резистора в генераторном режиме. Если параметры P556 и P557 заданы правильно, отображается нагрузка относительном мощности резистора, указанной в P557.				
	Если правильно задан только параметр P556 (P557=0), отображается частота модуляции прерывателя торможения. Значение 100 соответствует полному срабатыванию тормозного резистора. О означает, что прерыватель торможения в настоящий момент не активен. Если P556 = 0, а P557 = 0, по этому параметру можно также узнать о частоте модуляции прерывателя торможения в преобразователе.				
P738	Коэфф исп. двигателя (Текущий коэффициент нагрузки двигателя)				
0 1000 %	Текущее значение нагрузки двигателя. Ос	I :новой для рас	I чета служат да	<u>I</u> нные двигател:	

... 1000 76 гекущее значение нагрузки двигателя. Основой для расчета служат данные двигателя P203. Значение представляет собой соотношение фактически потребляемого тока к номинальному току двигателя.



P739		Темп-ра радиатора (Текущая температура ра	диатора)	
0 150 °C		Отображение текущей те производится отключение г		зователя. По этому значению
P740	[-01] [- 19]	Значения Busin (Процессные данные на вхо	оде шины)	s
0000 FFF	FF (hex)	Данный параметр отображает текущее управляющее слово и уставки, передаваемые по системной шине. Для вывода значений необходимо в Р509 выбрать шину. Нормирование: (Драздел 8.7 "Нормирование уставки / действительного значения")	[-01] = Управляющее слово [-02] = Уст.знач1 (Р510/1, Р546) [-03] = Уст.знач2 (Р510/1,) [-04] = Уст.знач3 (Р510/1,) [-05] = Шин.Вх в бит(Р480)	Управляющее слово, источник из Р509. Данные уставки из главной уставки (Р510 [-01]). Выводимое значение представляет собой значения из всех входных битов источников. Значения разделены оператором «или».
		Sharetwo y	[-06] = Данные пар Вх1 [-07] = Данные пар Вх2 [-08] = Данные пар Вх3 [-09] = Данные пар Вх4 [-10] = Данные пар Вх5	Данные, используемые для параметризации: идентификатор задачи (АК), номер параметра (PNU), индекс (IND), значение параметра (PWE1/2)
			[-11] = Уставка1(Р510/2) [-12] = Уставка2(Р510/2)) [-13] = Уставка3(Р510/2)	Данные уставки от величины ведущей функции (широкое вещание) - (P502/P503) - , если P509 = 9/10
			[-14] = Управляющее слово ПЛК [-15] = Уставка 1 ПЛК [-19] = Уставка 5 ПЛК	Управляющее слово + данные уставки с ПЛК



P741 [-01] [-19]	Значения BusOut	іходе шины)		S	
0000 FFFF (hex)	Данный параметр [-01] = Слово сост		ст-я	Слово состо указан в Р50	
	слове состояния и действительных действительных значениях, передаваемых	[-02] = Тек значе [-03] = Тек значе [-04] = Тек значе	ение 2 ()	Действитель	ное значение
	через систему шин. Нормирование: (Дараздел 8.7 "Нормирование уставки / действительного значения")	[-05] = Шин.Вых	[-05] = Шин.Вых в бит(Р481)		значение эт собой всех выходных ников. Значения ператором
		[-07] = Данные г [-08] = Данные г [-09] = Данные г	[-06] = Данные пар Вых1 [-07] = Данные пар Вых2 [-08] = Данные пар Вых3 [-09] = Данные пар Вых4 [-10] = Данные пар Вых5		ользуемые при раметров
		[-11] = Тек знач [-12] = Тек знач [-13] = Тек знач	ф.вед.в-ны2	Действитель ведущей фу Р502 / Р503.	
		[-14] = Слово сс [-15] = Тек.знач. [-19] = Тек. знач	ст. ПЛК 1 ПЛК	Слово состо значение ПЛ	яния + Текущее К
P742	Версия базы данны (Версия базы данных)	ых		S	
0 9999	Отображение версии внутр	енней базы данн	і ых преобразоват	еля.	
P743	Тип преобразовате (Тип преобразователя)	ля			
0.00 250.00	Отображение мощности пр номинальной мощностью 1		в кВт, к пример	у, «1,50»⇒ прє	еобразователь с
P744	Конфигурация опці (Конфигурация опций)	ий			
0000 FFFF (hex)					
		0000 0101	SK 530E 53 SK 540E 54		
P745	Версия оборудован (Версия оборудования)	ния			
-3276.8 3276.8	Определить конфигурацию (версию ПО) технологического модуля (SK TU3-ххх) можно только у устройств, имеющих процессор, т. е. эта функция недоступна для SK TU3-CTR. При обращении в службу технической поддержки необходимо сообщить конфигурацию устройства				

166 BU 0500 RU-1516

устройства.

P746	Состояние оборудования		S	
740	(Состояние оборудования)		3	
0000 FFFF (hex	 Отображает текущее состояние (готовнос модуля (SK TU3-ххх), имеющего процессор, Подробная информация о кодах прив оборудованию. Отображаемая информация 	т. е. эта функция одится в руког	я недоступна дл водстве к сос	ія SK TU3-CTR ответствующем
P747	Диапазон U (Диапазон напряжений преобразователя)			
) 3	Отображает диапазон напряжений сети предназначено устройство. 0 = 100120 В 1 = 200240 В	электропитані 2 = 380480 І		ты в которо 00500 В
P748 r-0				
P 748 [-0	" (Cmamus CANonen)	c SK 520E	S	
0000 FFFF (he	<u>-</u>	[-02] зарезервирован	= [-03] но зарезе	рвировано
	питания шины Бит 1 = CANbus в состоянии «Bus Warning» Бит 2 = CANbus в состоянии «Bus Off» Бит 3 = системная шина → устройство шины онлайн			
	Состояние CANopen NMT Бит 10 Бит 9			
	Stopped = 0 0 Pre-Operational = 0 1 Operational = 1 0			
P750	Стат-ка сверхтока (Статистика сверхтока)		S	
) 9999	Количество сообщений о перегрузке по току	за время эксплу	атации Р714.	
P751	Стат-ка перенапряж. (Статистика перенапряжения)		s	
) 9999	Количество сообщений о превышении напр]		<u> </u>



P752		Стат-ка отказ сети (Статистика ошибок в сети)		S	
0 9999		Количество неисправностей, связанных с эл Р714.	Количество неисправностей, связанных с электропитанием от сети, за время эксплуатаци Р714.		
P753		Стат-ка перегрева (Статистика о превышении температуры)		S	
0 9999		Количество неисправностей вследствие пер	егрева за время	эксплуатации Р	714.
P754		Стат-ка ошиб. парам. (Статистика ошибок параметров)		S	
0 9999		Количество ошибок параметров за время эк	сплуатации Р714	4.	•
P755		Стат-ка ошиб. системы (Статистика ошибок системы)		S	
0 9999		Количество ошибок системы за время экспл	уатации Р714.	l	l
P756		Статистика прев. времени ожидания (Статистика превышений времени ожидания)		S	
0 9999		Количество ошибок по превышению времен	и ложидания за і	ь время эксплуата	ции Р714.
P757		Стат-ка ошиб. польз. (Статистика внешних отключений)		S	
0 9999		Количество ошибок, выданных внешними с Р714.	истемами самок	онтроля за врем	ия эксплуатации
P799	[-01] [-05]	Моточасы посл.ош-ка (Время эксплуатации при последней неполадке 15)			
0.1 ч		В данном параметре отображается состоя момент возникновения последней неиспра			

неполадкам 1...5.



6 Отображение информации о состояниях

В случае отклонений в работе устройства устройство и технологические модули генерируют соответствующие сообщения. Имеются два типа сообщений: предупреждения и сообщения об ошибках. Если устройство имеет состояние «Блокировка включения», можно отобразить информацию о причине неполадки.

Сообщения, генерируемые устройством, перечислены в соответствующем массиве параметра (**Р700**). Информация о сообщениях, генерируемых технологическими модулями, приводится в руководствах и спецификациях, прилагаемых к модулям.

Блокировка включения

Если устройство имеет состояние «не готово» или «блокировка включения», информация о причине состояния сохраняется в третьем элементе массива параметра (**P700**).

Для вывода информации требуется программное обеспечение NORD CON или модуль ParameterBox.

Предупреждения

Предупреждения генерируются при достижении некоторой граничной величины, которая, однако, не является критичной и не вызывает отключение устройства. Эти сообщения сохраняются в элементе массива [-02] параметра (Р700). Они хранятся в массиве до тех пор, пока не будет устранена причина предупреждения либо же не появится сообщение о неполадке устройства.

Сообщения об ошибках

Чтобы не допустить повреждения, при возникновении ошибки устройство отключается.

Обработать сообщение о неисправности (разблокировать устройство) можно следующими способами:

- выключить и включить устройство;
- через специально запрограммированный цифровой вход (Р420);
- отключить функцию разблокировки устройства (при условии, что на устройстве нет цифровых входов, запрограммированных на разблокировку);
- через шину;
- через параметр автоматической обработки сообщения о неполадке (Р506).

6.1 Представление сообщения

Светодиодные индикаторы

Устройство снабжено светодиодные индикаторами, которые служат для информирования о состоянии устройства. Разные типы устройств имеют разные наборы индикаторов: два разного цвета (DS = DeviceState (состояние устройства)) либо же два одного цвета (DS DeviceState (состояние устройства)).

<u>Значение</u>

Зеленый указывает, что устройство готово к эксплуатации и подключено к источнику электропитания. Во время эксплуатации индикатор может мигать: чем быстрее мигание индикатора, тем выше нагрузка на выходе устройства.

Красный указывает на наличие ошибки. Количество миганий соответствует коду неисправности. С помощью этого кода можно установить категорию неисправности (например: E003 = три мигания).



Сообщения модулей SimpleBox / ControlBox

Сообщения о неполадке модулей SimpleBox / ControlBox отображаются в следующем формате: Е и код неполадки. Кроме того, информация об ошибке сохраняется в элементе массива [-01] параметра (Р700). Последние сообщения об ошибках сохраняются в параметре Р701. Более подробная информация о состоянии устройства в момент возникновения ошибок содержится в параметрах Р702 – Р706 / Р799.

Если причина ошибки устранена, сообщение об ошибке, выводимое на SimpleBox / ControlBox, начнет мигать. В этом случае можно обработать сообщение об ошибке, нажав клавишу Enter.

Предупреждения имеют формат «Сххх», подтверждать такие сообщения не нужно. Эти сообщения исчезают, если причина устранена либо устройство перешло в состояние «Неполадка». Предупреждения также не выводятся в процессе параметризации.

Текущее предупреждение сохраняется в элементе массива [-02] параметра (Р700).

В модулях SimpleBox / ControlBox нельзя отобразить информацию о причине блокировки.

Сообщения модуля ParameterBox

Модуль ParameterBox выводит только текстовые сообщения.

6.2 Сообщения

Сообщения о неполадках

_	кение через / ControlBox	Неисправность	Причина
Группа	Описание в Р700 [-01] / Р701	Текстовое сообщение в модуле ParameterBox	• Устранение
E001	1.0	«Перегрев преобразователя» (охладитель	Контроль температуры преобразователя Недопустимая температура. Эта ошибка генерируется, если значение температуры, полученное при измерении, больше максимально допустимого либо меньше минимально допустимого значения. • В зависимости от причины: понизить или
	1.1 Перегрев Внутри преобр. «Перегрев внутри преобразователя» (Внутри преобразователя)	повысить температуру окружающей среды Проверить вентилятор устройства / вентиляцию в распределительном шкафу Проверить степень загрязнения устройства	
E002	2.0	Перегрев позистора двигателя «Перегрев, позистор двигателя»	 Сработало температурное реле двигателя Снизить нагрузку на двигатель Повысить скорость вращения двигателя Использовать внешний вентилятор для охлаждения двигателя
2.1 Перегрев, характеристика І²t двигателя «Перегрев, характеристика І²t двигателя» Только если в параметре (Р535) указан двигатель І²t.	Запрос от двигателя I ² t (рассчитанный перегрев) • Снизить нагрузку на двигатель • Повысить скорость вращения двигателя		



6 Отображение информации о состояниях

ал температуры ие I ² t, ывать также справность, цельное аза в течение имеются,
ие I ² t, ывать также справность, цельное аза в течение имеются,
овать также справность,
овать также справность,
 дельное аза в течение имеются,
 дельное аза в течение имеются,
аза в течение имеются,
110F0 DCC:::===
вного резистор
ги).
ение 50 мс.
вателе
лючить
ги).
вателе
ный).
ание на геля.
ателя.
ний дроссель
истора или
ривести к жбы и
ины P537 грех раз в 536 ма
-H
о изменения время еля (Р201
= + < T



E005	5.0	Перенапряжение в	Слишком высокое напряжение в промежуточной цепи
		промежуточной цепи	 Увеличить время торможения (Р103)
			 При необходимости, установить режим отключения (Р108) с задержкой (кроме грузоподъемного оборудования)
			• Увеличить время аварийного останова (Р426)
			 Колебательная частота вращения (например, изза больших инерционных масс) → при необходимости настроить кривую U/f (P211, P212)
			Устройства с тормозным прерывателем:
			 Обеспечить рекуперацию энергии посредством тормозного резистора
			 Проверить исправность тормозного резистора (повреждение кабеля)
			 Слишком большое сопротивление подключенного тормозного резистора
	5.1	Перенапряжение в	Слишком большое напряжение в сети электропитания.
		питающей сети	• См. технические характеристики (Д пункт 7)
E006	6.0	Ошибка загрузки	Слишком низкое напряжение в промежуточной цепи
			• Слишком низкое напряжение сети
			• См. «Технические характеристики»
	6.1	Пониженное напряжение в	• Слишком низкое напряжение сети
		сети	• См. раздел «Технические характеристики»
E007	7.0	Ошибка фазы сети	Ошибка подключения сети
			• одна из фаз не подключена
			• несимметричная сеть
E008	8.0	Потеря параметра	Ошибка в данных EEPROM
		(EEPROM - превышено максимальное значение)	 Версия программного обеспечения, в котором производится сохранение набора данных, не соответствует версии программного обеспечения преобразователя.
			ПРИМЕЧАНИЕ <u>Параметры, содержащие ошибку,</u> будут загружены повторно автоматически (заводская настройка).
			• Электромагнитные помехи (см. также Е020)
	8.1	Неправильный тип преобразователя	• Неисправность EEPROM.
	8.2	Ошибка копирования во внешнее устройство	 Убедиться, что модуль ControlBox установлен правильно
		(ControlBox)	 Неисправность EEPROM в модуле ControlBox (P550 = 1)
	8.3	Ошибка EEPROM интерфейса установки	Не удалось правильно распознать конфигурацию преобразователя частоты.
		(Не распознан правильно интерфейс установки)	• Отключить и снова включить питающее напряжение.
	8.4	Внутренняя ошибка EEPROM	
		(неверная версия базы данных)	
	8.5	Het EEPROM	
	8.6	Используется копия EEPR	
	8.7	Разные копии EEPR	



6 Отображение информации о состояниях

	8.9	Недостаточно памяти ЕЕР в модуле управления.	недостаточно памяти EEPROM в модуле управления (ControlBox) для сохранения данных из преобразователя частоты
E009		Сообщение в ParameterBox	Ошибка ControlBox / ошибка SimpleBox
		не выводится	Неправильная работа SPI – BUS, запрос к модулям ControlBox / SimpleBox не был отправлен.
			• Убедиться, что модуль ControlBox установлен правильно
			• Убедиться, что SimpleBox подключен правильно
			 Отключить и снова включить питающее напряжение.
E010	10.0	Время ожидания шины	Превышено время ожидания при передаче блока данных / откл. шины 24 В внутр. CANbus
			 Не удается передать данные. Проверить параметр Р513.
			• Проверить внешнее подключение шины.
			 Проверить выполнение программы протокола шины.
			• Проверить основную шину.
			 Проверить электропитание 24 В внутренней шины САN / CANopen.
			• Ошибка <i>защиты узла</i> (внутренняя шина CANopen)
			• Ошибка <i>отключения шины</i> (внутренняя шина CANbus)
	10.2	Опция времени ожидания шины	Превышено время ожидания, установленное для передачи блока данных в узел
			• Не удается передать блок данных.
			• Проверить внешнее подключение.
			 Проверить выполнение программы протокола шины.
			• Проверить основную шину.
	10.4	Ошибка инициализации	Ошибка инициализации узла
			• Проверить питание узла.
			• Проверить Р746
			 Узел неправильно установлен или подключен
	10.1	Системная ошибка	Системная ошибка узла
	10.3		• Более подробная информация содержится в
	10.5		соответствующих дополнительных руководствах по работе с шиной.
	10.6		руководотвах по расоте с шипои.
	10.7		
	10.8	Ошибка	Ошибка связи с внешним узлом
			• Ошибка подключения / неисправность внешнего узла
			• Кратковременное отключение (< 1 с) питания 24 внутренней шины CAN/CANopen



E011	11.0	Интерфейс	Ошибка аналого-цифрового преобразователя
			 Ошибка внутреннего интерфейса (внутренней шины данных) либо сильные электромагнитные помехи.
			 Проверить подключение управляющих клемм на наличие короткого замыкания.
			 Снизить уровень электромагнитных помех, проложив управляющий кабель отдельно сетевого.
			 Обеспечить надлежащее заземление устройства и экрана.
E012	12.0	Внешняя сторожевая схема	Функция «Сторожевая схема» выбрана на одном из цифровых входов, но длительность импульса на соответствующем цифровом входе превышает время, заданное в параметре P460 >Время сторожевой схемы<. • Проверить подключения • Проверить параметр P460
	12.1	Порог отключения	Достигнут порог отключения двигателя Р534 [-01].
		двигателя	Снизить нагрузку на двигатель
		«Порог отключения двигателя»	• Увеличить значение параметра (Р534 [-01])
	12.2	Порог отключения генератора	Достигнут порог отключения генератора Р534 [-02]. • Снизить нагрузку на двигатель
		«Порог отключения генератора»	• Увеличить значение параметра (Р534 [-02])
	12.5	Ограничение нагрузки	Отключение из-за недопустимой величины крутящего момента нагрузки ((Р525) (Р529)) для времени, заданного в параметре (Р528).
			• Отрегулировать нагрузку
			• Изменить граничные значения ((Р525) (Р527)
			• Увеличить время срабатывания (Р528)
			• Изменить режим контроля (P529)
	12.8	Аналоговый вход.Минимум	Отключение из-за слишком низкого значения регулировки Р402 (менее 0 %) в случае, если в Р401 выбрано «0-10 В» для ошибки отключения «1» или «2»
	12.9	Аналоговых вход.Максимум	Отключение из-за слишком высокого значения регулировки Р402 (более 100 %) в случае, если в Р401 выбрано «0-10 В» для ошибки отключения «1» или «2»
E013	13.0	Ошибка датчика вращения	Отсутствие сигналов от датчика вращения.
			• Проверить выход 5 В (если имеется)
			• Проверить питающее напряжение датчика
	13.1	Ошибка отклонения частоты вращения	Слишком большое отклонение частоты вращения
		«Ошибка отклонения частоты вращения»	• Увеличить значение Р327



6 Отображение информации о состояниях

	13.2	Контроль отключения	Возникла ошибка отклонения в устройстве контроля отключения. Двигатель не может достичь заданного значения.
			 Проверить данные двигателя в параметрах P201-P209! (важно для регулятора тока)
			• Проверить подключение двигателя
			 Проверить настройки регулятора тока в серворежиме Р300, проверить перечисленные ниже параметры
			 Увеличить предельное значение моментной нагрузки в Р112.
			• Увеличить предельное значение тока в Р536
			 Проверить и при необходимости увеличить время торможения Р103
	13.5	зарезервировано	Сообщение об ошибке, генерируемое в POSICON → см. дополнительное руководство
	13.6	зарезервировано	Сообщение об ошибке, генерируемое в POSICON \rightarrow см. дополнительное руководство
E014		зарезервировано	Сообщение об ошибке, генерируемое в POSICON \rightarrow см. дополнительное руководство
E015		зарезервировано	
E016	16.0	Ошибка фазы двигателя	Не подключена фаза двигателя. • Проверить Р539 • Проверить подключение двигателя
	16.1	Контроль тока возбуждения Контроль тока возбуждения	Не достигнуто нужное значение тока возбуждения в момент включения. • Проверить Р539 • Проверить подключение двигателя
E017	17.0	Ошибка внешнего интерфейса	электромагнитные помехинеисправное оборудование
E018	18.0	зарезервировано	Сообщение об ошибке «Импульсная блокировка» → см. дополнительное руководство
E019	19.0	Идентификация параметра «Идентификация параметра»	Не удалось автоматически идентифицировать подсоединенный двигатель • Проверить подключение двигателя
	19.1	Некорректное подключение звезда-треугольник	• Проверить сохраненные настройки двигателя (P201P209)
		«Некорректное подключение двигателя по схеме звезда- треугольник»	 Режим работы в замкнутом контуре PMSM – CFC: Некорректное положение ротора двигателя относительно инкрементного датчика. Выполнить определение положения ротора (первая разблокировка после сигнала "Вкл. сети" только при неподвижном двигателе) (Р330)



E000	00.0		
E020 E021	20.0	зарезервировано	
	20.1	Watchdog (схема самоконтроля)	
	20.2	Stack Overflow (переполнение стека)	
	20.3	Stack Underflow (незагруженность стека)	
	20.4	Undefined Opcode (неизвестный код операции)	
	20.5	Protected Instruct. (защищенная команда) «Защищенная команда»	
	20.6	Illegal Word Access (обращение к запрещенному слову)	
	20.7	Illegal Inst. Access (обращение к запрещенной команде)	Системная ошибка при выполнении команды, вызванная электромагнитными помехами.
		«Обращение к запрещенной команде»	 Соблюдать указания по прокладке кабеля и проводов
	20.8	Prog.speicher Fehler (ошибка ЗУ)	Использовать внешний сетевой фильтрЗаземлить устройство надлежащим образом
		«Ошибка запоминающего устройства» (EEPROM)	
	20.9	Dual-Ported RAM (двухпортовая память)	
	21.0	NMI Fehler (немаскируемое прерывание)	
		(не используется аппаратным обеспечением)	
	21.1	PLL Fehler (ошибка ФАПЧ)	
	21.2	Ошибка ФАПЧ «Превышение»	
	21.3	PMI Fehler "Access Error" (прерывание платформы, ошибка доступа)	
	21.4	Userstack Overflow (переполнение пользовательского стека)	
E022		зарезервировано	Сообщение об ошибке ПЛК $ ightarrow$ см. дополнительное руководство $\underline{{\sf BU}\ 0550}$
E023		зарезервировано	Сообщение об ошибке ПЛК \rightarrow см. дополнительное руководство BU 0550
E024		зарезервировано	Сообщение об ошибке ПЛК → см. дополнительное руководство <u>BU 0550</u>



6 Отображение информации о состояниях

Предупреждения

_	кение через / ControlBox	Предупреждение	Причина • Устранение	
Группа	Описание в Р700 [-02]	Текстовое сообщение в Parameter Box		
C001	1.0	Перегрев преобразователя «Перегрев преобразователя» (охладитель преобразователя)	Контроль температуры преобразователя Предупреждение, достигнута граница допустимого диапазона температур. • Понизить температуру окружающей среды • Проверить вентилятор устройства / вентиляцию в распределительном шкафу • Проверить степень загрязнения устройства	
C002	2.0	Перегрев позистора двигателя «Перегрев, позистор двигателя»	Предупреждение, отправленное с температурного датчика двигателя (достигнут порог отключения) • Снизить нагрузку на двигатель • Повысить скорость вращения двигателя • Использовать внешний вентилятор для охлаждения двигателя	
	2.1	Перегрев, характеристика І²t двигателя «Перегрев, характеристика І²t двигателя» Только если в параметре (Р535) указан двигатель І²t.	Предупреждение: Контроль I2t-двигателя (за время, указанное в параметре (Р535), номинальный ток был превышен в 1,3 раза) • Снизить нагрузку на двигатель • Повысить скорость вращения двигателя	
	2.2	Перегрев, внешн. торм. резистор «Перегрев внешнего тормозного резистора» Перегрев через цифровой вход (Р420 [])={13}	Предупреждение: Запрос от реле температуры (например, тормозного сопротивления) • Низкий входной цифровой сигнал	
C003	3.0	Перегрузка по току, недопустимое значение I ² t	Предупреждение: Инвертор: Достигнуто предельное значение I ² t, например, > 1,3 x I _n за 60 с (следует учитывать также параметр P504) • Длительная перегрузка на выходе преобразователя	
	3.1	Перегрузка по току (l²t), прерыватель	Осторожно: Недопустимое значение I ² t, значение превышено в 1,3 раза в течение 60 секунд (учитывать P554, а также, если имеются, параметры P555, P556, P557) • Не допускать перегрузки тормозного резистора	
	3.5	Предельная величина тока крутящего момента	Предупреждение: достигнута граница допустимых значений моментного тока • Проверить (Р112)	
	3.6	Предельные значения тока	Предупреждение: достигнута граница допустимых значений тока • Проверить (Р536)	

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

C004	4.1	Перегрузка по току, изм. тока «Перегрузка по току, измерение тока»	Предупреждение: Активно импульсное отключение. Достигнуто значение, при котором производится активация импульсного отключения (Р537). Активация возможна, если отключены параметры Р112 и Р536. • Перегрузка преобразователя • Движение приводного механизма затруднено, используется привод недостаточной мощности • Слишком пологая кривая линейного изменения нагрузки (Р102/Р103) → увеличить время изменения • Проверить характеристики двигателя (Р201 Р209)
C008	8.0	Потеря параметра	• Выключить компенсацию скольжения (Р212) Предупреждение: Не удается сохранить одно из регулярно сохраняемых сообщений (например, Количество часов эксплуатации или Продолжительность разблокировки). Предупреждение исчезнет, как только будет восстановлена функция сохранения.
C012	12.1	Граничное значение двигателя/установки «Порог отключения двигателя»	Предупреждение: Достигнуто 80 % значения отключения двигателя (Р534 [-01]). • Снизить нагрузку на двигатель • Увеличить значение параметра (Р534-[01])
	12.2	Граничное значение генератора «Порог отключения генератора»	Предупреждение: Достигнуто 80 % значения отключения генератора (Р534 [-02]). • Снизить нагрузку на двигатель • Увеличить значение параметра (Р534 [-02])
	12.5	Монитор нагрузки	Предупреждение о возможном отключении из-за недопустимой величины крутящего момента нагрузки ((Р525) (Р529)), достигнутой за половину времени, указанного в параметре (Р528). • Отрегулировать нагрузку • Изменить граничные значения ((Р525) (Р527)) • Увеличить время срабатывания (Р528)



6 Отображение информации о состояниях

Сообщение с блокировкой включения

	кение через ControlBox Описание в P700 [-03]	Причина Текстовое сообщение в Parameter Box	Причина • Устранение
1000	0.1	Блокировка напряжения по входному/выходному сигналу	Функция «Блокировка напряжения» переводит вход на низкий уровень сигнала (Р420 / Р480) Установить высокий уровень сигнала Проверить кабель передачи сигнала (возможно, обрыв кабеля)
	0.2	Экстренный останов по входному/выходному сигналу	Функция «Экстренный останов» переводит вход на низкий уровень сигнала (Р420 / Р480) • Установить высокий уровень сигнала • Проверить кабель передачи сигнала (возможно, обрыв кабеля)
	0.3	Блокировка напряжения шины	Работа шины (Р509): бит 1 управляющего слова имеет значение «low»
	0.4	Экстренный останов, инициированный шиной	Работа шины (Р509): бит 2 управляющего слова имеет значение «low»
	0.5	Разблокировка при запуске	Сигнал разблокировки (управляющее слово, цифровой вход или выход, сигнал шины) поступает во время инициализации (после включения питающего или управляющего напряжения). Или электрическая фаза отсутствует. • Генерировать сигнал разблокировки только после окончания инициализации (т.е. когда устройство готово к работе) • Активировать «Автоматический запуск» (Р428)
	0.6 - 0.7	зарезервировано	Сообщения ПЛК → см. дополнительное руководство
	0.8	Блокировка вращения вправо Блокировка вращения влево	Сработала блокировка включения с отключением преобразователя из-за: Р540 или из-за команды "Блокировка вращения вправо" (Р420 = 31, 73) или "Блокировка вращения влево" (Р420 = 32, 74), Преобразователь частоты переходит в состояние "Готов к включению".
1006	6.0	Ошибка загрузки	Реле загрузки не работает из-за
I011	11.0	Аналоговый останов	Если аналоговый вход преобразователя частоты или подключенного модуля расширения настроен на распознавание обрыва провода (сигнал 2-10 В или сигнал 4-20 мА), преобразователь частоты переключается в состояние «готов к включению» при получении аналогового сигнала менее 1 В или 2 мА. Это происходит также в том случае, если соответствующему аналоговому входу присвоена функция 0 («нет функции»). • Проверить подключение
1014	14.4	зарезервировано	Сообщение, генерируемое в POSICON → см. дополнительное руководство
1018	18.0	зарезервировано	Сообщение для функции «Безопасный останов» → см. дополнительное руководство



7 Технические характеристики

7.1 Общие данные SK 500E

Функция	Спецификация
Выходная частота	0.0 400,0 Гц
Частота импульсов	3.0 16,0 кГц, стандартная настройка = 6 кГц (ТР 8 и выше = 4 кГц) уменьшение мощности > 8 кГц для устройств 230 В, > 6 кГц для устройство 400 В
Предельно допустимая нагрузка	150 % на 60 с, 200 % на 3,5 с
КПД преобразователя частоты	ТР 1 – 4: ок. 95 %, ТР5 – 7: ок. 97 %, ТР 8 и выше: ок. 98 %
Сопротивление изоляции	> 5 MΩ
Температура окружающей среды	0°С +40°С (S1-100 % ED), 0°С +50°С (S3-70% ED 10 мин)
Температура хранения и транспортировки	-20°C +60/70°C
Длительное хранение	(глава 9.1)
Класс защиты	IP20
Макс. высота установки над уровнем моря	- до 1000 м: без потери производительности - 10004000 м: Потеря производительности 1 %/ 100 м * до 2000 м: Категория перенапряжения 3 * до 4000 м: Категория перенапряжения 2, сетевой вход: требуется защита от перенапряжения
Условия эксплуатации	Транспортировка (IEC 60721-3-2): Колебания: 2М1 Эксплуатация (IEC 60721-3-3): Колебания: 3М4;климат: 3К3;
Время ожидания между двумя сигналами «Сеть включена»	60 сек для всех устройств в нормальном рабочем цикле
Защита от	перегрева преобразователя, слишком высокого или слишком низкого напряжения, короткого замыкания, замыкания на землю, перегрузки
Регулировка и управление	Бездатчиковая регулировка вектора тока (ISD), линейная характеристика соотношения тока и частоты U/f VFC open-loop, CFC open-loop, CFC closed-loop (начиная с SK 520E)
Контроль температуры двигателя	Контроль I ² t двигателя (допуск UL), позистор / биметаллический переключатель
Встроенные интерфейсы	RS 485 (USS) RS 232 (single slave) Modbus RTU CANbus (кроме SK 50xE) CANopen (кроме SK 50xE)
Гальваническая развязка	Клеммы системы управления (цифровые и аналоговые входы)
Клеммы подключения	Информация о моменте затяжки винтовых клемм приводится в главе (глава 2.9.4) и (глава 2.9.5).
Внешнее питающее напряжение блока управления SK 5x5E	TP 1 - 4: 1830 В пост. тока, не менее 800 мА TP 5 - 7: 2430 В пост. тока, не менее 1000 мА TP 8 - 11: 2430 В пост. тока, не менее 3000 мА
Аналоговый вход уставки / вход ПИД-регулятора	2x (типоразмер 5 и выше: -10 В) 010 В, 0/420 мА, изменяемый, цифровой 7,530 В
Шаг уставки (аналоговый вход)	10 бит в зависимости от диапазона измерений
Стабильность уставки	аналоговый вход < 1 %; цифровой вход < 0,02 %
Цифровой вход	$5x$ (2,5 B) 7,530 B, R_i = (2,2 k Ω) 6,1 k Ω , длительность цикла = 12 мс + в устройствах SK 520E и выше: 2x 7,530 B, R_i = 6,1 k Ω , длительность
Управляющие выходы	цикла = 12 мс 2х реле 28 В пост. тока / 230 В перем. тока, 2 А (выход 1/2 - К1/К2) дополнительно в SK 520E/530E/540E: 2х DOUT 15 В, 20 мА или дополнительно в SK 535E/545E: 2х DOUT 1830 В (в зависимости от VI), 20 мА или
	2x DOUT 1830 B, 200 MA (B TP > 4)
A	(Bыход 3/4 - DOUT1/2)
Аналоговый выход	0 20 В, регулируемый



7.2 Электротехнические характеристики

В таблицах ниже также <u>приводятся</u> данные, относящиеся к <u>стандарту UL</u>.

Информация об условиях стандартов UL- / сUL приводится в главе 1.7. Допускается использование более быстрых сетевых предохранителей, отвечающих условиям, перечисленным в таблице ниже.

При использовании сетевого дросселя, величина входного тока снижается на некоторую величину, зависящую от выходного тока (Даглава 2.7.1 "Сетевой дроссель").

7.2.1 Электротехнические характеристики 115 В

Типу	устройства	S	K 5	XXE		-250-112-	-370-112-	-550-112-	-750-112-	-111-112-		
						1	1	1	1	1		
_	нальная			230) B	0,25 кВт	0,37 кВт	0,55 кВт	0,75 кВт	1,10 кВт		
	юсть двигателя											
`	ОЛЮСНЫЙ	240 B) B	¹ / ₃ л.с.	½ л.с.	³⁄4 Л.С.	1 л.с.	1 ½ л.с.		
	цартный атель)											
	яжение сети			115	БВ	1 AC 100 120 В, ± 10 %, 47 63 Гц						
	-	(ср.к	В.3Н	ач	8,9 A	11,0 A	13,1 A	20,1 A	23,5 A		
вході	ной ток				LA	8,9 A	10,8 A	13,1 A	20,1 A	23,5 A		
Выхо	дное напряжение			230) B		3 АС 0 2-кг	атное сетево	е напряжение	<u> </u>		
	•	(ср.к	B.3H		1,7 A	2,2 A	3,0 A	4,0 кВт	5,3 A		
БЫХО	дной ток			F	LA	1,7 A	2,1 A	3,0 A	4,0 A	5,3 A		
	н. тормозным отивлением	дополн о		льн щен		240 Ω	190 Ω	140 Ω	100 Ω	75 Ω		
	_			апаз			3 – 16 кГц					
Пуль	совая частота			артн грой			6 кГц					
Температура S1 окружающей среды				S1	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C			
		S3 80				50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C		
		S3 70	%, 1	10 м	ИН	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C		
	ентиляции			1	r1			бодная конвен	кция	4.0		
Bec				OK.	[KI]	Про	•	<u>,4</u> ı (AC) общие	(noronou avo	1,8		
		ине	пши	ОНН	ый	10 A	16 A	16 А	(рекомендуе 25 А	25 A		
		71110	_	c 1)			_	ели (AC), раз				
							1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
			000	10 000	000							
			5	10	00							
	Класс				1		T	1	T	T		
2		600 B)	Х			10 A	13 A	20 A	25 A	25 A		
ните	CC, J, R, ⁻ (1, G, L 300 B)			Х	10 A	20 A	20 A	25 A	20 A		
Предохранитель	Bussman	n LPJ-	х			10SP	13SP	20SP	25SP	25SP		
Автомат	(-	480 B)		x		15 A	15 A	20 A	25 A	20 A		

¹⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети



7.2.2 Электротехнические характеристики 230 В

Примечание. Поля, в которых указаны два значение через косую черту, следует понимать следующим образом:

- первое значение относится к однофазной сети
- второе значение относится к трехфазной сети.

Тип	устройства	S	SK 5	XXE	≣	-250-323-	-370-323-	-550-323-	-750-323-		
		Тиі	пор	азм	ер	1	1	1	1		
Номи	інальная			230) B	0,25 кВт	0,37 кВт	0,55 кВт	0,75 кВт		
	ность двигателя										
`	ЮЛЮСНЫЙ	240 B		¹ / ₃ л.с.	½ л.с.	³⁄4 Л.С.	1 л.с.				
	цартный атель)										
	яжение сети			230) B		1 / 3 AC 200 .	240 B, ± 10 °	<u>. </u>		
			ср.к			3,7 / 2,4 A	4,8 / 3,1 A	6,5 / 4,2 A	8,7 / 5,6 A		
вході	ной ток				LA	3,7 / 2,4 A	4,8 / 3,1 A	6,5 / 4,2 A	8,7 / 5,6 A		
Выхо	дное напряжение			230		3,1 / 2,1 / 1		к 0 – сетевое			
			ср.к			1,7 A	2,2 A	3,0 A	4,0 A		
выхо	дной ток			F	LA	1,7 A	2,2 A	2,9 A	3,9 A		
	н. тормозным	Дополь				240 Ω	190 Ω	140 Ω	100 Ω		
сопр	отивлением		сна	_		21032			100 32		
	Диапазон					3 – 1	6 кГц				
Пійір	Пульсовая частота Стандартная настройка						6 кГц				
Темп	ература					40.80	40 °C	40.80	40 °C		
	окружающей среды				40 °C	40 °C	40 °C				
		S3 80				50 °C	50 °C	50 °C	50 °C		
T		S3 70	%, 1	10 N	1ИН	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C		
Вес	вентиляции			OK.	[vr]			конвекция			
БСС				OK.	[Ki]	Ппе		, -	(пекоменлуе	TCa)	
		ине	рци	ОНН	ЫЙ	Предохранители (АС) общие (рекомендуется) 6 / 6 A 6 / 6 A 10 / 6 A 10 / 6 A					
			<u> </u>	4.1	[A]	Предохранители (AC), разрешенные UL					
					0				•		
			000	000	000						
			5	10	001						
		(class)			<u>`</u>			T = = .			
2		(600 B)	Х			4 / 2,5 A	5 / 3,2 A	7 / 4,5 A	9/6A		
ите	CC, J, R,	1, G, L (300 B)			х	6/6A	6/6A	10 / 10 A	25 / 10 A		
фан											
Предохранитель	Bussmar	nn LPJ-	x			4SP / 2.5SP	5SP / 3.2SP	7SP / 4.5SP	9SP / 6SP		
мат											
Автомат	((480 B)		х		5/5A	5/5A	10 / 10 A	10 / 10 A		

¹⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети



Примечание. Поля, в которых указаны два значение через косую черту, следует трактовать следующим образом:

- первое значение относится к однофазной сети
- второе значение относится к трехфазной сети.

Тип	устройства	S	K 5	ххЕ		-111-323-	-151-323-	-221-323-	-301-323-	-401-323-		
		Тиі	тора	азм	ер	2	2	2	3	3		
Номи	инальная			230) B	1,1 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	3,0 кВт	4,0 кВт		
(4-х г станд	иощность двигателя 4-х полюсный 240 В стандартный 340 В			1½ л.с.	2 л.с.	3 л.с.	4 л.с.	5 л.с.				
–					<u> </u>		1 / 3 AC		3 /	AC		
напр	Напряжение сети 230 В						200 24	0 B, ± 10 %, 4	7 63 Гц			
	ср.кв.знач				12,0 / 7,7 A	15,2 / 9,8 A	19,6 / 13,3 A	17,5 A	22,4 A			
вході	входной ток ———————————————————————————————————				12,0 / 7,7 A	15,2 / 9,8 A	19,6 / 13,3 A	17,5 A	22,4 A			
Выхо	Выходное напряжение 230 В					,,		к 0 – сетевое		, . , , ,		
CD KB 3H3A				5,5 A	7,0 A	9,5 A	12,5 A	16,0 A				
Выхо	дной ток		1		LA	5,4 A	6,9 A	8,8 / 9,3 A	12,3 A	15,7 A		
	н. тормозным отивлением	Дополн				75 Ω	62 Ω	46 Ω	35 Ω	26 Ω		
	сопротивлением оснащение Диапазон						3 – 16 кГц					
Пуль	совая частота		нда наст				6 кГц					
Темп	ература	•	1001	•		12.00	10.00	10.00	12.00	12.02		
	окружающей среды S1					40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C		
	•	S3 80	%, 1	0 м	ИН	50 °C	50 °C	50 °C	-	-		
		S3 70	%, 1	0 м	ИН	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C		
Тип в	вентиляции					0	Обдув, порог отключения по температуре: ¹⁾ ВКЛ= 57°С ОТКЛ=47°С					
Bec			(ок. [кг]		2,0		2	,7		
						Предохранители (АС) общие (рекомендуется)						
		ине				16 A / 10 A	16 A / 10 A	20 A / 16 A	20 A	25 A		
			Is	c ²⁾	[A]	Γ	Тредохранит	ели (АС), раз	решенные U	L		
	Кпасс	(class)	5 000	10 000	100 000							
0		(600 B)	Х			13 / 8 A	17,5 / 10 A	20 / 15 A	17,5 A	25 A		
итель	CC, J, R,				х	30 / 10 A	30 / 20 A	30 / 30 A	30 A	30 A		
Предохранитель	Bussman		x			13SP / 8SP	17.5SP / 10SP	20SP / 15SP	17.5SP	25SP		
Автомат	((480 B)		x		25 / 10 A	25 A	25 A	25 A	25 A		

¹⁾ быстрая диагностика после появления сетевого напряжения (в устройствах SK 5х5 — после появления управляющего напряжения)

²⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети



Типу	/ стройства	S	K 5	ххE		-551-323-	-751-323-	-112-323-	-152-323-	-182-323-	
		Тиг	тора	азм	ер	5	5	6	7	7	
Номи	нальная			230) B	5,5 кВт	7,5 кВт	11,0 кВт	15,0 кВт	18,5 кВт	
	юсть двигателя										
	ОЛЮСНЫЙ			240) B	7½ л.с.	10 л.с.	15 л.с.	20 л.с.	25 л.с.	
	цартный атель)										
Напряжение сети 230 В) B		3 AC 200	240 B, ± 10 %	, 47 63 Гц		
		(ср.к	B.3⊦	ач	30,8 A	39,2 A	64,4 A	84,0 A	102 A	
входн	ной ток -			F	LA	30,8 A	39,2 A	58,8 A	66,6 A	83,8 A	
Выхо	дное напряжение			230) B		3 перем. то	к 0 – сетевое	напряжение		
	·	(ср.к	B.3H	ач	22,0 A	28,0 A	46,0 A	60,0 A	73,0 A	
Выходной ток — — FLA			22 A	28 A	42 A	54 A	68 A				
с мин. тормозным Дополнительное сопротивлением оснащение			19 Ω	14 Ω	10 Ω	7 Ω	6 Ω				
Диапазон								3 – 16 кГц			
Пуль	совая частота		нда наст					6 кГц			
	Температура S1				40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C		
	S3 80 %, 10 мин					-	-	-	-	-	
		S3 70	%, 1	10 м	ИН	-	_	-	-	-	
Тип в	ентиляции						ВКЛ=	тключения по 57°С ОТКЛ=		')	
Bec			(ОК.	[кг]		3	10,3	-	5	
					Ū			(АС) общие			
		ине	_	Α.		35 A 40 A 80 A 100 A 125 A Предохранители (AC), разрешенные UL					
				c ²⁾			<u>тредохранит</u>	ели (АС), раз	решенные О	<u>L</u>	
			000	000	000						
			2 (65 (00						
	Класс ((class)			1(
Р	(6	00 B)	Х			30 A ³⁾	40 A ³⁾	60 A ³⁾	-	-	
тел	CC, J, R, T (2			Х		30 A ³⁾	40 A ³⁾	60 A ³⁾	-	-	
рани	CC, J, R, 1 (3	Г, G, L 300 В)			Х	-	-	-	100 A	100 A	
Предохранитель	Bussmanr	n LPJ-	x	x		30SP	40SP	60SP	-	-	
ма	(2	240 B)		х		60 A ³⁾	60 A ³⁾	60 A ³⁾	-	-	
Автома т	(4	480 B)	x			60 A ³⁾	60 A ³⁾	60 A ³⁾	-	-	
	(480 B) x								100 A	100 A	

¹⁾ быстрая диагностика после появления сетевого или управляющего напряжения

²⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети

³⁾ соответствующий напряжению сети



7.2.3 Электротехнические характеристики 400 В

Тип	устройства		SK 5	ххE	Ē	-550-340-	-750-340-	-111-340-	-151-340-	-221-340-
		Ти	пор	азм	ер	1	1	2	2	2
Номи	инальная <u> </u>			400) B	0,55 кВт	0,75 кВт	1,1 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт
мощн	ность двигателя									
,	олюсный			480	ЭВ	¾ Л.С.	1 л.с.	1½ л.с.	2 л.с.	3 л.с.
	ндартныи				_	,456.		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0 70.
двигатель) Напряжение сети 400 В						3	AC 380 48	0 B -20% / +1	0%, 47 63 ſ	<u> </u>
	ср.кв.знач				2,4 A	3,2 A	4,3 A	5,6 A	7,7 A	
вході	входной ток ———————————————————————————————————			2,4 A	3,2 A	4,3 A	5,6 A	7,7 A		
Выходное напряжение 400 В				_, . , .		к 0 – сетевое		.,. / .		
	CD KB 3Hau				1,7 A	2,3 A	3.1 A	4,0 A	5,5 A	
Выхо	дной ток				LA	1,5 A	2,1 A	2,8 A	3,6 A	4,9 A
с мин. тормозным Дополнительное			390 Ω	300 Ω						
сопр	отивлением	0	сна	цен	ие	390 12	300 12	220 Ω	180 Ω	130 Ω
_			Диа					3 – 16 кГц		
Пуль	совая частота		анда наст					6 кГц		
	ература кающей среды				S1	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
- 1- 7		S3 80	%, 1	10 N	1ИН	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
		S3 70	%, 1	10 м	1ИН	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Тип в	вентиляции					СВО	бодная конве	кция	по темпе	г отключения ратуре: ¹⁾ ОТКЛ=47°С
Bec				ок.	[кг]		,6		1,8	
									(рекомендуе	
		ине	рци			6 A	6 A	6 A	6 A	10 A
					[A]	I	Гредохранит	ели (АС), раз	решенные U	L
	Кпасс	(class)	5 000	10 000	100 000					
Ф		(600 B)	Х			2,5 A	3,5 A	4,5 A	6 A	8 A
телі	CC, J, R,				х	6 A	6 A	10 A	10 A	10 A
Предохранитель	Bussman		x			2.5SP	3.5SP	4.5SP	6SP	8SP
Автомат	((480 B)		х		5 A	5 A	10 A	10 A	10 A

¹⁾ быстрая диагностика после появления сетевого напряжения (в устройствах SK 5х5 — после появления управляющего напряжения)

²⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети



Типу	/ стройства	S	K 5	ххE	 .	-301-340-	-401-340-	-551-340-	-751-340-		
		Тиі	пор	азм	ер	3	3	4	4		
_	нальная			400) B	3,0 кВт	4,0 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт		
	юсть двигателя										
	(4-х полюсный стандартный			480) B	4 л.с.	5 л.с.	7½ л.с.	10 л.с.		
	двигатель) Напряжение сети 400 В				3	AC 380 48	0 B, -20% / +1	0%, 47 63 l	<u></u> ц		
			ср.к	B.3H	ач	10,5 A	13,3 A	17,5 A	22,4 A		
вході	ной ток			F	LA	10,5 A	13,3 A	17,5 A	22,4 A		
Выхо	дное напряжение			400		,	•	к 0 – сетевое			
	•	-	ср.к	B.3H	ач	7,5 A	9,5 A	12,5 A	16 A		
выхо	дной ток			F	LA	6,7 A	8,5 A	11 A	14 A		
	н. тормозным	Дополь				91 Ω	74 Ω	60 Ω	44 Ω		
сопро	тивлением			щен		0.32	1 1 22		1 , 77		
	Диапазон Тульсовая частота Стандартная						3 – 16 кГц				
гіуль	совая частота			артн грой			6 кГц				
Темп	ература				S1	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C		
окрух	кающей среды					40 C	40 C				
		S3 80				-	- 50 °C	50 °C 50 °C	50 °C		
		S3 70	%,	IU M	ин	50 °C		тключения по	50 °C	1)	
Тип в	ентиляции					O	одув, порог о ВКЛ=	: 57°C ОТКЛ=	температуре. :47°С		
Bec				ОК.	кг]	2,7 3,1					
						Предохранители (АС) общие (рекомендуется)					
		ине				16 A	16 A	20 A	25 A		
			Is	c 2)	[A]	Г	Тредохранит	ели (АС), раз	решенные U	_	
			000	00	000						
			5 0	10 000	0 0						
	Упосо	(class)		1	100						
		(600 B)	х			12 A	15 A	20 A	25 A		
e F	CC, J, R,										
редохранитель		(600 B)			Х	25 A	30 A	30 A	30 A		
tbai											
l õ	_										
lpe,	Bussman	n LPJ-	Х			12SP	15SP	20SP	25SP		
=											
Автомат	,	(400 D)				25.4	25.4	25.4	25.4		
/BT(((480 B)		Х		25 A	25 A	25 A	25 A		
٩											

¹⁾ быстрая диагностика после появления сетевого напряжения (в устройствах SK 5х5 — после появления управляющего напряжения)

²⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети



Типу	<i>у</i> стройства	S	K 5	ххE	≣	-112-340-	-152-340-	-182-340-	-222-340-	
		Тиг	юра	азм	ер	5	5	6	6	
мощн (4-х п	Номинальная 400 В мощность двигателя (4-х полюсный 480 В			11,0 кВт 15 л.с.	15,0 кВт 20 л.с.	18,5 кВт 25 л.с.	22,0 кВт 30 л.с.			
	стандартный двигатель)									
Напр	Напряжение сети 400 В			3	AC 380 48	0 B, -20% / +1	<u>0%, 47 63 Г</u>	ц		
входной ток ср.кв.знач			33,6 A	43,4 A	53,2 A	64,4 A				
Б 710Д.				F	LA	29,4 A	37,8 A	47,6 A	56 A	
Выхо	дное напряжение			400) B			к 0 – сетевое		
Выходной ток <u>ср.кв.знач</u> FLA			24 A	31 A	38 A	46 A				
		Потот				21 A	27 A	34 A	40 A	
с мин. тормозным Дополнительное сопротивлением оснащение			29Ω	23 Ω	18 Ω	15 Ω				
Диапазон					ВОН			3 – 16 кГц		
Пуль	совая частота	Ста	нда наст					6 кГц		
	ература кающей среды				S1	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	
	, , , ,	S3 80 °				-	-	-	-	
		S3 70 °	%, 1	0 N	1ИН	-	-	-	-	1)
Тип в	ентиляции					O		тключения по = 57°C ОТКЛ=		1)
Bec			(ЭK.	[кг]	8	3	1),3	
						Предохранители (АС) общие (рекомендуется)				
		ине	оцис	ЭНН	ЫЙ	35 A	50 A	63 A	80 A	
			Is	c ²⁾	[A]	Γ	Іредохранит	ели (АС), раз	решенные U	L
		<i>(</i>)	5 000	65 000	100 000					
		(class) (480 B)	Х			40 A ³⁾	50 A ³⁾	60 A ³⁾	60 A ³⁾	
1Te ЛЪ	CC, J, R, T (X	Х		40 A ³⁾	50 A ³	60 A ³⁾	60 A ³⁾	
Предохраните ль	Bussman		х	х		30SP	40SP	60SP	60SP	
Автомат	((480 B)	x	х		60 A ³⁾	60 A ³⁾	60 A ³⁾	60 A ³⁾	

¹⁾ быстрая диагностика после появления сетевого или управляющего напряжения

²⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети

³⁾ соответствующий напряжению сети



Типу	устройства	S	K 5	ххE		-302-340-	-372-340-	-452-340-	-552-340-	-752-340-
		Тиг	юр	азм	ер	7	7	8	8	9
Номи	нальная			400) B	30,0 кВт	37,0 кВт	45,0 кВт	55,0 кВт	75,0 кВт
	ность двигателя									
	олюсный		480 B		40 л.с.	50 л.с.	60 л.с.	75 л.с.	100 л.с.	
	цартный атель)									
	яжение сети	400 B) B	3	AC 380 48	0 B, -20% / +1	о%, 47 63 Г	Ц
		(ср.к	в.зн	ач	84 A	105 A	126 A	154 A	210 A
входн	ной ток			F	LA	64,1 A	80 A	108 A	134 A	174 A
Выхо	дное напряжение			400	В		3 перем. то	к 0 – сетевое	напряжение	
	·	(ср.к	В.3Н	ач	60 A	75 A	90 A	110 A	150 A
рыхо	дной ток				LA	52 A	68 A	77 A	96 A	124 A
	н. тормозным	Дополн				9 Ω	9 Ω	8Ω	8 Ω	6 Ω
сопро	отивлением			щен эпаз		3 – 1	 6 кГц		3 – 8 кГц	
Пуль	совая частота	Диапазон Стандартная					•			
_			настройка			6 K	Гц	4 кГц		
	ература				S1	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
окрух	окружающей среды S3 80 %, 10 мин									
		S3 70				-	-	<u> </u>	-	-
		0010	70,	10 10	7111	0	блув порого	тключения по	Tempenatyne	1)
Типв	вентиляции							голючения по І	температуре.	
						ВКЛ= 57°С	ВЫКЛ=47°С	ВКЛ=	56°С ВЫКЛ	=52°C
Обду	в с регулировкой ч	астоты і	враі	щен	ИЯ	между 47°С (52°С) и ок. 70°С ²⁾				
Bec				ок.	кг]	16 20 25				
					Ū	Предохранители (АС) общие (рекомендуется)				
		ине	_			100 A	125 A	160 A	160 A	224 A
				c 3)	•	'	<u>тредохранит</u>	ели (АС), раз	решенные О	<u>L</u>
			000	000	000					
			10 (92	00					
	Класс	(class)			7					
Р		(480 B)	Х			-	-	125 A	150 A	200 A
ранитель	CC, J, R,	T, G, L (600 B)			х	100 A	100 A	125 A	150 A	200 A
ани		000 Б)								
dxo										
Предохр						-	-	-	-	-
J L										
		(480 B)	Х	Х		_	-	125 A	150 A	200 A
Автома т			Ĥ	<u> </u>				12070	10071	20071
∕ВТ(((480 B)		х		100 A	100 A	-	-	-
<i>'</i>										

¹⁾ быстрая диагностика после появления сетевого или управляющего напряжения

²⁾ при перегрузке преобразователя частота вращения вентилятора меняется в зависимости от фактической температуры устройства - до 100 %.

³⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети



7 Технические характеристики

Тип устройства (типоразмеры 9 / 10 / 11):						S	K 5xxE	-902-340-	-113-340-	-133-340-	-163-340-
						Тип	оразмер	9	10	10	11
	нальная						400 B	90,0 кВт	110,0 кВт	132,0 кВт	160,0 кВт
-	юсть двигателя										
	(4-х полюсный стандартный 480 E							125 л.с.	150 л.с.	180 л.с.	220 л.с.
	цартный втель)										
	яжение сети						400 B	3 AC 380	480 B, -20	% / +10 %, 47	7 63 Fu
						_	р.кв.знач	252 A	308 A	364 A	448 A
входн	ной ток ——						FLA	218 A	252 A	300 A	370 A
D							400 B				
выхо	дное напряжение						р.кв.знач	180 A	ем. ток 0 – се 220 А	тевое напряж 260 А	ение 320 A
Выхо	дной ток —						به.кв.зпач FLA	156 A	180 A	216 A	264 A
с мин. тормозным Дополнительное оснаше					6 Ω	3,2 Ω	3,0 Ω	2,6 Ω			
conpe	тивлением	л Диапазон					Пиапазоц				
Пуль	совая частота —	(Стан	ндаг	этна	_	<u>циапазон</u> іастройка	<u>3 – 8 кГц</u> 4 кГц			
	ература кающей среды						S1	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
OKP)	кающой ороды				S3 8	80 9	%, 10 мин	-	-	-	-
							%, 10 мин	-	-	-	-
Тип в	ентиляции							Обдув, п	орог отключе ВКЛ= 56°C	ния по темпер ОТКЛ=52°С	ратуре: ¹⁾
	Обдув с регу	лиров	зкой	і час	стот	гы Е	вращения	между 52°С Нет регулирования по скорости и ок. 70°С ²⁾ вращения! ³⁾			
Bec							ок. [кг]	30	46	49	52
									нители (АС) с		
			ı		ν	нер	ционный	315 A	350 A	350 A	400 A
					-		Isc 4) [A]	Предох	ранители (А	С), разрешен	ные UL
	Класс (cla	ass)	10 000	18 000	65 000	100 000					
a) _a	RK5 (48		Х					250 A	-	-	-
ите Ль	J (48		Х					-	350 A	350 A	-
ран	J (48	0 B)		Х				-	-	-	400 A
Предохраните ль	CC, J, R, T, 6	G, L 0 B)				х		250 A	350 A	350 A	400 A
лат	(48)	0 B)	х		х			250 A	-	-	-
Автомат											

¹⁾ быстрая диагностика после появления сетевого или управляющего напряжения

²⁾ при перегрузке преобразователя частота вращения вентилятора меняется в зависимости от фактической температуры устройства - до 100 %.

³⁾ вентилятор включается последовательно (интервал около 1,8 с)

⁴⁾ максимально допустимый ток короткого замыкания в сети



7.3 Условия применения технологии ColdPlate

В преобразователях стандартных конфигураций отсутствует радиатор, и охлаждение производится через плоскую гладкую монтажную поверхность. Однако монтажная глубина, как правило, недостаточна для эффективного охлаждения через монтажную поверхность.

В стандартных конфигурациях преобразователей вентилятор не предусмотрен.

Выбор системы охлаждения (такого как монтажный переходник с жидкостным охлаждением) следует производить с учетом термического сопротивления R_{th} и отводимой тепловой мощности P_V преобразователя. Чтобы выбрать монтажный переходник, отвечающий характеристикам системы в распределительном шкафу, следует обратиться в специализированную компанию.

Монтажный переходник выбран правильно, если значения R_{th}меньше указанных в таблице.



ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед установкой устройства на монтажную поверхность снять защитную пленку (если имеется). Использовать подходящую теплопроводную пасту.

Устройства 1∼ 115 B	Тепл. мощность Pv [Вт]	Макс. Rth [K/Вт]	Площадь охлаждения [м²] ¹⁾
SK 5xxE-250-112-O-CP	12,0	2,33	0,12
SK 5xxE-370-112-O-CP	16,5	1,70	0,17
SK 5xxE-550-112-O-CP	23,9	1,17	0,24
SK 5xxE-750-112-O-CP	35,7	0,78	0,36
SK 5xxE-111-112-O-CP	53,5	0,39	0,54

Площадь охлаждения определена для следующих условий: распределительный шкаф высотой ок. 2 м, пассивное охлаждение (конвекция), монтажный переходник изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной ок. 3 мм., без лакового покрытия

Таблица 29: Технические характеристики ColdPlate для устройств 115 В

Устройства 230 В 1∼	Тепл. мощность Pv [Вт]	Макс. Rth [K/Вт]	Площадь охлаждения [м²] ¹⁾
SK 5xxE-250-323-A-CP	13,6	2,05	0,14
SK 5xxE-370-323-A-CP	18,5	1,52	0,19
SK 5xxE-550-323-A-CP	26,9	1,04	0,27
SK 5xxE-750-323-A-CP	38,8	0,72	0,39
SK 5xxE-111-323-A-CP	59,4	0,35	0,6
SK 5xxE-151-323-A-CP	72,1	0,29	0,73
SK 5xxE-221-323-A-CP 2)	87,9	0,24	0,88

Площадь охлаждения определена для следующих условий: распределительный шкаф высотой ок. 2 м, пассивное охлаждение (конвекция), монтажный переходник изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной ок. 3 мм., без лакового покрытия

Таблица 30: Технические характеристики ColdPlate для устройств 230 B, 1~

²⁾ В отличие от стандартных конфигураций, в устройствах SK 5xxE-221-323-A-CP режим S1 доступен только в типоразмере 3.



7 Технические характеристики

Устройства 230 В 3~	Тепл. мощность Pv [Вт]	Макс. Rth [K/Вт]	Площадь охлаждения [м²] ¹⁾
SK 5xxE-750-323-A-CP	37,3	0,75	0,38
SK 5xxE-111-323-A-CP	56,7	0,37	0,57
SK 5xxE-151-323-A-CP	67,7	0,31	0,68
SK 5xxE-221-323-A-CP 2)	94,2	0,22	0,95
SK 5xxE-301-323-A-CP	107,5	0,20	1,08
SK 5xxE-401-323-A-CP	147,7	0,14	1,48

Площадь охлаждения определена для следующих условий: распределительный шкаф высотой ок. 2 м, пассивное охлаждение (конвекция), монтажный переходник изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной ок. 3 мм., без лакового покрытия

Таблица 31: Технические характеристики ColdPlate для устройств 230 B, 3~

Устройства 3∼ 400 B	Тепл. мощность Pv [Вт]	Макс. Rth [K/Вт]	Площадь охлаждения [м²] ¹⁾
SK 5xxE-550-340-A-CP	15,7	1,78	0,16
SK 5xxE-750-340-A-CP	22,0	1,27	0,23
SK 5xxE-111-340-A-CP	31,1	0,90	0,32
SK 5xxE-151-340-A-CP	42,1	0,66	0,43
SK 5xxE-221-340-A-CP	62,6	0,45	0,63
SK 5xxE-301-340-A-CP	85,7	0,25	0,86
SK 5xxE-401-340-A-CP	115,3	0,18	1,16
SK 5xxE-551-340-A-CP	147,7	0,15	1,48
SK 5xxE-751-340-A-CP	178,0	0,12	1,78

¹⁾ Площадь охлаждения определена для следующих условий: распределительный шкаф высотой ок. 2 м, пассивное охлаждение (конвекция), монтажный переходник изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной ок. 3 мм., без лакового покрытия

Таблица 32: Технические характеристики ColdPlate для устройств 400 В

Чтобы обеспечить R_{th}, необходимо выполнять следующие условия:

- Не превышать максимальные температуры: температура радиатора (T_{kk}) не более 70°C, температура внутри распределительного шкафа (T_{amb}) не более 40°C. Использовать только подходящие виды охлаждения.
- Размещая оборудование в распределительном шкафу, обеспечить распределение тепла так, чтобы использовать имеющуюся поверхность охлаждения самым эффективным образом. Из-за конвекции воздуха у задней стенки охлаждающей поверхности верхняя часть нагревается сильнее, чем поверхность, расположенная ниже источника тепла. Чтобы использовать охлаждающую поверхность оптимальным образом, установить устройство в нижней части распределительного шкафа.
- ColdPlate и монтажный переходник должны прилегать друг к другу достаточно плотно (воздушный зазор не должен превышать 0,05 мм).
- Площадь контактной поверхности монтажного переходника должна соответствовать площади ColdPlate.
- Между ColdPlate и монтажным переходником нанести подходящую теплопроводную пасту.
 - Теплопроводная паста <u>не входит</u> в комплект поставки.
 - Перед установкой снять защитную пленку (если имеется).
- Затянуть все резьбовые соединения.

При проектировании системы охлаждения учитывать отводимую тепловую мощность устройств, оснащенных ColdPlate (P_v). При проектировании распределительного шкафа необходимо учитывать собственный нагрев устройства в расчете ок. 2 % от номинальной мощности.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов Getriebebau NORD.


²⁾ В отличие от стандартных конфигураций, в устройствах SK 5ххЕ-221-323-A-CP режим S1 доступен только в типоразмере 3.



8 Дополнительная информация

8.1 Обработка уставки

Схема обработки уставки в устройствах SK 500E...SK 535E. Эта схема в определенной степени применима и к устройствам SK 540E.








Рис. 14: Обработка уставки



8.2 Процессный регулятор

Процессный регулятор — это ПИ-регулятор, который может ограничивать свои выходные значения. Кроме того, выходные значения можно нормировать относительно ведущей уставки (в процентном соотношении). Таким образом с помощью регулятора можно управлять подсоединенным к нему приводом исходя из значения ведущей уставки и регулировать соответствующие характеристики привода






Рис. 15: Блок-схема работы процессного регулятора

8.2.1 Примеры применения процессного регулятора







8.2.2 Настройки параметров процессного регулятора

Пример: Серия SK 500E, уставка частоты: 50 Гц, ограничение регулирования: +/- 25%

Р105 (максимальная частота) \geq расч. частота $[\Gamma \mu] + \left(\frac{\text{расч. частота } [\Gamma \mu] \times \text{P415 } [\%]}{100\%}\right)$

Пример: $\geq 50 \left[\Gamma \mathbf{q} \right] + \left(\frac{50 \left[\Gamma \mathbf{q} \right] \times 25\%}{100\%} \right) =$ **62,5 Гц**

Р400 (функция аналогового

входа):

«4» (сложение частот)

Р411 (расч. частота) [Гц] Расчетная частота при 10 В на аналоговом выходе 1

Пример: 50 Гц

Р412 (уставка процессного

регулятора):

среднее положение PW / заводская настройка 5 В (при

необходимости изменить)

Р413 (П-регулятор) [%]: Заводская настройка 10 % (при необходимости изменить)

Р414 (И-регулятор) [%/мс]: рекомендуется **100**%/с

Р415 (ограничение +/-) [%] Ограничение регулятора (см. выше)

Примечание.

Если активна функция процессного регулятора, настройка Р415 используется для ограничения регулирования по ПИ-

регулятору. Этот параметр имеет двойную функцию.

Пример: 25% уставки

Р416 (характеристика до регулятора) [c]:

Заводская настройка 2 с (может отличаться из-за

характеристики регулирования)

Р420 (функция цифрового

входа 1):

«1» Вправо разрешено

Р405 (функция аналогового входа 2):

«14» действительное значение ПИД процессного регулятора



8.3 Электромагнитная совместимость ЭМС

Если устройство устанавливается в соответствии с рекомендациями этого руководства, оно будет выполнять все требования директивы об ЭМС согласно производственному стандарту по ЭМС EN 61800-3.

8.3.1 Общие определения

Все электрооборудование, имеющее встроенные независимые функции и представленное на рынке с января 1996 года в виде отдельных изделий, предназначенных для пользователей, должно отвечать требованиям директивы Европейского Союза 2004/108/EG, действующей с июля 2007 г. (ранее — директива EEC/89/336). Производитель может указать на соответствие требованиям данной директивы тремя способами:

1. Декларация соответствия стандартам ЕС

Декларация представляет собой заявление производителя, в котором сообщается, что изделие отвечает требованиям действующих европейских стандартов для электромагнитной обстановки, в которой будет эксплуатироваться изделие. В декларации производителя допускается ссылка только на стандарты, опубликованные в Официальном бюллетене Европейского Сообщества.

2. Техническая документация

Допускается предоставление технической документации, содержащей описание характеристик изделий, относящихся к электромагнитной совместимости. Эти документы должны быть утверждены одним из ответственных европейских учреждений (органов сертификации). Таким образом производитель может применять стандарты, проекты которых еще находятся на стадии рассмотрения.

3. Сертификат по типовому испытанию ЕС

Данный метод применим только в отношении радиопередающего оборудования.

Изделия выполняют свою функцию только при подключении к другому оборудованию (например, к двигателю). Таким образом, базовое устройство не может иметь маркировку «СЕ», так как в базовой комплектации оно не отвечает требованиям Директивы по электромагнитной совместимости. По этой причине ниже приведены точные и подробные сведения о характеристиках настоящего изделия в отношении ЭМС, при условии, что его установка производится в соответствии с методическими указаниями и инструкциями, описанными в настоящем документе.

Производитель имеет возможность самостоятельно подтвердить, что его изделие отвечает требованиям Директивы по электромагнитной совместимости при эксплуатации с силовыми приводами. Соответствующие пороговые величины отвечают требованиям основных стандартов EN 61000-6-2 и EN 61000-6-4 по помехоустойчивости и излучению помех.

8.3.2 Оценка ЭМС

Для оценки электромагнитной совместимости применяются 2 стандарта.

1. EN 55011 (электромагнитная обстановка)

Этот стандарт устанавливает уровни излучения для электромагнитной обстановки, в которой будет эксплуатироваться изделие. Различают 2 вида электромагнитных сред: **первая** — это непроизводственные **жилые и коммерческие зоны** без трансформаторных станций высокого и среднего напряжения, **вторая** — это **производственные зоны**, не подключенные к центральным сетям низкого напряжения, но имеющие собственные трансформаторные станции высокого и низкого напряжения. По предельным величинам все оборудование разделяется на **классы А1, А2 и В**.



2. EN 61800-3 (изделия)

Этот стандарт устанавливает предельные величины в зависимости от области применения изделия. По предельным величинам этот стандарт различает четыре категории устройств: **C1, C2, C3 и C4**, где класс C4 включает, как правило, приводные системы с более высоким напряжением (≥ 1000 В АС) или с более высоким током (≥ 400 А). Класс C4 может распространяться на отдельные устройства, которые работают в составе сложных систем.

Оба стандарта устанавливают одинаковые значения помехоустойчивости. Однако стандарт на изделия определяет более широкие области применения. Какой из стандартов должен использоваться для оценки помехоустойчивости, решает владелец предприятия. Однако, в вопросах устранения неполадок, как правило, руководствуются стандартом, определяющим электромагнитную обстановку.

Взаимосвязь между двумя этими стандартами представлена в таблице ниже:

Категория по EN 61800-3	C1	C2	C3	
Класс ограничений по EN 55011	В	A1	A2	
Эксплуатация разрешена в				
1-й среде (жилая зона)	X	X 1)	-	
2-й среде (производственная зона)	X	X 1)	X 1)	
Требуется указание в соответствии с EN 61800-3	-	2) 3)		
Доступность	Доступно	Доступно с ограниче	имкин	
Экспертиза ЭМС	Не требуется	Установка и ввод в эксплуатацию должны осуществляться специалистами по ЭМС		

¹⁾ Использование устройства в качестве съемного или в составе мобильного оборудования

Таблица 33: ЭМС - сравнение EN 61800-3 и EN 55011

8.3.3 ЭМС устройств

ВНИМАНИЕ

ЭМС

В жилой зоне приводные системы могут быть источниками высокочастотных помех, требующих дополнительных средств защиты.

Предлагаемые устройства предназначены исключительно для промышленного применения. Поэтому на них не распространяются требования стандарта EN 61000-3-2 на высшие гармоники.

Соответствие классам предельных величин обеспечивается, если

- электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями по ЭМС
- длина экранированного кабеля двигателя не превышает максимально установленного значения

Экран кабеля двигателя должен быть уложен с двух сторон (со стороны экранирующего уголка и со стороны металлической клеммной коробки двигателя). Длина кабеля, при которой обеспечивается заявленный класс предельных величин, зависит от исполнения устройства (...- А или ...-О), наличия и типа сетевого фильтра или дросселя.

1 Информация Экранированный кабель двигателя > 30 м

Если для подключения двигателя используется экранированный кабель длиной более 30 м, особенно если преобразователь имеет малую мощность, необходимо использовать выходной дроссель (SK CO1-...).

²⁾ В жилой зоне приводные системы могут быть источниками высокочастотных помех, требующих дополнительных средств защиты.

³⁾ Приводные системы, не предназначенные для общественных сетей низкого напряжения, питающих устройства в жилой среде.

SK 500E – Руководство по эксплуатации преобразователя частоты

Тип устройства	Положение перемычки / DIP: EMC-Filter	Излучения кабеля 150 кГц – 30 МГц		
	(глава 2.9.2)	Класс С2	Класс С1	
SK 5xxE-250-323-A SK 5xxE-401-323-A	3 – 2	20 м	5 м	
SK 3XXE-230-323-A SK 3XXE-401-323-A	3 – 3	5 м	-	
SK 5x5E-551-323-A SK 5x5E-182-323-A	4 – 2	20 м	-	
SK 5xxE-550-340-A SK 5xxE-751-340-A	3 – 2 3 – 3	20 м 5 м	5 м	
SK 5xxE-550-340-A SK 5xxE-751-340-A + подходящий цокольный фильтр типа SK NHD	3 – 2	100 м	50 м	
SK 5xxE-550-340-O SK 5xxE-751-340-O + подходящий цокольный фильтр типа SK NHD	3 – 2	100 м	25 м	
SK 5x5E-112-340-A SK 5x5E-372-340-A	4 – 2	20 м	-	
SK 5x5E-112-340-A SK 5x5E-372-340-A + подходящий цокольный фильтр типа SK LF2	4 – 2	100 м	50 м	
SK 5x5E-112-340-О SK 5x5E-372-340-О + подходящий цокольный фильтр типа SK LF2	4 – 2	100 м	25 м	
SK 5x5E-452-340-A SK 5x5E-163-340-A	DIP: ON	20 м	-	

Табл. 34: Максимальная длина кабеля, при которой обеспечивается класс пороговых величин и ЭМС



ЭМС Перечень стандартов, которые согласно EN 61800-3 применяются для испытаний и измерения характеристик:								
Помехоэмиссия								
Перекрестные помехи (Напряжение помех)	EN 55011	C2 C1(TP 1 4)						
Помехи излучения (Напряженность поля помех)	EN 55011	C2 -						
Помехоустойчивость EN 61000-6-1,	EN 61000-6-2							
электростатические разряды, разряды статического электричества	EN 61000-4-2	6 кВ (CD), 8 кВ (AD)						
электромагнитный поля, высокочастотные электромагнитные поля	EN 61000-4-3	10 В/м; 80 – 1000 МГц						
Выброс на управляющие кабели	EN 61000-4-4	1 кВ						
Выброс на кабели сети электропитания и кабели двигателя	EN 61000-4-4	2 кВ						
Выброс напряжения (фаза – фаза / фаза – земля)	EN 61000-4-5	1 кВ / 2 кВ						
Перекрестные помехи, вызываемые высокочастотными полями	EN 61000-4-6	10 В, 0,15 – 80 МГц						
Колебания и скачки напряжения	EN 61000-2-1	+10 %, -15 %; 90 %						
Асимметричность напряжения и изменения частоты	EN 61000-2-4	3 %; 2 %						

Таблица 35: Перечень стандартов и классификация изделийЕN 61800-3




Рис. 16: Рекомендации по электромонтажу



8.3.4 Декларация соответствия стандартам ЕС

GETRIEBEBAU NORD Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Fon +49(0)4532 289 - 0 . Fax +49(0)4532 289 - 2253 . info@mord.com

EC/EU Declaration of Conformity

In the meaning of the directive 2006/95/EC Annex IV, 2004/108/EC Annex II, 2011/65/EU Annex VI resp. from 20. April 2016 in the meaning of the directive 2014/35/EU Annex IV and 2014/30/EU Annex II

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG as manufacturer hereby declares, that the variable speed drives from the product series

Page 1 of 1

SK 500E-xxx-123-B-.., SK 500E-xxx-323-.-.., SK 500E-xxx-340-.-.., SK 500E-xxx-350-.-..

(xxx= 0.25 ... 160 kW)

also in these functional variants:

SK 501E-..., SK 505E-..., SK 510E-..., SK 511E-..., SK 515E-..., SK 520E-..., SK 525E-...,

SK 530E-..., SK 535E-..., SK 540E-..., SK 545E-...

and the further options:

SK TU3-..., SK PAR-3., SK CSX-3., SK SSX-3A, SK EBIOE-2, SK EBGR-1,

SK-EMC 2-. , SK DRK1-1, SK TH1-. , SK CI1-... , SK CO1-... , SK CIF-... , SK NHD-... , SK LF2-... ,

HLD 110-500/..., SK DCL-950/..., SK BR.-...

comply with the following regulations:

2006/95/EC (until 19. April 2016) OJ. L 374 of 27.12.2006, P. 10-19 **Low Voltage Directive**

2014/35/EU (from 20. April 2016) OJ. L 96 of 29.3.2014, P. 357-374

2004/108/EC (until 19. April 2016) OJ. L 390 of 31.12.2004, P. 24-37 **EMC Directive**

2014/30/EU (from 20. April 2016) OJ. L 96 of 29.3.2014, P. 79-106

RoHS Directive 2011/65/EU OJ. L 174 of 1.7.2011, P. 88-11

Applied standards:

EN 61800-5-1:2007+C1:2010+C2:2014 EN 61800-3:2004+A1:2012+C1:2014 EN 60529:2000

EN 50581:2012

It is necessary to notice the data in the operating manual to meet the regulations of the EMC-Directive. Specially take care about correct EMC installation and cabling, differences in the field of applications and if necessary original accessories.

First marking was carried out in 2005.

Bargteheide, 10.03.2016

U. Küchenmeister Managing Director

pp F. Wiedemann Head of Inverter Division



8.4 Пониженная выходная мощность

Преобразователи частоты могут работать в условиях определенных перегрузок. Допускается перегрузка по току в 1,5 раза в течение 60 с. Допускается перегрузка по току в 2 раза в течение 3,5 с. Длительность и величина перегрузок может быть снижена в следующих случаях:

- Выходные частоты < 4,5 Гц при наличии постоянных напряжений (стрелка неподвижна)
- Пульсовые частоты превышают номинальную пульсовую частоту (Р504);
- Повышенное напряжение сети электропитания > 400 В
- Высокая температура радиатора

Ограничения на ток и мощность можно определить по характеристическим кривым.

8.4.1 Повышенные теплопотери, обусловленные пульсовой частотой

На графике ниже показано, как следует снижать величину выходного тока в зависимости от пульсовой частоты, чтобы сократить тепловые потери в преобразователе частоты. На графике представлена зависимость для устройств 230 В и 400 В.

Для устройств 400 В начало снижения приходится на момент, когда пульсовая частота превышает 6 кГц (≥ типоразмер 8: более 4 кГц) Для устройств 230 В начало снижения приходится на момент, когда пульсовая частота превышает 8 кГц.

При наличии высоких значений пульсовой частоты преобразователь может выдавать максимальный ток лишь в течение ограниченного промежутка времени. На графике, приведенном ниже, представлена возможная токовая нагрузка при работе в непрерывном режиме.




Рис. 17: Тепловые потери, вызванные пульсовой частотой



8.4.2 Снижение устойчивости к перегрузкам по току в зависимости от временем

Способность выдерживать перегрузку изменяется в зависимости от продолжительности перегрузки. В данной таблице приведены несколько значений. При достижении одной из этих пороговых величин преобразователю частоты требуется значительное время для восстановления (при низком коэффициенте использования или при отсутствии нагрузки).

Если перегрузки возникают достаточно часто, устройство теряет устойчивость к перегрузкам, как показано в таблицах ниже.

Устройства 230 В: Снижение устойчивости к перегрузкам (прибл.) при пульсовой частоте (Р504) и с течением времени								
Пульсовая частота	а Время [c]							
[кГц]	> 600	60	30	20	10	3,5		
38	110%	150%	170%	180%	180%	200%		
10	103%	140%	155%	165%	165%	180%		
12	96%	130%	145%	155%	155%	160%		
14	90%	120%	135%	145%	145%	150%		
16	82%	110%	125%	135%	135%	140%		


Устройства 400 В: Снижение устойчивости к перегрузкам (прибл.) при пульсовой частоте (Р504) и с течением времени								
Пульсовая частота	льсовая частота Время [с]							
[кЃц]	> 600	60	30	20	10	3.5		
36	110%	150%	170%	180%	180%	200%		
8	100%	135%	150%	160%	160%	165%		
10	90%	120%	135%	145%	145%	150%		
12	78%	105%	120%	125%	125%	130%		
14	67%	92%	104%	110%	110%	115%		
16	57%	77%	87%	92%	92%	100%		

Табл. 36: Перегрузка по току в зависимости от времени

8.4.3 Снижение устойчивости к перегрузкам по току в зависимости от выходной частоты

Для защиты блока питания при низких выходных частотах (< 4,5 Гц) используется защитный механизм, который по температуре транзисторов IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) определяет наличие высоких токов. Чтобы не допустить падения тока ниже порога, указанного на графике, предельные значения в функции отключения при перегрузке по току (Р537) могут меняться. Например, если устройство неподвижно и пульсовая частота составляет 6 кГц, значение тока не может превышать величину номинального тока в 1,1 раза.





Верхние пороговые значения для различных значений пульсовой частоты можно определить при помощи нижеприведенных таблиц. Для каждого значения (0,1...1,9) из параметра Р537 в таблице указано соответствующее пороговое значение, которое зависит от пульсовой частоты. В параметрах можно использовать любые значения, если они ниже предельной величины.

Устройства 230 В: Снижение устойчивости устройства в зависимости от пульсовой частоты (Р504) и выходной частоты (приблизительные значения)									
Пульсовая частота	Выходная	частота [Гц]							
[кЃц]	4,5	3,0	2,0	1,5	1,0	0,5	0		
38	200%	170%	150%	140%	130%	120%	110%		
10	180%	153%	135%	126%	117%	108%	100%		
12	160%	136%	120%	112%	104%	96%	95%		
14	150%	150% 127% 112% 105% 97% 90% 90%							
16	140%	119%	105%	98%	91%	84%	85%		

Устройства 400 В: Снижение устойчивости устройства в зависимости от пульсовой частоты (Р504) и выходной частоты (приблизительные значения)									
Пульсовая частота	Выходная	частота [Гц]							
[кГц]	4,5	3,0	2,0	1,5	1,0	0,5	0		
36	200%	170%	150%	140%	130%	120%	110%		
8	165%	140%	123%	115%	107%	99%	90%		
10	150%	127%	112%	105%	97%	90%	82%		
12	130%	110%	97%	91%	84%	78%	71%		
14	115%	115% 97% 86% 80% 74% 69% 63%							
16	100%	85%	75%	70%	65%	60%	55%		

Табл. 37: Перегрузка по току в зависимости от пульсовой и выходной частоты



8.4.4 Зависимость выходного тока от сетевого напряжения

Температурные характеристики устройства рассчитаны на номинальные значения выходного тока. При падении напряжения в сети электропитания силы тока недостаточно, чтобы поддержать заданную мощность. Если напряжение в сети электропитания превышает 400 В, понижение выходного тока длительной нагрузки производится обратно пропорционально напряжению сети электропитания, чтобы компенсировать повышенные потери при переключении.




Рис. 18: Выходной ток в зависимости от сетевого напряжения

8.4.5 Зависимость выходного тока от температуры радиатора

Выходной ток зависит температуры радиатора: при низких температурах радиатора устройство сохраняет устойчивость к нагрузкам даже при наличии высоких значений пульсовой частоты, при высоких температурах радиатора значение выходного тока соответствующим образом снижается. Таким образом можно повысить эффективность вентиляции и охлаждения за счет температуры окружающей среды.

8.5 Эксплуатация с устройством защитного отключения (УЗО)

Преобразователи SK 500E могут работать с устройствами защитного отключения 30 мА, чувствительными ко всем видам тока. Если от одного УЗО работает несколько преобразователей, токи утечки нужно уменьшить относительно РЕ. См. также главу 2.9.2.





8.6 Энергоэффективность


Частотные преобразователи NORD обладают низким энергопотреблением и высоким коэффициентом полезного действия. Кроме того, в определенных условиях (в частотности, при эксплуатации с неполной нагрузкой), меняя настройки параметра «Автоматическая регулировка магнитного потока» (Р219)) можно повысить энергоэффективность всей приводной установки.

В зависимости от требуемого крутящего момента преобразователь может уменьшать ток намагничивания (и, соответственно, момент двигателя) до уровня, достаточного для обеспечения требуемой мощности привода. В результате удается снизить — иногда существенно — потребление тока и получить значение коэффициента мощности, близкое к номинальному, даже в условиях неполной нагрузки, а также улучшить показатели энергопотребления.

Тем не менее, разрешается использовать настройки, отличные от заводских (= 100%), только в условиях, когда не требуется резкого изменения момента вращения. (Подробнее см. описание параметра (P219).)







регулировка магнитного потока не используется регулировка магнитного потока используется

Полная нагрузка двигателя

Неполная нагрузка двигателя

- $I_{\mathbb{S}}$ = Вектор тока двигателя (ток фазы)
- I_{SD} = Вектор тока намагничивания (ток намагничивания)
- I_{SQ} = Вектор тока нагрузки (ток нагрузки)

Рис. 19: Изменение энергоэффективности при использовании автоматической регулировки намагничивания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перегрузка

Эта функция не подходит для подъемных механизмов и установок, испытывающих частую и резкую смену нагрузки. В таких условиях необходимо использовать стандартное значение параметра ((P219) = 100%). В противном случае при возникновении внезапной пиковой нагрузки двигатель может опрокинуться.



8.7 Нормирование уставки / действительного значения

В следующей таблице представлены данные по нормированию уставки и фактического значения. Эти данные относятся к параметрам (Р400), (Р418), (Р543), (Р546), (Р740) или (Р741).

Название	Аналого	вый сигнал				Сигнал	шины		
Уставка {функция}	Диапазон значений	Нормировани е	Диапаз он значени й	макс. значен ие	Тип	100% =	-100% =	Нормирование	Абс. предел
Частота уставки {01}	0-10 B (10 B=100%)	Р104 Р105 (мин - макс)	±100%	16384	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} 16385 _{dec}	4000 _{hex} * f _{soll} [Γц]/P105	P105
Сложение частот {04}	0-10 B (10 B=100%)	P410 P411 (мин - макс)	±200%	32767	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} 16385 _{dec}	4000 _{hex} * f _{soll} [Γц]/P411	P105
Вычитание частот {05}	0-10 B (10 B=100%)	Р410 Р411 (мин - макс)	±200%	32767	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} 16385 _{dec}	4000 _{hex} * f _{soll} [Гц]/Р411	P105
Максимальная частота {07}	0-10 B (10 B=100%)	P411	±200%	32767	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} .16385 _{dec}	4000 _{hex} * f _{soll} [Гц]/Р411	P105
Действительное значение процессный регулятор {14}	0-10 B (10 B=100%)	P105* U _{AIN} (B)/10 B	±100%	16384	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} .16385 _{dec}	4000 _{hex} * f _{soll} [Γц]/P105	P105
Уставка процесс. регулятор. {15}	0-10 B (10 B=100%)	P105* U _{AIN} (B)/10 B	±100%	16384	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} .16385 _{dec}	4000 _{hex} * f _{soll} [Γμ]/P105	P105
Граница моментного тока {2}	0-10 B (10 B=100%)	P112* U _{AIN} (B)/10 B	0-100%	16384	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	1	4000 _{hex} * I[A]/P112	P112
Ограничение тока {6}	0-10 B (10 B=100%)	P536* U _{AIN} (B)/10 B	0-100%	16384	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	1	4000 _{hex} * I[A]/P536	P536
Время рампы {49} Время ускорения {56} Время торможения {57}	0-10 B (10 B=100%)	10 c* U _{AIN} (B)/10 B	0200 %	32767	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	,	10 с * Уставка шины/4000 _{hex}	20 c
Действ. значение {функция}									
Действит. значение {01}	0-10 B (10 B=100%)	P201* U _{AOut} (B)/10 B	±100%	16384	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} .16385 _{dec}	4000 _{hex} * f[Гц]/Р201	
Действ. скорость вращения {02}	0-10 B (10 B=100%)	P202* U _{AOut} (B)/10 B	±200%	32767	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} .16385 _{dec}	4000 _{hex} * n[об/мин]/Р202	
Ток {03}	0-10 B (10 B=100%)	P203* U _{AOut} (B)/10 B	±200%	32767	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} .16385 _{dec}	4000 _{hex} * I[A]/P203	
Моментный ток {04}	0-10 B (10 B=100%)	P112* 100/ √((P203)²- (P209)²)* U _{AOut} (B)/10 B	±200%	32767	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} .16385 _{dec}	4000 _{hex} * I _q [A]/(P112)*100/ √((P203)²-(P209)²)	
Вед. значение частоты уставки {19} {24}	0-10 B (10 B=100%)	P105* U _{AOut} (B)/10 B	±100%	16384	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} 16385 _{dec}	4000 _{hex} * f[Гц]/Р105	
Скорость энкодера {22}	/	/	±200%	32767	INT	4000 _{hex} 16384 _{dec}	C000 _{hex} .16385 _{dec}	4000 _{hex} * n[об/мин]/ P201*60/число пар полюсов или 4000 _{hex} *n[об/мин]/ P202	

Таблица 38: Нормирование заданных и действительных значений (выбор)



8.8 Определение порядка обработки уставки и действительного значения (частоты)

Используемые в параметрах (Р502) и (Р543) значения частоты могут обрабатываться поразному. Ниже приводится таблица, в которой перечислены способы обработки частоты.



			Вывод			без	
Фу нк.	Название	Значение	ı	II	III	враще ния вправ о/влев о	со скольже нием
8	Уставка частоты	Уставка частоты из источника уставки	Х				
1	Действительная частота	Уставка частоты до модели двигателя		Х			
23	Действительная частота со скольжением	Действительная частота на двигателе			Х		Х
19	Уставка ведущ. значение	Уставка частоты из источника уставки Ведущ. значение (освобождается разрешенным направлением)	х			Х	
20	Уставка n R ведущ. знач.	Уставка частоты до модели двигателя Ведущ. значение (освобождается разрешенным направлением)		Х		Х	
24	Ведущ. знач. действ. знач. со скольж.	Действ. частота двигателя Ведущ. значение (освобождается разрешенным направлением)			х	Х	Х
21	Действ. знач. без скольж. вед. знач.	Действ. значение без скольжения Ведущее значение			Х		

Табл. 39: Обработка уставки и действительного значения на преобразователе



9 Информация по техническому обслуживанию и уходу

9.1 Указания по обслуживанию

При правильной эксплуатации преобразователь частоты NORD *не требует технического обслуживания* (см. главу 7.1 «Общие данные SK 500E»).

Эксплуатация в условиях пыли

Если преобразователь частоты используется в среде с высоким содержанием пыли, следует регулярно чистить охлаждающие поверхности при помощи сжатого воздуха. Кроме того, нужно регулярно чистить или менять фильтры очистки поступающего воздуха, расположенные в распределительном шкафу (если таковые имеются).

Длительное хранение

Регулярно подключать преобразователь частоты к источнику питания не менее чем на 60 минут.

В противном случае возможно повреждение преобразователя частоты.

Если устройство хранится более года, перед подключением к источнику питания необходимо подготовить его к эксплуатации, используя регулировочный трансформатор по следующей схеме:

Хранение от 1 года до 3 лет

- 30 мин с напряжением 25 % от сетевого
- 30 мин с напряжением 50 % от сетевого
- 30 мин с напряжением 75 % от сетевого
- 30 мин с напряжением 100 % от сетевого

Хранение более 3 лет (или длительность хранения неизвестна):

- 120 мин с напряжением 25 % от сетевого
- 120 мин с напряжением 50 % от сетевого
- 120 мин с напряжением 75 % от сетевого
- 120 мин с напряжением 100 % от сетевого

Не нагружать устройство во время процесса регенерации.

После завершения процесса регенерации устройство по-прежнему нужно регулярно (раз в год) подключать к источнику питания на 60 минут.

Пиформация Управляющее напряжение в SK 5x5E

Устройства серии SK 5x5E типоразмеров 1 – 4 могут служить источником управляющего питания 24 В и использоваться в процессах регенерации.



9 Информация по техническому обслуживанию и уходу

9.2 Указания по сервисному обслуживанию

Техническую информацию можно получить в нашей службе технической поддержки.

При обращении в службу технической поддержки необходимо предоставить полную информацию о типе устройства (указан на фирменной табличке / дисплее), об имеющемся дополнительном оборудовании и опциях, об используемой версии программного обеспечения (Р707), а также о серийном номере (на фирменной табличке).

Если устройство нуждается в ремонте, его следует отправить по адресу:

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37 26605 Aurich

Перед отправкой снять с устройства все неоригинальные части.

Гарантия на любые возможные дополнительно монтируемые компоненты, например, сетевые кабели, переключатели или внешние индикаторы не предоставляется!

Перед отправкой устройства следует обязательно сохранить все настройки параметров.

і Информация

Причина для возврата / отправки назад

Обязательно указать причину отправки компонента/устройства и контактное лицо для связи на случай возникновения дополнительных вопросов.

Квитанцию на возвращенный товар можно получить на нашем сайте (ссылка) или через нашу службу технической поддержки.

Если не согласовано иное, после проверки / ремонта в устройстве будут восстановлены заводские настройки.

ВНИМАНИЕ

Возможные повреждения

Неисправность устройства может быть вызвана дополнительным оборудованием, поэтому чтобы исключить эту ситуацию, неисправное устройство следует отправить вместе с подключенным дополнительным оборудованием.

Контакты (для связи по телефону)

Техническая поддержка	В обычное рабочее время	+49 (0) 4532-289-2125	
	Во внерабочее время	+49 (0) 180-500-6184	
Вопросы по ремонту	В обычное рабочее время	+49 (0) 4532-289-2115	

Инструкцию и дополнительную информацию можно найти по Интернету по адресу www.nord.com.



9.3 Обозначения

AIN	Аналоговый вход	I/O	Ввод - вывод (вход / выход)
AOUT	Аналоговый выход	ISD	Ток возбуждения (один из видов векторного регулирования)
BW	Тормозной резистор	Название	Светодиодный индикатор
DI (DIN)	Цифровой вход	СДПМ	Синхронный двигатель с постоянными магнитами
DO (DOUT)	Цифровой выход	S	Защищенный параметр, Р003
E/A	Вход / выход	SH	Функция «Безопасный останов»
EEPROM	Постоянное запоминающее устройство	ПО	Версия программного обеспечения, Р707
эдс	Электродвижущая сила (напряжение индукции)	ті	Техническая информация или спецификация (спецификация на вспомогательное оборудование NORD)
ЭМС	Электромагнитная совместимость		
У3О	Устройство защитного отключения		
ПЧ	Частотный преобразователь		



Предметный указатель

2	Аналоговые функции 117, 124
2-й энкодер, передаточное число (Р463).135	Б
С	Базовые параметры90, 97
ColdPlate29, 190	Быстрый стоп при сбое (Р427) 130
D	В
DIP-переключатель64	Ввод в эксплуатацию86
E	Ведущая функция140
EN 55011196	Ведущее (Master)-ведомое (Slave)
EN 61000199	устройство140
EN 61800-3196	векторного регулирования 109
Н	Векторное управление по току 109
HTL-датчик75	Вентиляция27
K	Версия базы данных (Р742)166
KTY8491	Версия оборудования (Р745) 166
M	Версия ПО (Р707)161
 Modbus RTU143	Вращающий момент (Р729) 163
Modbus RTU12	Время быстрого стопа (Р426) 130
P	Время возбуждения (Р558) 158
POSICON159	Время задержки механизма тормоза (Р114)
R	
RJ12 / RJ4572	Время линейного изменения для уставки
S	ПИ (Р416)123
SimpleBox81	Время ожидания передачи (Р513)144
SK BR2- / SK BR434	Время опережения буста (Р216)108
SK CI143	Время под питанием162
SK CO145	Время под питанием (Р714)162
SK CSX-081	Время подачи постоянного тока (Р559) 159
SK DCL43	Время работы (Р715)162
SK EMC 232	Время разгона (Р102)97
SK TU3-POT84	Время реакции тормоза (Р107)100
T	Время самоконтроля (Р460)134
• ТТL-датчик75	Время торможения (Р103)98
W	Время торможения постоянным током (Р110)102
Watchdog (устройство защиты)134	Время цикла CAN (Р552)157
A	Время эксплуатации при при последней
Абсолютная минимальная частота (Р505) 142	ошибке (Р799)168
Автоматическая регулировка магнитного	Входное напряжение (Р728) 163
потока205	Входной дроссель43
Автоматическая регулировка	Выбор величины (Р001)95
намагничивания109	Вывод ведущей функции (Р503)141
Автоматический пуск (Р428)130	Высота установки180
Автоматический сброс ошибки (Р506)142	Выходной дроссель45
адаптер RJ1272	Γ
Адрес209	Гистерезис
Адрес САN (Р515)145	реле 3 (Р452)133
Адрес USS (Р512)144	реле 4 (Р457)134
Адреса Profibus (Р508)142	Гистерезис выходных битов шины IO (P483)
Аналоговые входы117, 124	139
, :=:	



Гистерезис переключающей частоты СДПМ (Р332)116	Задержка включения / выключения (Р475)
Гистерезис реле 1	Задержка до ошибки скольжения (Р328) 115
(P436)133	Затухание колебаний СДПМ (Р245) 111
Гистерезис реле 2	Знак опасности20
(P443)133	Знаки СЕ 196
Глубина модуляции (Р218)108	Значение ведущей функции (Р502) 140
Граница моментного тока (Р112)103	И
Группа меню93	Идентификация двигателя110
Д	Идентификация двигателя (Р220) 110
Данные двигателя86	Изменение параметров
Датчик вращения74	И-компонент ПИ-регулятора (Р414) 123
Двигатель	Импульсное отключение 150
Коэффициент мощности (Р206)106	Имя преобразователя частоты (Р501) 140
Номинальная мощность (Р205)106	Индикация рабочего режима
Номинальная частота (Р201)105	Индикация рабочего режима (Р000) 95
Номинальная частота вращения (Р202)	Индуктивность СДПМ (Р241)111
105	Инерция массы СМПМ (Р246) 111
Номинальное напряжение (Р204)106	Инкрементный датчик75
Номинальный ток (Р202)105	Инструкции по технике безопасности 2
Двигатель I²t (Р535)150	Инструкции по установке19
Действительное значение206	Интернет
Декларация соответствия стандартам ЕС	Информация159
196	И-регулятор моментного токаІ (Р313) 113
Диапазон напряжений преобразователя	И-регулятор ослабления поля (Р319) 114
(P747)167	И-регулятор скорости (Р311)113
Диапазон пропуска 1 (Р517)145	И-регулятор скорости (P321)114
Диапазон пропуска 2 (Р519)146	И-регулятор тока поля (Р316)113
Динамический форсаж (Р211)107	Источник уставки (Р510)143
Динамическое торможение33	Источник управляющего слова (Р509) 143
Директива ЕС по низковольтному оборудованию2	К
Директива об электромагнитной	Кабель двигателя45
совместимости196	Кабельный канал27
Дистанционное управление127	Клеммы цепи управления117
Д-компонент ПИД-регулятора [%/мс]123	Код защиты параметров (Р003)96
Длина кабеля двигателя49	Код типа
Длительное хранение180	Компенсация скольжения (Р212)107
Дополнительные параметры140	Комплект ЭМС 32
Дополнительный радиатор30	Контакт 209
Допуски UL/cUL181	Контроль выходного напряжения (Р539) 152
Дроссель42	Контроль Контроль (Р538)151
Дроссель двигателя45	Контроль на входе151
Дроссель промежуточной цепи43	Контроль нагрузки139, 149
3	Контроль напряжения сети151
Заводские установка (Р523)147	Конфигурация опций (Р744)166
Загрузить заводскую настройку147	Копирование набора параметров (Р101) 97
Задание аналогового выхода (Р542)153	Коэффициент I2t двигателя (Р533) 149
Задания ControlBox (Р550)156	Коэффициент индикации (Р002)96
Задать реле (Р541)153	Коэффициент нагрузки двигателя [%] 164
Задержка	Коэффициент нагрузки тормозного резистора (Р737)164
контроля нагрузки (Р528)148	Коэффициент обратной связи по потоку СДПМ (Р333)116





Коэффициент полезного действия27	Нормирование реле 3
Коэффициент усиления регулировки ISD	(P451)133
(P213)107	Нормирование реле 4
Краткое руководство90	(P456)134
Л	Нормирование уставки / действительного
Линейная характеристика U/f109	значения206
M	Нормирование. выходных битов шины IC
Макс. частота AI 1/2. (Р411)122	(P482) 139
Максимальная частота (Р105)98	0
Максимальное значение контроля нагрузки	Обработка действительного значения (частоты)207
(P525)	Обработка уставки192
Метод регулирования СМПМ (Р330)115	Обработка уставки (частоты)
Механическая мощность (Р727)163	Ограничение мощности
Мин. исп. прерывателя (Р554)157	Ограничение П прерывателя (Р555) 158
Мин. частота AI 1/2. (Р410)122	Ограничение тока (Р536)151
Мин.частота ПИД-регулятора (Р466)135	Опережение буста (Р215)108
Минимальная конфигурация90	Опережение по моменту (Р214)107
Минимальная частота (Р104)98	Отключение в результате перенапряжения
Минимальное значение контроля нагрузки (Р526)147	
Модуль подключения76	Отображение данных и обслуживание 77
Модуль подключения САN76	ошибки загрузки179
Модуль подключения WAGO76	П
Модуль потенциометра84, 156	Падение нагрузки100
Мониторинг нагрузки139, 149	Параметры-массивы83
Мощность тормозного резистора (Р557) .158	Перегрузка по току151
H	Перегрузка по току (Р537) 151
Набор параметров (P100)97	Передаточное число энкодера (Р326) 115
Набор параметров (Р731)164	Перенапряжение 172
Набор параметров в момент возникновения	Пиковый ток СМПМ (Р244)111
неисправности (Р706)160	ПИ-регулятор194
Направление вращения152	П-компонент ПИД-регулятора (Р413) 122
Напряжение -q (Р724)163	Погрешность частоты (Р327) 115
Напряжение аналогового входа 1 (Р709) 161	Подключение блока управления61
Напряжение аналогового входа 2 (Р712) 162	Подключение датчика вращения74
Напряжение аналогового выхода (Р710).161	Подхват частоты вращения (Р520) 146
Напряжение в цепи постоянного тока (Р736)	Подъемный механизм с тормозом 100
164	Помехоустойчивость199
Напряжение последней ошибки (Р704)160	Помехоэмиссия 199
Напряжение промежуточного контура в	пониженная выходная мощность 201
момент неисправности (Р705)160	Последняя ошибка (Р701)160
Напряжение ЭДС СДПМ (Р240)110	Потеря тепла27
Напряжение-d (Р723)163	Потокосцепление (Р730) 163
Настройка устройства для подключения по	Потребляемая мощность (Р726) 163
схеме ІТ53	П-регулятор моментного тока (Р312) 113
Настройка характеристики107	П-регулятор ослабления поля (Р318) 114
Неисправности169	П-регулятор скорости (Р310)112
Нормирование аналогового выхода 1 (P419)125	П-регулятор тока поля (Р315) 113
Нормирование реле 1	Предел
(P435)133	моментного тока (Р314)
Нормирование реле 2	регулятора тока поля (Р317)113 Предел ослабления поля (Р320)114
(P442)133	·
,,	Предел отключения по моменту (Р534) 150



Предупреждения 159, 169, 177	Состояние оборудования (Р746)	167
Причина блокировки включения (Р700)159	Состояние при поставке	90
Профиль привода (Р551)156	Состояние реле (Р711)	162
Процессные данные на входе шины (Р740)	Состояние цифрового входа (Р708)	161
165	Список двигателей (Р200)	104
Процессные данные на выходе шины	Среды	196
(P741)166	Стандарт на изделие	196
Процессный регулятор 117, 135, 194	Стандартный вариант исполнения	15
Прямое подключение постоянного тока56	Стандартный двигатель DS	104
П-фактор момента (Р111)102	Статистика	
P	внешних отключений (Р757)	168
Размер	ошибок в сети (Р752)	
Разрешение энкодера (Р301)112	ошибок параметров (Р754)	
Рассогласование аналогового выхода 1 (Р417)123	ошибок системы (Р755)	
Расчет пути102	перегрева (Р753)	168
регулирования по lsd109	перенапряжения (Р751)	
Регулирования по isd	превышения времени ожидания	
Регулировка 1 00% (Р403)121		
Регулировка 2 0% (Р407)122	сверхтока (Р750)	
Регулировка 2 100% (Р407)122	Статический форсаж (Р210)	
Режим аналогового входа 1 (Р401)119	Суммарный ток	62
Режим аналогового входа т (г 40 г)121	<u>T</u>	
Режим контроля нагрузки (Р529)148	Текущая	4=6
Режим направления вращения (Р540)152	ошибка (Р700)	
Режим отключения (Р108)101	уставка частоты (Р718)	
Режим сохранения параметров (Р560)159	частота (Р716)	
Режим фиксированной частоты (Р464)135	частота скорость вращения (Р717)	162
Реле температуры34	Текущее	400
Ремонт209	значение моментного тока (Р720)	
C	значение тока (Р719)	
Светодиодные индикаторы169	напряжение (Р722)	
Свойства11	предупреждение (Р700)	
Сглаживание колебаний (Р217)108	состояние (Р700)	158
Сглаживание кривой разг. (Р106)99	Текущее значение коэффициента мощности (Р206)	163
Сервис209	коэффициента мощности (Р200) Текущий	103
Серворежим (Р300)112	ток потокосцепления (Р721)	163
Сетевой дроссель43	Температура двигателя	
Сеть ІТ53	Температура двигатель	
скалярного регулирования109	Температура, двигатель	
Скорость САN (Р514)145	Теплопотеря	
Скорость вращения164	Технические характеристики	
Скорость передачи данных USS (Р511)144	Техническое обслуживание	
Скорость энкодера (Р735)164	Технологический модуль	
Смещение подхвата (Р522)147	Техподдержка	
Смещение энкодера СДПМ (Р334)116	Тип РРО (Р507)	
Соединение	Тип преобразователя (Р743)	
обмоток двигателя (Р207)106	Типовая табличка	
Сообщения169	Ток	
Сообщения об ошибках169	фазы U (Р732)	164
Сопротивление статора (Р208)106	фазы V (Р733)	
Состояние169	фазы W (Р734)	
Состояние CANopen (Р748)167	+	





Ток DC-торможения (P109)102	Функция реле 3	
Ток последней ошибки (Р703)160	(P450)1	133
Ток утечки53	Функция реле 4	
Ток холостого хода (Р209)107	(P455)1	
Толчковая частота (Р113)103	Функция энкодера (Р325)1	114
Торможение постоянным током101	X	
Тормоз постоянного тока101	Характеристики двигателя1	104
Тормозной прерыватель33, 157	Хранение180, 2	208
Тормозной путь101	Ц	
Тормозной резистор33, 181	Циклы включения электропитания 1	180
Тормозной резистор (Р556)158	Цифровой вход 1 (P420)1	126
Точность подхвата (Р521)146	Цифровой вход 2 (P421)1	
ТТЛ-датчик67	Цифровой вход 3 (P422)1	
Туннелирование через системную шину85	Цифровой вход 4 (P423)1	
y '	Цифровой вход 5 (Р424) 1	
Угол магнитного сопротивления синхронных		
двигателей с внутренними постоянными	Цифровой вход 7 (P470)1	
магнитами (Р243)111	Цифровые функции 125, 1	
Указания по технике безопасности19	ч	
Указания по электромонтажу52	Частота контроля нагрузки	
Управление тормозом100, 103	(P527)	148
Уставка206	Частота переключения СДПМ (Р331) 1	
Уставка процессного регулятора (Р412)122	Частота переключения СДПМ в режи	
Установка27	управления вектором напряжения (Р2-	
Устройство защитного отключения204		
Φ	Частота последней ошибки (Р702) 1	
Фиксированная частота 1 (Р429)131	Частота пропуска 1 (Р516) 1	145
Фиксированная частота 2 (Р430)131	Частота пропуска 2 (Р518) 1	
Фиксированная частота 3 (Р431)131	Частота ШИМ (P504)1	
Фиксированная частота 4 (Р432)131	Число импульсов 2-го энкодера (P462) 1	
Фиксированная частота 5 (Р433)131	Число положений инкрементного датчика	
Фиксированная частота поля (Р465)135	ш	
Фильтр аналогового входа 1 (Р404)121	Шина –	
Фильтр аналогового входа 2 (Р409)122	действительное значение 1 (Р543) 1	154
Функ. входных битов шины Ю (Р480)137	действительное значение 2 (Р544) 1	
Функ. выходных битов шины Ю (Р481)138	действительное значение 3 (Р545) 1	
Функция 2-го энкодера (Р461)134	уставка 1 (Р546)1	
Функция аналогового входа 1 (Р400)117	уставка 2 (Р547)1	
Функция аналогового входа 2 (Р405)121	уставка 3 (Р548)1	
Функция аналогового выхода 2 (1 400)121	Шлюз	
Функция потенциометра (Р549)156	Э	
Функция потенциометра (Рэ49)136 Функция реле 1	Электротехнические характеристики 22, 1	101
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(P434)131	Энергоэффективность	
Функция реле 2 (Р441)133	Энкодер HTL130, 1	134



Headquarters:

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Getriebebau-Nord-Straße 1

22941 Bargteheide, Germany Fon +49 (0) 4532 / 289-0 Fax +49 (0) 4532 / 289-2253

info@nord.com, www.nord.com

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

